



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2358005 NG2725N RUA PI Y MARGALL, 58 3.563 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 3 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1 AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Sustituíronse nun 90% as fiestras orixinais de madeira por unhas marróns de aluminio. Estado de conservación e reforma bastante bos. É un colexio. Supónse todo ocupado. Na última planta hai un agregado que parece para as instalacións.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2358008 NG2725N RUA PI Y MARGALL, 42 308 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 1 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS A planta semiocupada é o baixo, cun local comercial desocupado.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2358010 NG2725N RUA PI Y MARGALL, 46 173 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 0 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Xa ten un peche de planta alta, pechouse a terraza e ampliouse a cuberta. A planta baleira é un local comercial. Cables en planta baixa.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2358011 NG2725N RUA PI Y MARGALL, 48 189 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Obsérvanse cinco plantas. Dende a rúa non se ve se hai unha sexta.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2358012 NG2725N RUA PI Y MARGALL, 50 320 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 6 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Podería ser 4. Non se ve se hai unha planta superior. Obsérvanse 6. Pecháronse os balcóns.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2358013 NG2725N RUA PI Y MARGALL, 52 271 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 5	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Totalmente abandonado. A cuberta non se ve, pero vense nunha esquina uns desperfectos. A fachada está verde nos laterais pola humidade. O interior está en moi mal estado.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2358014 NG2725N RUA PI Y MARGALL, 54 166 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 6 Semiocupada 0 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Ampliacións de volume. A fachada ten moita humidade e algunhas das pedras dos balcóns están rotas. O interior do portal tamén está descinchado pola humidade. Se supoñemos que todo isto afectará tamén á estrutura a valoraremos regular. A cuberta orixinal de tella está en bo estado. A ampliación ten unha cuberta de pero calidade.	



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2458209 NG2725N RUA ROMIL, 35 197 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 2	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS Cables pola fachada. Desconchados en teitos e fachada, pero bo estado da sillería e da cuberta. Alteración no baixo por comercio. Ver se ten baixo cuberta habitable.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2458210 NG2725N RUA ROMIL, 33 97 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 1 Semiocupada 0 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUTURA 2 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS Cables en fachada. Alteración en planta baixapor comercio (bar). O baixo está baleiro. Aire acondicionado na fachada. A fachada de sillería presenta bo estado.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2458211 NG2725N RUA ROMIL, 31 131 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 3 Semiocupada 0 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 1 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Fachada precisa mantemento. Carpinterías de aluminio de moi pouca sección e vellás. Non parece haber problemas nas instalacións. Baixo baleiro. Portal en bo estado.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2458212 NG2725N RUA ROMIL, 29 129 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 3 Semiocupada 0 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 1 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Baixo baleiro. Carpinterías novas de aluminio nalgunhas plantas. A fachada presenta humedades en zonas de ocós e cornisas. Baixo abandonado. Cables por fachada. Non se ven canalóns. Portal en bo estado, aínda que presenta humedades. A estrutura vese no baixo.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2458213 NG2725N RUA ROMIL, 27 246 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 1 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS Baixo baleiro. Cables na fachada. Non se ven os canalóns no exterior. Carpinterías de aluminio na maior parte das plantas en substitución das de madeira orixinais. Presenta humedades. Precisa mantemento. Bo estado do portal.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2458214 NG2725N RUA ROMIL, 25 577 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 2 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 1 CUBERTA INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 1 AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Baixo ocupado. No resto as persianas está baixadas. Humedades en cornisa de cuberta. O portal está en bo estado. As bovedillas dos pisos están moi oxidadas. Agregado en cuberta para instalacións. Valórase a estrutura polo conxunto.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2459001 NG2726S RUA ANGUSTIAS, 1 44 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 3 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUTURA 1 FACHADA 1 CARPINTERIAS 1 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 1	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS O muro lateral está un pouco curvo. A fachada presenta bastante humidade e suciedade. Falta de mantemento en xeral. Plantas na cuberta, nas tellas. Cableado á altura da planta baixa e por toda a fachada. Cruzan a rúa. Ver se o Pub segue en funcionamento (non hai cartel). Carpinterías de aluminio e persianas en ocós. Hai un estudio de enxeñeiros na planta baixa.	 



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2459002 NG2726S RUA FALPERRA, 10 25 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 3 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUTURA 2 FACHADA 1 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 1 GLOBAL 1	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Canalón vello. Ocos alterados por persianas e carpinterías de aluminio. Na planta ampliada vense os ladrillos e estase a caer o enfoscado. Cables pola fachada. A pescadería está a cota inferior da rúa (tres escalóns). A porta do portal é excesivamente baixo.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2459003 NG2726S RUA FALPERRA, 12 32 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 1 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUTURA 2 FACHADA 2 CARPINTERIAS 1 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Cables na fachada. Azulexos deteriorados ou rotos nalgúns casos. Carpintería de aluminio orixinais deterioradas polo paso do tempo. Escalón de baixada para entrar no portal.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2459004 NG2726S RUA FALPERRA, 14 88 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 0 Baleiras 2	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUTURA 4 FACHADA 2 CARPINTERIAS 3 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Sustituíronse nun 90% as fiestras orixinais de madeira por unhas marróns de aluminio. Estado de conservación e reforma bastante bos. E un colexio, supónse todo ocupado.Parcela con dúas fachadas. Rúa Falperra: Manchas de humidade na medianeira. Aparecen algunhas fendas na parte da terraza da última planta. Carpinterías de aluminio. Humidades entr forxado e cerramento. Precisa mantemento. Rúa Angustias: Carpinterías novas de aluminio. Canalón antigo de fibrocemento. Cableado exterior pola fachada. Alteraciós. Tapado de ocos con ladrillos na planta baixa.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2459005 NG2726S RUA FALPERRA, 16 166 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 1 Semiocupada 1 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 1 2 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Pecháronse algúns balcóns e cambiouse a carpintería. Carpintería de aluminio nos dous casos. Cables polo edificio. Precisa mantemento. Portal en bo estado (precisa mantemento).	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2459006 NG2726S RUA FALPERRA, 18 132 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 7 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Os cables baixan polo edificioocun ángulo inclinado en planta baixa. Cambíáronse as carpinterías e barandas orixinais de madeira por outras de aluminio que a imitan. Pechouse a planta superior da terraza.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2459007 NG2726S RUA FALPERRA, 20 90 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 0 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 1 2 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 1 AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Pende un cable e hai unha antena nun balcón. Pechouse a planta alta cunha carpintería de aluminio e unha cuberta de chapa. O baixo está baleiro. Na primeira planta hai carpintería de aluminio.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2459008 NG2726S RUA FALPERRA, 2 91 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 3 Semiocupada 0 Baleiras 2	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUTURA 2 FACHADA 2 CARPINTERIAS 1 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 1 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Carpintería de madeira en mal estado (orixinal). Alteración do baixo por comercio. Cambio de carpinterías por carpinterías de aluminio. Canalón vello (hai que cambialo). Portal en bo estado (recén pintado). Valórase a cuberta polo conxunto.	



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2459009 NG2726S RUA FALPERRA, 24 70 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Parecen dúas fases pero a última e a penúltima plantas non se parecen entre si. Carpintería de aluminio no baixo. Alteración do baixo por comercio (bar) e porta de entrada do edificio. Cables pola fachada. Canalón atravesa a cornisa . A parte inferior está mellor que as últimas plantas. Portal en bo estado.Recén pintado pero máis antigo.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2459010 NG2726S RUA FALPERRA, 26 77 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 1 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Vése a estrutura na tenda do lado. Polo que se ve. Está recén pintada a fachada. Peches de balcóns con galerías de carpintería de aluminio.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2459011 NG2726S RUA FALPERRA, 28 95 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 3	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 FACHADA 2 CARPINTERIAS 1 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Vénse as vigas de madeira no sótano. Consérvanse ben, aínda que valorárase o conxunto. A fachada está danada por unha anterior ampliación en planta alta. Cables pola fachada. Canalóns vellos. A baranda da planta alta é de aluminio, non é como a da planta inferior, que é orixinal.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2459012 NG2726S RUA FALPERRA, 30 231 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 4	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 1 FACHADA 2 CARPINTERIAS 0 CUBERTA 0 INSTALACIÓNS 0 GLOBAL 1	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Totalmente abandonado. Só se mantén en pe a fachada e a estrutura da primeira planta e metade da segunda, aínda que rematarán por caer.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2459013 NG2726S RUA PI Y MARGALL, 27 616 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 6 Semiocupada 1 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Parcela con dúas fachadas. Rúa Falperra, 32. Véndese o baixo. A planta baleira será ista.Parcela con dúas fachadas. Rúa Pi y Margall, 29.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2459014 NG2726S RUA FALPERRA, 34 160 m² ☒	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS Solar sen edificación.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2459016 NG2726S RUA FALPERRA, 38 96 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 1 Semiocupada 0 Baleiras 2	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 1 FACHADA 1 CARPINTERIAS 0 CUBERTA 1 INSTALACIÓNS 1 GLOBAL 1	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS A planta ocupada é a do baixo (perruquería). Abandonada. Non ten carpinterías. A cuberta non se ve, valorárase por conxunto. Apeo de medianeiras por mor da obra do lado.	



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2459017 NG2726S RUA FALPERRA, 40 111 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 3 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Carpintería de aluminio. Fachada recién pintada. A cuberta está en bo estado.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2459018 NG2726S RUA FALPERRA, 42 92 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Veer ano de construción. Reforma no baixo. A cuberta está en bo estado.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2459019 NG2726S RUA FALPERRA, 44 122 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 2 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUTURA 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Baixo baleiro. Un piso en aluguer. Un piso en venta. Outro con persianas baixadas.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2459020 NG2726S RUA FALPERRA, 46 205 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 3 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUTURA 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS REHABILITACIÓN FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Parece que se mantén a estrutura orixinal.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2459021 NG2726S RUA ROMIL, 2 199 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUTURA 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS REHABILITACIÓN FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Alteración carpintería marrón de aluminio no portal.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2459022 NG2725N RUA ROMIL, 4 331 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 3 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUTURA 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2459024 NG2725N RUA ROMIL, 8 104 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 2 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Carpintería novas de aluminio en substitución das orixinais de madeira. Portal: alteración con carpintería de aluminio. O baixo non se sabe si está ocupado.	



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2459025 NG2725N RUA ROMIL, 10 102 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERÍAS 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Canalón que recorre a fachada. Non parece moi vello. A fachada precisa mantemento. A cuberta precisa mantemento.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2459026 NG2725N RUA ROMIL, 12 999 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERÍAS 1 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Cambio de carpinterías de aluminio vellas por aluminio novas. A Telefonía vai por un buraco que atravesa o cerramento. Portal con problemas pequenos: humidades, desconchados. Cuberta en bo estado.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2459027 NG2725N RUA ROMIL, 16 282 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 3 Semiocupada 2 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERÍAS 1 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS A fachada precisa mantemento, pero está ben. Un dos baixos está baleiro, outro ocupado. Non se ve a última planta da terraza. Carpintería orixinal de madeira. A cuberta precisa mantemento.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2459028 NG2725N RUA ROMIL, 18 435 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 1 CARPINTERÍAS 1 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 1 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Mal estado de fachada. Hai humidades. Falta mantemento. Hai unha tela asfáltica na cuberta. Carpinterías de madeira orixinais cambiadas na primeira planta por aluminio. Baixo ocupado. Un cable sae polo cerramento dende a vivenda. Portal en bo estado (recén pintado). A cuberta precisa mantemento.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2459029 NG2725N RUA ROMIL, 20 621 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERÍAS 1 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS baixo ocupado. Cambiáronse algunhas carpinterías por carpinterías de aluminio novas. Portal en bo estado. Estructuras canalizadas por fachada. A cuberta precisa mantemento.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2459030 NG2725N RUA PI Y MARGALL, 67(A) 390 m² ☒	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERÍAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS Parcela a dúas fachadas. Rúa Pi y Margall, 67. Solar sen construír.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2459031 NG2725N RUA ROMIL, 22 367 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 1 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERÍAS 1 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Galerías en mal estado (as carpinterías). Tubos de ventilación da cociña atravesan os cristais. A cuberta precisa mantemento.	



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2459032 NG2725N RUA ROMIL, 24 212 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 1 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 1 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Cambio de carpinterías de aluminio de pouca sección por outras tamén de aluminio millores (máis aislamiento a ruído). Moi sucia e deteriorada a fachada. As instalacións non parece que teñan ningún problema. Portal en bo estado. Asociacións no baixo. A cuberta precisa mantemento.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2459033 NG2725N RUA ROMIL, 26 305 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 3 Semiocupada 2 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 1 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Cambio das carpinterías de madeira orixinais por outras de aluminio novas. Portal en bo estado. A cuberta non se ve en moi mal estado, pero precisa limpeza e mantemento.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2459034 NG2725N RUA ROMIL, 28 336 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 3 Semiocupada 2 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 1 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Cambio das carpinterías de madeira orixinais por outras de aluminio novas. Portal en bo estado. A cuberta non se ve en moi mal estado, pero precisa limpeza e mantemento.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2459064 NG2725N RUA PI Y MARGALL, 79 477 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 3 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 FACHADA 2 CARPINTERIAS 1 CUBERTA INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Autor: Jenaro de la Fuente Álvarez, arq. 1954. Cables e antenas de televisión en todo o edificio. Humidade nos forxados. Está regular porque vése que non sufriu ningunha reforma ó longo do tempo. Hai que recuperala.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2459065 NG2725N RUA PI Y MARGALL, 77 318 m² ☒	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS Solar sen edificación.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2459066 NG2725N RUA PI Y MARGALL, 75 304 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 8 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 1 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Valórase con estado xeral regular porque vése bastante deteriorada para os poucos anos que ten (hai edificacións con máis anos que están mellor). Ampliación de planta na parte superior e peche de balcóns. Non se sabe en cuántas fases. Barandas oxidadas e azulexos que faltan na fachada. En cuberta véñse chorreiros de auga e óxido do lado do canalón horizontal. Cables na fachada. Están peor as instalacións das ampliacións.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2459067 NG2725N RUA PI Y MARGALL, 73 296 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 8 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 1 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS Valórase con estado xeral regular porque vése bastante deteriorada para os poucos anos que ten (hai edificacións con máis anos que están mellor). Ampliación de planta na parte superior e peche de balcóns. Non se sabe en cuántas fases. Barandas oxidadas e azulexos que faltan na fachada. En cuberta véñse chorreiros de auga e óxido do lado do canalón horizontal. Cables na fachada. Están peor as instalacións das ampliacións.	



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2459068 NG2725N RUA PI Y MARGALL, 71 321 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 6 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 2 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Péchanse terrazas en fachada. Hai algunhas humidades. Os cables están entubados na fachada. O baixo de protección civil está en mal estado. É un muro de ladrillo visto pero a metade deles están rotos ou furados.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2459069 NG2725N RUA PI Y MARGALL, 69 271 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 6 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 2 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Péchanse terrazas en fachada. Hai algunhas humidades. Os cables están entubados na fachada. O baixo de protección civil está en mal estado. É un muro de ladrillo visto pero a metade deles están rotos ou furados. A cuberta está en bo estado.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2459070 NG2725N RUA PI Y MARGALL, 67 144 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 6 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 2 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS a estrutura vése porque está aberto o baixo, e polo menos ahí vése ben. Carpinterías de aluminio. Hai unha escaleira sobre o muro de ladrillo que está en mal estado (o muro). Non se ve se é un engadido. Valórase a cuberta polo conxunto.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2459071 NG2725N RUA PI Y MARGALL, 65 75 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 6 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Vése de materiais pobres, pero está benm. O único que ten son novas carpinterías de aluminio. Cables no exterior da fachada e canalón un pouco vello.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2459072 NG2725N RUA PI Y MARGALL, 63 108 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 3 Semiocupada 0 Baleiras 2	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 2 CUBERTA INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Canalóns polo exterior da fachada e cables de antenas e electricidade. O baixo está baleiro.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2459073 NG2725N RUA PI Y MARGALL, 61 129 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 2 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Carpinterías de aluminio novas nas dúas primeiras plantas residenciais. Amplíouse unha planta. Aprécianse fendas á altura do forxado da ampliación. Mirar se é trasteiro ou baixo cuberta. No telefonillo só aparecen B+III.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2459074 NG2725N RUA PI Y MARGALL, 59 169 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Carpinterías de aluminio. Alteración en baixo por comercio. Ampliación dunha planta e trasteiro ou baixo cuberta. Hai que miralo.	



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2459075 NG2725N RUA PI Y MARGALL, 57 355 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Obsérvanse 5 plantas. Non se ve se hai algunha máis. No baixo non hai nada, polo que non se conta como planta ocupada.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2459077 NG2725N RUA PI Y MARGALL, 53 242 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 1 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Pecháronse as terrazas e os balcóns. Debe ser polo ruído de coches da rúa.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2459078 NG2725N RUA PI Y MARGALL, 51 129 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 0 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Baleiro o baixo. Hai que mirar, comparando con fotos anteriores, se a última planta pechouse ou era así en proxecto.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2459079 NG2725N RUA PI Y MARGALL, 49 193 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Baixo baleiro.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2459080 NG2725N RUA PI Y MARGALL, 47 122 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 6 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Está moi sucia a fachada, o que a fai ter un aspecto bastante envellecido, aínda que debería ser de nova planta 5.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2459081 NG2725N RUA PI Y MARGALL, 45 126 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 3 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 2 CUBERTA INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Pechouse un dos balcónsda última planta. Os ocos está moi alterados. Introdúcese unha carpintería de menor tamaño e tápase o resto do oco. A fachada ten humidades nos balcóns e hai fendas na cornisa. Hai que restauralo, on se preocuparon por mantelo.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2459082 NG2726S RUA PI Y MARGALL, 43 374 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 6 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 4 FACHADA 4 4 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS E APEOS Nº DE FASES 1 AMPLIACIÓNS E AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Ábrese un oco para garaxe. Carpinterías de aluminio. Amplíase unha planta e agrégase un volume.	



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2459083 NG2726S RUA PI Y MARGALL, 41 118 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 2 Semiocupada 0 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2 2	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1 	OBSERVACIÓNS Hai dúas plantas coas persianas baixadas. Parecen máis vacías que ocupadas. Óxido na fachada. Vénse os ferros dos forxados.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2459084 NG2726S RUA PI Y MARGALL, 39 134 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 6 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 4 CUBERTA 4 4 INSTALACIÓNS 4 4 GLOBAL 4 4	MODIFICACIÓNS REHABILITACIÓN FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Ampliada e rehabilitada. Carpintería e barandas novas (aluminio e aceiro).	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2459085 NG2726S RUA PI Y MARGALL, 37 143 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 FACHADA 2 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2 2	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1 	OBSERVACIÓNS Baixo abandonado e na primeira planta hai puntais para que non caia o balcón. O resto das plantas está en bo estado (aparentemente, xa que non se ve o interior) e ocupadas. A primeira está ocupada seguro. Carpinterías novas de aluminio.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2459086 NG2726S RUA PI Y MARGALL, 35 180 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 1 FACHADA 1 CARPINTERIAS 0 CUBERTA 0 INSTALACIÓNS 0 GLOBAL 1 1	MODIFICACIÓNS VACIADO FACHADA Nº DE FASES 1 	OBSERVACIÓNS Só se mantén a fachada e non está en moi bo estado. Apenas ten carpinterías e as que están están na súa maioría rotas.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2459087 NG2726S RUA PI Y MARGALL, 33 152 m ² ☒	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 	OBSERVACIÓNS Solar en construción. Exp: 46.190/ 421	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2459088 NG2726S RUA PI Y MARGALL, 31 194 m ² ☒	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 	OBSERVACIÓNS Solar en construción. Exp: 46.190/ 421	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2459089 NG2726S RUA PI Y MARGALL, 25 220 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 7 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 4 FACHADA 4 4 CARPINTERIAS 4 4 CUBERTA 4 4 INSTALACIÓNS 4 4 GLOBAL 4 4	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES 1 	OBSERVACIÓNS Parecen 7 plantas.	



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2459090 NG2726S RUA PI Y MARGALL, 23 204 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 0 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS A planta baleira é a do baixo. Non se ve se hai planta en terraza.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2459091 NG2726S RUA PI Y MARGALL, 21 216 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Alteración do baixo (Caixa Galicia)	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2459092 NG2726S RUA PI Y MARGALL, 19 237 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS REHABILITACIÓN FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Novas carpinterías. Aínda baleiro. Acaba de rematar a construción. Non se ve o interior para poder dicir se é rehabilitación, reforma, nova planta... Carpintería nova de aluminio. Barandas na última planta de aluminio.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2459093 NG2726S RUA ANGUSTIAS, 9 211 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 FACHADA 2 CARPINTERIAS 1 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Carpinterías de aluminio en primeira planta. Fachada con moitas manchas de humidade. Humidade ó lado do canalón en planta baixa.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2459094 NG2726S RUA ANGUSTIAS, 7 124 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Cableado por fachada e cruzando a rúa. Canalón por fachada e un pouco antigo. Falta mantemento de fachada. Vénse humidades e suciedade.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2459801 NG2725N AVDA CAMELIAS, 10 323 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 9 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 1 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Conxunto coa 24598_02. Baixo ocupado. O resto das plantas parecen baleiras (cristais rotos). Na primeira planta hai coches. A última parece un almacén. Na parte que da á Rúa Camélias pecháronse algúns balcóns.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2459802 NG2725N AVDA CAMELIAS, 12 357 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 1 Semiocupada 1 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 1 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Parcela con dúas fachadas. Rúa Romil, 13. - Avda Camélias, 12, Baixo ocupado. O resto das plantas parecen vacías (cristais rotos). Na primeira planta hai coches. Última planta parece un almacén. Na parte da Rúa Camélias pecháronse algúns balcóns.	 



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2459806 NG2725N RUA ROMIL, 15 223 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 6	MODIFICACIÓNS REHABILITACIÓN e REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Pintada a fachada. Pintadas as carpinterías orixinais. (onde aínda houbese). Algunhas teñen carpinterías de aluminio (portal). Dous baixos ocupados xa en funcionamento.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2459807 NG2725N RUA ROMIL, 13 350 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 1 2 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 1 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 21 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Última planta non se v, non se sabe se está ocupada ou non. Pecháronse algúns balcóns. Fachada está bastante deteriorada. Precisa mantemento. Algúns dos cables das instalacións atravesan o cerramento. 2 baixos ocupados. Portal en bo estado. Parece que a última planta é unha ampliación.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2460001 NG2726S RUA PI Y MARGALL, 12 90 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 2 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Edificación do ano 1876. Fachada de sillería, sen cuidados (nin limpeza nin reparación). Cables e telefonía no exterior da fachada. Non se ven os canalóns. Na primeira, segunda planta e baixo cambiouse a carpintería orixinal de madeira por unha nova de aluminio. A das plantas superiores é de aluminio pero de peor calidade. No baixo hai decoración exterior de aplacado de pedra (Alteración). Cuberta de fibrocemento en bo estado.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2460002 NG2726S RUA PI Y MARGALL, 14 94 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 1 Semiocupada 0 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS En cuanto a estado xeral parece regular, pero está ocupada. Hai un baixo cuberta. A cuberta vése pouco, pero debe estar como o resto da edificación. O canalón vai polo exterior da fachada. É antigo, está oxidado e abollado. Cables en fachad. As carpinterías do baixo están en mal estado. (o baixo está abandonado). Cuberta de uralita no calexón.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2460003 NG2726S RUA PI Y MARGALL, 16 124 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 3 Semiocupada 0 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Instalacións no exterior. Canalóns no exterior. Hai unha mancha de humidade no exterior debaixo do canalón. Alteracións pola tenda do baixo no portal e rótulo de publicidade. Carpinterías de madeira deterioradas pola humidade. O baixo está desocupado por alquiler. Na fachada hai problemas de humidade. As carpinterías da segunda planta son novas de aluminio. Alteración. Cuberta de tella en bo estado, pero precisaría mantemento.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2460004 NG2726S RUA PI Y MARGALL, 18 199 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 2 CUBERTA INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 2 AGREGADOS	OBSERVACIÓNS As carpinterías son novas de laumínio cun ritmo que rompe o conxunto. Son de cor gris e dunha única fiestra. Canalóns por fachada incluso atravesando a cornisa de sillería da fachada. Cables de antena por fachada. (un solto). Alteracións no baixo causadas pola publicidade e peche de comercio. Cuberta de tella en bo estado, pero precisaría mantemento.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2460005 NG2726S RUA PI Y MARGALL, 20 134 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 1 Semiocupada 0 Baleiras 3	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 1 CUBERTA INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS A cuberta non se ve, pero como a última planta está abandonada pode ser que esté nun estado regular. Os cables das antenas están por fachada. Os canalóns van por fóra, pero non aparentan mal estado. A ampliación ten un acabadodistinto ó da sillería das plantas inferiores. Peor estado, estáse desconchando. Cuberta de tella en bo estado.	



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2460006 NG2726S RUA PI Y MARGALL, 22 123 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 3 Semiocupada 0 Baleiras 2	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 1 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS En dúas das plantas residenciais cambiouse a carpintería orixinal de madeira por putra de aluminio. Valóranse as dúas. Canalón exterior en bo estado. Non hai cables. Alteración: carpinterías. Cuberta de fibroemento en estado regular.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2460007 NG2726S RUA PI Y MARGALL, 24 123 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 3 Semiocupada 0 Baleiras 2	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Obsérvanse 5 plantas. Habería que ver se hai algunha máis. As baleiras é porque é nova planta.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2460008 NG2726S RUA PI Y MARGALL, 26 77 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 0 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 1 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 1 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 3 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Hai unha ampliación en cuberta e en fachada. Non se sabe en cuantas fases se fixo. Modifícanse as carpinterías da segunda planta residencial, e fan que se distorsionen os ocós. A medianeira vése en bo estado. Na cuberta véñse materiais novos. Cable pola fachada e parabólica. O canalón de pluviais recolle a auga dista edificación e da 24600_07. Hai humidade rodeando o canalón. Moito cableado en planta baixa. Reconfiguración en cuberta.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2460009 NG2726S RUA PI Y MARGALL, 28 153 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 4	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 1 FACHADA 2 CARPINTERIAS 1 2 CUBERTA 1 INSTALACIÓNS 1 GLOBAL 1	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS A cuberta non se ve, pero se o edificio está abandonado non pode esatr moi ben. Canalón exterior con humdade en planta baixa. Alteración dos baixos comerciais. Ampliación de alturas en mal estado, véñse os ladrillos. Okupas vivindo dentro. ¿Abandonado?. Os forxados caen.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2460010 NG2726S RUA PI Y MARGALL, 30 178 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Véñse 5 plantas. Non se aprecia se hai outra máis arriba.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2460011 NG2726S RUA PI Y MARGALL, 32 1.095 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 6 Semiocupada 0 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Edificio Asefal. Arquitecto Jaime Riera. Año 1976. Mirar o ano da edificación. Non se valora con 5 por non ser novísimo, aínda que está en bo estado. Baixos desocupados. Cuberta de paneis sandwich en moi bo estado. Rehabilitouse o edificio comercial para edificio residencial.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2460012 NG2726S RUA PI Y MARGALL, 36 385 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 8 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 1 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Está en bo estado, un pouco deteriorado polo paso do tempo. Haberá que mirar o ano da construción e ver porqué está en este estado, xa que aparenta vello. Quizáis sexan as carpinterías e persianas. Cables exteriores e alumbrado. Alteracións de peches de balcóns e carpinterías. Cuberta recente, en bo estado.	



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2460013 NG2726S RUA PI Y MARGALL, 38 466 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 8 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 1 3 CUBERTA INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Está en bo estado, un pouco deteriorado polo paso do tempo. Haberá que mirar o ano da construción e ver porqué está en este estado, xa que aparenta vello. Quizáis sexan as carpinterías e persianas. Cables exteriores e alumbrado. Alteracións de peches de balcóns e carpinterías.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2460014 NG2726S RUA PI Y MARGALL, 40 364 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 8 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Alteracións por peche de balcóns. Cables en fachada.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2460019 NG2726S RUA LLORENTE, 11 956 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 4	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Edificio novo xunto coas parcelas, 21, 22, 23. Está aínda en construción, polo que as súas plantas están todas baleiras.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2460021 NG2726S RUA LLORENTE, 17 119 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 4	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Edificio novo xunto coas parcelas, 19, 22, 23. Está aínda en construción, polo que as súas plantas están todas baleiras.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2460022 NG2726S RUA LLORENTE, 15 41 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 4	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Edificio novo xunto coas parcelas, 19, 21, 23. Está aínda en construción, polo que as súas plantas están todas baleiras.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2460023 NG2726S RUA LLORENTE, 11 649 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 4	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Edificio novo xunto coas parcelas, 19, 21, 22. Está aínda en construción, polo que as súas plantas están todas baleiras.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2460024 NG2726S RUA LLORENTE, 7 93 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 2 2 CUBERTA INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1 AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Hai un calentador na primeira planta que atravesa a galería. Cables por fachada. A antena está caída. Péchase con galería o balcón da primeira planta. Hai unha cuberta de uralita na planta alta.	



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2460025 NG2726S RUA LLORENTE, 3 99 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 4	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Hai B+II+Baixo cuberta. Está en ruína e baleira por dentro, sen vigas nen forxados. Só se mantén en e a sillería da fachada. Pequena cuberta de uralita á entrada da segunda planta (alteración). Aún están as carpinterías orixinais de madeira, pero en moi mal estado.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2560001 NG2726S RUA ROMIL, 1 12 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 2 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Baixo ocupado.(Rei Zentolo). A fachada precisa mantemento.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2560002 NG2726S RUA FALPERRA, 45 241 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Novas carpinterías de aluminio. Importante o espazo dianteiro. Valórase a cuberta polo conxunto.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2560006 NG2725N RUA ROMIL, 9 227 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS REHABILITACIÓN FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS O edificio está reformado recentemente. Ampliouse o baixo cuberta. Carpinterías de aluminio novas.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2560007 NG2725N RUA ROMIL, 7 160 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Baixo en reforma. Reformado o primeiro. Hai peches de balcóns (¿ou apertura?). Humidades e mal estado en fachada. Cables pola fachada. Cuberta de tella orixinal en bo estado, precisaría mantemento.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2560008 NG2725N RUA ROMIL, 5 110 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 3 Semiocupada 0 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES 1 AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Entreplanta baleira.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2560009 NG2725N RUA ROMIL, 3 214 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 6 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1 AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Cables por fachada. Baixos ocupados. Carpintería de aluminio por fóra da orixinal de madeira (aínda está). Cúbrese a última planta e faise unha cuberta na terraza máis alta. Un canalón discurre de forma extrana entre as dúas fachadas. Cuberta de tella orixinal en bo estado, somentes precisaría mantemento. No agregado sen embargo hai unha cuberta de uralita, baixa calidade.	



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2761401 NG2726S RUA RONDA DON BOSCO, 1 2.823 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Bo estado en xeral. Todo ocupado xa que é un colexio.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2762801 NG2726S RUA GRANADA, 1 138 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 2 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1 AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Valórase cun 2 porque precisa mantemento. Carpinterías de aluminio.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2762802 NG2726S RUA GRANADA, 3 82 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 2 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 2 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REHABILITACIÓN FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS A fachada precisa mantemento.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2762803 NG2726S RUA GRANADA, 5 69 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 3	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 1 FACHADA 1 CARPINTERIAS 1 CUBERTA 1 INSTALACIÓNS 1 GLOBAL 1	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 1 AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Agregado na última planta de uralita (en moi mal estado). Humidades e suciedade. Planta baixa abandonada. O canalón está solto.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2762804 NG2726S RUA GRANADA, 7 63 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 2 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 FACHADA 1 CARPINTERIAS 1 2 CUBERTA 1 INSTALACIÓNS 1 GLOBAL 1	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Ampliación última planta con peor material. Baixo baleiro. Fachada sucia e con humidades. Carpinterías novas de aluminio. Vénse herbas na cuberta. Cables en fachada.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2762805 NG2726S RUA GRANADA, 9 55 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 2 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 FACHADA 2 1 CARPINTERIAS 1 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS A última planta é unha ampliación. A fachada precisa mantemento. Canalón novo na cuberta. Carpinterías novas de aluminio.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2762806 NG2726S RUA GRANADA, 11 109 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 3 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 FACHADA 0 1 CARPINTERIAS 1 3 CUBERTA 1 INSTALACIÓNS 1 GLOBAL 1	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS A última planta é ampliación. Ocos tapados. Carpintería en moimal estado. Humidades e suciedade en fachada. Cornisa con herbas. Na medianeira vése o ladrillo. Valoración da estrutura polo conxunto.	 



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2762807 NG2726S RUA GRANADA, 13 90 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 2 Semiocupada 0 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 1 FACHADA 1 1 CARPINTERIAS 1 1 CUBERTA 1 1 INSTALACIÓNS 1 1 GLOBAL 1 1	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS A última planta é unha ampliación e de peor material (uralita e ladrillo revestido). Fachada con suciedade e humedades. Carpinterías en primeira planta de madeira orixinais. Canalón vello.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2762808 NG2726S RUA GRANADA, 15 72 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 4	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 1 FACHADA 1 1 CARPINTERIAS 1 1 CUBERTA 1 1 INSTALACIÓNS 1 1 GLOBAL 1 1	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS A última planta é unha ampliación. Ocos tapiados. Carpintería en moi mal estado. Humedades e suciedade en fachada. Cornisa con herbas. Na medianera vése o ladrillo. Valoración da estrutura polo conxunto.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2762809 NG2726S RUA GRANADA, 17 90 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 1 Semiocupada 0 Baleiras 2	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 1 FACHADA 1 1 CARPINTERIAS 1 3 CUBERTA 1 3 INSTALACIÓNS 1 1 GLOBAL 1 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1 	OBSERVACIÓNS Fachada moi sucia, deteriorada e con humidades. Alteración por reforma na cuberta. Coroa de formigón para elevar a cuberta. Cables pola fachada. Canalón novo.. O calentador sae pola fiestra. Segunda planta abandonada. Valoración da estrutura polo conxunto.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2762810 NG2726S RUA GRANADA, 19 88 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 1 Semiocupada 0 Baleiras 2	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 1 1 FACHADA 1 1 CARPINTERIAS 1 1 CUBERTA 1 1 INSTALACIÓNS 1 1 GLOBAL 1 1	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1 	OBSERVACIÓNS Barandas on óxido. Ocos tapiados. Fachada con suciedade e humidades. Canalón vello e discontinuo nun lateral. Carpinterías de madeira orixinais.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2762811 NG2726S RUA GRANADA, 21 88 m ² ☒	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 1 1 FACHADA 1 1 CARPINTERIAS 1 1 CUBERTA 1 1 INSTALACIÓNS 1 1 GLOBAL 1 1	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 	OBSERVACIÓNS Solar baleiro.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2861202 NG2726S RUA PRACER, 33 205 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 4 FACHADA 2 4 CARPINTERIAS 4 4 CUBERTA 4 4 INSTALACIÓNS 4 4 GLOBAL 4 4	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES 1 	OBSERVACIÓNS Obra nova. Semiocupada.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2861203 NG2726S RUA PRACER, 37 115 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 3 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 2 FACHADA 2 2 CARPINTERIAS 1 2 CUBERTA 1 2 INSTALACIÓNS 1 2 GLOBAL 1 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Forman un conxunto. A esta edificación ampliouse unha planta con sillería. A fachada está regular.: presenta humidades e suciedade. A carpintería orixinal de madeira está moi deteriorada. Nas dúas plantas altas é de aluminio. Vénse as armaduras dos forxados dos balcóns. Cables pola fachada. Baixo abandonado. Herbas na cornisa.	



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2861204 NG2726S RUA PRACER, 39 110 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 1 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS E AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Arranxouse a galería pero agora é de carpintería de aluminio. Ten unha ampliación que é un peche de carpintería de aluminio e terraza.(agregado). A fachada presenta humidaes e suciedade.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2861205 NG2726S RUA PRACER, 41 92 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 1 2 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Manténse a galería de madeira. Valórase nas carpinterías cun 1 a galería e cun 2 o resto. Niste caso a fachada está ben. Cables en fachada. Ocupado o baixo. Carpintería de aluminio nova en baixo.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2861206 NG2726S RUA RONDA DON BOSCO, 5 129 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 6 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 3 AMPLIACIÓNS E AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Alteración na primeira planta por galería. Carpintería de aluminio en substitución da de madeira orixinal. Cables na fachada. Suciedade e humidade na fachada. A última planta é unha ampliación. Na parte traseira aparecen agregados. Portal con escaleira de madeira. (estado regular).	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2861207 NG2726S RUA RONDA DON BOSCO, 5 91 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 6 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 1 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Alteracións por ocos. Barandas con óxido. Baixo ocupado. Humidade e suciedade na fachada. A última planta parece unha ampliación. Cables en fachada. Carpinterías orixinais de madeira substituídas por outra de aluminio. Na medianera vense humidades á altura da cuberta.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2861208 NG2726S RUA RONDA DON BOSCO, 3 106 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 2 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 1 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Carpinterías orixinais de madeira e substituídas nunha planta por aluminio. Chapa de cinc na cuberta tapando a cornisa. Esta chapa está en moi mal estado. Alteración no baixo pola farmacia. A fachada presenta suciedades e humidades así coma falta de pintura. Canalón con óxido.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2862001 NG2726S RUA PROGRESO, 2 219 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Edificación nova en construción.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2862003 NG2726S RUA PROGRESO, 6 130 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 3 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 1 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS A última planta é unha ampliación. Cables en fachada. Fachada con suciedade e humidades. Alteración do baixo por local comercial. Portal en bo estado.	



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2862004 NG2726S RUA LOPEZ DE NEIRA, 36 153 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS REHABILITACIÓN FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Últimas plantas ampliadas coa rehabilitación. Carpinterías novas de aluminio.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2862006 NG2726S RUA LOPEZ DE NEIRA, 38 253 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 3 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 1 GLOBAL 1	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 1 AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Cuberta de uralita na planta alta. Ver se a última planta é ampliación. Fachada con humidades e cables. Canalón en mal estado.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2862007 NG2726S RUA LOPEZ DE NEIRA, 40 126 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 1 Semiocupada 0 Baleiras 3	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 FACHADA 2 CARPINTERIAS 1 CUBERTA 1 INSTALACIÓNS 1 GLOBAL 1	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Baixo, primeira e segunda plantas abandonados. Cuberta mal: tellas rotas e verdín. Canalón roto. (falta o tramo do medio). Fachada sucia e con humidades. Valoración da estrutura polo conxunto.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2862008 NG2726S RUA LOPEZ DE NEIRA, 42 104 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS REHABILITACIÓN FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS E AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Rehabilitada. Cheminea nova (agregado). Apeo do garaxe. A última planta parece unha ampliación. Carpinterías de madeira. Non se ve se está ocupada ou non.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2862009 NG2726S RUA LOPEZ DE NEIRA, 44 83 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 3	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 1 GLOBAL 1	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Baixo abandonado. Véndense a primeira e segunda plantas. Cristais rotos. Fachada sucia e con humidades. As últimas plantas son ampliacións. Mantén as carpinterías orixinais de madeira.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2862010 NG2726S RUA LOPEZ DE NEIRA, 46 102 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 1 Semiocupada 0 Baleiras 3	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 1 GLOBAL 1	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Baixo baleiro, abandonado. Plantas primeira e segunda en venta. A fachada presenta humidades, deterioro e suciedade. Cables en fachada. Canalón vello rodeado de humidade. ¿Alteración en baixo por local?. Valoración da estrutura polo conxunto.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2862011 NG2726S RUA LOPEZ DE NEIRA, 50 100 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS REHABILITACIÓN FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Pub en planta baixa. Carpintería de aluminio (distintas en planta baixa). Coa parcela 28620_12 fai un conxunto, teñen o mesmo portal. Os pisos van do A ó G.	



REFERENCIA CATASTRAL: 2862012 NG2726S DIRECCIÓN: RUA LOPEZ DE NEIRA, 50 SUPERFICIE: 97 m ² SOAR ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS REHABILITACIÓN FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Portal totalmente novo reformado. Carpinterías novas de aluminio en tódalas plantas. Un pouco de humedade na fachada. Haberá que ver se algunha das plantas é ampliación. Baixo: Teatro social Lomarti.	
REFERENCIA CATASTRAL: 2862013 NG2726S DIRECCIÓN: RUA MARIA AUXILIADORA, 2 SUPERFICIE: 94 m ² SOAR ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 2 3 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS REHABILITACIÓN FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Edificación rehabilitada. Carpinterías de aluminio nalgunhas plantas. Carpinterías de madeira orixinais noutras. A última planta é unha ampliación.	
REFERENCIA CATASTRAL: 2862014 NG2726S DIRECCIÓN: RUA MARIA AUXILIADORA, 4 SUPERFICIE: 87 m ² SOAR ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS A última planta é unha ampliación. Alteración de ocos na última planta. Fachada con humidades e suciedade. Cornisa con humidades. Baixo ocupado.	
REFERENCIA CATASTRAL: 2862015 NG2726S DIRECCIÓN: RUA MARIA AUXILIADORA, 6 SUPERFICIE: 98 m ² SOAR ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REHABILITACIÓN FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Cables en fachada. Está rehabilitada e aumentáronlle unha planta. Baixo ocupado con restaurante. A primeira planta ten carpintería de aluminio. O bo estado xeral é só exterior. Por dentro non se rehabilitou nada. Hai humidaes e materiais deteriorados.	
REFERENCIA CATASTRAL: 2862016 NG2726S DIRECCIÓN: RUA MARIA AUXILIADORA, 16 SUPERFICIE: 64 m ² SOAR ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 3 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 FACHADA 1 CARPINTERIAS 1 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 1 GLOBAL 1	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Fachada con suciedade e humidades. Cables e antenas en fachada. Chapa dobrada na cornisa. Carpinterías orixinais de madeira. Valoración da estrutura polo conxunto.	
REFERENCIA CATASTRAL: 2862017 NG2726S DIRECCIÓN: RUA RONDA DON BOSCO, 27 SUPERFICIE: 95 m ² SOAR ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 2 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 FACHADA 1 CARPINTERIAS 1 CUBERTA INSTALACIÓNS 1 GLOBAL 1	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 1 AGREGADOS	OBSERVACIÓNS A fachada presenta humedades, suciedade e deterioro na sillería. Barandas vellas e con óxido. Carpinterías orixinais de madeira. Porta do portal ten unha chapa con óxido porque está rota. Valoración da estrutura segundo conxunto. Cables en fachada. Antenas en balcóns.	
REFERENCIA CATASTRAL: 2862018 NG2726S DIRECCIÓN: RUA RONDA DON BOSCO, 25 SUPERFICIE: 102 m ² SOAR ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REHABILITACIÓN FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS As últimas plantas son unha ampliación. Rehabilitouse. Carpintería nova de aluminio. A cuberta e fachada presentan humedade e suciedade, pero aínda así valorárase cun 3. Portal totalmente novo.	



REFERENCIA CATASTRAL: 2862019 NG2726S DIRECCIÓN: RUA RONDA DON BOSCO, 23 SUPERFICIE: 96 m² SOAR ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 6 Semiocupada 0 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 3 CUBERTA INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Alteración en planta baixa por carpintería de aluminio. O mesmo en planta alta. Baixo baleiro. Cables en fachada. A fachada presenta humidades e suciedade, o mesmo que a cornisa.Agregado: cuberta de uralita en planta alta. Carpintería de aluminio. Ampliación dun módulo na planta alta. A fachada precisa mantemento. Antenas en balcóns.	
REFERENCIA CATASTRAL: 2862020 NG2726S DIRECCIÓN: RUA RONDA DON BOSCO, 21 SUPERFICIE: 68 m² SOAR ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 2 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 1 2 CUBERTA INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Alteración de ocos por persinas. Fachada con suciedade e humidades. Cables en fachada. Carpinterías orixinais de madeira en mal estado.	
REFERENCIA CATASTRAL: 2862021 NG2726S DIRECCIÓN: RUA RONDA DON BOSCO, 19 SUPERFICIE: 54 m² SOAR ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 1 2 CUBERTA 1 INSTALACIÓNS 1 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1 AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Humidades no volume que sobreesae e deterioro do revestimento do forxado. Suciedade. Alteración por carpinterías de aluminio novas. (enrasa coa fachada). Cables en fachada. Canalón en mal estado. Agregado en planta alta. Á medianeira estáselle caendo a lámina impermeabilizante.	
REFERENCIA CATASTRAL: 2862022 NG2726S DIRECCIÓN: RUA RONDA DON BOSCO, 17 SUPERFICIE: 107 m² SOAR ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 CUBERTA INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Cables en fachada. Carpintería de madeira. Humidades e suciedade na fachada. Ocupado o baixo. O portal ten humidades, precisa reforma, pero mantéñse ben.	
REFERENCIA CATASTRAL: 2862023 NG2726S DIRECCIÓN: RUA MARIA AUXILIADORA, 10 SUPERFICIE: 26 m² SOAR ☐	OCUPACIÓN Ocupadas Semiocupada Baleiras	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS	
REFERENCIA CATASTRAL: 2862024 NG2726S DIRECCIÓN: RUA RONDA DON BOSCO, 15 SUPERFICIE: 39 m² SOAR ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 1 FACHADA 1 CARPINTERIAS 1 CUBERTA 1 INSTALACIÓNS 1 GLOBAL 1	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS	
REFERENCIA CATASTRAL: 2862029 NG2726S DIRECCIÓN: RUA RONDA DON BOSCO, 9 SUPERFICIE: 530 m² SOAR ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS REHABILITACIÓN FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Rehabilitación máis ampliación de nova planta. Portal aínda con plásticos de construción. On se ve se está ocupado ou non.	



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2862030 NG2726S CXON POMBA, 31(D) 36 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas ☐ Semiocupada ☐ Baleiras ☐	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA ☐ ☐ FACHADA ☐ ☐ CARPINTERIAS ☐ ☐ CUBERTA ☐ ☐ INSTALACIÓNS ☐ ☐ GLOBAL ☐ ☐	MODIFICACIÓNS REFORMA ☐ FACHADA ☐ Nº DE FASES ☐ 1	OBSERVACIÓNS Cuberta con verdín e tellas a substituír, Carpinterías de aluminio pero de baixa calidade. Desconchados na fachada. Cables na fachada. Humidades.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2862031 NG2726S RUA PRACER, 31 76 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas ☐ Semiocupada ☐ Baleiras ☐	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA ☐ 4 FACHADA ☐ 2 CARPINTERIAS ☐ 3 CUBERTA ☐ 3 INSTALACIÓNS ☐ 2 GLOBAL ☐ 3	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA ☐ FACHADA ☐ Nº DE FASES ☐ 1	OBSERVACIÓNS Insatación de aire acondicionado en cuberta. Humidades e oxidación en chapas. É nova planta pero non está en moi bo estado. O baixo está baleiro.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2862032 NG2726S RUA MARIA AUXILIADORA, 8 63 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas ☐ Semiocupada ☐ Baleiras ☐	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA ☐ ☐ FACHADA ☐ ☐ CARPINTERIAS ☐ ☐ CUBERTA ☐ ☐ INSTALACIÓNS ☐ ☐ GLOBAL ☐ ☐	MODIFICACIÓNS FACHADA ☐ Nº DE FASES ☐ ☐	OBSERVACIÓNS	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2862501 NG2726S RUA LOPEZ DE NEIRA, 9 446 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas ☐ Semiocupada ☐ Baleiras ☐	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA ☐ 4 FACHADA ☐ 4 CARPINTERIAS ☐ 4 CUBERTA ☐ 4 INSTALACIÓNS ☐ 4 GLOBAL ☐ 4	MODIFICACIÓNS REHABILITACIÓN ☐ FACHADA ☐ Nº DE FASES ☐ 1	OBSERVACIÓNS O baixo está desocupado. A rehabilitación non é moi boa. Non se ve se está ocupada ou non. Faltaría a outra parte da parcela que parece outra edificación independente. Valórase: Baixo baleiro e 3 plantas semiocupadas. Pisos de A- G. Alquiler: Apartamento un dormitorio. Salón- cocina. 1 baño. 40m2. 500 euros con comunidade incluída. Venta: Estudio a estrear. Calefacción. Sen garaxe nin trasteiro. 152,000 euros (25,291,000). 30 m2 útis.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2862503 NG2726S RUA DR. CADAVAL, 27 367 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas ☐ Semiocupada ☐ Baleiras ☐	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA ☐ 3 FACHADA ☐ 3 CARPINTERIAS ☐ 2 ☐ 3 CUBERTA ☐ ☐ INSTALACIÓNS ☐ 2 ☐ GLOBAL ☐ 3	MODIFICACIÓNS FACHADA ☐ Nº DE FASES ☐ 1	OBSERVACIÓNS Autor: Manuel Gomez Román, arq. 1945. Baixo ocupado con restaurante- cafetería. Cambio nalgúñas plantas ds arpinterías orixinais de madeira por outras de aluminio. Portal en bo estado.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2862504 NG2726S RUA DR. CADAVAL, 21 294 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas ☐ Semiocupada ☐ Baleiras ☐	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA ☐ 3 FACHADA ☐ 3 CARPINTERIAS ☐ 2 ☐ CUBERTA ☐ ☐ INSTALACIÓNS ☐ 2 ☐ GLOBAL ☐ 2	MODIFICACIÓNS REFORMA ☐ FACHADA ☐ ALTERACIÓNS ☐ Nº DE FASES ☐ 1	OBSERVACIÓNS O baixo está totalmente alterado polos comercios. Insatación de aire acondicionado na fachada.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2862802 NG2726S RUA PROGRESO, 10 101 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas ☐ Semiocupada ☐ Baleiras ☐	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA ☐ 3 FACHADA ☐ 2 CARPINTERIAS ☐ 3 CUBERTA ☐ 3 INSTALACIÓNS ☐ 3 GLOBAL ☐ 3	MODIFICACIÓNS REFORMA ☐ FACHADA ☐ ALTERACIÓNS ☐ Nº DE FASES ☐ 1	OBSERVACIÓNS Carpinterías novas de aluminio. Necesidade de limpeza en fachada. Humidade en xuntas da cornisa. Portal novo. Alteración por discoteca no baixo.	



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2862803 NG2726S RUA PROGRESO, 12 139 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 1 Baleiras 4	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 1 FACHADA 1 CARPINTERIAS 1 CUBERTA 1 INSTALACIÓNS 1 GLOBAL 1	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Fachada sucia e con humedades. Antenas e cables. Cuberta con verdín e chapa moi deteriorada. Cristais rotos. Carpintería en mal estado. Valoración da estrutura polo conxunto.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2863001 NG2726S RUA DR. CADAVAL, 4 956 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 8 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Hai hu,edades nalgunhas partes da fachada. Polo demais está en bo estado.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2863002 NG2726S RUA DR. CADAVAL, 6 482 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 10 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 1 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 3 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Cambio de carpinterías orixinais de aluminio por outras novas pero niste caso rompen o ritmo. Alteración na pintura da pérgola (roxa). Ver cómo era a cuberta orixinal. A fachada está ben. Portal en bo estado. Baixo baleiro. Pola foto aérea vese que hai 4 alturas máis por riba da liña das cornisa. Parecen 3 fases.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2863003 NG2726S RUA DR. CADAVAL, 8 522 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Ten unha pedra do aplacado solta. Portal novo. Alteración por baixo comercial.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2863004 NG2726S RUA DR. CADAVAL, 10 460 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REHABILITACIÓN FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 2 AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Rehabilitouse. Cables en fachada. A cuberta non parece nova. Ten un patio interior dentro. Edificio extrano en cuanto a distribución. (Ver planta). Varios edificios na parcela. Parece que só se rehabilitou a fachada, pero o resto do edificio tamén está en bo estado.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2863005 NG2726S RUA DR. CADAVAL, 12 241 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 2 3 CUBERTA INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS A fachada precisa mantemento. Cables na fachada. Portal en bo estado.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2863006 NG2726S RUA DR. CADAVAL, 14 154 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 2 CUBERTA INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Portal en bo estado.	



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2863007 NG2726S RUA LOPEZ DE NEIRA, 22 1.003 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas Semiocupada Baleiras	<table><tr><td>8</td></tr><tr><td>0</td></tr><tr><td>0</td></tr></table>	8	0	0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	<table><tr><td>Orx.</td><td>Nov.</td></tr><tr><td>2</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>2</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td></tr></table>	Orx.	Nov.	2		2		2	3	2		2		2		2		MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES AMPLIACIÓNS E AGREGADOS	<table><tr><td>2</td></tr></table>	2	OBSERVACIÓNS Fachada ergular con suciedade e humedades. Alteración por local (cine). Ver ano de cada un. Baixo abandonado. Ver proxecto. Novas carpinterías de aluminio. Cables en fachada.	
8																													
0																													
0																													
Orx.	Nov.																												
2																													
2																													
2	3																												
2																													
2																													
2																													
2																													
2																													
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2863008 NG2726S RUA LOPEZ DE NEIRA, 24 250 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas Semiocupada Baleiras	<table><tr><td>2</td></tr><tr><td>0</td></tr><tr><td>0</td></tr></table>	2	0	0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	<table><tr><td>Orx.</td><td>Nov.</td></tr><tr><td>2</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>3</td></tr><tr><td>2</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td></tr></table>	Orx.	Nov.	2		2		1	3	2		2		2		2		MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES AMPLIACIÓNS	<table><tr><td>3</td></tr></table>	3	OBSERVACIÓNS Alteración en planta baixa por local comercial. Humedades en fachada e suciedade. Ampliación en cuberta. Carpinterías novas de aluminio. Barandas con óxido. Cables en fachada. A última planta é unha ampliación.	
2																													
0																													
0																													
Orx.	Nov.																												
2																													
2																													
1	3																												
2																													
2																													
2																													
2																													
3																													
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2863009 NG2726S RUA LOPEZ DE NEIRA, 26 263 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas Semiocupada Baleiras	<table><tr><td>0</td></tr><tr><td>0</td></tr><tr><td>0</td></tr></table>	0	0	0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	<table><tr><td>Orx.</td><td>Nov.</td></tr><tr><td>2</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td></td></tr></table>	Orx.	Nov.	2		1		1		2		1		1		1		MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES AMPLIACIÓNS E AGREGADOS	<table><tr><td>2</td></tr></table>	2	OBSERVACIÓNS Na fachada hai antenas, cables, humedades... A última planta é unha ampliación. Canalón moi vello. Valoración da estrutura polo conxunto.	
0																													
0																													
0																													
Orx.	Nov.																												
2																													
1																													
1																													
2																													
1																													
1																													
1																													
2																													
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2863010 NG2726S RUA LOPEZ DE NEIRA, 28 211 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas Semiocupada Baleiras	<table><tr><td>0</td></tr><tr><td>0</td></tr><tr><td>0</td></tr></table>	0	0	0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	<table><tr><td>Orx.</td><td>Nov.</td></tr><tr><td></td><td>4</td></tr><tr><td></td><td>4</td></tr><tr><td></td><td>4</td></tr><tr><td></td><td>4</td></tr><tr><td></td><td>4</td></tr><tr><td></td><td>4</td></tr><tr><td></td><td>4</td></tr></table>	Orx.	Nov.		4		4		4		4		4		4		4	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES	<table><tr><td>1</td></tr></table>	1	OBSERVACIÓNS	
0																													
0																													
0																													
Orx.	Nov.																												
	4																												
	4																												
	4																												
	4																												
	4																												
	4																												
	4																												
1																													
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2863011 NG2726S RUA LOPEZ DE NEIRA, 30 182 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas Semiocupada Baleiras	<table><tr><td>3</td></tr><tr><td>0</td></tr><tr><td>0</td></tr></table>	3	0	0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	<table><tr><td>Orx.</td><td>Nov.</td></tr><tr><td>3</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>2</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td></tr></table>	Orx.	Nov.	3		2		2	3	2		2		2		2		MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES	<table><tr><td>1</td></tr></table>	1	OBSERVACIÓNS Cuberta con verdín e suciedade. Carpintería de aluminio nova diante da orixinal de madeira. Fachada con humedades e suciedade. Cables en fachada. O baixo está en aluguer.	 
3																													
0																													
0																													
Orx.	Nov.																												
3																													
2																													
2	3																												
2																													
2																													
2																													
2																													
1																													
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2863012 NG2726S RUA PROGRESO, 5 196 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas Semiocupada Baleiras	<table><tr><td>6</td></tr><tr><td>0</td></tr><tr><td>0</td></tr></table>	6	0	0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	<table><tr><td>Orx.</td><td>Nov.</td></tr><tr><td></td><td>4</td></tr><tr><td></td><td>4</td></tr><tr><td></td><td>4</td></tr><tr><td></td><td>4</td></tr><tr><td></td><td>4</td></tr><tr><td></td><td>4</td></tr><tr><td></td><td>4</td></tr></table>	Orx.	Nov.		4		4		4		4		4		4		4	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES	<table><tr><td>1</td></tr></table>	1	OBSERVACIÓNS	
6																													
0																													
0																													
Orx.	Nov.																												
	4																												
	4																												
	4																												
	4																												
	4																												
	4																												
	4																												
1																													
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2863013 NG2726S RUA PROGRESO, 3 524 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas Semiocupada Baleiras	<table><tr><td>7</td></tr><tr><td>0</td></tr><tr><td>0</td></tr></table>	7	0	0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	<table><tr><td>Orx.</td><td>Nov.</td></tr><tr><td>3</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td></tr><tr><td></td><td>3</td></tr><tr><td>2</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td></tr></table>	Orx.	Nov.	3		2			3	2		2		2		2		MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES	<table><tr><td>1</td></tr></table>	1	OBSERVACIÓNS Autor: Fernando Araújo Rodríguez, arq. 1961 Fachada precisa mantemento. Barandas en mal estado. Suciedade e humedades. Carpinterías de aluminio na súa maioría novas. Valórase o conxunto regular. O portal está en bo estado. Carpinterías de aluminio en substitución das orixinais, que xa está deterioradas.	
7																													
0																													
0																													
Orx.	Nov.																												
3																													
2																													
	3																												
2																													
2																													
2																													
2																													
1																													



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2863014 NG2726S RUA PROGRESO, 1 283 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 7 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Fachada precisa mantemento. Barandas en mal estado. Suciedade e humedades. Carpinterías de aluminio na súa maioría novas. Valórase o conxunto regular. O portal está en bo estado. Carpinterías de aluminio en substitución das orixinais, que xa está deterioradas.
EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	☒				
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2863018 NG2726S RUA PRACER, 27 180 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Edificación nova. De todas formas, polo estado sería un 4. Valórase con 5 porque é nova planta. Ver agregados ou ampliacións por fotos.
EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	☒				
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2863019 NG2726S RUA PRACER, 21 218 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 FACHADA 1 CARPINTERIAS 2 3 CUBERTA 1 INSTALACIÓNS 1 GLOBAL 1	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1 AMPLIACIÓNS E AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Ampliacións e agregados na cuberta. Fachada cion desconchados e humedades. Vese a estrutura dos forxados dos balcóns. Óxido. A cuberta está levantada pola humidade. Tubos de lado a lado da fachada. Antenas en balcóns. Medianera en mal estado. A última planta é unha ampliación de peor calidade.
EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	☒				
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2863020 NG2726S RUA PRACER, 19 220 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 FACHADA 1 CARPINTERIAS 1 2 CUBERTA 1 INSTALACIÓNS 1 GLOBAL 1	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS E AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Vese a cuberta levantada polos laterais. Falso teito deteriorado. Antenas e cables na fachada. Última planta é unha ampliación. Humidade e suciedade en cuberta.
EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	☒				
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2863021 NG2726S RUA PRACER, 17 135 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 2 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1 AMPLIACIÓNS E AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Ver agregados en fotos.
EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	☒				
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2863022 NG2726S RUA PRACER, 15(D) 412 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 8 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 2 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1 AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Alteracións en peches de balcóns. Cambio de carpinterías orixinais ade madeira a carpinterías novas de aluminio. Cables en fachada.
EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	☒				
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2863023 NG2726S RUA PRACER, 13 83 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS É relativamente nova.
EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	☒				



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2863024 NG2726S RUA PRACER, 11 70 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 1 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 1 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS a última planta é unha ampliación de peor material. Balcóns bastante deteriorados, presentan humedades. Carpintería nova de aluminio. Humedades en cornisa. Cables en fachada. Canalón vello.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2863025 NG2726S RUA PRACER, 9 269 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 1 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 FACHADA 1 CARPINTERIAS 1 CUBERTA 1 INSTALACIÓNS 1 GLOBAL 1	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS As dúas últimas plantas son unha ampliación. Fachada con humedades e suciedade. Porta metálica do garaxe. Cables en fachada. Valoración estrutural segundo o conxunto.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2863026 NG2726S RUA PRACER, 7 68 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 3 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 FACHADA 1 CARPINTERIAS 1 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 1 GLOBAL 1	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS A última planta é ampliación. Fachada en moi male stado. Carpinterías de aluminio. Cables en fachada.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2863027 NG2726S RUA PRACER, 5 108 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 6 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Construída en conxunto coa parcela 28630_28. Ista parcela desaparecerá.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2863028 NG2726S RUA PRACER, 3 681 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 6 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Construída en conxunto coa parcela 28630_27. Ista parcela desaparecerá.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2863029 NG2726S RUA PRACER, 1 607 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 7 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2863030 NG2726S RUA DR. CADAVAL, 10 420 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 1 FACHADA 0 CARPINTERIAS 0 CUBERTA 0 INSTALACIÓNS 0 GLOBAL 0	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Hai fotos dende o interior da parcela 28630_04 nas que se ve o estado.	



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2863201 NG2726S RUA DR. CADAVAL, 5 903 m ² ☒	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS En construción.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2863202 NG2726S TRVA AURORA, 4 69 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS Estáse caendo o recebo da sillería. Canalón novo pero hai plantas na cuberta. Instalación de aire acondicionado en fachada e cables. A fachada principal pintouse fai pouco.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2863203 NG2726S RUA DR. CADAVAL, 9 122 m ² ☒	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS En construción.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2863301 NG2726S RUA DR. CADAVAL, 1 96 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2863302 NG2726S RUA PRINCIPE, 4 133 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Sólo está ocupado o baixo. O edificio está abandonado.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2863401 NG2726S RUA PRINCIPE, 6 300 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS REHABILITACIÓN FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES AMPLIACIÓNS E AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Ampliación de galería pola parte traseira. Rehabilitación xeral do edificio. Humedades ó lado do canalón. Alteración por baixo comercial. Todo oficinas. Gran rótulo de publicidade. O portal é novo: dobre altura na fachada. Vaciado interior e nova planta.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2863402 NG2726S RUA PRINCIPE, 8 141 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS REHABILITACIÓN FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES AMPLIACIÓNS E AGREGADOS	OBSERVACIÓNS rehabilitouse. Engadiuse unha planta, baixo cuberta, e engadiuse unha galería na terceira planta. Está valorada cun 3 porque non se considera unha boa rehabilitación. Hacia a Rúa Perú: alteración do baixo. Tamén rehabilitado, pero ten a mesma valoración que cara a Rúa Príncipe.	



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2863403 NG2726S RUA PRINCIPE, 10 156 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 3	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUTURA 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS REHABILITACIÓN FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Hai que diferenciar as ampliacións e as fases. Baixo se ocupar.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2863404 NG2726S RUA PRINCIPE, 12 88 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 3 Semiocupada 0 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Alteración en planta baixa por local comercial. A fachada precisa mantemento. Vense plantas na cornisa. O portal é novo, mentén escaleira orixinal (ver proxecto orixinal).	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2863405 NG2726S RUA LOPEZ DE NEIRA, 2 68 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 1 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUTURA 2 FACHADA 1 CARPINTERIAS 1 CUBERTA 1 INSTALACIÓNS 1 GLOBAL 1	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS E APEOS Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS E AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Baixo en bo estado. Ocupado o baixo. Humidade e deterioro en fachada. Última planta ampliada. Vese o ladrillo do deteriorado que está. Carpinterías en mal estado.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2863406 NG2726S RUA PERU, 3 161 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 2 Semiocupada 0 Baleiras 2	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUTURA 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS REHABILITACIÓN FACHADA Nº DE FASES 1 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Ver si o altito da planta superior é unha ampliación.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2863407 NG2726S RUA PERU, 1 173 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 2 Semiocupada 0 Baleiras 2	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 1 AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Cuberta de uralita na última planata. Precisa mantemento peor non está mal. Baixo baleiro.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2863801 NG2726S RUA LUGO, 2 95 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Fachada con humedades e suciedade. Alteración por publicidade. Cornisa con humedades. Reforma en baixo por bar.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2863802 NG2726S RUA LUGO, 4 70 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 1 Semiocupada 0 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUTURA 3 FACHADA 2 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Dúas plantas ampliadas (en fachada; parece que hai outra retranqueada). Baixo baleiro. Nas plantas orixinais introdúcese carpinterías de aluminio.	



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2863803 NG2726S RUA LOPEZ DE NEIRA, 14 142 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 3 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 FACHADA 2 1 CARPINTERIAS 1 2 CUBERTA INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 1	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS E APEOS Nº DE FASES 3 AMPLIACIÓNS E AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Apeo en planta baixa para local comercial. 2 plantas altas ampliadas. Hai un agregado na fachada. Carpintería novas. A fachada das últimas plantas etá moi deteriorada. Humedades e emplastos tapando fendas. Cables na fachada. Agregado na parte traseira (mal estado).	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2863804 NG2726S RUA LOPEZ DE NEIRA, 16 125 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 3 FACHADA 1 CARPINTERIAS 2 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS E APEOS Nº DE FASES 1 AGREGADOS	OBSERVACIÓNS ¿Número de fases? Alteración en planta baixa por local. Humedades en balcóns de fachada e suciedade. Cables en fachada. A cuberta aparenta regular porque vense humedades en cornisa. Cubertas en planta alta.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2863805 NG2726S RUA LOPEZ DE NEIRA, 18 51 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 3 FACHADA 2 3 CARPINTERIAS 2 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 3 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Ampliación: parecen 3 fases. Cables en fachada. Baranda nova en planta primeira.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2863806 NG2726S RUA DR. CADAVAL, 19 79 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 1 CARPINTERIAS 2 2 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 1	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS E APEOS Nº DE FASES 3 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS A última planta é unha ampliación (parece que era coma unha buhardilla e elevouse a cuberta para facer unha vivenda máis). A cuberta está ben. Alteración por baixos comerciais. Fachada moi sucia, deteriorada e con humedades. Cables en fachada. Carpinterías novas de aluminio. Antenas nos balcóns. Alteracións en ocós.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2863807 NG2726S RUA DR. CADAVAL, 17 78 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 2 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Alteración en planta baixa por local comercial. Cuberta con tellas vellas. A fachada presenta suciedade. Cables en fachada. Carpintería de aluminio enrasada coa fachadafacendo de dobre acristalamento sobre a orixinal de madeira. Baixo baleiro. Valoración de estrutura por conxunto.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2863808 NG2726S RUA DR. CADAVAL, 15 59 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 2 Semiocupada 0 Baleiras 2	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 FACHADA 1 CARPINTERIAS 3 1 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS A última planta é unha ampliación. Alteración por peche de balcóns. A fachada presenta suciedade e humedades. Alteración en planta baixa por local comercial. Cables na fachada.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2863809 NG2726S RUA DR. CADAVAL, 13 116 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Edificación de nova planta.	



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2863901 NG2726S RUA DR. CADAVAL, 7 271 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 10 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1 AGREGADOS	OBSERVACIÓNS agregados en plantas altas. Alteraciós por baixos. Instalación de aire acondicionado na fachada.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2863902 NG2726S RUA LOPEZ DE NEIRA, 6 175 m² ☒	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS Demolido. Está en construción.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2863903 NG2726S RUA LOPEZ DE NEIRA, 8 204 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 3 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS 2 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS A fachada precisa mantemento. Alteraciós en baixo por local comercial. Pode haber unha ampliación en parte alta.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2863904 NG2726S RUA LOPEZ DE NEIRA, 10 184 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 4	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 FACHADA 1 CARPINTERIAS 1 CUBERTA 1 INSTALACIÓNS 1 GLOBAL 1	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS E APEOS Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Abandonada. Alteración en baixo por local comercial. A planta alta é unha alteración.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2863905 NG2726S RUA LUGO, 1 296 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2863907 NG2726S RUA DR. CADAVAL, 9 106 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 9 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 2 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Peches de balcóns nalgúns plantas.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2864001 NG2726S RUA DR. CADAVAL, 2 761 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS REHABILITACIÓN FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS	 



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2864801 NG2726S TRVA PRINCIPE, 2 369 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REHABILITACIÓN FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Autor: Romualdo Madariaga Céspedes, arq. 1934. Oficinas en tódalas plantas. Bo estado do portal. Cables en fachada. Chea de carteis anunciante de oficinas.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2864901 NG2726S RUA POLICARPO SANZ, 1 1.222 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 6 Semiocupada 2 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 2 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS VACIADO FACHADA Nº DE FASES 1 AMPLIACIÓNS E AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Parcela con fachada a dúas rúas. Carpinterías deterioradas nas plantas altas. Ampliación de dúas plantas baixo cuberta. Morteiro do cupulín precisa mantemento. Fachada traseira: locais semiocupados no entrechán.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2864902 NG2726S RUA MARQUES DE VALLADARES, 4 182 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Parcela con fachada a dúas rúas. Carpinterías renovadas (excepto en planta 4) Precisamente de fachada. Non ten ascensor. O portal e as escaleiras son orixinais. Reformas de distribución nas plantas 2ª e 3ª (oficinas).	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2864903 NG2726S RUA MARQUES DE VALLADARES, 6 135 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 7 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 3 FACHADA 3 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS VACIADO FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Parcela con fachada a dúas rúas. Vaciado do edificio orixinal e nova planta na parcela resultante, con mantemento do pano de fachada. Ampliación de 5 plantas sobre a edificación orixinal.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2864904 NG2726S RUA MARQUES DE VALLADARES, 8 218 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Parcela con fachada a tres rúas. Edificación en construción.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2864905 NG2726S RUA POLICARPO SANZ, 3 331 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 0 Baleiras 4	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Edificio de oficinas. Baixo desocupado. Carpinterías orixinais de madeira (manteñense no 3º piso). Plantas baixa, 1ª e 2ª en rehabilitación (demolición de revestimentos e particións).	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2864906 NG2726S RUA POLICARPO SANZ, 5 307 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 3 Semiocupada 5 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Autor: Desiderio Pernas Martínez. 1974. Parcela con fachada a dúas rúas. Manchas de óxido nos paneis da fachada principal. Fachada traseira de ladrillo visto, con rotura de revestimento de vóos. O acceso ás plantas altas está no local do baixo (banco)	



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2864907 NG2726S RUA POLICARPO SANZ, 7 181 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 3	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1 AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Parcela con fachada a dúas rúas. Escapate sobreposto á fachada principal na primeira planta, a estudar si provocou alteracións graves de ocos (aparentemente só houbo eliminación de vóos de balcóns). Forxados en aparente mal estado. Medianeiras regular. A fachada traseira ten elementos de interés en bo estado (canzorros de pedra e galería de madeira).	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2864908 NG2726S RUA POLICARPO SANZ, 9 164 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS VACIADO FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Parcela con fachada a dúas rúas. Vaciado e nova planta dunha edificación existente con mantemento de fachada. Ampliación das dúas plantas altas sobre a edificación orixinal. Elementos de interés na fachada traseira (canzorros). Escaleira de madeira orixinal. Medianeira de pedra á vista na planta baixa.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2864909 NG2726S RUA POLICARPO SANZ, 11 151 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 3 Semiocupada 2 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS VACIADO FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Parcela con fachada a dúas rúas. Vaciado e nova planta con mantemento de fachada e ampliación das dúas plantas altas. Aneis do cupullín oxidados. Oficinas (pódese subir ás zonas comúns: vistas a García Barbón)	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2866801 NG2726N RUA MONTERO RIOS, 2 646 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Espacio libre acondicionado con marquesiñas e outro mobiliario urbán.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2866802 NG2726N RUA CARRAL, 34 539 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 4 FACHADA 4 4 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS VACIADO FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Baleirado e nova planta dunha edificación existente con mantemento de fachada. Ampliación das dúas plantas altas sobre a edificación orixinal. Uso hoteleiro. Consérvanse algúns elementos orixinais (piares de fundición, carpinterías, ménsulas de pedra).	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2866803 NG2726N RUA GARCIA OLLOQUI, 9 171 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 FACHADA 3 CARPINTERIAS 2 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REHABILITACIÓN FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2866804 NG2726N RUA GARCIA OLLOQUI, 7 182 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 3 FACHADA 4 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REHABILITACIÓN FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Usos: oficinas, bajos comerciais. Puesta en valor de escayolas y yesos interiores. Ascensor nuevo.	



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2866805 NG2726N RUA GARCIA OLLOQUI, 5 306 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA ☐ 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS VACIADO FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Ampliación da planta alta con reposición dos elementos de remate. Estructura de formigón. Uso: hoteleiro (podería estar comunicado co hostel "La chata" con fronte a R/ Carra).	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2866806 NG2726N RUA GARCIA OLLOQUI, 3 255 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 1 Semiocupada 0 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 FACHADA 2 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Fendas abertas debaixo do peto de cuberta. 1ª planta desocupada. Cables por fachada. Usos: bar (baixo)	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2866807 NG2726N RUA GARCIA OLLOQUI, 1 165 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA ☐ 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS VACIADO FACHADA Nº DE FASES 1 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Baleirado e nova planta dunha edificación existente con mantemento de fachada. Ampliación das dúas plantas altas sobre a edificación orixinal. Aparenta tratarse da mesma obra a realizar en 28668_08 (a estudar). Edificio en construción	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2866808 NG2726N RUA CARRAL, 20 314 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA ☐ 3 FACHADA 4 CARPINTERIAS 2 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS VACIADO FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Baleirado interior (en construción)	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2866809 NG2726N PRAZA COMPOSTELA, 35 181 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 FACHADA 3 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Manténse a escaleira orixinal. Estudiar a realidade catastral (hai dous portais independentes e dúas parcelas da mesma edificación)	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2866810 NG2726N PRAZA COMPOSTELA, 36 364 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 1 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 1 AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Cables por fachada. Canalón desmontado. Manténse a escaleira orixinal. Agregado de bufarda no tellado.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2866811 NG2726N PRAZA COMPOSTELA, 37 1.030 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA 2 CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS VACIADO FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Parcela con fachada a tres rúas. Baleirado e nova planta dunha edificación existente con mantemento de fachada (en construción) Fachada con ocos alterados (apeos) e panos de morteiro sobreposto á pedra.	



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2866814 NG2726N RUA CARRAL, 18 234 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 3 FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REHABILITACIÓN FACHADA Nº DE FASES 1 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Fachada lavada. Cuberta nova con aproveitamento baixo cuberta. Mantén a escaleira orixinal, pero os forxados son de formigón.Baixo desocupado.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2866815 NG2726N RUA CARRAL, 22 215 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS VACIADO FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Vaciado e nova planta dunha edificación existente con mantemento de fachada. Posible ampliación das dúas plantas altas sobre a edificación orixinal. A escaleira orixinal non se conserva.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2866816 NG2726N RUA CARRAL, 24 201 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Ten fendas constructivas. Manténse a escaleira orixinal.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2866817 NG2726N RUA CARRAL, 26 196 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 2 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 1 FACHADA 2 2 CARPINTERIAS 2 2 CUBERTA 2 2 INSTALACIÓNS 2 2 GLOBAL 1	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA APEOS Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Ampliación de 4 plantas altas Alteración de ocos na planta baixa (acceso ó portal). Verdins e manchas en vóos e ménsulas. Precisa mantemento de carpinterías. Fortes crebas e desplomes nos locais da planta baixa (ten testigos datados no ano 2002). Edificio abandonado, con excepción da planta baixa.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2866818 NG2726N RUA CARRAL, 28 159 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 3 Semiocupada 2 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA APEOS Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Crebas no peto da cuberta. Apeo dos ocos do local da planta baixa. Balcóns oxidados, cables por fachada.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2866819 NG2726N RUA CARRAL, 30 184 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 3 FACHADA 3 2 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS A planta baixo cuberta aparenta ser unha ampliación.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2866820 NG2726N RUA CARRAL, 32 182 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS VACIADO FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Baleirado e nova planta dunha edificación existente con mantemento de fachada. Ampliación das dúas plantas altas sobre a edificación orixinal. O acceso ás vivendas non ten resolta a accesibilidade (é a través dun banzo de escaleiras)	



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2960601 NG2726S RUA TABOADA LEAL, 3 184 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Parcela con fachada a dúas rúas. Ampliación da planta alta con retranqueo e cambio de materiais. Verdins e manchas en vóos e ménsulas.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2960602 NG2726S RUA ECUADOR, 4 84 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Verdins e manchas en vóos e ménsulas.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2960603 NG2726S RUA ECUADOR, 6 113 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 2 CARPINTERIAS 3 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Ampliación da planta alta con retranqueo e cambio de materiais. Fachada precisa mantemento. Verdins e manchas en vóos e ménsulas.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2960604 NG2726S RUA ECUADOR, 8 93 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 6 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Fachada precisa mantemento. Ampliación da (s) planta(s) alta(s) con reposición dos elementos de remate.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2960605 NG2726S RUA ECUADOR, 10 545 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 8 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Parcela con fachada a dúas rúas. Cableado visto pola fachada. Revestimento de aplacado de granito pulido non orixinal. Conxunto con 29606_06 e 29606_07	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2960606 NG2726S RUA ECUADOR, 12 404 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Parcela con fachada a dúas rúas. Cableado visto pola fachada. Mantén a escaleira orixinal. Conxunto con 29606_05 e 29606_07	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2960607 NG2736S RUA ECUADOR, 14 273 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 8 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 2 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Parcela con fachada a dúas rúas. Cableado visto pola fachada. Ampliación da planta baixo cuberta con retranqueo e cambio de materiais. Pecho de terraza da última planta con carpintería de aluminio. Conxunto con 29606_06 e 29606_05 Manchas de humidade nos petos de remate de cuberta.	



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2960608 NG2736S RUA ECUADOR, 16 168 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 4 FACHADA 3 4 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS VACIADO FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Parcela con fachada a dúas rúas. Baleirado e nova planta dunha edificación existente con mantemento de fachada. Ampliación das dúas plantas altas sobre a edificación orixinal. Uso principal: equipamento (Cruz Vermella)	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2960609 NG2736S RUA ECUADOR, 18 130 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 5 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 2 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Cableado visto pola fachada. Ampliación das plantas altas con reposición dos elementos de remate. Uso plantas baixa e primeira: hostelería.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2960610 NG2736S RUA ECUADOR, 20 396 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 6 Semiocupada 2 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 1 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Peches de terrazas con carpintería de aluminio. Verdins e manchas en vóos e ménsulas.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2960611 NG2736S RUA ECUADOR, 20 79 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 3	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 1 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2960612 NG2736S RUA FISTERRA, 13 109 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 4 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Parcela con fachada a dúas rúas. Cableado visto pola fachada. Verdins e manchas en vóos e ménsulas.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2960613 NG2736S RUA FISTERRA, 11 160 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 3 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Vivenda en planta baixa. Verdins e manchas en vóos e ménsulas.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2960614 NG2736S RUA FISTERRA, 9 187 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 3 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Manténse a escaleira orixinal.	



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2960615 NG2736S RUA FISTERRA, 7 358 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Fachada precisa mantemento (panos de morteiro visto). Manténse a escaleira e o portal orixinais.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2960616 NG2736S RUA FISTERRA, 5 119 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 5 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Non dispón de ascensor.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2960617 NG2736S RUA FISTERRA, 3 102 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 2 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS <u>REFORMA</u> FACHADA <u>ALTERACIÓNS</u> Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Alteración de ocos na planta baixa. Cableado visto pola fachada. Manténse a escaleira orixinal. Conxunto con 29606_18	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2960618 NG2736S RUA FISTERRA, 1 104 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA <u>ALTERACIÓNS</u> Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Alteración de ocos na planta baixa. Cableado visto pola fachada. Manténse a escaleira orixinal. Conxunto con 29606_17	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2960619 NG2726S RUA VENEZUELA, 13 674 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 10 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 2 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Parcela con fachada a dúas rúas. Fachada a calexón Taboada Leal de B+2 plantas. Elemento con vóos de mais de 1,20 m que precisa mantemento. Verdins e manchas en vóos e ménsulas. Ambalas dúas fachadas principais (delanteira e traseira) precisan mantemento.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2960620 NG2726S RUA TABOADA LEAL, 15 914 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 10 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS <u>REFORMA</u> FACHADA <u>ALTERACIÓNS</u> Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Parcela con fachada a dúas rúas. Fachadas traseiras e medianeiras revestidas de Aluminio. Revestimentos en mal estado. Peche de balcóns/ terrazas con carpintería de aluminio.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2960621 NG2726S RUA TABOADA LEAL, 13(A) 48 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 2 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 2 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Parcela con fachada a dúas rúas. Cableado visto pola fachada. Óxido nos elementos de protección (varandas).	



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2960622 NG2726S RUA TABOADA LEAL, 9 165 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 3 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA APEOS Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Ampliación (antiga) das plantas altas con reposición dos elementos de remate. Alteración de ocos na planta baixa.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2960623 NG2726S RUA TABOADA LEAL, 9 147 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 6 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS VACIADO FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Baleirado e nova planta dunha edificación existente con mantemento de fachada. Ampliación das dúas plantas altas sobre a edificación orixinal.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2960624 NG2726S RUA TABOADA LEAL, 7 171 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 4 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 3 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Ampliación da edificación orixinal en tres fases (plantas 2 e 3)	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2960625 NG2726S RUA TABOADA LEAL, 5 143 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 4 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 3 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Ampliación das dúas plantas altas.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2960626 NG2726S TRVA TABOADA LEAL, 3(D) 134 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 3 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Parcela con fachada a dúas rúas. Cableado visto pola fachada. Manchas de humidade na fachada. Cegado parcial de ocos na fachada.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2960627 NG2736S TRVA TABOADA LEAL, 12 347 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 2 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Parcela ocupada por varias edificacións en distintos estados de conservación. As reformas efectuadas nas edificacións son de mantemento.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2960628 NG2725S TRVA TABOADA LEAL, 3(D) 19 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas Semiocupada Baleiras	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS	



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2961001 NG2726S RUA E BLEIN BUDIÑO, 1 298 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 10 Semiocupada 1 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Parcela con fachada a dúas rúas. Peche de balcóns/ terrazas con carpintería de aluminio.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2961002 NG2726S RUA RONDA DON BOSCO, 4 1.095 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 10 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 2 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Peche de balcóns/ terrazas con carpintería de aluminio. Carpinterías orixinais de madeira. Cableado visto pola fachada. Óxido nos elementos de protección (varandas). Peche de balcóns/ terrazas con carpintería de aluminio.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2961003 NG2726S CXON SALESIANOS, 2 5.005 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Varias edificacións independentes de épocas diferentes na parcela. Parcela con fachada a tres rúas.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2961004 NG2726S CXON SALESIANOS, 4 29 m² ☒	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS Solar.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2961005 NG2726S CXON SALESIANOS, 6 82 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 1 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Galpón de recente construción.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2961006 NG2726S RUA TABOADA LEAL, 10 190 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Edificio en construción. Licencia: 50099/42 de 1/2/2005	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2961007 NG2726S RUA TABOADA LEAL, 8 123 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 2 CARPINTERIAS 3 3 CUBERTA 2 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Parcela con fachada a dúas rúas. Ampliación das plantas alta e baixo cuberta con retranqueo e cambio de materiais.	



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2961008 NG2726S RUA VENEZUELA, 1 205 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 8 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Parcela con fachada a dúas rúas. Peches de balcóns/terrazas con carpintería de aluminio. Fachada precisa mantemento.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2961101 NG2726S RUA RONDA DON BOSCO, 8 53 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 2 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REHABILITACIÓN FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2961102 NG2726S RUA RONDA DON BOSCO, 10 94 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 2 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Parcela con fachada a dúas rúas. Cableado visto pola fachada. Manchas de humidade na cornixa.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2961103 NG2726S RUA RONDA DON BOSCO, 12 61 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 3 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REHABILITACIÓN FACHADA Nº DE FASES 1 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Ampliación da bufarda na planta alta con retranqueo e cambio de materiais.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2961104 NG2726S RUA TABOADA LEAL, 2 26 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 2 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 1 INSTALACIÓNS 1 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2961105 NG2726S RUA TABOADA LEAL, 4 75 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 0 FACHADA 1 CARPINTERIAS 0 CUBERTA 0 INSTALACIÓNS 0 GLOBAL 0	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Parcela con fachada a dúas rúas.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2961106 NG2726S RUA TABOADA LEAL, 6 41 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 2 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 1 FACHADA 2 CARPINTERIAS 1 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 1 GLOBAL 1	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Parcela con fachada a dúas rúas. Crebas e xuntas abertas.	



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2962001 NG2726S RUA PROGRESO, 14 225 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 6 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 3 CUBERTA INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Portal en bo estado. A fachada precisa mantemento. Caixas de persiana en segunda planta. Cables en fachada. Alteración por baixo comercial (cambio de material).	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2962002 NG2726S RUA PROGRESO, 16 138 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 3 CUBERTA INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Portal novo, reformado. Carpintería nalgunhas plantas de aluminio. Humedades en balcóns. Fachada precisa mantemento.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2962003 NG2726S RUA PROGRESO, 18 320 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Ampliación en planta alta. Fachada sucia e humedades. O portal non está en bo estado. Cando se entra vése que o edificio non está tan ben como por fóra. Tamén cuberta de uralita no oco da escaleira.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2962004 NG2726S RUA PROGRESO, 20 513 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES 1		
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2962005 NG2726S RUA PROGRESO, 22 453 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 6 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 3 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Carpinterías novas de aluminio nalgunhas plantas.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2962006 NG2726S RUA PROGRESO, 24 320 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 3 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 FACHADA 1 CARPINTERIAS 1 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Fachada con fendas, humedades e sucias. A cuberta foi reparada pero dunha maneira bastante chapucera. Alteración do baixo por local comercial. Fendas no oco do portal e primeira planta. Valórase estrutura polo conxunto.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2962007 NG2726S RUA PROGRESO, 26 195 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 2 Semiocupada 0 Baleiras 2	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 FACHADA 1 CARPINTERIAS 1 CUBERTA 1 INSTALACIÓNS 1 GLOBAL 1	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Humedades na fachada. Cuberta e carpinterías rotas. Reforma do baixo. Non se ve a estrutura, pero valoración polo conxunto. Plantas altas abandonadas.	



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2962008 NG2726S RUA EDUARDO IGLESIAS, 18 133 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 6 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 3 FACHADA 3 3 CARPINTERIAS 3 3 CUBERTA INSTALACIÓNS 3 3 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REHABILITACIÓN FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Ampliación de 4 plantas. Cambio de carpinterías orixinais por carpinterías de aluminio. O portal é totalmente novo. A fachada orxinal aínda se conserva. Alteración en planta baixa por comercio.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2962009 NG2726S RUA EDUARDO IGLESIAS, 20 411 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 8 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1 AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Agregado en planta lata. Alteración do baixo. Edificio residencial. Plantas ocupadas na súa maior parte.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2962010 NG2726S RUA EDUARDO IGLESIAS, 22 158 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 2 Semiocupada 0 Baleiras 2	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 1 FACHADA 1 CARPINTERIAS 1 2 CUBERTA 1 INSTALACIÓNS 1 GLOBAL 1	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Ocupado só o local comercial. Está acordonado pola policía local, polo que non debe estar en bo estado. Non se pode ver o portal.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2962011 NG2726S RUA EDUARDO IGLESIAS, 24 200 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 3 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 3 CUBERTA 1 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 1	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Alteración da galería nun lateral. A cuberta vese ne mal estado. Na fachada hai humedades. El canalón está moi vello. Carpintería de madeira regular. Plantas altas hai carpinterías de aluminio. Alteración en planta baixa por bar. Humedades na fachada. O portal precisa dunha reforma.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2962012 NG2726S RUA RONDA DON BOSCO, 37 225 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 1 CUBERTA INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Humedades e suciedade na fachada. Carpinterías orixinais de madeira en bo estado. Humedades na cornisa.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2962013 NG2726S RUA RONDA DON BOSCO, 35 285 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Carpinterías novas de aluminio en todo o edificio. Cables en fachada. En xeral está en bo estado.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2962014 NG2726S RUA RONDA DON BOSCO, 33 259 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 10 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS A fachada precisa mantemento. O resto da edificación está en bo estado. Non se ev o que hai na última planta (por se hai algún agregado). Nalgunhas plantas cambiáronse as carpinterías de aluminio orixinais por outras millores do mesmo material. Canalón novo. Non hai cables en fachada. Barandas con óxido.	



REFERENCIA CATASTRAL: 2962015 NG2726S
DIRECCIÓN: RUA RONDA DON BOSCO, 31
SUPERFICIE: 386 m²
SOAR

EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES

OCUPACIÓN
Ocupadas 10
Semiocupada 0
Baleiras 0

ESTADO DA EDIFICACIÓN
Orx. Nov.
ESTRUCTURA 3
FACHADA 2
CARPINTERÍAS 2 3
CUBERTA 3
INSTALACIÓNS 2
GLOBAL 2

MODIFICACIÓNS
REFORMA
FACHADA
ALTERACIÓNS
Nº DE FASES 2
AMPLIACIÓNS

OBSERVACIÓNS
Edificio ocupado nun 90%. Ocupación residencial.
A fachada precisa mantemento.
Cambio de carpinterías orixinais de madeira por outras novas de aluminio. As de madeira non están en mal estado.
Alteracións no baixo (hai foto).



REFERENCIA CATASTRAL: 2962016 NG2726S
DIRECCIÓN: RUA RONDA DON BOSCO, 29
SUPERFICIE: 192 m²
SOAR

EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES

OCUPACIÓN
Ocupadas 9
Semiocupada 0
Baleiras 0

ESTADO DA EDIFICACIÓN
Orx. Nov.
ESTRUCTURA 3 2
FACHADA 2 1
CARPINTERÍAS 2 3
CUBERTA 2 2
INSTALACIÓNS 2
GLOBAL 2

MODIFICACIÓNS
REFORMA
FACHADA
ALTERACIÓNS
Nº DE FASES 2
AMPLIACIÓNS

OBSERVACIÓNS
Edificio residencial cunha ocupación dun 90%.
Ampliación de varias plantas.
Hai un elemento en cuberta que parece un agregado.
Instalación de aire acondicionado no exterior.
A fachada precisa mantemento.
A ampliación está en peor estado.
Cuberta de uralita.



REFERENCIA CATASTRAL: 2962017 NG2726S
DIRECCIÓN: RUA MARIA AUXILIADORA, 5
SUPERFICIE: 214 m²
SOAR

EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES

OCUPACIÓN
Ocupadas 9
Semiocupada 0
Baleiras 0

ESTADO DA EDIFICACIÓN
Orx. Nov.
ESTRUCTURA 3
FACHADA 2 3
CARPINTERÍAS 2 3
CUBERTA 3
INSTALACIÓNS 2
GLOBAL 2

MODIFICACIÓNS
REFORMA
FACHADA
ALTERACIÓNS
Nº DE FASES 1
AMPLIACIÓNS

OBSERVACIÓNS
Ampliación última planta- galería.
Estado regular.
Peche dalgúns balcóns.
Cables na fachada.
Antenas en balcóns.
A fachada precisa mantemento.



REFERENCIA CATASTRAL: 2962018 NG2726S
DIRECCIÓN: RUA MARIA AUXILIADORA, 3
SUPERFICIE: 417 m²
SOAR

EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES

OCUPACIÓN
Ocupadas 5
Semiocupada 0
Baleiras 0

ESTADO DA EDIFICACIÓN
Orx. Nov.
ESTRUCTURA 4
FACHADA 4
CARPINTERÍAS 4
CUBERTA 4
INSTALACIÓNS 4
GLOBAL 4

MODIFICACIÓNS
NOVA PLANTA
FACHADA
Nº DE FASES 1

OBSERVACIÓNS



REFERENCIA CATASTRAL: 2962019 NG2726S
DIRECCIÓN: RUA MARIA AUXILIADORA, 1
SUPERFICIE: 104 m²
SOAR

EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES

OCUPACIÓN
Ocupadas 6
Semiocupada 0
Baleiras 0

ESTADO DA EDIFICACIÓN
Orx. Nov.
ESTRUCTURA 2
FACHADA 2
CARPINTERÍAS 1 3
CUBERTA 2
INSTALACIÓNS 2
GLOBAL 2

MODIFICACIÓNS
REFORMA
FACHADA
ALTERACIÓNS
Nº DE FASES 2
AMPLIACIÓNS E AGREGADOS

OBSERVACIÓNS
Agregado: cuberta de uralita en planta alta.
Carpintería de aluminio.
Ampliación de un módulo en planta alta.
A fachada precisa mantemento.
Antenas en balcóns.



REFERENCIA CATASTRAL: 2962101 NG2726S
DIRECCIÓN: RUA DR. CADAVAL, 18
SUPERFICIE: 409 m²
SOAR

EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES

OCUPACIÓN
Ocupadas 0
Semiocupada 1
Baleiras 2

ESTADO DA EDIFICACIÓN
Orx. Nov.
ESTRUCTURA 2
FACHADA 2
CARPINTERÍAS 1
CUBERTA 3
INSTALACIÓNS 2
GLOBAL 2

MODIFICACIÓNS
REFORMA
FACHADA
ALTERACIÓNS
Nº DE FASES 1

OBSERVACIÓNS
Baixo baleiro.
Alteración da fachada por baixo comercial e garaxes.
Cables por toda a fachada.
A porta da fachada foi pintada recentemente.



REFERENCIA CATASTRAL: 2962102 NG2726S
DIRECCIÓN: RUA DR. CADAVAL, 20
SUPERFICIE: 271 m²
SOAR

EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES

OCUPACIÓN
Ocupadas 1
Semiocupada 0
Baleiras 2

ESTADO DA EDIFICACIÓN
Orx. Nov.
ESTRUCTURA 2
FACHADA 2
CARPINTERÍAS 2 3
CUBERTA 3
INSTALACIÓNS 2
GLOBAL 2

MODIFICACIÓNS
REFORMA
FACHADA
ALTERACIÓNS
Nº DE FASES 1

OBSERVACIÓNS
Baixo baleiro.
Sustitución na planta alta das carpinterías orixinais de madeira por unhas de aluminio.
Cables pola fachada.
Muro de sillería da medianeira en bo estado.
Valórase a estrutura como a fachada.
A cuberta tampouco se ve moito, pero parece que está en bo estado.






REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2962103 NG2726S RUA DR. CADAVAL, 22 231 m ² ☒	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS Solar sen edificación. Hai un galpón. Entrada e saída de vehículos.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2962104 NG2726S RUA DR. CADAVAL, 24 248 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS Reformado o baixo para local comercial. O portal non ten bo aspecto: desconchados e a carpintería interior en mal estado. Problemas menores. Haberá que mirar se podería ter incluso unha planta máis.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2962105 NG2726S RUA DR. CADAVAL, 26 263 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS Alteración do baixo bastante grande. Agregado en planta alta (non se ve moi ben). Cables pola fachada. O portal está en bo estado. Entrevese a estrutura, bo estado.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2962106 NG2726S RUA DR. CADAVAL, 28 422 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS Portal en bo estado. O edificio en xeral está en bo estado. 2 portais.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2962107 NG2726S RUA DR. CADAVAL, 32 352 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS E APEOS Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS Cambio de carpinterías orixinais de madeira por carpintería novas de aluminio nalgunha das plantas. Alteración do baixo por comercio. Cables por toda a fachada.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2962108 NG2726S RUA PROGRESO, 29 127 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS Parcela con dúas fachadas. Mesma valoración para as dúas rúas. Falta a foto dende a Rúa Progreso. A foto é de Dr. Cadaval. Por unha das fiestras vese o teito dun piso e aparenta bo estado. Valórase regular a estrutura. Moitas manchas de humedade ó lado dos canalóns á altura da planta baixa. Totalmente abandonada.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2962109 NG2726S RUA PROGRESO, 31(D) 193 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS REHABILITACIÓN FACHADA Nº DE FASES AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Obra rehabilitada. Xa tiña ampliación, non se ampliou coa rehabilitación.	 




REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2962110 NG2726S RUA PROGRESO, 27 205 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 1 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Baixo baleiro (alégase). A parte da esquerda semella unha ampliación, pero está feita co mesmo ritmo de ocós e material. Hai unhas bufardas. Ver se son para trasteiros ou baixo cubertas.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2962111 NG2726S RUA PROGRESO, 25 128 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 0 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 2 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS E APEOS Nº DE FASES 3 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Engadíronse dúas plantas cun ritmo de ocós distinto ó das dúas plantas inferiores. Pechouse a terraza da última planta. Cables cruzando toda a fachada. Humedades na cornisa. Cambiaron algunhas plantas as carpinterías orixinais por carpinterías de aluminio.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2962112 NG2726S RUA PROGRESO, 23 139 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 3	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 FACHADA 3 CARPINTERIAS 1 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Abandonada. Segue no mesmo estado que fai tres anos (foto anterior). Cables pola fachada, como en toda a rúa. A fachada presenta manchas de humidade na cornisa e balcóns. A sillería está ben. Haberá que rehabilitala ou restaurala. On se pode ver por dentro, está pechada.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2962113 NG2726S RUA PROGRESO, 21 147 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Contruíuse de novo, parece que conservando a fachada. Carpinterías novas de aluminio. O baixo está aínda baleiro.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2962114 NG2726S RUA PROGRESO, 19 142 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA APEOS Nº DE FASES 1 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Contruíuse de novo, parece que conservando a fachada. Carpinterías novas de aluminio. O baixo está aínda baleiro.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2962115 NG2726S RUA PROGRESO, 17 176 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 2 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 4 FACHADA 4 4 CARPINTERIAS 4 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS REHABILITACIÓN FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS A ampliación é obra nova. Parece que o resto tamé (vaciado), pero haberá que ver o interior e o anterior proxecto. Agora o portal está no oco da esquerda. Ten un sótano e dá a un patio interior. Entra bastante luz. Alugan apartamentos de luxo. Exp: 45.797 / 421.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2962116 NG2726S RUA PROGRESO, 15 195 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 2 Semiocupada 0 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 1 FACHADA 2 CARPINTERIAS 1 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 1	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 3 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Cables en fachada. Canalón regular. O baixo está baleiro. Foto interior. Desconchados. Escalera inclinada e en mal estado. Mal estado interior.	



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2962117 NG2726S RUA PROGRESO, 13 206 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 8 Semiocupada 0 Baleiras 2	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Ocupado na súa totalidade. É un hotel.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2962118 NG2726S RUA PROGRESO, 11 231 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 2	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 1 FACHADA 3 CARPINTERIAS 1 3 CUBERTA INSTALACIÓNS 1 GLOBAL 1	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Interior do portal: escaleiras inclinadas e caídas. Fiestra ó fondo sen carpinterías. Vense os ladrillos. Moi mal estado. Vense as dúas plantas inferiores baleiras. O resto das plantas tamén o parecen, sobre todo polo estado do portal, que é ruinoso. O canalón está roto á metade de planta. (falta un trozo). As dúas galerías superiores sson de carpintería de aluminio.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2962119 NG2726S RUA PROGRESO, 9 162 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 6 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS REHABILITACIÓN FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS cambio de carpintería (alteración). Agora son de aluminio.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2962120 NG2726S RUA PROGRESO, 5 115 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 6 Semiocupada 0 Baleiras 2	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Baixo baleiro. O protal está en bo estado. Amplíase a última planta.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2962121 NG2726S RUA LOPEZ DE NEIRA, 23 147 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 3 Semiocupada 0 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS E APEOS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Baixo baleiro. Alterado polo coercio anterior. Moita humedade ó lado do canalón. Habería que cambialo. A cuberta ten verdin, haberá que ver se funciona ben.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2962122 NG2726S RUA LOPEZ DE NEIRA, 21 144 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 4	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 1 CUBERTA 1 INSTALACIÓNS 0 GLOBAL 1	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Totalmente abandonada. As carpinterías son recuperables.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2962123 NG2726S RUA LOPEZ DE NEIRA, 19 182 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 2 Semiocupada 0 Baleiras 2	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 1 2 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 1 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Baixo baleiro (alquilase). Desconchados nas plantas altas da fachada. Acabado de pedra en planta baixa e primeira. Canalóns antigos. Vése en mal estado. Alteración en planta baixa e primeira planta. Cables no exterior da fachada.	



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2964001 NG2726S BDA PRINCIPE, 1 170 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 7 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 CUBERTA INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Cables en fachada. Fixáronse os aplacados da fachada (reforme): A fachada presenta humedades e suciedade. Precisa mantemento. Lteración do baixo por local comercial. Portal en bo estado. Ocupación residencial e de oficinas.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2964002 NG2736N RUA POLICARPO SANZ, 6 211 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 3 3 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS E APEOS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Parcela con fachada a dúas rúas. Valoración para a Rúa Polcarpo Sanz. Edificio reservado para oficinas. Todas as plantas hacia Poicarpo Sanz están ocupadas. Vnese algunhas humedades en cuberta, pero non parece que esté mal. O baixo é comercio. Non hai moito cable de instalacións na fachada, só en plantas baixas. Valoración para a Rúa Príncipe. Humedades na cornisa. A fachada precisa de mantemento.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2964003 NG2726S RUA PRINCIPE, 5 212 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REHABILITACIÓN FACHADA ALTERACIÓNS E APEOS Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Parcela con dúas fachada s. Valoración cara a Rúa Polcarpo Sanz. A fachada precisa mantemento. Non se ven cables na fachada, só en planta baixa. Todo comercio. Valoración cara a Rúa Príncipe. Cables en fachada. Algunha humidade na fachada orixinal. Todo comercio.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2964004 NG2726S RUA POLICARPO SANZ, 10 68 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 7 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Todo oficinas. Todas ocupadas. Amplouse o edificio nunha planta. O baixo está moi alterado por comercio. Bo estado en xeral. As carpinterías e a fachada precisan mantemento. A cuberta non se ve pero parece que está ben. Non se ven moitos cables na fachada. Moita publicidade en fachada.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2964005 NG2726S RUA POLICARPO SANZ, 14 228 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 8 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 1 2 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 1 AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Obsérvanse agregados ou pequenas ampliacións en cuberta. Alteración en planta superior ó cambiar cristais por eemantos opacos. O mesmo na cuberta. Humedaes en fachada. Alteracións grandes en baixo por comercio. Nun lado fixéronse os aplacados da fachada.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2964006 NG2726S RUA PRINCIPE, 13 307 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 3 FACHADA 2 3 CARPINTERIAS 2 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 3 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REHABILITACIÓN FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Ampliación de 3 plantas. Altración de baixo por comercio (La Caixa). Todas as plantas ocupadas. Fachada con humedades. Precisa mantemento. Non hai cables na fachada. Alterado o baixo por local comercial. Ampliación con galería. Ergágese un ritmo. Non é orixinal. Portal totalmente novo. Só debe conservar as portas. Escalreira á esquerda e espello en fronte.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2964007 NG2726S RUA PRINCIPE, 15 400 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 3	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 1 FACHADA 1 CARPINTERIAS 1 CUBERTA 1 INSTALACIÓNS 1 GLOBAL 1	MODIFICACIÓNS REHABILITACIÓN FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Parcela con dúas fachadas. Está en rehabilitación. Non aparece o número de expediente. "Rehabilitación de edificio de viviendas y local comercial"	 



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2964008 NG2726S RUA PRINCIPE, 17 452 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 3 FACHADA 2 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 3 3 INSTALACIÓNS 2 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REHABILITACIÓN FACHADA ALTERACIÓNS E APEOS Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Parcela con dúas fachadas. Oficinas (Colexio Vivas). Ocupación total Farmacia en planta baixa. Carpinterías novas de aluminio. Valoración da fachada a Policarpo Sanz: - Parece que a acuberta está en bo estado. Apenas hai cables na fachada. Peor estado do edificio orixinal que da ampliación. A orixinal precisa mantemento. Valoración da fachada a Rúa Príncipe: - Ampliación: levántase unha planta máis (polo menos en fachada) e engádesa unha tremenda galería. Incluso retócanse os ocos seguindo a galería. Humedades en fachada e balcóns. Alteracións en planta baixa por comercio.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2964009 NG2726S RUA POLICARPO SANZ, 22 447 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 6 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 2 CUBERTA INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REHABILITACIÓN FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Autor: Francisco Castro, arq. 1935. Alteración en baixo por comercio. Poucos cables na fachada, só en planta baixa. Destaca un volume na cuberta. Ver o proxecto orixinal para ver se xa estaba plantexado. Case todo oficina.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2964010 NG2736S RUA POLICARPO SANZ, 24 689 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS REHABILITACIÓN FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Está en fase de rehabilitación. Centro Social caixanova. Algunhas carpinterías cambiáronse (planta baixa por as propias do local). O resto restauráronse. Todo ocupado.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2964011 NG2736S RUA POLICARPO SANZ, 26 555 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS REHABILITACIÓN FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Está en fase de rehabilitación. Centro Social caixanova. Algunhas carpinterías cambiáronse (planta baixa por as propias do local). O resto restauráronse. Todo ocupado.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2964012 NG2736S RUA VELAZQUEZ MORENO, 20 497 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS REHABILITACIÓN FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Está en fase de rehabilitación. Centro Social caixanova. Algunhas carpinterías cambiáronse (planta baixa por as propias do local). O resto restauráronse. Todo ocupado.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2964013 NG2736S RUA VELAZQUEZ MORENO, 22 439 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS REHABILITACIÓN FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Está en fase de rehabilitación. Centro Social caixanova. Algunhas carpinterías cambiáronse (planta baixa por as propias do local). O resto restauráronse. Todo ocupado.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2964014 NG2736S RUA VELAZQUEZ MORENO, 24 196 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 1 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 1 CARPINTERIAS 2 3 CUBERTA 1 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS E APEOS Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Ampliación dunha planta e baixo cuberta. Despois cubriuse con uralita. Canalón vello en fachada e cables. Humedades. Materiais máis pobres en planta alta. Fachada con humedades e desconchados. Alteración en baixo por comercio. O portal está ben (precisa mantemento). A estrutura está ben.	



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2964015 NG2736S RUA VELAZQUEZ MORENO, 26 62 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 1 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Alteracións por comercio en baixo (lotería e farmacia). Pouco queda da fachada orixinal. Canalón moi vello en fachada. As novas fachadas son aplacados vellos. Lámina impermeabilizante en cuberta e tellas a substituír.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2964016 NG2736S RUA PRINCIPE, 35 257 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 1 Semiocupada 0 Baleiras 2	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS ocupado o baixo. Chama a atención a cornisa corrida. A fachada ten problemas no encontro cos balcóns (óxido). Tamén algunha humedade debaixo dos mesmos. A fachada en planta baixa e primeira está mellor.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2964017 NG2736S RUA PRINCIPE, 37 136 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS REHABILITACIÓN FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Ampliouse unha planta. Hai manchas de humedade na fachada. Hai unha parte do edificio que non se rehabilitou por pertencer a outra parcela, e estaría considerada en estado 2, aínda que se supón que a estrutura estará mellor (3).	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2964018 NG2736S RUA PRINCIPE, 33 267 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 1 Semiocupada 0 Baleiras 3	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Aínda non está ocupada, só o baixo por comercio. A ampliación xa estaba de antes. Eliminouse a publicidade da fachada. Non ten nada que ver a planta baixa da foto de fai 3 anos coa planta baixa actual.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2964019 NG2736S RUA PRINCIPE, 31 375 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 2 Semiocupada 0 Baleiras 2	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS E APEOS Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS A cornisa está bastante deteriorada. Humedades en fachada. Barandas con óxido. Carpinterías novas de aluminio nalgúñas plantas, pero están bastante mal. O último véndese e alégase. Moi alterado o baixo por comercio. Parece que a última planta é unha ampliación. Humedades en fachada.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2964020 NG2736S RUA PRINCIPE, 29 415 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 2 Semiocupada 0 Baleiras 2	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS REHABILITACIÓN FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Alteración e apeo en planta baixa por local comercial. Recén rehabilitado. Pisos de A a D. Non é moi probable, pero parece semiocupado. O portal é novo. Hai un muro de sillería cortado.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2964021 NG2736S RUA PRINCIPE, 27 394 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS REHABILITACIÓN FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Comercio: Zara. Todo comercio. A medianera está sen restaurar. Considérase a escaleira como agregado.	



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2964022 NG2726S RUA PRINCIPE, 25 439 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 1 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 FACHADA 1 CARPINTERIAS 1 CUBERTA 1 INSTALACIÓNS 1 GLOBAL 1	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS E APEOS Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS A última planta é unha ampliación. Alteracións e apeos en baixo por comercio. Abandoadas. Male satdo en xeral. As instalacións son moi vellas. Humedades e suciedade na fachada. Só ocupados os baixos. Valórase a estrutura polo conxunto.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2964023 NG2726S RUA PRINCIPE, 23 360 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 FACHADA 3 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS REHABILITACIÓN FACHADA ALTERACIÓNS E APEOS Nº DE FASES 1 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Tenda Blanco. Planta baixa e primeira: tenda. Segunda planta: almacén. Última planta: oficinas.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2964024 NG2726S RUA PRINCIPE, 21 316 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 3	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 1 FACHADA 1 CARPINTERIAS 1 CUBERTA 1 INSTALACIÓNS 1 GLOBAL 1	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS E APEOS Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS As 2 últimas plantas parecen unha ampliación. Alteración en planta baixa por comercio. Moi mal estado. Abandoadas.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2964025 NG2726S RUA PRINCIPE, 19 325 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REHABILITACIÓN FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Parece rehabilitado fai pouco, porque está en bo estado. Haberá que mirar se o baixo é alteración ou apeo. (proxecto orixinal). Alteración de carpinterías por comercio (Benetton). O portal está detrás do escaparate.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2964026 NG2726S RUA PRINCIPE, 11 215 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 1	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS E APEOS Nº DE FASES 3 AMPLIACIÓNS E AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Ampliación de dúas plantas e engadido de galerías. Agregado en planta baixa e apeo. Humedades. Material pobre en planta alta.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2964027 NG2726S RUA PRINCIPE, 9 145 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REHABILITACIÓN FACHADA APEOS Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Ampliación e apeos: Rehabilitado. Bo estado.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2964028 NG2726S RUA PRINCIPE, 7 167 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 4	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 FACHADA 1 CARPINTERIAS 1 CUBERTA 1 INSTALACIÓNS 1 GLOBAL 1	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS E APEOS Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Ampliación dunha planta. Alteración en baixo. O portal está en bo estado pero abandonado. Valórase a estrutura (que algo se ve no portal) segundo o resto de parámetros. O portal é novo.	



REFERENCIA CATASTRAL: 2964029 NG2736S DIRECCIÓN: RUA PRINCIPE, 27(A) SUPERFICIE: 325 m ² SOAR ☒ EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA ☐ ☐ FACHADA ☐ ☐ CARPINTERIAS ☐ ☐ CUBERTA ☐ ☐ INSTALACIÓNS ☐ ☐ GLOBAL ☐	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 	OBSERVACIÓNS É o calexón que está detrás do edificio de Zara. Non ten edificación.	
REFERENCIA CATASTRAL: 2964901 NG2726S DIRECCIÓN: RUA POLICARPO SANZ, 13 SUPERFICIE: 1.669 m ² SOAR ☐ EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA ☐ 4 FACHADA ☐ 4 CARPINTERIAS ☐ 4 CUBERTA ☐ 4 INSTALACIÓNS ☐ 4 GLOBAL ☐ 4	MODIFICACIÓNS REHABILITACIÓN FACHADA Nº DE FASES 1 	OBSERVACIÓNS Todas as plantas están ocupadas.	 
REFERENCIA CATASTRAL: 2965001 NG2726N DIRECCIÓN: RUA CARRAL, 10 SUPERFICIE: 173 m ² SOAR ☐ EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 ☐ FACHADA 2 ☐ CARPINTERIAS ☐ 3 CUBERTA 2 ☐ INSTALACIÓNS 2 ☐ GLOBAL ☐ 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Alteración en baixo por locais comerciais. Cables en fachada. Carpintería nova de aluminio. Vénse plantas na ampliación da cuberta. Portal alterado no exterior .	
REFERENCIA CATASTRAL: 2965002 NG2726N DIRECCIÓN: RUA VICTORIA, 4 SUPERFICIE: 201 m ² SOAR ☐ EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA ☐ 4 FACHADA 4 4 CARPINTERIAS ☐ 4 CUBERTA ☐ 4 INSTALACIÓNS ☐ 4 GLOBAL ☐ 4	MODIFICACIÓNS REHABILITACIÓN FACHADA ALTERACIÓNS E APEOS Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Ampliación de segunda planta e baixo cuberta. Rehabilitación da edificación. Portal novo. Consérvase a medianera.	
REFERENCIA CATASTRAL: 2965003 NG2726N DIRECCIÓN: RUA CARRAL, 8 SUPERFICIE: 128 m ² SOAR ☐ EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA ☐ 4 FACHADA ☐ 4 CARPINTERIAS ☐ 3 CUBERTA ☐ 4 INSTALACIÓNS ☐ 4 GLOBAL ☐ 4	MODIFICACIÓNS REHABILITACIÓN FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Baixo e entreplanta orixinais. Tamén a primeira planta. Ampliación de 2+BC. Portal totalmente novo.	
REFERENCIA CATASTRAL: 2965004 NG2726N DIRECCIÓN: RUA MARQUES DE VALLADARES, 3 SUPERFICIE: 197 m ² SOAR ☐ EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA ☐ ☐ FACHADA 2 ☐ CARPINTERIAS ☐ 2 2 CUBERTA 3 ☐ INSTALACIÓNS 2 ☐ GLOBAL ☐ 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS E APEOS Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Alteración en baixo por local comercial. Portal con carpintería de aluminio nova, igual que na planta superior. Carpintería orixinal de madeira. A fachada está moi sucia, pero consérvase ben. Ver se a planta alta está ampliada. Portal en bo estado. Manténse a escaleira orixinal. Case todo oficinas. Bo estado do interior do portal.	
REFERENCIA CATASTRAL: 2965005 NG2726N DIRECCIÓN: RUA MARQUES DE VALLADARES, 5 SUPERFICIE: 281 m ² SOAR ☐ EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA ☐ 2 FACHADA 1 ☐ CARPINTERIAS ☐ 1 2 CUBERTA 2 ☐ INSTALACIÓNS 2 ☐ GLOBAL ☐ 1	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 3 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Ampliáronse 3 plantas. Parecen 3 fases: +1 e +2. Alteración do baixo por local comercial. Alteración de ocos na edificación principal en primeira planta. Carpinterías de aluminio na ampliación. Fachada con humedades e suciedade. Hai plantas. Cables en fachada. Valoración da cuberta polo conxunto. Galerías comerciais en planta baixa.	



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2965006 NG2726N RUA VICTORIA, 6 251 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REHABILITACIÓN FACHADA Nº DE FASES 1 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Hotel rehabilitado. A fachada ten algo de humidade. Local comercial en aluguer.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2965007 NG2726N PRAZA COMPOSTELA, 1 1.196 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 4	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 0 FACHADA 2 CARPINTERIAS 0 CUBERTA 0 INSTALACIÓNS 0 GLOBAL 1	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES 1 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS En construción. Apeada a fachada. "Reforma integral do edificio"... Xosé Antonio Comesaña García. Exp: 49.012 / 421.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2965008 NG2726N PRAZA COMPOSTELA, 2 298 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS REHABILITACIÓN FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Só se conserva a fachada. Parece ocupada.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2965009 NG2726N RUA RECONQUISTA, 2 1.004 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS REHABILITACIÓN FACHADA Nº DE FASES 1 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Todas as plantas ocupadas por Correos. Edificio rehabilitado.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2965010 NG2726N RUA MARQUES DE VALLADARES, 17 243 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 2 CARPINTERIAS 1 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 3 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Cables en fachada. Humedades e suciedade en fachada. Cambio de carpintería de madeira orixinal por carpintería de aluminio. 2 ampliacións en 2 fases distintas e con materiais distintos. Portal en bo estado. Orixinal recuperado.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2965011 NG2726N RUA RECONQUISTA, 4 169 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 3 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 1 CARPINTERIAS 1 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 1 GLOBAL 1	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS A cuberta é semellante á do edificio do lado pero está en peor estado. Parece que están a metade desocupadas. Carpintería de aluminio na primeira planta. Fachada moi deteriorada. Antenas e cables en fachada. Última planta ampliada. O protal está en bo estado e están ben conservados os seus elementos.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2965012 NG2726N RUA MARQUES DE VALLADARES, 19 177 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 3 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 3 AMPLIACIÓNS E AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Portal orixinal. Bo estado dos elementos. Unha planta entera ampliada máis agregados en planta alta (non parece ampliación). Alteración do baixo por local comercial (bar). Cables en fachada.	



REFERENCIA CATASTRAL: 2965013 NG2726N
DIRECCIÓN: RUA MARQUES DE VALLADARES, 15
SUPERFICIE: 256 m²
SOAR ☐

EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES ☒

OCUPACIÓN
Ocupadas 2
Semiocupada 0
Baleiras 0

ESTADO DA EDIFICACIÓN
Orx. Nov.
ESTRUCTURA 3
FACHADA 3 2
CARPINTERIAS 2 2
CUBERTA 3
INSTALACIÓNS 2
GLOBAL 3

MODIFICACIÓNS
REHABILITACIÓN
FACHADA
Nº DE FASES 3
AMPLIACIÓNS E AGREGADOS

OBSERVACIÓNS
Portal orixinal en bo estado.
Ascensor antigo.
Rehabilitouse a fachada.
Vénse varias fases.
Ampliación de plantas e no remate un agregado.
Carpinterías novas de aluminio.
Cables en planta baixa.



REFERENCIA CATASTRAL: 2965014 NG2726N
DIRECCIÓN: RUA MARQUES DE VALLADARES, 13
SUPERFICIE: 205 m²
SOAR ☐

EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES ☒

OCUPACIÓN
Ocupadas 6
Semiocupada 0
Baleiras 0

ESTADO DA EDIFICACIÓN
Orx. Nov.
ESTRUCTURA 3
FACHADA 2
CARPINTERIAS 2
CUBERTA 3
INSTALACIÓNS 2
GLOBAL 2

MODIFICACIÓNS
REFORMA
FACHADA
Nº DE FASES 3
AMPLIACIÓNS E AGREGADOS

OBSERVACIÓNS
Portal en bo estado. Consérvase orixinal.
Fachada con suciedade e humedades.
Carpintería orixinal de madeira.
Cables en fachada.
Na última planta ten ampliación e un agregado.



REFERENCIA CATASTRAL: 2965015 NG2726N
DIRECCIÓN: RUA MARQUES DE VALLADARES, 11
SUPERFICIE: 206 m²
SOAR ☐

EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES ☒

OCUPACIÓN
Ocupadas 4
Semiocupada 0
Baleiras 0

ESTADO DA EDIFICACIÓN
Orx. Nov.
ESTRUCTURA 3
FACHADA 2
CARPINTERIAS 2
CUBERTA 3 2
INSTALACIÓNS 2
GLOBAL 2

MODIFICACIÓNS
NOVA PLANTA
FACHADA
Nº DE FASES 3
AMPLIACIÓNS

OBSERVACIÓNS
Edificio: IV+II+ ampliación de 2 plantas retranqueada.
A fachada precisa amntemento, pero non está mal.



REFERENCIA CATASTRAL: 2965016 NG2726N
DIRECCIÓN: RUA MARQUES DE VALLADARES, 9
SUPERFICIE: 214 m²
SOAR ☐

EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES ☒

OCUPACIÓN
Ocupadas 4
Semiocupada 0
Baleiras 0

ESTADO DA EDIFICACIÓN
Orx. Nov.
ESTRUCTURA 2
FACHADA 2
CARPINTERIAS 1
CUBERTA 2
INSTALACIÓNS 2
GLOBAL 2

MODIFICACIÓNS
REFORMA
FACHADA
ALTERACIÓNS
Nº DE FASES 1

OBSERVACIÓNS
Consérvase en bo estado o portal orixinal.
Fachada con suciedade e humedades.
Mantéñense os elementos orixinais no edificio, salvo a carpintería de aluminio do portal.
Cables en planta baixa.



REFERENCIA CATASTRAL: 2965017 NG2726N
DIRECCIÓN: RUA MARQUES DE VALLADARES, 7
SUPERFICIE: 366 m²
SOAR ☐

EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES ☒

OCUPACIÓN
Ocupadas 6
Semiocupada 0
Baleiras 0

ESTADO DA EDIFICACIÓN
Orx. Nov.
ESTRUCTURA 3
FACHADA 3
CARPINTERIAS 3
CUBERTA 3
INSTALACIÓNS 3
GLOBAL 3

MODIFICACIÓNS
REFORMA
FACHADA
Nº DE FASES 1
AGREGADOS

OBSERVACIÓNS
Cables en fachada en planta baixa.
Péchase un lateral da planta alta.
Portal novo e bo estado.
Parece que hai unha ampliación.



REFERENCIA CATASTRAL: 2965018 NG2726N
DIRECCIÓN: RUA CARRAL, 6
SUPERFICIE: 143 m²
SOAR ☐

EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES ☒

OCUPACIÓN
Ocupadas 0
Semiocupada 0
Baleiras 4

ESTADO DA EDIFICACIÓN
Orx. Nov.
ESTRUCTURA 0
FACHADA 1
CARPINTERIAS 0
CUBERTA 0
INSTALACIÓNS 0
GLOBAL 1

MODIFICACIÓNS
VACIADO
FACHADA
APEOS
Nº DE FASES 1

OBSERVACIÓNS
Apeos en fachada.
Estructura metálica mantendo a fachada.
O que queda da estrutura é o muro medianero.
Non hai cuberta nin carpinterías.
En construción.
Exp: 55.010 / 421



REFERENCIA CATASTRAL: 2966201 NG2726N
DIRECCIÓN: RUA GARCIA OLLOQUI, 6
SUPERFICIE: 312 m²
SOAR ☐

EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES ☒

OCUPACIÓN
Ocupadas 8
Semiocupada 0
Baleiras 0

ESTADO DA EDIFICACIÓN
Orx. Nov.
ESTRUCTURA 3
FACHADA 2
CARPINTERIAS 3 3
CUBERTA 2
INSTALACIÓNS 2
GLOBAL 3

MODIFICACIÓNS
REFORMA
FACHADA
ALTERACIÓNS
Nº DE FASES 1

OBSERVACIÓNS
Parcela con fachada a dúas rúas.
Alteracións: peche de balcóns.
Caixas de instalacións de aire acondicionado en fachada.





REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	2966202 NG2726N RUA LUIS TABOADA, 4 202 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 2 Semiocupada 1 Baleiras 2	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS VACIADO FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Baleirado e nova planta dunha edificación existente con mantemento de fachada. Ampliación dunha planta baixo cuberta sobre a edificación orixinal.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	2966203 NG2726N RUA LUIS TABOADA, 6 276 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 5 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Mantén o portal orixinal.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	2966204 NG2726N RUA CASTELAR, 3 271 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 8 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Edificio de recente construción.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	2966205 NG2726N PRAZA COMPOSTELA, 29 302 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 10 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Parcela con fachada a dúas rúas.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	2966206 NG2726N PRAZA COMPOSTELA, 30 281 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 1 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 3 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Uso: oficinas.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	2966207 NG2726N PRAZA COMPOSTELA, 31 95 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 2 Semiocupada 0 Baleiras 3	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Peche de espazos na planta baixo cuberta. Verdíns e manchas en vóos e ménsulas.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	2966208 NG2726N PRAZA COMPOSTELA, 32 130 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 1 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Manténse a escaleira orixinal. Verdíns e manchas en vóos e ménsulas. Peche de espazos na planta baixo cuberta.	



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2966209 NG2726N PRAZA COMPOSTELA, 33 119 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Parcela con fachada a dúas rúas. Verdins e manchas en vóos e ménsulas. Peches de espazos na planta baixo cuberta.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2966210 NG2726N RUA GARCIA OLLOQUI, 4 278 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 8 Semiocupada 1 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Baixo desocupado. Manchas de humidade no peto de cuberta.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2967001 NG2726N RUA GARCIA OLLOQUI, 10 279 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS VACIADO FACHADA Nº DE FASES 1 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Casa Irmáns Suárez. Arq. José Franco Montes (1920). Baleirado e nova planta dunha edificación existente con mantemento de fachada. Ampliación de planta baixo cuberta sobre a edificación orixinal. Tubos do aire acondicionado en cuberta visibles dende a rúa.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2967002 NG2726N RUA MONTERO RIOS, 4 270 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Baixo en aluguer (Xunio 2007)	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2967003 NG2726N RUA MONTERO RIOS, 6 109 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas Semiocupada Baleiras	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2967004 NG2726N RUA CASTELAR, 11 156 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Parcela con fachada a dúas rúas. Manchas de humidade no peto de cuberta. No local da planta baixa mantense o piar de fundición, pero a escaleira é nova. Verdins e manchas en vóos e ménsulas.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2967005 NG2726N RUA CASTELAR, 9 177 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Edificio para Casiano Méndez. Proxecto atribuíble a Manuel Gómez Román (1915), e firmado polo arquitecto municipal Luís Vidal e Tuasón. Manténse a escaleira orixinal. Cables por fachada.	




REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2967006 NG2726N RUA CASTELAR, 7 310 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 7 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Baixo cafetería.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2967007 NG2726N RUA LUIS TABOADA, 5 230 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 1 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Parcela con fachada a dúas rúas.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2967008 NG2726N RUA LUIS TABOADA, 3 267 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 3 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 3 3 GLOBAL 3 3	MODIFICACIÓNS VACIADO FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Baleirado e nova planta dunha edificación existente con mantemento de fachada. Uso: equipamento (policía nacional). Verdins e manchas en vóos e ménsulas. Manténse a escaleira orixinal. Alteración de ocos a patio.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	2967009 NG2726N RUA GARCIA OLLQUI, 8 745 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 8 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 3 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Autor: Xosé Bar Bó. 1972. Carpinterías orixinais á Rua Luis Taboada precisan mantemento.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3061001 NG2726S RUA TABOADA LEAL, 1 67 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 10 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2 2	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Manchas de humidade nos petos de remate de cuberta.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3061002 NG2726S RUA RONDA DON BOSCO, 16 143 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 4 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 2 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA APEOS Nº DE FASES 1 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Aparenta ter dúas ampliacións: a da planta 2 mantendo a tipoloxía de fachada e duplicando os elementos de remate con cambio de materiais (balcón de ferro e formigón, en mal estado); a da planta 3 con vóo sobre as plantas inferiores e cambio de materiais. Manténse a escaleira e portal orixinais en estado regular. Apeo dos soportes e ampliación dos ocos na planta baixa. Verdins e manchas en vóos e ménsulas.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3061003 NG2726S RUA RONDA DON BOSCO, 18 135 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA APEOS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Uso principal: oficinas. Alteración de ocos na planta baixa. Manténse a escaleira e portal orixinas en bo estado (revestimiento novo).	



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3061004 NG2726S RUA RONDA DON BOSCO, 20 191 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas Semiocupada Baleiras	3 1 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	3 3 3 2 2 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES	1 1	OBSERVACIÓNS Manténse a escaleira e portal orixinais en bo estado. É obxecto de protección.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3061005 NG2726S RUA RONDA DON BOSCO, 22 267 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas Semiocupada Baleiras	4 0 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	3 3 3 3 2 3 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES	1	OBSERVACIÓNS Manténse a escaleira e portal orixinais en bo estado. As instalacións son novas. Manchas de humidade nos petos de remate de cuberta. É obxecto de protección.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3061006 NG2726S RUA RONDA DON BOSCO, 24 198 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas Semiocupada Baleiras	4 0 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	3 2 3 2 2 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES	1	OBSERVACIÓNS Arqto: Manuel Gómez Román (proy. 1903) Ampliación da planta alta con retranqueo e cambio de materiais. Manténse a escaleira e portal orixinais en bo estado. Mantén as carpinterías orixinais nas ventanas da planta 1. É obxecto de protección. Alteración importante dos ocos da planta baixa.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3061007 NG2726S RUA RONDA DON BOSCO, 26 125 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas Semiocupada Baleiras	4 0 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	3 4 3 3 3 3 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA APEOS Nº DE FASES	1	OBSERVACIÓNS Cableado visto pola fachada. Alteración de ocos na planta baixa, con resultado de interés.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3061009 NG2736S RUA RONDA DON BOSCO, 30 257 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas Semiocupada Baleiras	5 0 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	3 3 3 3 3 3 3	MODIFICACIÓNS VACIADO FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES AMPLIACIÓNS	2	OBSERVACIÓNS Baleirado e nova planta dunha edificación existente con mantemento de fachada. Ampliación da planta alta sobre a edificación orixinal con reposición dos elementos de remate (antiga). Uso principal: oficinas.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3061010 NG2736S RUA RONDA DON BOSCO, 32 110 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas Semiocupada Baleiras	3 1 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	3 3 3 3 2 1 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES	1	OBSERVACIÓNS Manténse a escaleira orixinal (revestimentos novos) Verdins e manchas en vóos e ménsulas.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3061011 NG2736S RUA RONDA DON BOSCO, 34 151 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas Semiocupada Baleiras	4 2 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	3 3 3 2 2 1 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA APEOS Nº DE FASES AMPLIACIÓNS	2	OBSERVACIÓNS Ampliación das dúas plantas altas con duplicación dos elementos de remate e cambio de materiais. Cubrición da terraza con telladizo de fibrocemento en mal estado. Alteración de ocos na planta baixa.	



REFERENCIA CATASTRAL: 3061012 NG2736S DIRECCIÓN: RUA RONDA DON BOSCO, 36 SUPERFICIE: 104 m² SOAR ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 2 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS	
REFERENCIA CATASTRAL: 3061013 NG2736S DIRECCIÓN: RUA RONDA DON BOSCO, 38 SUPERFICIE: 107 m² SOAR ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 3	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 FACHADA 2 CARPINTERIAS 1 CUBERTA 1 INSTALACIÓNS 1 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA APEOS Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Alteración de ocos na planta baixa. Verdins e manchas en vóos e ménsulas. Ampliación da planta alta con duplicación dos elementos de remate e cambio de materiais. Patoloxías por penetración de auga nas ventás.	
REFERENCIA CATASTRAL: 3061014 NG2736S DIRECCIÓN: RUA RONDA DON BOSCO, 40 SUPERFICIE: 120 m² SOAR ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 3 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Residencia xuvenil Stma. Trinidad. Aplacado de granito en planta baixa. Cableado visto pola fachada.	
REFERENCIA CATASTRAL: 3061015 NG2736S DIRECCIÓN: RUA RONDA DON BOSCO, 42 SUPERFICIE: 118 m² SOAR ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 5 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 FACHADA 3 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Crebas e xuntas abertas nas plantas superiores. Non ten proteccións nos balcóns. Precisa mantemento dos interiores. Manténse a escaleira e portal orixinais en estado regular. Ampliación da planta alta con voo parcial (e certa intención compositiva) sobre as plantas inferiores e cambio de materiais. Posiblemente a planta 3 tamén é unha ampliación respecto da edificación orixinal.	
REFERENCIA CATASTRAL: 3061016 NG2736S DIRECCIÓN: RUA RONDA DON BOSCO, 44 SUPERFICIE: 128 m² SOAR ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Manténse a escaleira e portal orixinais en bo estado (pavimento de baldosa hidráulica). Posible ampliación da planta alta con retranqueo e cambio de materiais.	
REFERENCIA CATASTRAL: 3061017 NG2736S DIRECCIÓN: RUA RONDA DON BOSCO, 46 SUPERFICIE: 364 m² SOAR ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Canalizacións vistas pola fachada. Verdins e manchas en vóos e ménsulas. Manténse a escaleira e portal orixinais. É obxecto de protección.	
REFERENCIA CATASTRAL: 3061018 NG2736S DIRECCIÓN: RUA JOAQUIN LORIGA, 2 SUPERFICIE: 241 m² SOAR ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Parcela con fachada a dúas rúas. Manchas de humidade na cornixa superior. Ampliación da planta alta (antigua) con reposición dos elementos de remate. Portal de mármore, estucos e baldosa hidráulica. Manténse a escaleira orixinal en bo estado. Colexio con acceso dende a r/ Joaquín Loriga. Conxunto (algo heteroxéneo) das parcelas: 30610_18 a 24	



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3061019 NG2736S RUA JOAQUIN LORIGA, 4 266 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 2 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Cableado visto pola fachada. Manchas de humidade nos petos de remate de cuberta. Conxunto (algo heteroxéneo) das parcelas: 30610_18 a 24	
EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	☒					
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3061020 NG2736S RUA JOAQUIN LORIGA, 6 264 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Peches de terrazas con telladiño de fibrocemento. Cableado visto pola fachada. Conxunto (algo heteroxéneo) das parcelas: 30610_18 a 24.	
EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	☒					
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3061021 NG2736S RUA JOAQUIN LORIGA, 8 277 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 2 Semiocupada 2 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Verdins e manchas en vóos e ménsulas. Carpintería da planta 1 en estado regular. Conxunto (algo heteroxéneo) das parcelas: 30610_18 a 24.	
EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	☒					
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3061022 NG2736S RUA JOAQUIN LORIGA, 10 218 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Ampliación da planta alta con duplicación dos elementos de remate. Dobles ventanas novas ó exterior de carpintería de aluminio. Manténse a escaleira orixinal en bo estado. Baixante de pluviais nova. Conxunto (algo heteroxéneo) das parcelas: 30610_18 a 24	
EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	☒					
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3061023 NG2736S RUA JOAQUIN LORIGA, 12 156 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Cableado visto pola fachada. Conxunto (algo heteroxéneo) das parcelas: 30610_18 a 24	
EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	☒					
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3061024 NG2736S RUA JOAQUIN LORIGA, 14 262 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 3 Semiocupada 2 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Ampliación da planta alta con duplicación dos elementos de remate. Bo estado das carpinterías orixinais. Conxunto (algo heteroxéneo) das parcelas: 30610_18 a 24. Portais de acceso na rua Joaquín Loriga. Baixante de pluviais nova. Cableado visto pola fachada.	
EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	☒					
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3061025 NG2736S RUA ECUADOR, 23 163 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 6 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Consérvanse todas as carpinterías orixinais. Ampliación da planta alta con retranqueo e cambio de materiais.	
EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	☒					



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3061026 NG2736S RUA ECUADOR, 21 155 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 9 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Portal renovado.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3061027 NG2736S RUA ECUADOR, 21(D) 1.698 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Nuestra Señora del Buen Consejo. Templo de Reparación.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3061028 NG2736S RUA ECUADOR, 19 155 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 8 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Consérvanse as carpinterías orixinais de madeira. 1 vivenda/planta. Planta alta con retranqueo e cambio de materiais.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3061029 NG2736S RUA ECUADOR, 11 859 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Edificio de nova planta	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3061031 NG2726S RUA ECUADOR, 9 303 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 2 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Cornixa de formigón visto; resto da fachada en aplacado de pedra.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3061032 NG2726S RUA ECUADOR, 7 98 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 1 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 3 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Portal renovado, escaleiras de terrazo orixinais.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3061033 NG2726S RUA ECUADOR, 1 55 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 1 Semiocupada 3 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Baixo en uso, plantas altas desocupadas. Planta baixo cuberta con retranqueo e cambio de materiais.	



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3061201 NG2736S RUA RONDA DON BOSCO, 41 1.661 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas Semiocupada Baleiras	6 0 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	3 2 3 2 3 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES	1	OBSERVACIÓNS Fachada con humedades. Precisa mantemento. Cuberta: verdín, uralita. Alteracións por locais comerciais do mercado.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3061202 NG2736S RUA EDUARDO IGLESIAS, 31 1.690 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas Semiocupada Baleiras	6 0 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	3 2 3 2 3 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES	1	OBSERVACIÓNS Fachada con humedades. Precisa mantemento. Cuberta: verdín, uralita. Alteracións por locais comerciais do mercado.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3061601 NG2736S RUA VELAZQUEZ MORENO, 45 111 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas Semiocupada Baleiras	1 0 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	2 1 2 3 2 3 2 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES AGREGADOS	1	OBSERVACIÓNS segunda planta abandonada. Ampliación- agregado. Verdín en cuberta. A porta do portal está rota.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3061602 NG2736S RUA VELAZQUEZ MORENO, 47 171 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas Semiocupada Baleiras	1 0 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	1 1 1 1 2 1	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES	1	OBSERVACIÓNS Alteración en planta baixa por local comercial. Humedades en fachada. Planta alta abandonada. Portal tapiado.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3061603 NG2736S RUA PROGRESO, 34 84 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas Semiocupada Baleiras	5 0 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	3 3 2 2 2 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES	1	OBSERVACIÓNS Cornisa con verdín. Alteración do baixo con comercios. Novas carpinterías.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3061604 NG2736S RUA PROGRESO, 36 199 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas Semiocupada Baleiras	5 0 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	3 3 3 3 3 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES AMPLIACIÓNS	2	OBSERVACIÓNS Ampliación de 3 plantas. Alteración por convenio en planta baixa. Portal novo.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3061605 NG2736S RUA PROGRESO, 38 159 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas Semiocupada Baleiras	6 0 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	2 1 2 3 2 2 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES	1	OBSERVACIÓNS fachada con desconchados, mal material. Alteración do baixo por comercio. Antenas en fachada. Na cuberta vese un canalón novo. Valoración da estrutura por conxunto.	



REFERENCIA CATASTRAL: 3061606 NG2736S DIRECCIÓN: RUA RONDA DON BOSCO, 51 SUPERFICIE: 188 m² SOAR ☐ EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES ☒	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 2	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 1 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Fachada con humedades e suciedade. Alteración e planta baixa por local comercial. Caixas de persianas en fachada. Cornisa con verdín e plantas. Unha planta en venta. Zona cuberta en planta alta.	
REFERENCIA CATASTRAL: 3061607 NG2736S DIRECCIÓN: RUA RONDA DON BOSCO, 49 SUPERFICIE: 157 m² SOAR ☐ EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES ☒	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 1 AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Cuberta de uralita en planta alta. Fachada con humedades. Canalón con óxido. Cables en fachada.	
REFERENCIA CATASTRAL: 3061608 NG2736S DIRECCIÓN: RUA RONDA DON BOSCO, 47 SUPERFICIE: 125 m² SOAR ☐ EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES ☒	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 FACHADA 1 CARPINTERIAS 2 2 CUBERTA 1 INSTALACIÓNS 1 GLOBAL 1	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Fachada con humedades. Porta do portal rota e sen cristal. Carpinterías de aluminio nas dúas plantas superiores (ampliación). Cables en fachada. Barandas con óxido.	
REFERENCIA CATASTRAL: 3061609 NG2736S DIRECCIÓN: RUA RONDA DON BOSCO, 45 SUPERFICIE: 138 m² SOAR ☐ EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES ☒	OCUPACIÓN Ocupadas 1 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Alteración en baixo opr farmacia. Cambiáronse as carpinterías da foto por outras de aluminio. As da primeira planta tamén son de aluminio pero en mal estado. Remendo no canalón.	
REFERENCIA CATASTRAL: 3061610 NG2736S DIRECCIÓN: RUA VELAZQUEZ MORENO, 53 SUPERFICIE: 325 m² SOAR ☐ EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES ☒	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 1 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REHABILITACIÓN FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Fachada con alteración por publicidade de Caixanova. Cuberta de uralita na medianera.	
REFERENCIA CATASTRAL: 3061611 NG2736S DIRECCIÓN: RUA VELAZQUEZ MORENO, 51 SUPERFICIE: 186 m² SOAR ☐ EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES ☒	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 4	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 1 FACHADA 1 CARPINTERIAS 0 CUBERTA 0 INSTALACIÓNS 0 GLOBAL 1	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Cuberta caída. Barandas rotas. Fachada abandonada.	
REFERENCIA CATASTRAL: 3061612 NG2736S DIRECCIÓN: RUA VELAZQUEZ MORENO, 49 SUPERFICIE: 409 m² SOAR ☐ EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES ☒	OCUPACIÓN Ocupadas 1 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 1 FACHADA 1 CARPINTERIAS 1 CUBERTA 1 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 1	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS E APEOS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Só ocupado o baixo. No baixo hai apeo. Tapiada a primeira planta.	



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3062801 NG2736S RUA PRINCIPE, 42 1.157 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS As plantas que non están ocupadas están en aluguer. Non se ve ben, pero non parece que esté moi desocupado o edificio. Algunha semiocupada.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3062802 NG2736S RUA PRINCIPE, 44 446 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS REHABILITACIÓN FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Hai un caixeiro na fachada.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3062803 NG2736S RUA VELAZQUEZ MORENO, 32 146 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 2 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 3 FACHADA 1 3 CARPINTERIAS 1 3 CUBERTA INSTALACIÓNS 2 3 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS E APEOS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Valórase a estrutura polo conxunto. As dúas plantas superiores están abandonadas. A única ocupación é polo comercio.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3062804 NG2736S RUA VELAZQUEZ MORENO, 34 260 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 3 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 2 CUBERTA INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS E APEOS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Alúgase a última planta. Humedades en fachada. O canalón é novo. Parece que nista zona arraxaron as cubertas.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3062805 NG2736S RUA VELAZQUEZ MORENO, 36 206 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 FACHADA 1 CARPINTERIAS 1 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 1	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Tela impermeabilizante na cornisa. Chorretóns de humidade na fachada. Apeo por local comercial que ocupa os dous edificios. Antenas en balcóns de fachada. Unha planta ampliada. O portal tamén desconfigura o edificio.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3062806 NG2736S RUA VELAZQUEZ MORENO, 38 372 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 2 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 FACHADA 1 CARPINTERIAS 1 CUBERTA INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 1	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS E APEOS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS A fachada precisa rehabilitación. A parte alta tamén. Instalación de aire acondicionado en fachada. O canalón de pluviais é novo. Cables por fachada. Antenas en balcóns. Un dos baixos alúgase.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3062807 NG2736S RUA VELAZQUEZ MORENO, 40 207 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS REHABILITACIÓN FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Edificio rehabilitado. Portal totalmente novo (non orixinal, alomenos os materiais). Hai A, B e C por planta. Carpintería de aluminio nova. Baixo comercial (U de Adolfo Domínguez).	



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3062808 NG2736S RUA PROGRESO, 35 287 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA APEOS Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS As dúas últimas plantas son ampliacións. Está en mal estado. Precisa rehabilitación. O primeiro está reformado (restauradas as carpinterías de madeira). Barandas con óxido. A fachada precisa mantemento, ten humedades. Tamén a cornisa. O portal está en moi bo estado. Vense a estrutura e a cuberta (hai unha foto do portal).	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3062809 NG2736S RUA PROGRESO, 33 306 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 5	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 4 FACHADA 4 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS REHABILITACIÓN FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Manténse a fachada e ampliáanse 2 plantas.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3062810 NG2736S RUA EDUARDO IGLESIAS, 11 826 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 6 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Dende o edificio das Galerías Durán non se veía en bo estado o edificio.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3062811 NG2736S RUA EDUARDO IGLESIAS, 9 165 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 3 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 2 CUBERTA INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS E APEOS Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS A fachada precisa mantemento. Canalóns un pouco vellos. Están pintando o portal.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3062812 NG2736S RUA EDUARDO IGLESIAS, 7 223 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 3 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 CUBERTA INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Comercio en planta baixa. A fachada precisa mantemento. O segundo está sendo rehabilitado (alomenos os balcóns). Posible ampliación.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3063001 NG2726S RUA LOPEZ DE NEIRA, 3 996 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Portal nº 3: 3 plantas ocupadas. En xeral vese todo ocupado. Hai dúas plantas de locais comerciais. A planta baixa, comercial, está totalmente ocupada. En planta 1º alúganse 2.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3063002 NG2726S RUA PRINCIPE, 20 477 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 1 Semiocupada 0 Baleiras 4	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Parcela con dúas fachadas. Valoración da fachada á Rúa Lugo. Hai dúas portas: unha de madeira e outra de chapa. Canalón roto. Non se ve o que hai dentro, non se ve se está ocupada ou non. Non hai modificacións. O baixo está ocupado por local comercial (Adolfo Domínguez). O resto vése abandonado. Haberá que ver a quen pertence. Non está en aluguer. Está envellecido pero sen alteracións, rehabilitouse o baixo para local comercial. (ver cómo era antes). A carpintería de madeira está en bo estado. Fisuras non forxados dos balcóns.	



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3063003 NG2726S RUA PRINCIPE, 22 2.140 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Instalación de aire acondicionado no exterior da fachada. A planta baixa parece demasiado distorsionada con respecto ó proxecto orixinal polos comercios. Cables pola fachada. Habería que mirar os locais das galerías. Fachada con humedades e verdín.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3063004 NG2726S RUA PRINCIPE, 24 226 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS E APEOS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS A segunda planta está en construción (B+II). Vese a estrutura do forxado bovedilla catalan. O primeiro está en venta. Non se ve o que hai na terraza. A planta baixa está rehabilitada. (Zara Home).	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3063005 NG2726S RUA PRINCIPE, 26 486 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 2 Semiocupada 0 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 0 4 FACHADA 1 3 CARPINTERIAS 2 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 1 GLOBAL 1	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS E APEOS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Tremenda alteración da edificación por comercio. Só está ocupado o baixo. Hai 2 bufardas (ver se contan como residencial). Están en mal estado. O voo da cuberta deformouse pola choiva. A sillerías que conforma a cornisa está en moitos casos rotas nas esquinas.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3063006 NG2726S RUA PRINCIPE, 28 86 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 2 Semiocupada 0 Baleiras 3	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 1 FACHADA 0 CARPINTERIAS 2 0 CUBERTA 1 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 1	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS E AGREGADOS	OBSERVACIÓNS En planta baixa está o local "La Ideal". (Ver no libor como era antes). As dúas plantas están desfeitas. Hai ademais un agregado de cuberta de plástico e carpintería de aluminio. O portal está en bo estado. "Gestibérica" na 2ª planta. Considérase nova as dúas últimas plantas.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3063007 NG2726S RUA PRINCIPE, 30 900 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Comercio H&M. Ver usos das plantas. Hai interfono no portal, pero non parece que viva ninguén.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3063008 NG2726S RUA PRINCIPE, 32 1.107 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 3 CARPINTERIAS 1 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS E APEOS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Local comercial Cortefiel. Plantas baixa e primeira (incluso podería ser 2º alterad polo comercio). Algunhas das carpinterías orixinais de madeira substituíronse por outras de aluminio novas. Manchas de humidade na fachada. Non se ve problema aparente nas instalacións. Os portais están en bo estado e conservados como eran antes. No interior hai moitas manchas de humidade e fendas con testigos. Precisa rehabilitación.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3063009 NG2726S RUA PRINCIPE, 36 385 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 1 Semiocupada 0 Baleiras 2	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 0 2 FACHADA 1 CARPINTERIAS 1 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 1	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS E APEOS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Fendas e suciedade na fachada. Desconchados e humedades. O canalón de pluviais é novo. O portal está dentro do local comercial (xoiería).	



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3063010 NG2726S RUA EDUARDO IGLESIAS, 2 232 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas Semiocupada Baleiras	5 1 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	4 4 4 4 4 4	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES	1 1	OBSERVACIÓNS O semiocupado é porque alúgase. Os baixos están ocupados.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3063011 NG2726S RUA EDUARDO IGLESIAS, 4 124 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas Semiocupada Baleiras	2 0 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	4 4 4 4 4 4	MODIFICACIÓNS REHABILITACIÓN FACHADA Nº DE FASES	1	OBSERVACIÓNS O baixo alúgase.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3063012 NG2726S RUA EDUARDO IGLESIAS, 6 222 m² ☒	OCUPACIÓN Ocupadas Semiocupada Baleiras	0 0 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	 	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES		OBSERVACIÓNS Solar para edificar.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3063013 NG2726S RUA EDUARDO IGLESIAS, 8 1.337 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas Semiocupada Baleiras	3 0 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	4 4 4 4 4 4	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES	1	OBSERVACIÓNS Xa ten humedades na cornisa. 2 portais: 1 portal: 5 ocupadas, 1 planta alúgase. Outro portal: 3 ocupadas, 1 Semiocupada. Case todo son oficinas.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3063014 NG2726S RUA EDUARDO IGLESIAS, 12 177 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas Semiocupada Baleiras	2 0 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	3 2 1 1 0 1 1	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES	1	OBSERVACIÓNS A fachada ten humedades, barandas con óxido, fendas e humedades. Cambio dalgunhas plantas de carpinterías de madeira por aluminio. O canalón está moi vello. O baixo está moi alterado por comercio. Antenas e cables por toda a fachada. A escaleira interior do edificio é de madeira, está moi vella e inclinada hacia un lado. A cuberta vese dende a escaleira e está en moi mal estado. Valórase a estrutura polo conxunto.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3063015 NG2726S RUA EDUARDO IGLESIAS, 12 174 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas Semiocupada Baleiras	3 0 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	3 3 3 3 0 2 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS E APEOS Nº DE FASES	1	OBSERVACIÓNS Local comercial. (Libería Librouro). Totalmente alterado por comercio. Apeo. Bo estado porque vése na librería Cables cruzando a fachada.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3063016 NG2726S RUA PROGRESO, 31 96 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas Semiocupada Baleiras	2 0 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	4 4 4 4 4 4 4	MODIFICACIÓNS REHABILITACIÓN FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES	1	OBSERVACIÓNS Obra rehabilitada recentemente. Baixo ocupado. Eliminouse a farola que había entes na fachada (vese na foto do 2003). Agora hai unha arola na rúa. Alteraciós do baixo polo comercio.	



REFERENCIA CATASTRAL: 3063017 NG2726S
DIRECCIÓN: RUA DR. CADAVAL, 39(A)
SUPERFICIE: 113 m²
SOAR ☐

EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES ☐

OCUPACIÓN

ESTADO DA EDIFICACIÓN	
Orx.	Nov.
ESTRUCTURA	4
FACHADA	4
CARPINTERIAS	4
CUBERTA	4
INSTALACIÓNS	4
GLOBAL	4

MODIFICACIÓNS	
NOVA PLANTA	
FACHADA	
APEOS	
Nº DE FASES	1

OBSERVACIÓNS
2 Baixos ocupados.
Parece que a cuberta está se nrematar.
Non se ve se están oupadas ou non.
Haberá que mirar pola mañá ou a outra hora.



REFERENCIA CATASTRAL: 3063018 NG2726S
DIRECCIÓN: RUA DR. CADAVAL, 37
SUPERFICIE: 113 m²
SOAR ☐

EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES ☐

OCUPACIÓN

ESTADO DA EDIFICACIÓN	
Orx.	Nov.
ESTRUCTURA	3
FACHADA	3
CARPINTERIAS	2 3
CUBERTA	3
INSTALACIÓNS	2
GLOBAL	2

MODIFICACIÓNS	
REFORMA	
FACHADA	
APEOS	
Nº DE FASES	1

OBSERVACIÓNS
Apeo por mor do comercio.
A 2ª planta cambiou as carpinterías de madeira por outras de aluminio con distinto ritmo.
Cables en fachad.
Portal con escaleira de madeira en bo estado.
Vense a estrutura e a cuberta en bo estado tamén.
A cuberta valórase dende dentro.
Valoración global cun 2 por baixo comercial.



REFERENCIA CATASTRAL: 3063019 NG2726S
DIRECCIÓN: RUA DR. CADAVAL, 35
SUPERFICIE: 237 m²
SOAR ☐

EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES ☐

OCUPACIÓN

ESTADO DA EDIFICACIÓN	
Orx.	Nov.
ESTRUCTURA	3
FACHADA	2
CARPINTERIAS	2
CUBERTA	
INSTALACIÓNS	3
GLOBAL	3

MODIFICACIÓNS	
FACHADA	
Nº DE FASES	1

OBSERVACIÓNS
2 baixos ocupados.
Nos primeiros vése no interfono que hai oficinas.
Nas plantas 2ª, 3ª e 4ª só hai A e B. (deben ser oficinas tamén).
O 5º é A, B, C e D.
No garaxe hai uns cantos aplacados de pedra rotos e unha mancha de humedade.



REFERENCIA CATASTRAL: 3063020 NG2726S
DIRECCIÓN: RUA DR. CADAVAL, 33
SUPERFICIE: 381 m²
SOAR ☐

EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES ☐

OCUPACIÓN

ESTADO DA EDIFICACIÓN	
Orx.	Nov.
ESTRUCTURA	3
FACHADA	2
CARPINTERIAS	3
CUBERTA	
INSTALACIÓNS	2
GLOBAL	2

MODIFICACIÓNS	
REFORMA	
FACHADA	
APEOS	
Nº DE FASES	1
AGREGADOS	

OBSERVACIÓNS
A fachada está regular.
Hai algunhas fendas e faltan algunhas das esquinas dos sillares.
Humedades nos cantos dos balcóns.
As barandillas teñen óxido.
As carpinterías son novas de aluminio.
Ten unha cuberta na última planta.
Os baixos comerciais cubriron máis altura da que lles correspondía.
Os 3 están ocupados.
Cables en fachada.
Insatación de aire acondicionado na fachada.

REFERENCIA CATASTRAL: 3063022 NG2726S
DIRECCIÓN: RUA LOPEZ DE NEIRA, 5
SUPERFICIE: 301 m²
SOAR ☐

EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES ☐

OCUPACIÓN

ESTADO DA EDIFICACIÓN	
Orx.	Nov.
ESTRUCTURA	2
FACHADA	2
CARPINTERIAS	0 2
CUBERTA	
INSTALACIÓNS	2
GLOBAL	2

MODIFICACIÓNS	
REFORMA	
FACHADA	
APEOS	
Nº DE FASES	2
AMPLIACIÓNS	

OBSERVACIÓNS
Ten un galpón na fchada da Rúa de lugo.
A fachada ten humedades.
A parte da ampliación é de material máis pobre.
Os canalóns son bastante vellos.
Hai outro agregado que da á Rúa López de Neira e que está en bastante mal estado en xeral (sálvese a fachada.).
Baixo moi deteriorado por comercios.



REFERENCIA CATASTRAL: 3063023 NG2726S
DIRECCIÓN: RUA EDUARDO IGLESIAS, 4(A)
SUPERFICIE: 332 m²
SOAR ☐

EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES ☐

OCUPACIÓN

ESTADO DA EDIFICACIÓN	
Orx.	Nov.
ESTRUCTURA	4
FACHADA	4
CARPINTERIAS	4
CUBERTA	4
INSTALACIÓNS	4
GLOBAL	4

MODIFICACIÓNS	
NOVA PLANTA	
FACHADA	
Nº DE FASES	1

OBSERVACIÓNS
Baleiro porque aínda están alquilando.
Está a oficina de venda debaixo.



REFERENCIA CATASTRAL: 3063024 NG2726S
DIRECCIÓN: RUA DR. CADAVAL, 0
SUPERFICIE: 139 m²
SOAR ☒

EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES ☐

OCUPACIÓN

ESTADO DA EDIFICACIÓN	
Orx.	Nov.
ESTRUCTURA	
FACHADA	
CARPINTERIAS	
CUBERTA	
INSTALACIÓNS	
GLOBAL	

MODIFICACIÓNS	
FACHADA	
Nº DE FASES	

OBSERVACIÓNS



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3064201 NG2736S RUA RECONQUISTA, 9 275 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 8 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 1 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Autor: Antonio Palacios Ramilo, arq. 1941. O número 11 está máis reformado e alterado. Portal orixinal. Manténse a escaleira orixinal de madeira en moi bo estado. Están pintándoo.
EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	☒				
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3064202 NG2736S RUA MARQUES DE VALLADARES, 12 587 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 7 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 1 3 CUBERTA 2 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS E APEOS Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS E AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Carpinterías novas de aluminio na maior parte das planta. Alteración do baixo por locais comerciais (apeos). Fachada con suciedade e humedades. Ampliación de dúas plantas e sobre elas agregado. Humedades nas cornisas. Ampliación de material de baixa calidade. Instalacións de aire acondicionado no exterior. Parece moitas alteracións pero non está moi mal. Oficinas an súa maioría. Galerías comerciais no baixo.
EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	☒				
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3064203 NG2736S RUA MARQUES DE VALLADARES, 14 700 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 7 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS A cuberta presenta humedades e suciedade. Percisa mantemento. En xeral está en bo esatdo. Só alteracións en baixo por locais comerciais. Non parece que haber ampliacións. Ocupadas as plantas por oficinas.
EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	☒				
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3064204 NG2736S RUA VELAZQUEZ MORENO, 14 500 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 3 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 1 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Garaxe en planta baixa novo que permite ver a estrutura. Doble carpintería en 4º planta de aluminio. Fachada con humidade e suciedades. A cuberta parece reformada. Carpinterías de madeira orixinais en mal estado. A parte superior é unha ampliación. Cables en fachada. Algunha planta reformada e outras non.
EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	☒				
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3064205 NG2736S RUA VELAZQUEZ MORENO, 16 231 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 2	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUTURA 2 FACHADA 1 CARPINTERIAS 1 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 1 GLOBAL 1	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS E APEOS Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Carpinterías de madeira orixinal en mal estado. Alteración en baxo e apeo por local comercial. A última planta parece ampliación. Polo menos o volume central está feito dun materialde menor calidade. Humedades e suciedade en fachada. Plantas en cuberta. Valoración da estrutura por conxunto. Cables en fachada.
EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	☒				
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3064206 NG2736S RUA POLICARPO SANZ, 21 329 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUTURA 4 FACHADA 4 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS REHABILITACIÓN FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Rehabilitación. Ampliación de 2 plantas con distinto material.
EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	☒				
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3064207 NG2736S RUA POLICARPO SANZ, 19 471 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 2 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUTURA 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS REHABILITACIÓN FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Baixo de nova planta. Carpintería de aluminio imitando as antigas.
EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	☒				



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3064208 NG2736S RUA POLICARPO SANZ, 17 412 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas Semiocupada Baleiras	9 0 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	3 3 3 3 2 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES	1	OBSERVACIÓNS Oficinas en case todas as plantas, por no dicir todas. Alteracións en baixos. Instalacións de aire acondicionado en fachada e antenas. A cuberta parece estar ben aínda que se ven algunhas humedades nas medianeras. Destaca moito a medianera. Precisa mantemento (pintura).	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3064209 NG2726S RUA POLICARPO SANZ, 15 1.243 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas Semiocupada Baleiras	4 0 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	3 1 2 2 2 2	MODIFICACIÓNS REHABILITACIÓN FACHADA Nº DE FASES	1	OBSERVACIÓNS Autor: Romualdo Madariaga Céspedes, arq. 1938 A fachada está regular: manchas de humedades e suciedade. Hai unha brecha importante na balconada da entrada. O resto parece que está ben, aínda que a cerraxería das fiestras está bastante deteriorada. Na Rúa Reconquista ten acceso a un garaxe.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3064210 NG2726S RUA RECONQUISTA, 11 334 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas Semiocupada Baleiras	8 0 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	3 2 1 3 3 2 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES AMPLIACIÓNS	2	OBSERVACIÓNS Carpinterías novas de aluminio en substitución das orixinais de madeira. Cables en fachada. Suciedade en fachada. Precisa mantemento. Cornisas con humidade. Ateración do baixo por local comercial.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3065001 NG2726N RUA RECONQUISTA, 1 504 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas Semiocupada Baleiras	7 0 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	3 3 3 3 2 2 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES AMPLIACIÓNS	2	OBSERVACIÓNS Autor: Jenaro de la Fuente, arq. 1940. Parcela con fachada a dúas rúas. Manchas de humidade nos petos de remate de cuberta. Manténse a escaleira orxinal. Uso principal: oficinas. Ampliación da planta alta con cambio de materiais.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3065002 NG2726N PRAZA COMPOSTELA, 5 231 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas Semiocupada Baleiras	7 0 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	3 3 3 3 2 2 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES AMPLIACIÓNS	2	OBSERVACIÓNS Manténse a escaleira orxinal con revestimento novo. Alteración da fachada coa marquesiña do local do baixo. Ampliación da planta alta con reposición dos elementos de remate.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3065003 NG2736N PRAZA COMPOSTELA, 6 227 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas Semiocupada Baleiras	6 0 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	3 3 3 3 3 2 3 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES	1	OBSERVACIÓNS Fachada precisa mantemento. Manchas de humidade nos petos de remate de cuberta. Verdins e manchas en vóos e ménsulas. Peche da terraza na planta 6ª con carpintería de aluminio e cuberta metálica.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3065004 NG2736N PRAZA COMPOSTELA, 7 172 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas Semiocupada Baleiras	0 6 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	3 3 2 3 2 2 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES	1	OBSERVACIÓNS Manténse a escaleira orxinal de mármore. Fachada traseira en bo estado. Verdins e manchas en vóos e ménsulas.	



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3065005 NG2736N PRAZA COMPOSTELA, 8 221 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 6 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3065006 NG2736S PRAZA COMPOSTELA, 9 205 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 10 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 2 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Deterioro dos revestimentos dos teitos dos balcóns.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3065007 NG2736N PRAZA COMPOSTELA, 10 410 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 6 Semiocupada 2 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS VACIADO FACHADA Nº DE FASES 3 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Fases: 1ª(PB+3P)- 2ª(P4 y P5)- 3ª (2PBc).	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3065008 NG2736N RUA VELAZQUEZ MORENO, 2 343 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 10 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 2 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Ampliación das dúas plantas altas con cambio de materiais. Parcela con fachada a dúas rúas.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3065009 NG2736N RUA VELAZQUEZ MORENO, 6 849 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 7 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 2 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Autor: Francisco Castro Represas, arq. 1938. Pecho de balcóns/ terrazas con carpintería de aluminio. Carpinterías orixinais delicadas (perfis moi finos)	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3065010 NG2736S RUA VELAZQUEZ MORENO, 8 323 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 2 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3065011 NG2736S RUA VELAZQUEZ MORENO, 10 297 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 2 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Uso principal: oficinas. Manténse a escaleira orixinal. Parcela con fachada a dúas rúas.	



REFERENCIA CATASTRAL: 3065012 NG2736N
DIRECCIÓN: RUA MARQUES DE VALLADARES, 27
SUPERFICIE: 311 m²
SOAR ☐

EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES ☒

OCUPACIÓN
Ocupadas 0
Semiocupada 10
Baleiras 0

ESTADO DA EDIFICACIÓN
Orx. Nov.
ESTRUCTURA 3
FACHADA 3
CARPINTERIAS 2 3
CUBERTA 3
INSTALACIÓNS 2
GLOBAL 3

MODIFICACIÓNS
FACHADA
Nº DE FASES 1

OBSERVACIÓNS
Autor: Xosé Bar Bóo. 1957,



REFERENCIA CATASTRAL: 3065013 NG2736N
DIRECCIÓN: RUA MARQUES DE VALLADARES, 25
SUPERFICIE: 298 m²
SOAR ☐

EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES ☒

OCUPACIÓN
Ocupadas 5
Semiocupada 0
Baleiras 1

ESTADO DA EDIFICACIÓN
Orx. Nov.
ESTRUCTURA 3
FACHADA 3
CARPINTERIAS 2 3
CUBERTA 2
INSTALACIÓNS 2
GLOBAL 3

MODIFICACIÓNS
FACHADA
Nº DE FASES 1

OBSERVACIÓNS
Ampliación das dúas plantas baixo cuberta con retranqueo e cambio de materiais.
Manténse a escaleira e portal orixinais.
Verdins e manchas en vóos e ménsulas.



REFERENCIA CATASTRAL: 3065014 NG2736N
DIRECCIÓN: RUA MARQUES DE VALLADARES, 23
SUPERFICIE: 675 m²
SOAR ☐

EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES ☒

OCUPACIÓN
Ocupadas 0
Semiocupada 7
Baleiras 0

ESTADO DA EDIFICACIÓN
Orx. Nov.
ESTRUCTURA 3
FACHADA 3
CARPINTERIAS 3
CUBERTA 3
INSTALACIÓNS 3
GLOBAL 3

MODIFICACIÓNS
FACHADA
Nº DE FASES 1

OBSERVACIÓNS
A distribución interior das oficinas é a orixinal.



REFERENCIA CATASTRAL: 3065015 NG2726N
DIRECCIÓN: RUA MARQUES DE VALLADARES, 21
SUPERFICIE: 747 m²
SOAR ☐

EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES ☒

OCUPACIÓN
Ocupadas 0
Semiocupada 9
Baleiras 0

ESTADO DA EDIFICACIÓN
Orx. Nov.
ESTRUCTURA 3
FACHADA 3
CARPINTERIAS 3
CUBERTA 3
INSTALACIÓNS 2
GLOBAL 3

MODIFICACIÓNS
FACHADA
Nº DE FASES 1

OBSERVACIÓNS
Autor: Manuel Cabanyes y Mata, arq. 1948,
Uso principal: oficinas.
Cableado visto pola fachada. Caixas de aire acondicionado por fachada.
Parcela con fachada a dúas rúas.



REFERENCIA CATASTRAL: 3065016 NG2726N
DIRECCIÓN: RUA RECONQUISTA, 3
SUPERFICIE: 899 m²
SOAR ☐

EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES ☒

OCUPACIÓN
Ocupadas 0
Semiocupada 8
Baleiras 0

ESTADO DA EDIFICACIÓN
Orx. Nov.
ESTRUCTURA 3
FACHADA 3
CARPINTERIAS 3
CUBERTA 3
INSTALACIÓNS 3
GLOBAL 3

MODIFICACIÓNS
FACHADA
Nº DE FASES 1

OBSERVACIÓNS

REFERENCIA CATASTRAL: 3066201 NG2726N
DIRECCIÓN: PRAZA COMPOSTELA, 27
SUPERFICIE: 889 m²
SOAR ☐

EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES ☒

OCUPACIÓN
Ocupadas 9
Semiocupada 0
Baleiras 0

ESTADO DA EDIFICACIÓN
Orx. Nov.
ESTRUCTURA 3
FACHADA 3
CARPINTERIAS 3
CUBERTA 3
INSTALACIÓNS 3
GLOBAL 3

MODIFICACIÓNS
NOVA PLANTA
FACHADA
Nº DE FASES 1

OBSERVACIÓNS
Ocupadas todas as plantas.

REFERENCIA CATASTRAL: 3066202 NG2726N
DIRECCIÓN: RUA LUIS TABOADA, 10
SUPERFICIE: 137 m²
SOAR ☐

EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES ☒

OCUPACIÓN
Ocupadas 5
Semiocupada 0
Baleiras 0

ESTADO DA EDIFICACIÓN
Orx. Nov.
ESTRUCTURA 3
FACHADA 3
CARPINTERIAS 3 2
CUBERTA 3
INSTALACIÓNS 2
GLOBAL 3

MODIFICACIÓNS
REFORMA
FACHADA
ALTERACIÓNS
Nº DE FASES 1

OBSERVACIÓNS
Doble carpintería de aluminio nas últimas plantas sobre a carpintería de madeira orixinal.
A fachada non está mal, pero precisa mantemento por manchas de humidade (ver material de cuberta). ¿ Cuberta de cobre?.





REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3066203 NG2726N RUA LUIS TABOADA, 12 145 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 3 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Cornisa con humedades e verdín. Humedades e suciedade en fachada. Cables en planta baixa. Canalón vello e en mal estado. Humedades en balcóns.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3066204 NG2736N RUA LUIS TABOADA, 14 130 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 6 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Cables en fachada. Material de fachada pobre. Cornisa con herbas e humedades. Antepeito desconchado. Carpintería de aluminio en bo estado. Parece que poida haber unha ampliación .	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3066205 NG2736N RUA LUIS TABOADA, 16 151 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 2 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Humedades en cornisa e fachada. O baixo está máis limpo. Cables en fachada. Oficinas en baixo esquerda. Portal orixinal, pero precisa mantemento. Baixo reformado para oficinas.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3066206 NG2736N RUA LUIS TABOADA, 18 143 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 3 Semiocupada 0 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 2 CARPINTERIAS 2 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Ampliación con material máis pobre. Humedades na fachada e cornisa. Reformado o baixo. Cables en fachada. Desconchado en planta alta.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3066207 NG2736N RUA LUIS TABOADA, 20 146 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 1 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Cables na fachada. Humedades e suciedade na fachada. O baixo está recuperado. Hai local. O fibrocemento da cuberta está oxidado. Humedades e fendas nos balcóns. Totalmente baleira salvo o baixo.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3066208 NG2736N RUA PABLO MORILLO, 3 170 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 1 Semiocupada 0 Baleiras 2	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Fachada con herbas, humidade e suciedade. Canalón vello. Cables en fachada. Na cuberta tamén hai herbas.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3066209 NG2736N PRAZA COMPOSTELA, 23 443 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 10 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 3 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Ver o número de ampliacións na cuberta. A maior parte das plantas están ocupadas.	



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3066210 NG2736N PRAZA COMPOSTELA, 24 251 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 9 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUTURA 4 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS VACIADO FACHADA Nº DE FASES 1 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Mantemento da fachada orixinal e ampliación nas plantas altas. Nova edificación, nova planta. Parece ocupada pero non se ve.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3066211 NG2736N PRAZA COMPOSTELA, 25 217 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 11 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES 1 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Autor: Xosé Bar Bóo. 1957, Humidades en cornisa. A fachada precisa mantemento. A parte traseira está bastante deteriorada, vése en foto. Non cumpre SI. Accesible pola porta de servizo.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3066212 NG2726N PRAZA COMPOSTELA, 26 462 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 11 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Falso teito de madeira das terrazas está en mal estado. Alteración por peche de terraza na última planta.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3067001 NG2726N RUA CASTELAR, 10 169 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 3 Semiocupada 1 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Cableado visto pola fachada. Parcela con fachada a dúas rúas.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3067002 NG2726N RUA MONTERO RIOS, 12 127 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 3 Semiocupada 1 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Aparenta ampliación das dúas plantas altas sobre a edificación orixinal.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3067003 NG2726N RUA MONTERO RIOS, 14 254 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 6 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUTURA 3 FACHADA 3 3 CARPINTERIAS 3 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS VACIADO FACHADA APEOS Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Baleirado e nova planta dunha edificación existente con mantemento de fachada. Ampliación das dúas plantas altas (planta 4 e planta baixo cuberta) sobre a edificación orixinal. Apeo do machón central da planta baixa. Case todas as carpinterías son orixinais en madeira.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3067004 NG2726N RUA MONTERO RIOS, 16 247 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 6 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUTURA 3 FACHADA 3 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS VACIADO FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Baleirado e nova planta dunha edificación existente con mantemento de fachada. Ampliación das dúas plantas altas sobre a edificación orixinal A estudar a preexistencia da galería central en carpintería de aluminio.	



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3067005 NG2736N RUA LUIS TABOADA, 17 1.041 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 10 Semiocupada 1 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Parcela con fachada a dúas rúas. Peches de terrazas con carpintería metálica. Manchas de humidade nos petos de remate de cuberta. Fachada precisa mantemento.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3067006 NG2736N RUA MONTERO RIOS, 22 283 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Manténse a escaleira orixinal. Mantéñense os revestimentos orixinais de azulexo no portal (bo estado). Verdins e manchas en vóos e ménsulas. Crebas e xuntas abertas na planta baixa.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3067007 NG2736N RUA PABLO MORILLO, 7 332 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 4 CARPINTERIAS 3 3 CUBERTA 2 3 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Cableado visto pola fachada. Ampliación das dúas plantas altas sobre a edificación orixinal.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3067008 NG2736N RUA LUIS TABOADA, 21 461 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 1 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 2 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Ampliación da planta alta con retranqueo e cambio de materiais. Parcela con fachada a dúas rúas.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3067009 NG2726N RUA LUIS TABOADA, 15 283 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Uso principal: oficinas. Garaxe en planta baixa.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3067010 NG2726N RUA LUIS TABOADA, 13 283 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 0 0 CUBERTA 0 0 INSTALACIÓNS 0 0 GLOBAL	MODIFICACIÓNS VACIADO FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Edificio en construción (Expte. mpal: 50235/421) Baleirado e nova planta dunha edificación existente con mantemento de fachada. Ampliación da planta alta sobre a edificación orixinal. Ampliación do oco dereito en planta baixa para acceso a garaxes.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3067011 NG2726N RUA LUIS TABOADA, 11 107 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 3 CUBERTA 2 3 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Ampliación da planta alta con retranqueo e cambio de materiais. Verdins e manchas en vóos e ménsulas. Crebas nos balcóns.	



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3067012 NG2726N RUA LUIS TABOADA, 9 90 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 3 CUBERTA 2 3 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Ampliación da planta alta con retranqueo e cambio de materiais. Verdins e manchas en vóos e ménsulas. Crebas en balcóns.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3067013 NG2726N RUA CASTELAR, 4 97 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 3 Semiocupada 0 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Ampliación da planta alta. No local da planta baixa hai un altíño con estrutura metálica, mantendo os muros de carga interiores. Parcela con fachada a dúas rúas.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3067014 NG2726N RUA CASTELAR, 6 270 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 6 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3067015 NG2726N RUA CASTELAR, 8 234 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 8 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 2 CARPINTERIAS 2 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Ampliación planta baixo cuberta. Estructura parece orixinal. Manténse a escaleira orixinal (revestimento novo de mármore).	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3159601 NG2735N RUA ECUADOR, 36 214 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 6 Semiocupada 2 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 2 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 1 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Entrechán e plantas baixas semiocupadas. Uso do baixo: bar. Peche de terrazas con carpintería de aluminio. Cableado visto pola fachada. Verdins e manchas en vóos e ménsulas.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3159602 NG2735N RUA ECUADOR, 38 445 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 7 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Portal en rehabilitación. Verdins e manchas en vóos e ménsulas. Local da planta baixa adicado a almacén.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3159603 NG2735N RUA ECUADOR, 40 156 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Uso da planta baixa: acceso a garaxe, kiosco e portal (outro kiosco no interior do portal). Manchas de humidade nos petos de remate de cuberta. Consérvanse as carpinterías orixinais de madeira. Zonas comúns con crebas nas paredes.	



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3159604 NG2735N RUA ECUADOR, 42 322 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 6 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Probable ampliación da planta alta con retranqueo e cambio de materiais. Ventás orixinais de madeira (apertura de guillotina) nas plantas 2, 3 e 4. Manténse a escaleira e portal orixinal. Crebas e manchas de humidade nos petos de remate de cuberta. Cableado visto pola fachada.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3159605 NG2735N RUA SIMON BOLIVAR, 12 1.034 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 13 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1 	OBSERVACIÓNS Peches de balcóns/ terrazas con carpintería de aluminio.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3159606 NG2735N RUA VENEZUELA, 27 589 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 10 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1 	OBSERVACIÓNS Cableado visto por fachada.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3159607 NG2735N RUA PANAMA, 5 482 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 9 Semiocupada 2 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 1 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Mantéñense algunhas ventás orixinais nas follas interiores de dobres ventás. Uso de local e entrechán: discoteca. Ampliación da planta alta con retranqueo e cambio de materiais. Peches de terrazas con carpintería de aluminio.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3159608 NG2735N RUA PANAMA, 3 202 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 6 Semiocupada 1 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 1 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1 	OBSERVACIÓNS Carpinterías orixinais de ferro na planta 2. Baixo: vivenda e local (esocupado). Ascensor. Cableado visto pola fachada. Verdins e manchas en vóos e ménsulas.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3159901 NG2735N RUA ECUADOR, 28 101 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES 1 	OBSERVACIÓNS S+B+Ep+3+Bc para 12 estudios. Obra en construción. Expte: 51430/421 de 03/02/05	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3159902 NG2735N RUA JOAQUIN LORIGA, 27 319 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 1 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 4 FACHADA 3 4 CARPINTERIAS 3 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 1 4 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1 	OBSERVACIÓNS Precisa estudio da súa realidade parcelaria (posible agregación con 31599_03 e tamén segregación). Dúas edificacións diferentes e de diferentes épocas na mesma parcela. Local da planta baixa en uso. Manténse a escaleira e portal orixinal. Interesante porta orixinal de acceso ó portal. Os datos de valoración global e ocupación se refiren á edificación orixinal.	 



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3159903 NG2735N RUA ECUADOR, 30 26 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS A estudar a realidade parcelaria (posible agregación con 31599_02)	
EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	☐					
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3159904 NG2735N RUA ECUADOR, 32 194 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Carpintería orixinal de ferro en mal estado. Ampliación da planta baixo cuberta con retranqueo e cambio de materiais. Revestimento da fachada recente. Instalacións ocultas. Crepas no tellado da planta baixo cuberta. Manchas de humidade na fachada.	
EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	☐					
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3159905 NG2735N RUA PANAMA, 2 238 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Verdins e manchas en vóos e ménsulas. Manchas de humidade na fachada.	
EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	☐					
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3159906 NG2735N RUA PANAMA, 4 273 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Peche de terrazas con carpintería de aluminio en bo estado. Cableado visto pola fachada. Dispón de ascensor. Portal renovado. Crepas en varias ventás. Forma conxunto con 31599_07.	
EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	☐					
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3159907 NG2735N RUA PANAMA, 6 237 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Peche de terrazas con carpintería de aluminio en mal estado. Cableado visto pola fachada. Portal renovado.. Forma conxunto con 31599_06.	
EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	☐					
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3159908 NG2735N RUA VENEZUELA, 23 311 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Mal estado dos petos de ladrillo visto.	
EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	☐					
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3159910 NG2735N RUA JOAQUIN LORIGA, 35 131 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS REHABILITACIÓN FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Edificio en construción. Baixo adicado a garaxe. Manténse a escaleira e portal orixinais. Ampliación (antiga) da planta 5.	
EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	☐					



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3159911 NG2735N RUA JOAQUIN LORIGA, 33 361 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 6 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 2 2 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Peche de terrazas con carpintería de aluminio. Petros de remate de cuberta con material inaxeitado (aluminio). Consérvanse as carpinterías orixinais nas follas interiores das dobles ventanas das plantas 2 e 3.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3159912 NG2735N RUA JOAQUIN LORIGA, 31 453 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3159914 NG2735N RUA JOAQUIN LORIGA, 25 133 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 3 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Manchas de humidade e verdíns nos petos de remate de cuberta. Cableado visto pola fachada. Canalizacións vistas pola fachada.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3160001 NG2735N RUA ECUADOR, 24 210 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 1 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 2 AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Parcela con fachada a dúas rúas. Fachada traseira: peche de balcóns en ladrillo. Cableado visto e instalación de gas pola fachada traseira. Manténse a escaleira e portal orixinal. Ten ascensor. Mantén as carpinterías orixinais nas plantas baixa, 2ª, 3ª e 4ª. Fachada precisa mantemento.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3160002 NG2735N RUA ECUADOR, 26 280 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 3 Semiocupada 1 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Parcela con fachada a dúas rúas. Manchas de humidade nos petos de remate de cuberta. Cableado visto pola fachada. Manténse a escaleira e portal orixinais.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3160003 NG2735N RUA JOAQUIN LORIGA, 18 344 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3160004 NG2735N RUA JOAQUIN LORIGA, 20 300 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 7 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 2 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS	



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3160005 NG2735N RUA JOAQUIN LORIGA, 22 502 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 8 Semiocupada 1 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Peche de balcóns/ terrazas con carpintería de aluminio.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3160006 NG2735N RUA JOAQUIN LORIGA, 24 384 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 9 Semiocupada 3 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 2 CUBERTA 2 3 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Ampliación da planta alta con retranqueo e cambio de materiais.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3160007 NG2735N RUA VENEZUELA, 19 277 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 9 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 2 2 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Peche de balcóns/ terrazas con carpintería de aluminio.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3160009 NG2735N RUA VENEZUELA, 15 111 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 7 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 2 2 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Parcela con fachada a dúas rúas. Peche de balcóns/ terrazas con carpintería de aluminio. Canalizacións vistas pola fachada.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3160010 NG2735N RUA FISTERRA, 2 97 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS A fachada parece renovada recentemente. Manténse a escaleira e portal orixinais.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3160011 NG2735N RUA FISTERRA, 4 108 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 4 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 3 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Tipolóxicamente de interés (conxunto con 31600_12). Cableado visto pola fachada. Canalón na bufarda novo.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3160012 NG2735N RUA FISTERRA, 6 123 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 4 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 1 CARPINTERIAS 2 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 1 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Tipolóxicamente de interés (conxunto con 31600_12). Crebas e xuntas abertas. Elementos de protección (varandas) en mal estado. Manchas de humidade na fachada.	



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3160013 NG2735N RUA VENEZUELA, 17 1.202 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Parcela con fachada a dúas rúas. Dúas edificacións diferentes unidas polas plantas de soto e/ou entrecháns (por confirmar) Os datos da ficha son da edificación na r/ Fistera, 8. 4 plantas a r/ Taboada Leal, 9 a r/ Venezuela (ocupadas).	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3160014 NG2735N RUA FISTERA, 10 122 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 6 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Manchas de humidade e crebas no peto de remate de cuberta.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3160301 NG2736S RUA RONDA DON BOSCO, 52 212 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Obra nova (case rematada)	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3160302 NG2736S CXON NUÑEZ, 2 130 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 5 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Baixo adicado a almacén.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3160303 NG2736S RUA JOAQUIN LORIGA, 3 287 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Ampliación da planta alta con duplicación dos elementos de remate. Cableado visto pola fachada. Verdins e manchas en cornixas. Alteración de ocos na planta baixa. Revestimiento de chapado de granito pulido. Dúas vivendas por planta. Ocupación da parcela libre na traseira con edificación de B+1	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3160304 NG2736S RUA JOAQUIN LORIGA, 5 285 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Demolición e obra nova	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3160305 NG2736S RUA JOAQUIN LORIGA, 7 280 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA APEOS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Cableado visto pola fachada. Alteración de ocos na planta baixa. Ocupación da parcela libre na traseira con edificación de B+1 Conxunto das edificacións 31603_05, 06 e 15. É obxecto de protección.	



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3160306 NG2736S RUA JOAQUIN LORIGA, 9 278 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Traseira da edificación principal en bo estado Conxunto das edificacións 31603_05, 06 e 15.	
EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	☒					
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3160307 NG2736S CXON NUÑEZ, 11(A) 142 m² ☒	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS Solar	
EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	☒					
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3160308 NG2736S RUA JOAQUIN LORIGA, 13 262 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Medianeira con lámina asfáltica. Mesmo deseño de ocós da planta baixa que no conxunto das edificacións 31603_05, 06 e 15. Ocupación da parcela traseira cunha edificación de ladrillo sen revestir. Ampliación da planta alta con duplicación dos elementos de remate e cambio de materiais. Alteracións da fachada traseira: peche parcial de balcóns en ladrillo.	 
EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	☒					
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3160309 NG2736S RUA JOAQUIN LORIGA, 15 230 m² ☒	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS Solar	
EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	☒					
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3160310 NG2736S CXON NUÑEZ, 10 104 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 2 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Uso do baixo: vivenda (acceso independente).	
EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	☒					
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3160311 NG2736S RUA JOAQUIN LORIGA, 19 177 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 2 Semiocupada 4 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Escaparate do local de planta baixa superposto á fachada. Cuberta con enmendas en aluminio. Fachada traseira con engadido voado sobre perfís metálicos e bovedíña catalá e pechado con ladrillo e morteiro.	
EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	☒					
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3160312 NG2736S RUA JOAQUIN LORIGA, 21 161 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 4 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Planta baixa de pedra á vista; resto revestimento de morteiro. Tellado cuberto con lonas. Fachada traseira en mal estado: instalacións por fachada, crebas e deterioro dos revestimentos. Carpinterías orixinais en mal estado.	
EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	☒					



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3160313 NG2736S RUA ECUADOR, 27 67 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 3 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Alteración de ocos na planta baixa (local esquerdo) Manténse a escaleira orixinal con lucernario no oco. Cableado visto pola fachada. Verdíns e manchas en vóos e ménsulas. Manchas de humidade nos petos de remate de cuberta. Crebas e mala trabazón coa edificación de 31603_12	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3160314 NG2736S RUA JOAQUIN LORIGA, 17 123 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Ampliación da planta alta con retranqueo e cambio de materiais.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3160315 NG2736S RUA JOAQUIN LORIGA, 11 129 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 1 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Baixo desocupado. Óxido nos elementos de protección (varandas). Verdíns e manchas en vóos e ménsulas. Cableado visto pola fachada. Baixante de pluviais nova. Ampliación das plantas altas con duplicación dos elementos de remate. Crebas nas plantas altas na fachada traseira. Conxunto das edificacións 31603_05, 06 e 15.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3160316 NG2736S RUA JOAQUIN LORIGA, 1 188 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 FACHADA 3 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 2 2 INSTALACIÓNS 2 3 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Ampliación (antiga) da planta alta con reposición dos elementos de remate. Alteración de ocos na planta baixa (ampliación e superposición do escaparate). Baixante de pluviais por fachada (manchas de humidade) Todas as carpinterías son orixinais.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3160401 NG2736S RUA MARIA BERDIALES, 2 630 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 3 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 1 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS E APEOS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Mal estado da estrutura pola aparición de crebas (mala trabazón entre panos diferentes). Fachada lateral ó calexón en mal estado. Alteración de ocos nas plantas baixas: apeo dos piares na fachada da Ronda de D. Bosco e ampliación no local do chafrán.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3160402 NG2736S RUA MARIA BERDIALES, 4 143 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 2 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Fisuras no morteiro da fachada.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3160403 NG2736S RUA MANUEL NUÑEZ, 4 73 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 FACHADA 2 CARPINTERIAS 3 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA APEOS Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Crebas e xuntas abertas na zona central. Parcela con fachada a dúas rúas. Cableado visto pola fachada. Canaión oculto, baixante de pluviais en estado regular. Caixas de aire acondicionado pola fachada. Ampliación da planta alta con duplicación dos elementos de remate. Carpinterías orixinais de guillotina en madeira na plantas 1 e 2.	



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3160404 NG2736S RUA MANUEL NUÑEZ, 6 69 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 2 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Cegado parcial de ocós en planta baixa.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3160405 NG2736S RUA MANUEL NUÑEZ, 8 155 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 3 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 2 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Uso do baixo: restaurante. Canalizacións vistas pola fachada en estado regular.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3160406 NG2736S RUA MANUEL NUÑEZ, 10 195 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 5 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Medianeira ó caleixón en morteiro visto. Ampliación (antiga) da planta alta con duplicación dos elementos de remate. Peches de terrazas con carpintería de aluminio (planta 3). Cableado visto pola fachada. Canalizacións vistas pola fachada en estado regular.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3160407 NG2736S RUA MANUEL NUÑEZ, 12 92 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 5 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Ampliación das dúas plantas altas con reposición dos elementos de remate e cambio de materiais. Engadido da planta baixa cuberta con retranqueo e cambio de materiais. Fachada traseira con canalón de pluviais novo. Revestinmento deteriorado. Antenas en fachada.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3160408 NG2736S RUA MANUEL NUÑEZ, 14 65 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 1 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 2 FACHADA 3 2 CARPINTERIAS 2 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 2	OBSERVACIÓNS Ampliación das dúas plantas altas con voo sobre as plantas inferiores e cambio de materiais e deseño compositivo. Ten crebas nas fábricas da planta baixa. Fachada traseira recén lavada, canalón de pluviais novo, baixante en estado regular. Carpinterías orixinais de madeira na fachada principal nas plantas 1 e 3. Carpinterías novas nas plantas 2 e 4.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3160409 NG2736S RUA MANUEL NUÑEZ, 16 130 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 4 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Ampliación da planta alta con reposición dos elementos de remate. Fachada traseira: revestimento de morteiro, carpinterías de aluminio novas. Caixas de instalacións pola fachada traseira. Mantense a escaleira orixinal. Canalón e baixante novos.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3160410 NG2736S RUA MANUEL NUÑEZ, 18 113 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 3 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 2 CUBERTA 2 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REHABILITACIÓN FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Rehabilitación con mantemento dos elementos básicos. Carpinterías novas de piñeiro á vista. Uso do baixo e entrecán á rua Manuel Nuñez: bar e Pub.	



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3160411 NG2736S RUA MANUEL NUÑEZ, 20 107 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 3 Semiocupada 1 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Ampliación da planta alta con reposición dos elementos de remate e cambio de materiais. Mal estado dos elementos de protección (varandas). Fachada traseira ó caleixón Manuel Núñez: na planta 2 mantérfense as carpinterías orixinais de guillotina de madeira. Revestimento de aluminio da fachada. Ocupación da parcela (ou espacio público: estudar) cun galpón de ladrillo.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3160412 NG2736S RUA MANUEL NUÑEZ, 22 95 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 4 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 1 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Ampliación da planta alta: enrasada con cambio de materiais á rua Manuel Nuñez e con voo (balcón parcialmente pechado) sobre as plantas inferiores e cambio de materiais ó caleixón traseiro. Fachada traseira ó caleixón: carpinterías orixinais de guillotina de madeira na planta 1. Baixo cego. Peche do patio do caleixón con murete de ladrillo. Crebas verticais. Cuberta de fibrocemento en mal estado. Baixante de pluviais verte na metade da altura da fachada.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3160413 NG2736S RUA MANUEL NUÑEZ, 24 86 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 3 1 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Ampliación da planta alta con reposición dos elementos de remate e cambio de materiais. Fachada traseira ó caleixón: ampliación da planta alta con voo aberto sobre as plantas inferiores (estructura metálica e bovedíñas catalás en mal estado, voo >1.20 m). Cubrición da terraza en fibrocemento en mal estado. Ocupación do patio ó caleixón cun galpón. Cableado visto pola fachada principal.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3160414 NG2736S RUA MANUEL NUÑEZ, 26 151 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Baixo vivenda+2pl+PBc. Cableado visto pola fachada. Canalón con remendos. Carpintería exterior de dobre folia abatible en estado regular. Revestimento de morteiro en mal estado. Distribución interior peculiar: no baixo hai un pasillo con 6 portas e non é común a escaleira. Fachada traseira ó caleixón: fachada de ladrillo revestido de morteiro en mal estado. Carpintería orixinal de madeira en planta 1.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3160415 NG2736S RUA MANUEL NUÑEZ, 30 81 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 5 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 3 3 CUBERTA 2 1 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS B+3+1 Cubrición da terraza na última planta con fibrocemento/chapa. Cableado visto pola fachada. Non ten ascensor. O estado das fachadas é bo nas partes de pedra, regular nas de morteiro. Manténse a escaleira e portal orixinais (carpinterías orixinais en bo estado, tanto interiores como exteriores).	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3160416 NG2736S RUA MANUEL NUÑEZ, 32 78 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 4 FACHADA 3 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1 AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Baleirado e nova planta dunha edificación existente con mantemento de fachada. Ampliación da planta baixo cuberta sobre a edificación orixinal, con modificación da solución da cornixa e da conformación dos ocos da planta 3, cun balcón engadido. Alteración dos ocos da planta baixa: ampliación para porta de garaxe.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3160417 NG2736S RUA MANUEL NUÑEZ, 34 105 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 1 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Ten respiradouros por debaixo do nivel de acceso: podría ter semisotos. Parece estar en uso (vivenda) Xardín ó caleixón traseiro.	



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3160418 NG2736S RUA ECUADOR, 29 109 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 2 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Peche de balcóns/ terrazas con carpintería de aluminio. Locales do baixo en uso. Entrechán a caleixón Nuñez desocupado. En venta piso 1. Cableado visto pola fachada.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3160419 NG2736S CXON NUÑEZ, 5 72 m² ☒	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS Solar	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3160420 NG2736S CXON NUÑEZ, 3 71 m² ☒	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS Solar	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3160421 NG2736S CXON NUÑEZ, 1 98 m² ☒	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS Solar.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3161601 NG2736S RUA MARIA BERDIALES, 1 336 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 9 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS PB+Ep+7p (3p retranqueadas) Edificación posterior a 1996. Parcela con fachada a tres rúas.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3161602 NG2736S RUA MARIA BERDIALES, 3 207 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 8 Semiocupada 2 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS B+Ep+7p+Bc á R/ María Berdiales. Carpintería orixinal de ferro en plantas 1 e 2. Cableado visto por fachada. Dobles ventás de aluminio.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3161603 NG2736S RUA MANUEL NUÑEZ, 4 94 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 10 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Autor: Alfonso Penela Fernández. 1987. Instalacións ocultas.	 



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3162001 NG2736S RUA VELAZQUEZ MORENO, 33 250 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS REHABILITACIÓN FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS A segunda planta alúgase completa. O interior dos baixos está disposto para comercio. Son independentes e non manteñen a estrutura orixinal. Cambio de carpinterías orixinais por aluminio. Ampliación de dúas plantas.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3162002 NG2736S RUA PRINCIPE, 48 174 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 3 CUBERTA INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS E APEOS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Carpintería na última planta novas e de aluminio que non teñen nada que ver (alteración). O baixo comercial distorsiona. Vese a armadura dos forxados dos balcóns. O portal tampouco ten nada que ver co edificio.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3162003 NG2736S RUA PRINCIPE, 50 187 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 3 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS 3 plantas son do Banco Espírito Santo.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3162004 NG2736S RUA PRINCIPE, 52 290 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 2 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 3 FACHADA 2 3 CARPINTERIAS 2 3 CUBERTA INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1 AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Alteración polo novo comercio. Agregado na última planta. Peché da terraza con carpinteira de aluminio. Fachada chea de fendas. Precisa mantemento. Hai que mirar o proxecto orixinal.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3162006 NG2736S RUA PRINCIPE, 56 4.052 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 2 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS REHABILITACIÓN FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS É un museo. Todas as plantas están ocupadas.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3162007 NG2736S RUA PROGRESO, 43 81 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS REHABILITACIÓN FACHADA ALTERACIÓNS E APEOS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Péchase o patio de luces e introdúcese unha escaleira. O baixo está desconfigurado, non é orixinal. Rehabilitada a carpintería de aluminio. Portal novo. Bo estado. Non é o orixinal.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3162008 NG2736S RUA PROGRESO, 41 120 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS O baixo alúgase. Moi alterada a planta baixa polo local comercial. Bo estado. Haberá que ver o ano da construción. Precisa mantemento. Tela impermeabilizante en remate de cornisa.	




REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3162009 NG2736S RUA VELAZQUEZ MORENO, 43 243 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas Semiocupada Baleiras	7 0 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	3 3 1 3 3 3 3	MODIFICACIÓNS REHABILITACIÓN FACHADA Nº DE FASES	1 1	OBSERVACIÓNS Semellante á 31620_08. Esta rehabilitouse: pintosse a fachada, cambiáronse as barandas. Pintáronse os azulexos. As carpinterías non están pintadas non cambiadas. Portal en bo estado. Non se ve problema de instalacións nas fachadas.
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3162010 NG2736S RUA VELAZQUEZ MORENO, 41 197 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas Semiocupada Baleiras	3 0 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	3 4 4 4 4 4 4	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES AMPLIACIÓNS	2	OBSERVACIÓNS Parcela con dúas fachadas. Fachada á Rúa Velázquez Moreno. Baixo en aluguer. Rehabilitouse e ampliáronse 2 plantas. Carpinterías novas de aluminio. Ampliase seguindo a fachada e ampliase nun segundo plano. Non se ven instalacións na fachada. Fachada á Rúa Londres. Baixo comercial. Fachada nova, galería gris nova.
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3162011 NG2736S RUA VELAZQUEZ MORENO, 39 190 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas Semiocupada Baleiras	5 0 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	3 2 3 3 2 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS E APEOS Nº DE FASES	1	OBSERVACIÓNS Parcela con dúas fachadas. Fachada á Rúa Velázquez Moreno. Algunhas carpinterías orixinais de madeira foron cambiados por ioutrasd e aluminio. Parece haber apeo no baixo. A fachada precisa limpeza. Cables na fachada e humedades. Son 4 plantas corridas. Só hai A. Fachada á Rúa Londres. Baixo comercial. Consideración de bo estado na estrutura.
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3162012 NG2736S RUA VELAZQUEZ MORENO, 37 280 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas Semiocupada Baleiras	3 1 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	2 2 3 2 2 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS E APEOS Nº DE FASES	1	OBSERVACIÓNS Parcela con dúas fachadas. Fachada á Rúa Velázquez Moreno. Antenas e cables pola fachada. Alégase piso para oficinas. Alteracións nas carpinterías superiores, carpinterías novasd e aluminio. Apeo en baixo (cafertería). Fachada con humedades. Precisa obra de mantemento. Fachada á Rúa Londres. Tendaís de uralita. Acrpinterías orixinais en mal estado.
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3162013 NG2736S RUA VELAZQUEZ MORENO, 35 238 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas Semiocupada Baleiras	0 1 3	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	1 1 0 0 0 1	MODIFICACIÓNS VACIADO FACHADA Nº DE FASES	1	OBSERVACIÓNS En construción: "Reforma e ampliación de edificio. Soto, Baixo, entreplanta anexa para uso comercial, portal de 3 plantas e aproveitamento baixo cuberta para un total de 5 vivendas e 14 estudos". Exp: 50.159 / 421. Están amntendo algo da fachada.
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3163001 NG2736S RUA VELAZQUEZ MORENO, 15 313 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas Semiocupada Baleiras	2 0 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	2 2 1 2 2 1	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES AMPLIACIÓNS	2	OBSERVACIÓNS Hai un altílo; non se ve se vive xente ou é residencial. O primeiro piso parece rehabilitado. Na segunda planta hai unha galería que da hacia a parcela do lado. Está en moi mal estado. A segunda planta ten os cristais rotos. Hai humedades na cornisa. Un oco que da á Rúa Velázquez Moreno está moi alterado por comercio. O altílo parece ampliación. É de uralita. As galerías da fachada están en mal estado. Cables no exterior da fachada. Baixo comercial (Pórtico Básico).
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3163002 NG2736S RUA POLICARPO SANZ, 30 339 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas Semiocupada Baleiras	1 0 3	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	2 1 2 1 1 1 1	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES	1	OBSERVACIÓNS Altílo na planta alta abandonado, como o resto do inmoble. Só ocupado o baixo. Na cuberta vése verdín. Na fachada hai fendas, suciedade, desconchados e humedade. Os ocos das plantas está pechados por planchas de madeira. O baixo segue sendo d epórtico, como o edificio do lado. Reformouse o baixo para comercio, pero só cambiaron a carpintería en ocos. Portal en moi mal estado.





REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3163003 NG2736S RUA POLICARPO SANZ, 32 414 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 1 3 CUBERTA INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Hai unha planta con carpinterías orixinais. Precisa mantemento. Alteración de baixo por comercio. Verdín ningún dos balcóns. Portal en bo estado.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3163004 NG2736S RUA POLICARPO SANZ, 34 498 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 3 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUTURA 4 FACHADA 2 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REHABILITACIÓN FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Consérvase a fachada orixinal pero mostra un aspecto bastante deteriorado. O baixo aínda está en construción. Portal en bo estado.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3163005 NG2736S RUA POLICARPO SANZ, 36 1.041 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 9 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 3 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Alteracións por peche de balcóns. Gran marquesina no garaxe (ver proxecto orixinal). Alteración do baixo por comercio. O canalón para a media fachada. Portal en bo estado.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3163006 NG2736S RUA POLICARPO SANZ, 40 413 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 3 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUTURA 3 FACHADA 1 2 CARPINTERIAS 3 3 CUBERTA INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 1	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS E APEOS Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Alteración en baixo por farmacia. Carpinterías de aluminio en planta alta. Ten un atillo na parte alta. O canalón da cornisa está bastante deteriorado. A última planta é unha ampliación. O atillo está en moi mal estado. O portal está en bo estado.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3163007 NG2736S RUA POLICARPO SANZ, 42 271 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUTURA 2 FACHADA 1 1 CARPINTERIAS 1 CUBERTA INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 1	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Humedades, óxido e suciedade na fachada. Cambio de carpintería orixinal por carpintería de aluminio. Canalón da medianera vello e en male stado. Alteración en planta baixa por local comercial (cafetería Toska).	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3163008 NG2736S RUA POLICARPO SANZ, 42(D) 27 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 1 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUTURA 2 FACHADA 1 CARPINTERIAS 1 CUBERTA INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 1	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Á carpintería cáeselle a pintura. A fachada ten desconchados. Alteración por local comercial.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3163009 NG2736S RUA COLON, 18 604 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 3 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 1 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Alteración por local comercial. Insatalacións de aire acondicionado na fachada. Modificación de carpinterías orixinais de aluminio por outras novas.	



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3163010 NG2736S RUA COLON, 20 742 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS REHABILITACIÓN FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Rehabilitación recente do edificio. Non se ve cántas plantas están ocupadas. Debe estar ocupado máis da metade do edificio. Hai 1º F.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3163011 NG2736S RUA COLON, 22 399 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 2 Semiocupada 0 Baleiras 3	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 FACHADA 1 CARPINTERIAS 1 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA APEOS Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Grande alteración do baixo polo comercio, xa non quedan ocos. Canalón novo en fachada. Con humedades. A fachada non está mal, precisa mantemento. Valórase conun 1 polo baixo. Galerías abandonadas no baixo.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3163012 NG2736S RUA COLON, 24 429 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 7 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS REHABILITACIÓN FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Rehabilitación de todo o edificio con ampliación. Carpinterías totalmente novas. Baixo alterado por comercio.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3163013 NG2736S RUA COLON, 26 631 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 3 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REHABILITACIÓN FACHADA ALTERACIÓNS E APEOS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Rehabilitación máis o que parece unha alteración na ampliación (a galería). Novas carpinterías de aluminio. Presentan humedades entre os dous edificios da foto. Parece que do portal só se mantén a porta (Hai Foto).	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3163014 NG2736S RUA COLON, 28 1.988 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 2 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REHABILITACIÓN FACHADA ALTERACIÓNS E APEOS Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Alteración por cambio de carpintería orixinal. Apeo en baixo para introducir garaxe. Ampliación. Instalacións de aire acondicionado na fachada. Oficina en aluguer: 230m2 a 10 €/m2.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3163015 NG2736S RUA COLON, 30 683 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 1 Baleiras 3	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 1 FACHADA 2 CARPINTERIAS 1 CUBERTA 1 INSTALACIÓNS 1 GLOBAL 1	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Ano 1853. Abandonado. Cristais rotos. Partes das bufordas de cinc rotas. Humedades na fachada. Aínda así non se conserva mal a sillería da fachada. Mal estado do canalón. Cables rotos na fachada. Semiocupado o baixo. O edificio conserva a súa imaxe.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3163016 NG2736S RUA COLON, 32 206 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 3 Semiocupada 1 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REHABILITACIÓN FACHADA APEOS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Ver o proxecto orxinal. Alteración e apeo para baixo comercial e ampliación do portal. Elimináronse dous ocos na planta baixa. Carpintería de aluminio (non parece a orixinal). Non parece que estén en mal estado as instalacións. A planta baleira é a do baixo comercial. Todo oficinas. Foto do portal novo.	



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3163017 NG2736S RUA COLON, 34 185 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERÍAS 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REHABILITACIÓN FACHADA APEOS Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Alteración do baixo por local comercial. Todo oficinas. Última planta é unha ampliación. As instalacións non parece que teñan problemas. Foto do portal.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3163018 NG2736S RUA COLON, 36 201 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 1 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 FACHADA 3 CARPINTERÍAS 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REHABILITACIÓN FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Ampliase unha planta con moi pouco gusto. O resto das plantas está en aluguer.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3163019 NG2736S RUA COLON, 38 189 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 4	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 FACHADA 1 CARPINTERÍAS 1 CUBERTA INSTALACIÓNS 1 GLOBAL 1	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS E APEOS Nº DE FASES AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Abandoadado. Alteración do baixo por comercio. Parece que se introduciu unha viga en planta baixa para o local comercial. Intúese a estrutura. Valórase regular (aínda se mantén en pe). Foto do portal.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3163020 NG2736S RUA COLON, 40 179 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 1 Semiocupada 0 Baleiras 3	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 FACHADA 1 CARPINTERÍAS 1 CUBERTA INSTALACIÓNS 1 GLOBAL 1	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS E APEOS Nº DE FASES 1 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Alteración de baixo por local comercial.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3163021 NG2736S RUA PRINCIPE, 63 191 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 3 CARPINTERÍAS 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REHABILITACIÓN FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Elimináronse as escaleiras de entrada para accesibilidade. Carpinterías de aluminio. No baixo mantéñense as orixinais de amdeira. No mantén nada en planta. Banco Bankinter.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3163022 NG2736S RUA PRINCIPE, 61 276 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 1 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 FACHADA 2 CARPINTERÍAS 2 1 CUBERTA INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Alteracións por locais comerciais en planata baixa. Ano 1888. Ten unha parte ampliada na última planta en sillería. Elimináronse na última planta as carpinterías de madeira orixinais por outras de aluminio. A fachada precisa mantemento. Cables pola fachada. Canalón exterior. Fotos das escaleiras e portal, moi mal estado. A planta primeira é do comercio.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3163023 NG2736S RUA PRINCIPE, 59 253 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 FACHADA 4 CARPINTERÍAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS REHABILITACIÓN FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Non hai cables en fachada. Rehabilitáronse as dúas partes. Mantéñense algunhas carpinterías orixinais e outras de aluminio novas.	



REFERENCIA CATASTRAL:
DIRECCIÓN:
SUPERFICIE:
SOAR

3163024 NG2736S
RUA PRINCIPE, 57
411 m²
☐

OCUPACIÓN
Ocupadas
Semiocupada
Baleiras

5
0
0

ESTADO DA EDIFICACIÓN
Orx. Nov.
ESTRUCTURA
FACHADA
CARPINTERÍAS
CUBERTA
INSTALACIÓNS
GLOBAL

3
2
1 3
2
2
2
2

MODIFICACIÓNS
REFORMA
FACHADA
ALTERACIÓNS E APEOS
Nº DE FASES
AMPLIACIÓNS

2

OBSERVACIÓNS

Portal novo.
Primeira planta con carpintería nova de aluminio.
2ª planta en mal estado.
Ampliacións en distintas fases.
Peches de balcóns.
Fachada precisa mantemento.
Alteración do baixo por local comercial (ver proxecto orixinal).
A cuberta parece de mal material.
Cables en fachada.



REFERENCIA CATASTRAL:
DIRECCIÓN:
SUPERFICIE:
SOAR

3163025 NG2736S
RUA PRINCIPE, 55
495 m²
☐

OCUPACIÓN
Ocupadas
Semiocupada
Baleiras

1
0
3

ESTADO DA EDIFICACIÓN
Orx. Nov.
ESTRUCTURA
FACHADA
CARPINTERÍAS
CUBERTA
INSTALACIÓNS
GLOBAL

2
1
1
2
2
2
1

MODIFICACIÓNS
REHABILITACIÓN
FACHADA
ALTERACIÓNS E APEOS
Nº DE FASES

1

OBSERVACIÓNS

Abandonado.
Non hai portal, embebeuno o local comercial.
Manténse como era orixinalmente, epro hai que restauralo.
A planta baixa non ten nada que ver coa orixinal.
Alteración e apeo en baixo comercial.
Valóranse aspecto e estrutura segundo o estado abandonado que presenta o edificio.



REFERENCIA CATASTRAL:
DIRECCIÓN:
SUPERFICIE:
SOAR

3163026 NG2736S
RUA PRINCIPE, 53
447 m²
☐

OCUPACIÓN
Ocupadas
Semiocupada
Baleiras

3
0
1

ESTADO DA EDIFICACIÓN
Orx. Nov.
ESTRUCTURA
FACHADA
CARPINTERÍAS
CUBERTA
INSTALACIÓNS
GLOBAL

1
1
1 3
2
2
2
1

MODIFICACIÓNS
REHABILITACIÓN
FACHADA
ALTERACIÓNS E APEOS
Nº DE FASES

1

OBSERVACIÓNS

Nova planta en local comercial.
A segunda planta está en moi mal estado e abandonada.
A fachada presenta fendas, humedades e cables.
Hai carpintería orixinal de madeira en bo estado e estado regular. Carpinterías de aluminio novas.
A cornisa está bastante deteriorada.
O interior do edificio está apuntalado. Vese dende o portal.



REFERENCIA CATASTRAL:
DIRECCIÓN:
SUPERFICIE:
SOAR

3163027 NG2736S
RUA VELÁZQUEZ MORENO, 1173
1.408 m²
☐

OCUPACIÓN
Ocupadas
Semiocupada
Baleiras

6
0
0

ESTADO DA EDIFICACIÓN
Orx. Nov.
ESTRUCTURA
FACHADA
CARPINTERÍAS
CUBERTA
INSTALACIÓNS
GLOBAL

3 4
3 4
2 4
3 4
2 4
3

MODIFICACIÓNS
REHABILITACIÓN
FACHADA
APEOS
Nº DE FASES

1

OBSERVACIÓNS

Parcela con dúas fachadas.
Fachada á Rúa Príncipe.
Sustitución de carpinterías orixinais por carpinterías de aluminio.
En planta baixa hai unhas galerías comerciais. Pouco debe quedar orixinal (nova planta).
Apeo en baixo.
A fachada presenta humedades en balcóns. Fachada á Rúa Velázquez Moreno.
En planta baixa hai unhas galerías comerciais. Pouco debe quedar orixinal (nova planta).
Apeo en baixo.



REFERENCIA CATASTRAL:
DIRECCIÓN:
SUPERFICIE:
SOAR

3163028 NG2736S
RUA PRINCIPE, 49
279 m²
☐

OCUPACIÓN
Ocupadas
Semiocupada
Baleiras

6
0
0

ESTADO DA EDIFICACIÓN
Orx. Nov.
ESTRUCTURA
FACHADA
CARPINTERÍAS
CUBERTA
INSTALACIÓNS
GLOBAL

3
2 3
1 3
3
2
2

MODIFICACIÓNS
REHABILITACIÓN
FACHADA
ALTERACIÓNS
Nº DE FASES
AMPLIACIÓNS

3

OBSERVACIÓNS

O portal está rehabilitado.
O baixo forma un conxunto, pero está alterando a fachada.
Parece ampliación en dúas fases distintas, os volumes son distintos.
Cambiáronse as carpinterías de madeira orixinais por carpinterías de aluminio.
Na fachada hai fendas.
O canalón está vello e enferruxado.



REFERENCIA CATASTRAL:
DIRECCIÓN:
SUPERFICIE:
SOAR

3163029 NG2736S
RUA PRINCIPE, 47
82 m²
☐

OCUPACIÓN
Ocupadas
Semiocupada
Baleiras

0
0
0

ESTADO DA EDIFICACIÓN
Orx. Nov.
ESTRUCTURA
FACHADA
CARPINTERÍAS
CUBERTA
INSTALACIÓNS
GLOBAL

3
3 3
2 3

2
3

MODIFICACIÓNS
REHABILITACIÓN
FACHADA
ALTERACIÓNS E APEOS
Nº DE FASES

1

OBSERVACIÓNS

Alteración do baixo por comercio.
A fachada está ben.
Presenta un pouco de humidade.
Carpinterías cambiadas en planta alta por aluminio.
Canalóns un pouco vellos.



REFERENCIA CATASTRAL:
DIRECCIÓN:
SUPERFICIE:
SOAR

3163030 NG2736S
RUA PRINCIPE, 45
404 m²
☐

OCUPACIÓN
Ocupadas
Semiocupada
Baleiras

2
0
2

ESTADO DA EDIFICACIÓN
Orx. Nov.
ESTRUCTURA
FACHADA
CARPINTERÍAS
CUBERTA
INSTALACIÓNS
GLOBAL

2
1
1 3
2
2
1

MODIFICACIÓNS
REFORMA
FACHADA
ALTERACIÓNS E APEOS
Nº DE FASES

1

OBSERVACIÓNS

Planta baixa baleira.
Alteración e apeo en baixo.
Carpinterías de aluminio novas.
Toldos na fachada.
Humedades, fendas e desconchados na fachada.
A cornisa está moi deteriorada.
Valórase a estrutura polo conxunto.
Canalóns vellos atravesando o cerramento.





REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3163031 NG2736S RUA PRINCIPE, 43 789 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 3 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS REHABILITACIÓN FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Banco Banesto.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3163032 NG2736S RUA VELAZQUEZ MORENO, 27 512 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 2 Semiocupada 3 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Baixo e primeira planta pertencen a local comercial (Casa Do Libro). Un piso en aluguer.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3163033 NG2736S RUA VELAZQUEZ MORENO, 25 285 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 2 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 FACHADA 1 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Totalmente alterados os baixos por locais comerciais. Grandes marquesinas. Non se ve o portal. A planta superior debe pertencer a cada local comercial. Instalación de aire acondicionado na fachada. Precisa mantemento de fachada. Cables pola fachada.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3163034 NG2736S RUA VELAZQUEZ MORENO, 21 296 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 2 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 FACHADA 1 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS E APEOS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Totalmente alterados os baixos por locais comerciais. Grandes marquesinas. Non se ve o portal. A planta superior debe pertencer a cada local comercial. Instalación de aire acondicionado na fachada. Precisa mantemento de fachada. Cables pola fachada.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3163035 NG2736S RUA VELAZQUEZ MORENO, 19 86 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 1 Semiocupada 0 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 1 FACHADA 1 CARPINTERIAS 1 CUBERTA 1 INSTALACIÓNS 1 GLOBAL 1	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA ALTERACIÓNS E APEOS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS No baixo hai una quiosco de prensa. (Prensa Mundial). Fendas e humedades na fachada. As carpinterías son metálicas pero con óxido. A estrutura xa non existe. Abriuse todo para o aparcamento, igual que a fachada.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3164201 NG2736S RUA VELAZQUEZ MORENO, 9 575 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 7 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS E AGREGADOS	OBSERVACIÓNS A fachada precisa mantemento. Cables na fachada. Instalacións de aire acondicionado no exterior. Planta baixa: Igrexa dos apóstoles- Padres jesuitas. Primeira planta: centro de educación permanente de adultos. Parece ampliación. Todo oficinas.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3164202 NG2736S RUA POLICARPO SANZ, 25 1.068 m ² ☒	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS Parcela con dúas fachadas. Fachada á Rúa Polcarpo Sanz. Edificio en construción. Edificio para vivendas, locais comerciais e garaxes. Exp: 45.927 / 421.	 



REFERENCIA CATASTRAL: 3164203 NG2736S
DIRECCIÓN: RUA MARQUES DE VALLADARES, 20
SUPERFICIE: 322 m²
SOAR ☐

EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES ☒

OCUPACIÓN
Ocupadas 6
Semiocupada 0
Baleiras 0

ESTADO DA EDIFICACIÓN
Orx. Nov.
ESTRUTURA 3
FACHADA 3
CARPINTERIAS 2 2
CUBERTA 3
INSTALACIÓNS 2
GLOBAL 2

MODIFICACIÓNS
REFORMA
FACHADA
ALTERACIÓNS
Nº DE FASES 2
AGREGADOS

OBSERVACIÓNS
Agregado na última planta nun dos laterais unha planta e bufarda).
A fachada está sucia e con plantas, pero a sillería manténse en bo estado.
Carpintería de aluminio en substitución das orixinais de madeira.
Cables en fachada.
Alteración de baixos por local comercial. Baixo reformado e con ascensor novo.



REFERENCIA CATASTRAL: 3164204 NG2736S
DIRECCIÓN: RUA MARQUES DE VALLADARES, 22
SUPERFICIE: 479 m²
SOAR ☐

EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES ☒

OCUPACIÓN
Ocupadas 5
Semiocupada 1
Baleiras 0

ESTADO DA EDIFICACIÓN
Orx. Nov.
ESTRUTURA 3
FACHADA 1 1
CARPINTERIAS 1 3
CUBERTA 2
INSTALACIÓNS 2
GLOBAL 2

MODIFICACIÓNS
REFORMA
FACHADA
ALTERACIÓNS E APEOS
Nº DE FASES 2
AMPLIACIÓNS

OBSERVACIÓNS
Baixo moi alterado por local comercial.
Portal novo reformado.
Ampliación de dúas plantas con material pobre, aínda que a fachada orixinal tamén é de recebedo de cemento.
Pecháronse os balcóns.
Humedades en balcóns.
Carpinterías novas de aluminio.
Interior: conserva a escaleira e portas antigas das vivendas.
A cuberta non se ve pero aprécianse plantas na cornisa.
Canalón moi vello.



REFERENCIA CATASTRAL: 3164205 NG2736S
DIRECCIÓN: RUA COLON, 10
SUPERFICIE: 236 m²
SOAR ☐

EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES ☒

OCUPACIÓN
Ocupadas 4
Semiocupada 0
Baleiras 2

ESTADO DA EDIFICACIÓN
Orx. Nov.
ESTRUTURA 4 4
FACHADA 4 4
CARPINTERIAS 4
CUBERTA 4
INSTALACIÓNS 4
GLOBAL 4

MODIFICACIÓNS
REHABILITACIÓN
FACHADA
ALTERACIÓNS
Nº DE FASES 2
AMPLIACIÓNS

OBSERVACIÓNS
É unha rehabilitación con ampliación de unha planta máis baixo cuberta.
Baleiro o baixo e o primeiro.
Todo oficinas.
Nova planta.
O portal é totalmente novo.



REFERENCIA CATASTRAL: 3164206 NG2736S
DIRECCIÓN: RUA COLON, 12
SUPERFICIE: 211 m²
SOAR ☐

EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES ☒

OCUPACIÓN
Ocupadas 3
Semiocupada 0
Baleiras 1

ESTADO DA EDIFICACIÓN
Orx. Nov.
ESTRUTURA 4
FACHADA 4
CARPINTERIAS 4
CUBERTA 4
INSTALACIÓNS 4
GLOBAL 4

MODIFICACIÓNS
REHABILITACIÓN
FACHADA
Nº DE FASES 2
AMPLIACIÓNS

OBSERVACIÓNS
Rehabilitouse, pero aínda seguen polo menos en 1º e 2º planta.
Os pisos están coas fiestras abertas, pero non se sabe se é pola pintura ou por estar ocupados.
Parece que se ampliou a planta alta.



REFERENCIA CATASTRAL: 3164207 NG2736S
DIRECCIÓN: RUA POLICARPO SANZ, 31
SUPERFICIE: 450 m²
SOAR ☐

EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES ☒

OCUPACIÓN
Ocupadas 5
Semiocupada 0
Baleiras 0

ESTADO DA EDIFICACIÓN
Orx. Nov.
ESTRUTURA 4
FACHADA 4
CARPINTERIAS 4
CUBERTA 4
INSTALACIÓNS 4
GLOBAL 4

MODIFICACIÓNS
REHABILITACIÓN
FACHADA
ALTERACIÓNS
Nº DE FASES 2
AMPLIACIÓNS

OBSERVACIÓNS
Rehabilitación: Banco Pastor.
Un só uso.
Mantéñense as carpinterías orixinais. Ver que se conserva do proxecto orixinal.
Alteración no baixo pola Fundación Barrié.
Mantén a fachada e nova planta na parte traseira.



REFERENCIA CATASTRAL: 3164208 NG2736S
DIRECCIÓN: RUA POLICARPO SANZ, 29
SUPERFICIE: 204 m²
SOAR ☐

EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES ☒

OCUPACIÓN
Ocupadas 5
Semiocupada 0
Baleiras 0

ESTADO DA EDIFICACIÓN
Orx. Nov.
ESTRUTURA 2
FACHADA 2
CARPINTERIAS 2 2
CUBERTA 2
INSTALACIÓNS 2
GLOBAL 2

MODIFICACIÓNS
REFORMA
FACHADA
ALTERACIÓNS
Nº DE FASES 2
AGREGADOS

OBSERVACIÓNS
Cambio de carpintería de aluminio por outra do mesmo material por nova. Cambio no ritmo de ocós. Doble carpintería.
Ó igual que a ampliación e a medianera parece estar en bo estado.



REFERENCIA CATASTRAL: 3164209 NG2736S
DIRECCIÓN: RUA POLICARPO SANZ, 27
SUPERFICIE: 259 m²
SOAR ☐

EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES ☒

OCUPACIÓN
Ocupadas 3
Semiocupada 1
Baleiras 0

ESTADO DA EDIFICACIÓN
Orx. Nov.
ESTRUTURA 2
FACHADA 2
CARPINTERIAS 3 3
CUBERTA 2
INSTALACIÓNS 2
GLOBAL 2

MODIFICACIÓNS
REFORMA
FACHADA
ALTERACIÓNS
Nº DE FASES 1

OBSERVACIÓNS
Alteración en baixo por comercio (Laboratorio Poutas e tenda de roupa).
Entrase ó portal polo comercio de roupa.
Manténse a escaleira orxinal.
A fachada presenta humedades e suciedade.
Carpintería de aluminio nalgunhas plantas substituíndo á orixinal de madeira.
Canalón e barandas deterioradas.





REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3164210 NG2736S RUA POLICARPO SANZ, 23 925 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS REHABILITACIÓN FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS É unha rehabilitación. Parece que a última planta ampliouse. Alteracións nos cristais do baixo por caixeiros.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3164211 NG2736S RUA POLICARPO SANZ, 31 440 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS REHABILITACIÓN FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Rehabilitación: Banco Pastor. Un só uso. Mantéñense as carpinterías orixinais. Ver que se conserva do proxecto orixinal. Alteración no baixo pola Fundación Barrié. Mantén a fachada e nova planta na parte traseira.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3165001 NG2736N PRAZA COMPOSTELA, 12 321 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 FACHADA 3 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Fachada precisa mantemento.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3165003 NG2736N PRAZA COMPOSTELA, 14 1.370 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 4 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS VACIADO FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Vaciado e nova planta dunha edificación existente con mantemento de fachada. Ampliación das tres plantas altas (baixo cuberta) sobre a edificación orixinal.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3165004 NG2736N PRAZA COMPOSTELA, 15 478 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 1 Semiocupada 3 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS FACHADA APEOS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Apeo de dous ocos na planta baixa para porta de garaxe. Verdins e manchas en vóos e ménsulas	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3165005 NG2736N PRAZA COMPOSTELA, 16 638 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 3 Semiocupada 2 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 1 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 1 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Ampliación da planta 4ª Precisa mantemento de instalacións xerais (baixantes de pluviais na fachada).	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3165006 NG2736N PRAZA COMPOSTELA, 17 587 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 6 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS VACIADO FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Autor: Jenaro de la Fuente, 1944. Edificio de oficinas.	



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3165007 NG2736N PRAZA COMPOSTELA, 18 364 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas Semiocupada Baleiras	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Fachada precisa mantemento.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3165008 NG2736N RUA COLON, 4 465 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas Semiocupada Baleiras	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Autor: Francisco Castro Represas, arq. 1940 Baixantes novas, cableado oculto (parcialmente). Fachada precisa mantemento. As plantas 7ª e 8ª son ampliacións da edificación orixinal (previstas en proxecto), según F. Agrasar en 'Guía de Arquitectura de Vigo'.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3165009 NG2736N RUA COLON, 6 232 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas Semiocupada Baleiras	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Edificio Vitalicio (Seguros Vitalicio). Manténse a escaleira orixinal.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3165010 NG2736N RUA MARQUES DE VALLADARES, 43 477 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas Semiocupada Baleiras	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Autor: Francisco Castro Represas, arq. 1933. Edificio abandonado.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3165011 NG2736N RUA MARQUES DE VALLADARES, 41 494 m² ☒	OCUPACIÓN Ocupadas Semiocupada Baleiras	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS Solar,	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3165012 NG2736N RUA MARQUES DE VALLADARES, 39 566 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas Semiocupada Baleiras	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 3 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Manténse a escaleira orixinal en bo estado. Fachada en mal estado (desprendementos). Caixas de instalacións pola fachada. O edificio parece abandonado. As ampliacións son antigas.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3165013 NG2736N RUA MARQUES DE VALLADARES, 37 346 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas Semiocupada Baleiras	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Cableado por fachada. Baixante oculta.	



REFERENCIA CATASTRAL: 3165014 NG2736N DIRECCIÓN: RUA MARQUES DE VALLADARES, 35 SUPERFICIE: 304 m² SOAR ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 3 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Alteración de ocos na planta baixa. Verdins e manchas en vóos e ménsulas.	
REFERENCIA CATASTRAL: 3165015 NG2736N DIRECCIÓN: RUA MARQUES DE VALLADARES, 33 SUPERFICIE: 387 m² SOAR ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 3 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS	
REFERENCIA CATASTRAL: 3165016 NG2736N DIRECCIÓN: RUA MARQUES DE VALLADARES, 31 SUPERFICIE: 324 m² SOAR ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 3 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Aparenta pequenas alteracións dos ocos na planta baixa. Mantén a estrutura orixinal de arcos de pedra (visible no local da planta baixa)	
REFERENCIA CATASTRAL: 3165017 NG2736N DIRECCIÓN: RUA VELAZQUEZ MORENO, 5 SUPERFICIE: 305 m² SOAR ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Engadida planta baixo cuberta. Cables por fachada.	
REFERENCIA CATASTRAL: 3165018 NG2736N DIRECCIÓN: RUA VELAZQUEZ MORENO, 3 SUPERFICIE: 602 m² SOAR ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 7 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Precisa mantemento da marquesiña. Portal e escaleiras orixinais. Posibles patoloxías na fachada polo paso das baixantes de pluviais. A estudar as posibles ampliacións por riba da liña de cornixa.	
REFERENCIA CATASTRAL: 3166201 NG2736N DIRECCIÓN: RUA PABLO MORILLO, 6 SUPERFICIE: 268 m² SOAR ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 7 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS REHABILITACIÓN FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Todo ocupado. É un hotel.	
REFERENCIA CATASTRAL: 3166202 NG2736N DIRECCIÓN: RUA LUIS TABOADA, 26 SUPERFICIE: 98 m² SOAR ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 1 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 1 FACHADA 1 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 1 INSTALACIÓNS 1 GLOBAL 1	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Fenda nun dintel. A fachada está bastante fisurada e deteriorada. Verde nos balcóns. Alteración de baixo por local comercial (bar).	



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3166203 NG2736N RUA LUIS TABOADA, 28 113 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 6 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 3 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Carpinterías novas de aluminio. Coa ampliación rompeuse a cornisa que marcaba o conxunto. Parece a escaleira orixinal. A cuberta da ampliación é de fibrocemento. A traseira está en peor estado.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3166204 NG2736N RUA LUIS TABOADA, 30 113 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 3	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1 AGREGADOS	OBSERVACIÓNS A escaleira orixinal desapareceu (a actual é unha escaleira provisional) Parece abandonado. Peches dos balcóns con carpintería de aluminio.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3166205 NG2736N PRAZA COMPOSTELA, 20 644 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 6 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 3 FACHADA 3 3 CARPINTERIAS 3 3 CUBERTA 3 3 INSTALACIÓNS 3 3 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Parcela con dúas fachadas. Valoración cara a Rúa Luis Taboada. Alteracións por peche de terrazas. Parcela con dúas fachadas. Valoración cara a Pza. de Compostela. Manchas de humidade na cornisa. Carpinterías orixinais recuperadas. O baixo está en obra. Portal en bo estado. Parece rehabilitado.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3166206 NG2736N RUA LUIS TABOADA, 34 152 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 7 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 1 AMPLIACIÓNS E AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Parecen 3 agregados. Alteración do baixo por hotel. Hai tantos agregados que case se poden contar como dúas ampliacións de planta. A fachada limpouse. A cuberta da ampliación está mal. Doble carpintería de aluminio.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3166207 NG2736N RUA CONCEPCIÓN ARENAL, 3 163 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 10 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES 3 AMPLIACIÓNS E AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Todo ocupao xa que é un hotel. Instalacións de aire acondicionado na fachada. Dúas ampliacións. Limpouse a fachada.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3166208 NG2736N RUA CONCEPCIÓN ARENAL, 1 368 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 4	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 1 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Antenas en fachada. Carpinterías con moito valor na segunda planta., para recuperar. Fachada sucia e con humedades, pero en bo estado. Baixo recuperado para local. Canalón vello.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3166209 NG2736N PRAZA COMPOSTELA, 19 342 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Estudar posible ampliación da planta alta con reposición dos elementos de remate. Parcela con fachada a dúas rúas.	



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3166210 NG2736N PRAZA COMPOSTELA, 21 555 m ² ☒	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS En construción. É un solar. Exp: 44,744 / 421 19/10/2006. ord. 1.1.B.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3166211 NG2736N PRAZA COMPOSTELA, 22 366 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Humedades en cornisa. Carpinterías dobles de aluminio sobre carpintería orixinal de madeira. A fachada precisa mantemento pero está ben. 3 ou 4 fases, segundo se contamos ou non a última ampliación como ampliación 4. Portal: escaleras orixinais de madeira e ascensor orixinal. Bo estado.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3166212 NG2736N RUA PABLO MORILLO, 4 367 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS Carpintería dobre de aluminio nova pero mantendo a orixinal de madeira. Precisa mantemento de fachada. Azulexos de fachada a valorar. Cornisas e voos sucios con humedades. Cables en fachada. Eche de cuberta raro.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3167101 NG2736N RUA PABLO MORILLO, 8 1.071 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3167102 NG2736N RUA MONTERO RIOS, 26 75 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Ampliación da planta alta con adición dos elementos de remate. Crebas e xuntas abertas. Óxido nos elementos de protección (varandas). Cableado visto pola fachada. Planta baixa e primeira comunicadas polo local do bar en planta baixa (extendido ó baixo da edificación na parcela 31671_03)	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3167103 NG2736N RUA MONTERO RIOS, 28 82 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS Ampliación da planta alta con adición dos elementos de remate. Crebas e xuntas abertas. Óxido nos elementos de protección (varandas). Cableado visto pola fachada. Planta baixa comunicadas polo local do bar en planta baixa coa parcela 31671_02.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3167104 NG2736N RUA MONTERO RIOS, 30 214 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS REHABILITACIÓN FACHADA Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS Estudiar conservación de elementos interiores y estructura.	



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3167105 NG2736N RUA MONTERO RIOS, 32 214 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 5 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Alteración de ocos na planta baixa. Cableado visto pola fachada.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3167106 NG2736N RUA MONTERO RIOS, 34 145 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 4 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 1 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Ampliación da planta alta con cambio de materiais e reposición dos elementos de remate.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3167107 NG2736N RUA MONTERO RIOS, 36 284 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 1 Semiocupada 3 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA APEOS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Alteración de ocos na planta baixa (a estudar).	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3167108 NG2736N RUA MONTERO RIOS, 38 359 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 3 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Baixo restaurado. Fachada sucia e con humedades, pero en bo estado. Canalón de cobre. Cuberta con humedades.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3167109 NG2736N RUA CONCEPCIÓN ARENAL, 5 713 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 8 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Parcela con fachada a dúas rúas. Peches de balcón con carpintería de aluminio. Manchas de humidade nos petos de remate de cuberta. Fachada precisa mantemento.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3167110 NG2736N RUA LUIS TABOADA, 29 423 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 6 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 2 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Peches de balcóns/ terrazas con carpintería de aluminio.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3167111 NG2736N RUA LUIS TABOADA, 27 408 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 6 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Deterioro dos revestimentos dos teitos dos balcóns.	



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3256703 NG2735N AVDA GRAN VIA, 52 504 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 7 Semiocupada 0 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 2 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Ampliación altura. Restitución algunha carpintería.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3256704 NG2735N AVDA GRAN VIA, 54 302 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 4	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Baixo vacío. Cableado exterior.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3258902 NG2735N RUA VENEZUELA, 34 4.389 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 1 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1 	OBSERVACIÓNS Os baixos das esquinas están baleiros. O baixo central é o garaxe. Enriba está a praza.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3260001 NG2736S RUA MANUEL NUÑEZ, 11 140 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 3 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1 	OBSERVACIÓNS Cableado visto pola fachada. Baixante en uso, canalóns oxidados. Fachada revestida de morteiro (mal estado) Uso do baixo: panadería.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3260002 NG2736S RUA MARIA BERDIALES, 10 237 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 3 FACHADA 2 2 CARPINTERIAS 3 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Carpinterías novas en plantas 1 e 3. Interior: dúas vivendas por planta e acceso por patio. Reformado. Aparenta moi bo estado e todo ocupado. Ampliación da planta baixo cuberta para trasteiros e cuarto de máquinas do ascensor. Kiosco no portal de acceso.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3260003 NG2736S RUA MARIA BERDIALES, 12 104 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 8 Semiocupada 1 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1 	OBSERVACIÓNS Edificación posterior a 1996.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3260004 NG2736S RUA MARIA BERDIALES, 14 146 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 9 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 2 CUBERTA 2 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1 	OBSERVACIÓNS Sustitución de carpinterías e peche de balcóns e terrazas.	 



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3260005 NG2736S RUA MARIA BERDIALES, 18 304 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas Semiocupada Baleiras	9 0 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	3 3 2 2 2 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES	1 1	OBSERVACIÓNS Dúas plantas para locais comerciais (semiocupadas). Semisoto con galería de oficinas (mal habitabilidade), estrutura metálica. Baixos comerciais de dobre altura. Sustituicións de carpinterías e peche de balcóns e terrazas.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3260006 NG2736S RUA DR CARLOS COLMEIRO LAFORE, 12 1.143 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas Semiocupada Baleiras	11 0 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	3 3 3 3 3 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES	1	OBSERVACIÓNS Galería comercial na planta baixa (a Mª Berdiales) Plantas baixa, entreplanta, 1ª e 2ª para uso oficinas. Instalacións ocultas. Manchas de humidade nos petos de remate de cuberta.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3260007 NG2736S RUA MARIA BERDIALES, 22 528 m ² ☒	OCUPACIÓN Ocupadas Semiocupada Baleiras	0 0 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	 	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES		OBSERVACIÓNS Solar vacío.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3260008 NG2736S RUA DR CARLOS COLMEIRO LAFORE, 8 791 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas Semiocupada Baleiras	0 0 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	3 2 3 2 3 3	MODIFICACIÓNS FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES	1	OBSERVACIÓNS Parcela con fachada a dúas rúas. Uso: a Dr. Colmeiro vivenda e garaxes (en dúas plantas altas); a M. Berdiales: locais comerciais. Peche de balcóns/terrazas con carpintería de aluminio (cara á R/ Dr. Colmeiro)	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3260009 NG2736S TRVA HERNAN CORTES, 4 124 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas Semiocupada Baleiras	1 1 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	3 3 3 2 3 3	MODIFICACIÓNS FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES	1	OBSERVACIÓNS Peche parcial dos ocos orixinais na fachada da r/ Dr. Colmeiro. Instalacións por fachada (antena TV, auga pluviais). Canalón novo. Baixo a Mª Berdiales desocupado. Parcela con fachada a dúas rúas.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3260010 NG2736S TRVA HERNAN CORTES, 2 165 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas Semiocupada Baleiras	0 2 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	3 2 2 2 2 2	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES	1	OBSERVACIÓNS Parcela con fachada a dúas rúas. A Dr. Colmeiro: antenas e cableado por fachada; canalón de recollida de pluviais en mal estado, baixante en bo estado. Revestimentos de morteiros en mal estado. A Mª Berdiales o estado dos revestimentos é regular.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3260011 NG2736S RUA HERNAN CORTES, 12 72 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas Semiocupada Baleiras	4 0 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	3 3 3 3 3 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES AMPLIACIÓNS	2	OBSERVACIÓNS Ampliación da planta alta con reposición dos elementos de remate.	



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3260012 NG2736S RUA HERNAN CORTES, 14 74 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 4 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 FACHADA 2 CARPINTERIAS 1 2 CUBERTA 1 2 INSTALACIÓNS 1 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Fachadas medianeira e traseira: tela asfáltica e fibrocemento. A fachada principal precisa mantemento. Mal estado dos elementos de protección (varandas). Cableado visto pola fachada. Baixante de pluviais en mal estado e insuficiente.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3260013 NG2736S TRVA HERNAN CORTES, 7 45 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 FACHADA 2 CARPINTERIAS 1 CUBERTA 1 INSTALACIÓNS 1 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Muro medianeiro mal trabado co muro da fachada (ten crebas).	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3260030 NG2736S RUA ECUADOR, 33 8.592 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Uso: colexio (Cia. De María)	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3260031 NG2736S RUA SIMON BOLIVAR, 6 492 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 8 Semiocupada 1 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Garaxe con acceso polo lateral.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3260032 NG2736S RUA SIMON BOLIVAR, 8 341 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 1 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Baixos comerciais e acceso ó garaxe da edificación e 32600_31	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3260033 NG2736S RUA ECUADOR, 41 530 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 10 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Peches de balcóns/ terrazas con carpintería de aluminio.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3260034 NG2736S RUA ECUADOR, 31 103 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 6 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 2 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Ampliación da planta alta con retranqueo e cambio de materiais. Manténse a escaleira e portal orixinais. O pavimento é de terrazo, en bo estado.	



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3260035 NG2736S RUA MANUEL NUÑEZ, 37 78 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 2 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 2 FACHADA 3 1 CARPINTERIAS 1 1 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Baixo en obras. Muro medianeiro precisa mantemento. Ampliación da planta alta con retranqueo e cambio de materiais.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3260036 NG2736S RUA MANUEL NUÑEZ, 35 99 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 2	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS En trámite: demolición e obra nova (comentario dos veciños)	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3260037 NG2736S RUA MANUEL NUÑEZ, 33 111 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 3 Semiocupada 0 Baleiras 2	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 1 AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Obra posterior a 1980. Ampliación: cubrición e peche da terraza con carpintería de Aluminio. Cableado visto pola fachada. Entrechán e baixo comunicados (o mesmo espacio). 1 viv/planta.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3260038 NG2736S RUA MANUEL NUÑEZ, 31 115 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 4	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Demolición e obra nova.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3260039 NG2736S RUA MANUEL NUÑEZ, 29 127 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 3	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 FACHADA 1 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 1 INSTALACIÓNS 1 GLOBAL 1	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS O edificio parece desocupado, pero a porta de acceso ó portal é de aluminio e nova.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3260040 NG2736S RUA MANUEL NUÑEZ, 27 126 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 4	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Cableado visto pola fachada.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3260041 NG2736S RUA MANUEL NUÑEZ, 25 154 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 3 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Cableado visto pola fachada.	



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3260042 NG2736S RUA MANUEL NUÑEZ, 23 160 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 2 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Crebas na fachada. Manténse a escaleira e portal orixinais (solo de baldosa hidráulica de cores) Cegado parcial de ocós en planta baixa. Cableado visto pola fachada. Instalacións por fachada.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3260043 NG2736S RUA MANUEL NUÑEZ, 21 175 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 1 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Edificio en rehabilitación. Num. Expte: 57823/421 de 1/3/07. Balcón en mal estado. Ampliación da planta alta con reposición de elementos de remate e cambio de materiais.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3260044 NG2736S RUA MANUEL NUÑEZ, 14 393 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 4 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Canalón e baixante renovadas parcialmente. Crebas en fachada. Mantense a escaleira orixinal en bo estado. Cableado visto pola fachada. Altiño con revestimento de aluminio na fachada lateral.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3260045 NG2736S RUA MANUEL NUÑEZ, 17 140 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 5 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Mal estado dos elementos de protección (varandas). Verdins e manchas en vóos e ménsulas. Uso do baixo: mesón. Ten dous portais: o esquerdo da acceso á pasaxe e baixo (antiga imprenta) da parcela 32600_49, o dereito con acceso ás vivendas. Ampliación da planta alta con duplicación dos elementos de remate e da planta baixo cuberta con retranqueo e cambio de materiais.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3260046 NG2736S RUA MANUEL NUÑEZ, 15 143 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 3 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 2 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Ampliación da planta alta e baixo cuberta con reposición dos elementos de remate e cambio de materiais. Uso do baixo: mesón. A foto da rúa é da parcela 32600_48	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3260047 NG2736S RUA MANUEL NUÑEZ, 13 93 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Cableado visto pola fachada. Canalizacións ocultas. Muro medianeiro precisa mantemento.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3260048 NG2736S RUA MARIA BERDIALES, 14 103 m ² ☒	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS Parcela interior. Aparentemente foi demolida fai tempo (véase a pegada da edificación anterior na medianeira da 32600_46 (foto). Comprobar se foi un cesión de solo, porque hoxe é acesible e en continuidade co espazo público.	



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3260049 NG2736S RUA MANUEL NUÑEZ, 17(A) 137 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 FACHADA 1 CARPINTERIAS 1 CUBERTA 1 INSTALACIÓNS 1 GLOBAL 1	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Acceso por 32600_45 e pasaxe interior cuberto.
EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	☐				
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3260050 NG2736S RUA MARIA BERDIALES, 16 177 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 9 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Mesma promoción que 32600_04. Sustitución de carpinterías e peche de balcóns/ terrazas con carpintería de aluminio. A foto é da 32600_30
EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	☐				
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3261801 NG2736S RUA MARIA BERDIALES, 9 1.093 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 3 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 3 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Fachada precisa mantemento: roturas dos revestimentos, suciedade e deterioro dos revestimentos dos teitos dos balcóns. Peche de balcóns/ terrazas con carpintería de aluminio. Parcela catastral con dúas edificacións unidas por plaza pública á altura da primeira planta e sotos de garaxe. A mesma promoción que 32618_02. Baixos a Rua Mª Berdiales desocupados. Dous portais do edificio nº 9: o esquerdo á galería de oficinas; o dereito para acceso ás vivendas.
EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	☐				
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3261802 NG2736S RUA MARIA BERDIALES, 11 294 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 10 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Fachada precisa mantemento: roturas dos revestimentos, suciedade e deterioro dos revestimentos dos teitos dos balcóns. Peche de balcóns/ terrazas con carpintería de aluminio. A mesma promoción que 32618_01.
EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	☐				
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3261803 NG2736S RUA MARIA BERDIALES, 13 505 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 7 Semiocupada 1 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 1 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Alomenos ten dúas ampliacións sobre a planta orixinal de cuberta, con retranqueo e cambio de materiais. Peches de terrazas e balcóns con carpintería de aluminio.
EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	☐				
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3261901 NG2736S RUA URZAIZ, 8 254 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 FACHADA 3 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 2	OBSERVACIÓNS Uso principal: oficinas. Apertura de oco en planta baixa cara á R/ Urzáiz. Aparenta ter ampliación da planta 3 (fase 2), pero as carpinterías parecen antigas. Carpinterías novas á R/ Urzáiz.
EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	☐				
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3261902 NG2736S RUA URZAIZ, 10 393 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 3 Semiocupada 1 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 3 FACHADA 4 CARPINTERIAS 3 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Parcela con fachada a dúas rúas B+Ep á R/ Gil. B+3p á R/ Urzáiz. Uso do baixo: oficinas (banco) Carpinterías renovadas. Baleirado e nova planta dunha edificación existente con mantemento de fachada. Pilares de formigón na planta baixa.
EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	☐				



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3261903 NG2736S RUA URZAIZ, 12 388 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 3 FACHADA 3 3 CARPINTERÍAS 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS VACIADO FACHADA Nº DE FASES 1 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Parcela con fachada a dúas rúas. Baleirado e nova planta dunha edificación existente con mantemento de fachada e ampliación de dúas pintas altas sobre a edificación orixinal. Ático á venda.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3261904 NG2736S RUA URZAIZ, 14 302 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 0 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 3 FACHADA 2 CARPINTERÍAS 2 2 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS VACIADO FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Carpintería-escaparaté P1. Varias etapas en carpinterías. Baleirado e nova planta dunha edificación existente con mantemento de fachada. Ampliación da planta baixo cuberta sobre a edificación orixinal. Varias etapas en carpinterías	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3261905 NG2736S RUA URZAIZ, 16 189 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 3 FACHADA 3 CARPINTERÍAS 2 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Lucernario a dúas augas no teito da planta baixa. Varias etapas de carpinterías.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3261906 NG2736S RUA URZAIZ, 18 213 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 6 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERÍAS 2 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Alteración de ocos na planta baixa. Uso principal: oficinas.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3261907 NG2736S RUA URZAIZ, 20 713 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 6 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERÍAS 2 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Parcela con fachada a tres rúas Local comercial en plantabaixa e entrechán. Oficinas en P1 á R/ Gil. PB+Ep+3p+Bc á R/ Magallanes; PB+Ep+7p á R/ Urzáiz.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3261908 NG2736S RUA GIL, 11 176 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 3	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 FACHADA 2 CARPINTERÍAS 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Uso principal: oficinas.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3261909 NG2736S RUA GIL, 9 212 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 3 FACHADA 3 3 CARPINTERÍAS 2 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 2 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Ampliación da planta alta enrasada coas plantas baixas e cambio de materiais. Carpinterías orixinais de madeira na vivenda da planta baixa. Uso do baixo: vivenda.	



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3261910 NG2736S RUA GIL, 7 72 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 3 Semiocupada 0 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 FACHADA 2 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS A estudar a realidade catastral dos pequenos locais á entrada de sendas servidumes. Cableado visto pola fachada.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3261911 NG2736S RUA MANUEL NUÑEZ, 5 197 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 7 Semiocupada 0 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 2	OBSERVACIÓNS Parcela con fachada a dúas rúas Uso principal: oficinas. Obra posterior a 1996.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3262001 NG2736S RUA MANUEL NUÑEZ, 2 1.007 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 8 Semiocupada 2 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Autor: Desiderio Pernas Martínez, arq. 1973 Uso principal: oficinas e vivendas. Muro cortiña con deterioros superficiais. Revestimento de pedra precisa mantemento.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3262002 NG2736S RUA GIL, 1 123 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 3 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Cuberta de fibrocemento e azoteas estado regular. Ocos con dobre ventana. Aparato de aire acondicionado fixado á varanda (deterioro)	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3263301 NG2736S AVDA GARCIA BARBON, 2 650 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Tamén é Urzaiz 2. Alteracións: peche de balcóns. Obra recente. Usos: Banco / Ofc / Vv.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3263302 NG2736S RUA COLON, 19 442 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS E AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Ampliacións: P3, P4. Agregado: Baixocuberta Portón de Garaxe camuflado. Usos: Ofc Existen dúbidas si mantiveron a fachada ou fixeron unha nova igual, estaba protexida no Pec.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3263304 NG2736S RUA COLON, 23 542 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 1 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 4 FACHADA 4 4 CARPINTERIAS 4 4 CUBERTA 4 4 INSTALACIÓNS 4 4 GLOBAL 4 4	MODIFICACIÓNS REHABILITACIÓN FACHADA Nº DE FASES 1 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Reformado por completo, ampliou a planta 3. usos: Cc / Ofc - Vv Ocupado todo. Semiocupado o baixo.	



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3263306 NG2736S RUA COLON, 21 419 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES AMPLIACIÓNS E AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Tamén é Isabel II 6. Ocupado todo. Alteracións: planta baixa posterior. Apeos : planta baixa posterior. Ampliacións P4. Agregados Baixocuberta. Usos: bar / Ofc.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3264201 NG2736S AVDA GARCIA BARBON, 1 2.279 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Carpinterías cambiadas. Dirección postal García Barbón 3 e Rosalía de Castro 2 e 4. O agregado é o ático. Baixo = banco Plantas = vivendas	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3265001 NG2736N RUA COLON, 1 187 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES AMPLIACIÓNS E AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Alteracións: galería e carpintería de local en planta baixa. Ampliacións. Agregados: Ático e galería en esquina. Usos: comercial (abaixo), residencial (arriba). Todo ocupado.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3265002 NG2736N RUA AREAL, 4 287 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS Obra de nova planta.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3265003 NG2736N RUA AREAL, 6 418 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS Obra nova, non aparece así en catastro. Enderezo: Rúa Areal 6 e 8. Esta ocupada na súa totalidade.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3265005 NG2736N RUA AREAL, 10 317 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS REHABILITACIÓN FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES AMPLIACIÓNS E AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Aumento de volume en baixo cuberta. (ampliación)	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3265006 NG2736N RUA AREAL, 12 326 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS Ten unha parte moi dañada.	



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3265007 NG2736N RUA AREAL, 14 319 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS A alteración de fachada son as carpinterías. Semella ter eliminado as galerías da parte esquerda de fachada. Ocupado todo.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3265008 NG2736N RUA AREAL, 16 474 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS Obra nova en construción. Licencia de obra 50,219/421.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3265009 NG2736N RUA PONTEVEDRA, 4 808 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3265010 NG2736N RUA PONTEVEDRA, 6 665 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS Alteracións: Planta baixa, Carpinterías e ático.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3265011 NG2736N RUA ROSALIA DE CASTRO, 5 658 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS Rosalia de Castro 5 En construción Expdte: 51.378/421	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3265012 NG2736N RUA ROSALIA DE CASTRO, 3 583 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS As dúas medianeiras que dan sobre o local teñen luces. Semella unha sevidume de paso.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3265013 NG2736S RUA ROSALIA DE CASTRO, 1 156 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS Usos: Comercial , Oficinas , Residencial.	



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	3265014 NG2736N RUA COLON, 11 246 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS Alteracións: Baixo cuberta. É un Hotel. Ocupado todo.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	3265015 NG2736N RUA COLON, 9 316 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS Alteracións: terrazas superiores e ático. Usos: comercial / comercial e vivendas.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	3265016 NG2736N RUA COLON, 7 554 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS Alteracións: varandas e volume de ático. Portal ben resolto. Inferior comercial/comercial e superior de vivendas. Non semella haber ningunha baleira.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	3265017 NG2736N RUA COLON, 3 702 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS VACIADO FACHADA Nº DE FASES AGREGADOS	OBSERVACIÓNS É vaciado parte e ampliación con obra nova. Agregación de volume. Ocupado todo.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	3355501 NG2735N AVDA GRAN VÍA, 53 239 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS Cableado exterior. Duda si hai apeos no baixo de movistar.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	3355502 NG2735N RUA NICARAGUA, 46 186 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS Baixo modificado(peluquería). Substitución carpinterías orixinais. Cableado exterior.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	3355503 NG2735N RUA NICARAGUA, 48 542 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS Obra relativamente recente(ademais está recién pintada). Algunhas doubles ventás. As instalacións non se ven. Igrexa no baixo.	



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3355504 NG2735N RUA NICARAGUA, 50 159 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS As carpinterías foron substituídas, algunhas dobres ventás. Humidades nos balcóns e aleiros. Escola infantil no baixo. Substitución dalgún balcón orixinal.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3355505 NG2735N RUA PIZARRO, 13 259 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 9 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 4 CARPINTERIAS 3 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Ampliación nas terrazas. Cableado exterior. Reposición dalgunha carpintería.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3355506 NG2735N RUA PIZARRO, 11 154 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 6 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Humidades en aleiros e balcóns. Cableado exterior. Dúas plantas de ampliación (cuberta e baixocuberta). Reposición carpinterías orixinais de madeira por aluminio.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3355507 NG2735N RUA PIZARRO, 9 210 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 6 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Ampliación dunha planta en cuberta. Cableado exterior. Reposición carpinterías orixinais por outras de aluminio.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3355508 NG2735N RUA PIZARRO, 7 246 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 1 Semiocupada 0 Baleiras 5	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Obra nova. As desocupadas están á venda. Incluído o local comercial.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3355509 NG2735N RUA PIZARRO, 5 223 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Non ten aparente modificación. Substitución das carpinterías orixinais por outras de aluminio. Dobres ventás nalgúns casos.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3355510 NG2735N RUA HONDURAS, 9 627 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 13 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Non ten aparentemente ningunha modificación , obra relativamente recente.	



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3355511 NG2735N RUA HONDURAS, 7 114 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 0 Baleiras 2	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Aparente ampliación ou agregado na terraza (ver foto).	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3355512 NG2735N AVDA GRAN VIA, 57 491 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 6 Semiocupada 2 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3355513 NG2735N AVDA GRAN VIA, 55 239 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 2	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 2 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA APEOS Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Banesto. Cableado exterior. Apeo no baixo. Aparente ampliación en cuberta pero non se distingue moito.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3357003 NG2735N AVDA GRAN VIA, 46 507 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 6 Semiocupada 1 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Aparentemente non ten modificacións. Únicamente a substitución dalgunhas carpinterías.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3357004 NG2735N AVDA GRAN VIA, 48 203 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 7 Semiocupada 1 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 2 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 3 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Unha ampliación seguro, a outra non tanto. Foise pechando sucesivamente a balconada. Cableado exterior. Está protexido aínda que está moi transformado ó pechar os balcóns e superpoñer plantas sobre a pérgola da cuberta.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3357005 NG2735N AVDA GRAN VIA, 50 355 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 9 Semiocupada 1 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 3 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3357903 NG2735N RUA VENEZUELA, 48 320 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 8 Semiocupada 0 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 2 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 2 AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Fachada bastante sucia sobre todo nos aleiros. Entraplanta vacía. Agragado feche da terraza.	



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3357904 NG2735N AVDA GRAN VIA, 34 267 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 9 Semiocupada 0 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 2 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 2 AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Massimo Dutti no baixo e na entreplanta. Agradados na cuberta, pode que en duas fases comprobar foto aérea.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3357905 NG2735N AVDA GRAN VIA, 36 312 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 8 Semiocupada 0 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 3 CARPINTERIAS 2 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 3 AMPLIACIÓNS E AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Manchas de humidades nos aleiros e balcóns. Comprobar as ampliacións. Caixa Madrid no baixo.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3357906 NG2735N AVDA GRAN VIA, 38 270 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 8 Semiocupada 0 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 2 2 CUBERTA 2 3 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Ampliación de duas plantas retranqueadas nunha única fase.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3357907 NG2735N AVDA GRAN VIA, 40 252 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 0 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS BBVA. Alquilase a vevenda vacía. A foto non coincide coa do catálogo, (comprobar).	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3357908 NG2735N AVDA GRAN VIA, 42 152 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 6 Semiocupada 0 Baleiras 2	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 2 CARPINTERIAS 2 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 2 AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Peché da terraza. Cambiar foto, (revisar realmente cal é).	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3357909 NG2735N AVDA GRAN VIA, 44 111 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 6 Semiocupada 0 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS E AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Comprobar fases ampliación. Tenda roupa(Vidrio). Fachada limpada recentemente e carpinterias cambiadas. Non sei si hai vaciado interior.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3357910 NG2735N RUA BOLIVA, 17 104 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 0 Baleiras 2	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 3 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 2 3 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 3 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS	



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3358901 NG2735N RUA ARZOBISPO XELMIREZ, 8 153 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 3 Semiocupada 2 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 4 CARPINTERIAS 2 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Fachada recién pintada. Peche dalgún balcón. Ten un portal que da a Arzobispo Xelmirez co baixo sin usar. Hacia Ecuador unha planta máis (garaxe).	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3358902 NG2735N RUA ECUADOR, 62 132 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Humidades nos aleiros e balcóns. Consérvanse todas as carpinterías orixinais.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3358903 NG2735N RUA ECUADOR, 64 269 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 2 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3358904 NG2735N RUA ECUADOR, 66 477 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 1 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 4 CARPINTERIAS 3 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS REHABILITACIÓN FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Peche de terraza e limpeza da última fachada.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3358905 NG2735N RUA ECUADOR, 68 200 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Zapatería Clarks. Revisar ampliación.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3358906 NG2735N RUA ECUADOR, 70 153 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 0 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 2 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 1 AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Ampliación na esquina(agregado). Tenda de roupa no baixo.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3358907 NG2735N AVDA GRAN VIA, 24 153 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 6 Semiocupada 0 Baleiras 3	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 3 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Ampliacións retranqueadas en dous momentos. Algunha carpintería foi modificada. A fachada precisaría dun mantemento.	



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	3358908 NG2735N AVDA GRAN VIA, 26 348 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1 	OBSERVACIÓNS 	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	3358909 NG2735N AVDA GRAN VIA, 28 879 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 7 Semiocupada 1 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1 AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Agregados na cuberta. As instalacións non están na fachada(o cableado). O baixo está sin ocupar pero en reformas.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	3358910 NG2735N RUA VENEZUELA, 49 538 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 8 Semiocupada 0 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1 	OBSERVACIÓNS Peche dalgún balcón. Usos: En Gran Vía, 8 (Central Hispano), en Venezuela, 10 (tendas: lencería, xoiería, complementos).	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	3358911 NG2735N RUA VENEZUELA, 45 181 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 9 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 2 2 CUBERTA 3 1 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 1 AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Dobles ventás nalgũa planta. Atragado ou ampliación no baixocuberta(peche da terraza de moi mala calidade).	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	3358912 NG2735N RUA VENEZUELA, 43 197 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 7 Semiocupada 1 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1 AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Terraza cuberta(estrutura da cuberta de bastante mala calidade).	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	3358913 NG2735N RUA ARZOBISPO XELMIREZ, 4 173 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 1 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Peche da terraza, nalgúns puntos peche total pero noutros simplemente a cuberta(mala calidade cubrición).	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	3358914 NG2735N RUA ARZOBISPO XELMIREZ, 6 179 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 6 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1 AMPLIACIÓNS E AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Bastante humidade na fachada. Peche da terraza.	



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3358915 NG2735N RUA VENEZUELA, 43(D) 581 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 1 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Garaxe taller.Estructura interior se madeira en estado regular	
EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	☐					
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3359001 NG2735N RUA ECUADOR, 48 143 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 7 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 2 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Fachada con suciedade e humedade. A cuberta non se ve ben.	
EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	☐					
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3359002 NG2735N RUA ECUADOR, 50 140 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 6 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 1 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 1 AMPLIACIÓNS E AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Fachada con humedades e suciedades (hai algunha herba). Insallación de aire acondicionado no exterior no portal. Vense agregados. Ver se é ampliación. Carpinterías de aluminio enrasadas na fachada. Cables por fachada.	
EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	☐					
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3359003 NG2735N RUA ECUADOR, 52 259 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 7 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 1 CARPINTERIAS 1 CUBERTA INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Igual que a 33590_04, pero ista foi pintada e cambiou as barandas. Non hai carpinterías novas.	
EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	☐					
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3359004 NG2735N RUA ECUADOR, 54 263 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 6 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 1 CARPINTERIAS 1 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 1 GLOBAL 1	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Fachada con humedades e materiais moi deteriorados. Cables en fachada. Ampliacións na última planta. Desconchados en fachada. Antenas en balcóns e cuberta. Carpinterías de aluminio nalguna planta. A cuberta non parece en bo estado. Portals en bo estado.	
EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	☐					
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3359005 NG2735N RUA ECUADOR, 56 258 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 2 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1 AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Cambio de carpintería de madeira orixinal por carpintería de aluminio na maior parte das plantas. Cables en fachada. Na cuberta parece que hai moita humedade. Humedades en cornisas. Parece que hai un agregado en cuberta.	
EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	☐					
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3359006 NG2735N RUA ECUADOR, 58 267 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 2 3 CUBERTA INSTALACIÓNS 1 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Cuberta chea de antenas. Novas carpinterías de aluminio enrasadas na fachada. Humedades en balcóns e cornisas. Cables en fachada. Carpintería orixinal de madeira. Portal en bo estado, pintado e con carpintería nova de aluminio. A fachada precisa mantemento. Parece que hai ampliación en cuberta. Alteración por farmacia.	
EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	☐					



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3359007 NG2735N RUA ARZOBISPO XELMIREZ, 5 143 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Pechouse a última planta (alteración). Carpinterías novas na última planta e baixo. Cemento como material de peche da última planta. A fachada presenta humedades, suciedade e musgo. Cables en fachada. A cuberta do agregado parece nova. A outra non se ve.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3359008 NG2735N RUA ARZOBISPO XELMIREZ, 3 150 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Ampliación da última planta e baixo cuberta. O baixo está alterado por local comercial e garaxe. En xeral está be, bo estado de portal. Parece que se ampliou e se rehabilitou. Cables en fachada. Foto de portal.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3359009 NG2735N RUA ARZOBISPO XELMIREZ, 1 242 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 6 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Nova planta. Premio Aproin 2005. ten entrada pola rúa Arzobispo Xelmírez, pero non se ve o número. O do lado é o 3.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3359010 NG2735N RUA VENEZUELA, 39 247 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 1 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 FACHADA 3 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS VACIADO FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS En construción. Manténse a fachada. Único ocupado o baixo.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3359011 NG2735N RUA VENEZUELA, 37 376 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 10 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 FACHADA 1 CARPINTERIAS 1 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 1	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS E AGREGADOS	OBSERVACIÓNS As últimas dúas plantas son ampliacións, máis un agregado. Ademáis alteracións por peche de balcóns. Cambio nas carpinterías. Carpinterías de todo tipo e cor. A fachada está moi deteriorada: humedades e suciedade. Barandas con óxido. Carpinterías en mal estado. Valorarás a estrutura segundo conxunto.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3359012 NG2735N RUA VENEZUELA, 35 312 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 10 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 2 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Parece ocupado nun 80% mínimo. Carpinterías novas nalguna planta. Apeo na cafetería do baixo.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3359013 NG2735N RUA VENEZUELA, 33 306 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 12 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 2 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Restaurouse a fachada. Aplacados de pedra e pintura novos en balcóns. Alteracións por peche de balcóns. Carpintería de aluminio máis recentes que outras. A cuberta tamén parece reformada.	



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3359915 NG2735N TRVA HERNAN CORTES, 3 110 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 2 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 FACHADA 3 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Revisar foto aérea da cuberta. Medianeira con grafiti. Canalón con verdín. Grieta grande no encontro coa vivenda do lado. Non ten aparente modificación.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3359916 NG2735N RUA HERNAN CORTES, 16 115 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 1 Semiocupada 0 Baleiras 2	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Baixo ocupado. O resto parece vacío. Ten unha ampliación no baixo cuberta que se distingue no alzado lateral.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3359917 NG2735N RUA HERNAN CORTES, 18 181 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 4 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA APEOS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Revestimiento da medianeira mal. Entrada garaxe. Apeo no baixo.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3359918 NG2735N RUA HERNAN CORTES, 22 224 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 5 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 FACHADA 1 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 3 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3359919 NG2735N RUA HERNAN CORTES, 24 184 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3359920 NG2735N RUA HERNAN CORTES, 26 826 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Vigas de hormigón. Recén pintado. Dobles ventás.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3359921 NG2735N RUA SIMON BOLIVAR, 1 2.440 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Non é totalmente obra nova. Manchas de humidade nos aleiros e cornisas.	 



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	3359922 NG2735N RUA HERNAN CORTES, 28 433 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 2 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Necesitaría un mantemento de fachada. Véndese un piso(986434649). Dobles ventás. Ampliación en baixo cuberta.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	3359923 NG2735N RUA ECUADOR, 53 123 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 5 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 FACHADA 3 CARPINTERIAS 2 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 2 AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Dobles ventás. Terraza cuberta(agregado, ver foto).	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	3359924 NG2735N RUA ECUADOR, 51 297 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 6 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 FACHADA 3 CARPINTERIAS 2 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 3 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Duas ampliacións.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	3359925 NG2735N RUA ECUADOR, 49 253 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 3 Semiocupada 4 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 FACHADA 2 3 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Cuberta nova. Ampliación de duas plantas. Verdín e mohos en vós e cornisas.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	3359926 NG2735N RUA ECUADOR, 47 212 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 3 Semiocupada 0 Baleiras 3	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Grietas na fachada. Dobles ventás.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	3359927 NG2735N RUA ECUADOR, 45 215 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 7 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 2 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	3359928 NG2735N RUA ECUADOR, 43 188 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 6 Semiocupada 0 Baleiras 5	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 3 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Terraza pechada. Baixo desocupado. Anteas nas ventás. Sometida ós beneficios das leis de 15 Xullo de 1954 e do 13 de Novembro de 1957.	 



REFERENCIA CATASTRAL: 3359929 NG2735N DIRECCIÓN: RUA DR CARLOS COLMEIRO LAFORE, 5 SUPERFICIE: 274 m ² SOAR ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 10 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS
EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES ☐				
REFERENCIA CATASTRAL: 3361401 NG2736S DIRECCIÓN: RUA URZAIZ, 11 SUPERFICIE: 238 m ² SOAR ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Ocupado todo, baixo tamén. É cabeza de couzada, ten 3 fachadas. Sociedade na fachada. Ten acceso a garaxes por Rogelio Abalde. Usos: Cc / Ofc Tamén é : República Argentina 37 e Rogelio Abalde 2.
EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES ☐				
REFERENCIA CATASTRAL: 3361402 NG2736S DIRECCIÓN: RUA URZAIZ, 13 SUPERFICIE: 227 m ² SOAR ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA 4 CARPINTERIAS 3 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS VACIADO FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Fachada intervenida por ambas. Alteracións completas, incluídos apeos.
EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES ☐				
REFERENCIA CATASTRAL: 3361403 NG2736S DIRECCIÓN: RUA URZAIZ, 15 SUPERFICIE: 231 m ² SOAR ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 1 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Ocupado todo. Alteracións no local á dereita de plnata baixa. Tamén é Rogelio Abalde 6.
EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES ☐				
REFERENCIA CATASTRAL: 3361404 NG2736S DIRECCIÓN: RUA URZAIZ, 17 SUPERFICIE: 233 m ² SOAR ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 2	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Os ocios do local de pinta baixa están ensanchados. Tamén é Rogelio Abalde 8. usos: Cc / Ofc. Ocupado, ten baleiro o Soto e baixocuberta
EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES ☐				
REFERENCIA CATASTRAL: 3361405 NG2736S DIRECCIÓN: RUA URZAIZ, 19 SUPERFICIE: 233 m ² SOAR ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 2	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1 AMPLIACIÓNS E AGREGADOS	OBSERVACIÓNS As carpinterias de planta bixa están desaparecidas, a porta de acceso non é a ideal. Ampliacións: plnatas 4, 5, 6, e Baixocuberta (por Rogelio Abalde) Agregados: ático. Usos: -- / Ofc - Vv
EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES ☐				
REFERENCIA CATASTRAL: 3361406 NG2736S DIRECCIÓN: RUA URZAIZ, 21 SUPERFICIE: 204 m ² SOAR ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 4 CARPINTERIAS 3 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1 AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Tamén é Rogelio Abalde 12. alteracións: Balcóns planta 2. Agregados: P4 (por R. Abalde); baixocuberta 2plantas, por urzaiz. Ocupado todo. O baixo tamén. Usos: bar / bar / Ofc
EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES ☐				



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3361407 NG2736S RUA URZAIZ, 23 213 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 2 Semiocupada 0 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL 1	MODIFICACIÓNS FACHADA APEOS Nº DE FASES 1 AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Ten o acceso aos pisos por un local comercial. O baixo tamén está ocupado. Por R. Abalde Agrega a Planta 4 e dentro desta unha galería. Apeo por R. Abalde, oco central de P-baixa. Tamén e Rogelio Abalde 14. medianeira drta 2p tela asfáltica. Usos: bar // Cc / Viv O baixo tamén está ocupado.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3361408 NG2736S RUA URZAIZ, 25 188 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 FACHADA 2 CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS REHABILITACIÓN FACHADA Nº DE FASES 1 AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Está en proceso de rehabilitación. A pedra que lle colocaron en planta baixa desentona moito. Está BALEIRA excepto o baixo. Tamén é Rogelio Abalde 16. usos: pub // Cc / Vv.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3361409 NG2736S RUA URZAIZ, 27 195 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS REHABILITACIÓN FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Todo ocupado, baixo tamén. É o "edificio reloxo" ten un importante volume en ambas fachadas. Tamén é Rogelio Abalde 18 Ampliacións: Plantas 3, 4, e 5. Ampliación: baixocuberta e engadidos. Usos: pub // Cc / Vv.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3361410 NG2736S RUA URZAIZ, 29 185 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES 1 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Obra recente. Está todo Ocupado. ¿actuación en baixo e p1? Usos: bar // bar / Ofc.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3361411 NG2736S RUA URZAIZ, 31 192 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 2 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 FACHADA 3 CARPINTERIAS 4 CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS E AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Memorable apeo do portal de acceso. Era orixinariamente (PB+1) ou (PB+2) e agora está en PB+VII+BC. Semella que pecharon balcóns existentes en P1 con galerías. Usos: Bar // Cc / Ofc	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3361412 NG2736S RUA URZAIZ, 33 378 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 2 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 4 CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1 AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Ocupado todo, baixo tamén. O enderezo é Urzaiz 33,35 e tamén Rogelio Abalde 24. Agregado: baixocuberta central Fachada posterior pintada de laranxa usos: Taller // bar- Cc / Ofc-Vv	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3361413 NG2736S RUA URZAIZ, 37 402 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1 AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Edificación moi recente. Alteracións: peche de balcóns. Ocupado todo. Fachada posterior con tratamento de medianeira. Ten dous niveis de garxe por Rogelio Abalde. Usos: Banco / Ofc /Vv	



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	3362001 NG2736S RUA URUGUAY, 2 230 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 2 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 4 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1 AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Obra recente. Ocupado todo. Alteracións: cambio de carpinterías. Agregados: Baixo cuberta a rúa Colón. O enderezo é Rúa Colón 25 e Uruguay 2 Usos: Ofc.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	3362002 NG2736S RUA URUGUAY, 2 298 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES 1 AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Obra recente. Ocupada toda. Usos: Cc / Cc / Vv Agregado : Baixocuberta	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	3362003 NG2736S RUA URUGUAY, 6 425 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1 AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Obra recente. Ocupado todo. Agregado : Baixo cuberta usos: Cc / Cc / Vv	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	3362004 NG2736S RUA URUGUAY, 8 1.771 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 1 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES 1 	OBSERVACIÓNS Ocupado todo. Parking "El Dorado" (-II+VII) plantas. Usos: Ofc	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	3362005 NG2736S RUA REPUBLICA ARGENTINA, 20 258 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 1 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES 1 	OBSERVACIÓNS Obra recente. Cupado todo , baixo semiocupado. Uso: Ofc	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	3362008 NG2736S RUA REPUBLICA ARGENTINA, 22 681 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 1 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1 	OBSERVACIÓNS é República Argentina 22, 1 e 2 Soto baleiro. Baixo semiocupado. Ocupado todo o resto Usos: --// Ofc / Vv	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	3362009 NG2736S RUA REPUBLICA ARGENTINA, 24 350 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 1 	OBSERVACIÓNS Autor: Jenaro de la Fuente, arq. 1959. Edificación en proceso de Reforma. Expediente 53.312/421	



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3362010 NG2736S RUA URZAIZ, 7 329 m² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Ocupado todo, baixo tamén. Reforma en planta baixa. Alteracións en plnata baixa. Agregados: Bufardas laterais. Medianeira esq 4p enfoscado,, drta 4p enfoscado. Ano de 1923 usos: Banco / Vv	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3362011 NG2736S RUA URZAIZ, 5 277 m² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS Alteracións: letreiros. Ocupado todo. Usos: Bar / Ofc	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3362012 NG2736S RUA URZAIZ, 3 421 m² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS BALEIRA. Alteracións: acabados de PB Ampliacións: Parte da P4 Edificio Telefónica. Usos: Ofc	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3362013 NG2736S RUA URZAIZ, 1 614 m² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Ocupada, semicupado o baixo e baleira unha. Alteracións en fachada por acondicionamento de locais de baixo e planta 1. Agregados: bufardas. Usos: Cc / Vv	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3362014 NG2736S RUA COLON, 37 358 m² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS Nova planta Usos : Ofc / Vv.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3362015 NG2736S RUA COLON, 35 423 m² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS Nova Planta. Usos: Ofc / Vv	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3362017 NG2736S RUA COLON, 31 261 m² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA APEOS Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS BALEIRA.	



REFERENCIA CATASTRAL: 3362018 NG2736S DIRECCIÓN: RUA COLON, 29 SUPERFICIE: 538 m ² SOAR ☐ EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES ☒		OCUPACIÓN 	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA ☐ ☐ FACHADA ☐ ☐ CARPINTERIAS ☐ ☐ CUBERTA ☐ ☐ INSTALACIÓNS ☐ ☐ GLOBAL ☐ 2	MODIFICACIÓNS ☐ FACHADA ☐ Nº DE FASES ☐ 1	OBSERVACIÓNS Semiocupada na súa totalidade. Usos: Cc / Ofc.	
REFERENCIA CATASTRAL: 3362501 NG2736S DIRECCIÓN: RUA REPUBLICA ARGENTINA, 23 SUPERFICIE: 362 m ² SOAR ☐ EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES ☒		OCUPACIÓN 	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA ☐ 3 FACHADA ☐ 3 CARPINTERIAS ☐ 3 CUBERTA ☐ 3 INSTALACIÓNS ☐ ☐ GLOBAL ☐ 3	MODIFICACIÓNS ☐ FACHADA ☐ Nº DE FASES ☐ 1	OBSERVACIÓNS Autor: Antonio Cominges Tapias, arq. 1946. Conserva todas as carpinterías orixinais. Ocupado todo. É Republica Argentina 27. usos: Almac // Banco / Ofc / Vv	
REFERENCIA CATASTRAL: 3362502 NG2736S DIRECCIÓN: RUA URUGUAY, 9 SUPERFICIE: 198 m ² SOAR ☐ EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES ☒		OCUPACIÓN 	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA ☐ 3 FACHADA ☐ 3 CARPINTERIAS ☐ 3 4 CUBERTA ☐ 3 INSTALACIÓNS ☐ ☐ GLOBAL ☐ 3	MODIFICACIÓNS ☐ FACHADA ☐ Nº DE FASES ☐ 1 AGREGADOS ☐	OBSERVACIÓNS Ocupado todo. Agregado: laterais do Baixocuberta. Dá a rúa de atrás. Usos: almac // / Vv	
REFERENCIA CATASTRAL: 3362503 NG2736S DIRECCIÓN: RUA URUGUAY, 11 SUPERFICIE: 403 m ² SOAR ☐ EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES ☒		OCUPACIÓN 	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA ☐ 3 FACHADA ☐ 4 CARPINTERIAS ☐ 2 CUBERTA ☐ ☐ INSTALACIÓNS ☐ ☐ GLOBAL ☐ 3	MODIFICACIÓNS ☐ FACHADA ☐ ALTERACIÓNS ☐ Nº DE FASES ☐ 1	OBSERVACIÓNS Semiocupado. Támén é Travesía de Santiago de Vigo 3. Alteracións: escaparates. Usos: parroquia / Cc / Vv	
REFERENCIA CATASTRAL: 3362801 NG2736S DIRECCIÓN: PRAZA PORTUGAL, 2 SUPERFICIE: 3.174 m ² SOAR ☐ EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES ☒		OCUPACIÓN 	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA ☐ 4 FACHADA ☐ 3 CARPINTERIAS ☐ ☐ CUBERTA ☐ ☐ INSTALACIÓNS ☐ ☐ GLOBAL ☐ 3	MODIFICACIÓNS ☐ FACHADA ☐ Nº DE FASES ☐ 1	OBSERVACIÓNS Parcela correspondente ao aparcadoiro soterrado. Gálbo 1,85.	 
REFERENCIA CATASTRAL: 3362802 NG2736S DIRECCIÓN: PRAZA PORTUGAL, 2 SUPERFICIE: 530 m ² SOAR ☐ EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES ☒		OCUPACIÓN 	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA ☐ 4 FACHADA ☐ 4 CARPINTERIAS ☐ 4 CUBERTA ☐ 4 INSTALACIÓNS ☐ ☐ GLOBAL ☐ 4	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA ☐ FACHADA ☐ Nº DE FASES ☐ 1 AGREGADOS ☐	OBSERVACIÓNS Obra recente. Agregado: baixocuberta.	 
REFERENCIA CATASTRAL: 3362803 NG2736S DIRECCIÓN: RUA URUGUAY, 16 SUPERFICIE: 172 m ² SOAR ☐ EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES ☒		OCUPACIÓN 	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA ☐ 4 FACHADA ☐ 2 CARPINTERIAS ☐ 3 CUBERTA ☐ 3 INSTALACIÓNS ☐ ☐ GLOBAL ☐ 3	MODIFICACIÓNS ☐ FACHADA ☐ ALTERACIÓNS ☐ Nº DE FASES ☐ 1 AGREGADOS ☐	OBSERVACIÓNS Ocupado todo Alteracións: Galería. Usos: bar / Vv	



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3362804 NG2736S RUA URUGUAY, 18 371 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Obra reciente. Usos: Bar- Cc / Ofc / Vv	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3362805 NG2736S RUA URUGUAY, 20 394 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Obra reciente usos : Banco / Vv	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3362806 NG2736S RUA GRAVINA, 3 224 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Obra reciente usos: Cc / Vv Ocupado todo	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3362808 NG2736S RUA CHURRUCA, 3 423 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Nova planta usos: -- Cc / Vv	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3363001 NG2736S AVDA GARCIA BARBON, 4 745 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS VACIADO FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Obra nova, conserva a fachada existente pero supera a esta en altura e anchura. Expediente 50.378/421 A fachada anterior conservase en pinata baixo e primeira.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3363002 NG2736S AVDA GARCIA BARBON, 6 1.156 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Edificio en construción. Conserva as fachadas orixinais de PB e P1	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3363003 NG2736S AVDA GARCIA BARBON, 12 376 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1 AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Conserva a fachada orixinal en PB, P1 e P2, so pola parte de García Barbón. A fachada posterior esta moi maltratada. Agregados: P3, P4, P5, e P6.	



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3363005 NG2736S AVDA GARCIA BARBON, 18 732 m² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS VACIADO FACHADA Nº DE FASES AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Baleirado e Obra nova. Todo Ocupado. Agregados P3, P4, P5, P6	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3363008 NG2736S RUA URUGUAY, 5 3.067 m² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS Ocupado todo nova planta.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3363009 NG2736S RUA URUGUAY, 1 1.366 m² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS Autor: Luis Gutiérrez Soto, arq. 1942. Edificio do "Teatro Fraga"	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3363011 NG2736S RUA ISABEL II, 3 347 m² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS Obra nova en construción. Expdte: 51,119/421	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3363012 NG2736S RUA ISABEL II, 1 38 m² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3363701 NG2736S AVDA GARCIA BARBON, 20(B) 777 m² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS Edificio da "Igrexa de Santiago".	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3363801 NG2736S RUA REPUBLICA ARGENTINA, 25 504 m² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS REHABILITACIÓN FACHADA Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS Edificio pareado, ten accesos por G. Barbón 4, e Travesía de Santiago de Vigo 4 e 2. Oficinas na parte de G. Barbon e vivendas en SdV 2. Esta ocupado.	



REFERENCIA CATASTRAL: 3363802 NG2736S DIRECCIÓN: TRVA SANTIAGO DE VIGO 1, 1 SUPERFICIE: 500 m² SOAR ☐ EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES ☒	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA <table><tr><td>3</td><td></td></tr></table> FACHADA <table><tr><td>3</td><td></td></tr></table> CARPINTERIAS <table><tr><td>3</td><td></td></tr></table> CUBERTA <table><tr><td></td><td>4</td></tr></table> INSTALACIÓNS <table><tr><td></td><td>3</td></tr></table> GLOBAL <table><tr><td>3</td><td></td></tr></table>	3		3		3			4		3	3		MODIFICACIÓNS REFORMA <table><tr><td colspan="2"></td></tr></table> FACHADA <table><tr><td colspan="2"></td></tr></table> Nº DE FASES <table><tr><td></td><td>1</td></tr></table> <table><tr><td colspan="2"></td></tr></table>						1			OBSERVACIÓNS Edificio pareado. Ten acceso por Travesía de Santiago de Vigo 3 uisos : Cc / Vv			
3																											
3																											
3																											
	4																										
	3																										
3																											
	1																										
REFERENCIA CATASTRAL: 3364001 NG2736S DIRECCIÓN: AVDA GARCIA BARBON, 5 SUPERFICIE: 1.381 m² SOAR ☐ EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES ☒	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA <table><tr><td>4</td><td></td></tr></table> FACHADA <table><tr><td>4</td><td></td></tr></table> CARPINTERIAS <table><tr><td>2</td><td></td></tr></table> CUBERTA <table><tr><td></td><td>4</td></tr></table> INSTALACIÓNS <table><tr><td></td><td>4</td></tr></table> GLOBAL <table><tr><td>4</td><td></td></tr></table>	4		4		2			4		4	4		MODIFICACIÓNS <table><tr><td colspan="2"></td></tr></table> FACHADA <table><tr><td colspan="2"></td></tr></table> ALTERACIÓNS <table><tr><td colspan="2"></td></tr></table> Nº DE FASES <table><tr><td></td><td>1</td></tr></table> <table><tr><td colspan="2"></td></tr></table>								1			OBSERVACIÓNS Intervención no Anexo de ampliación (galería entre os dous edificios).	 
4																											
4																											
2																											
	4																										
	4																										
4																											
	1																										
REFERENCIA CATASTRAL: 3364002 NG2736S DIRECCIÓN: RUA ROSALIA DE CASTRO, 6 SUPERFICIE: 220 m² SOAR ☐ EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES ☒	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA <table><tr><td>3</td><td></td></tr></table> FACHADA <table><tr><td>2</td><td></td></tr></table> CARPINTERIAS <table><tr><td></td><td>4</td></tr></table> CUBERTA <table><tr><td>3</td><td></td></tr></table> INSTALACIÓNS <table><tr><td>3</td><td></td></tr></table> GLOBAL <table><tr><td>3</td><td></td></tr></table>	3		2			4	3		3		3		MODIFICACIÓNS REFORMA <table><tr><td colspan="2"></td></tr></table> FACHADA <table><tr><td colspan="2"></td></tr></table> Nº DE FASES <table><tr><td></td><td>2</td></tr></table> AMPLIACIÓNS E AGREGADOS <table><tr><td colspan="2"></td></tr></table>						2			OBSERVACIÓNS Todo Ocupado. Ampliación: P3, P4. Agregado: Baixo-cuberta. Hostal. Difícil de interpretar as fases.	 		
3																											
2																											
	4																										
3																											
3																											
3																											
	2																										
REFERENCIA CATASTRAL: 3364003 NG2736S DIRECCIÓN: RUA ROSALIA DE CASTRO, 8 SUPERFICIE: 166 m² SOAR ☐ EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES ☒	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA <table><tr><td>3</td><td></td></tr></table> FACHADA <table><tr><td>2</td><td></td></tr></table> CARPINTERIAS <table><tr><td>2</td><td>4</td></tr></table> CUBERTA <table><tr><td>3</td><td></td></tr></table> INSTALACIÓNS <table><tr><td>3</td><td></td></tr></table> GLOBAL <table><tr><td>3</td><td></td></tr></table>	3		2		2	4	3		3		3		MODIFICACIÓNS <table><tr><td colspan="2"></td></tr></table> FACHADA <table><tr><td colspan="2"></td></tr></table> ALTERACIÓNS <table><tr><td colspan="2"></td></tr></table> Nº DE FASES <table><tr><td></td><td>1</td></tr></table> AGREGADOS <table><tr><td colspan="2"></td></tr></table>								1			OBSERVACIÓNS Alteracións: carpintaría. Agregados: baixo cuberta. Usos: bar / residencial.	 
3																											
2																											
2	4																										
3																											
3																											
3																											
	1																										
REFERENCIA CATASTRAL: 3364004 NG2736S DIRECCIÓN: RUA ROSALIA DE CASTRO, 10 SUPERFICIE: 206 m² SOAR ☐ EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES ☒	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA <table><tr><td>3</td><td></td></tr></table> FACHADA <table><tr><td>3</td><td></td></tr></table> CARPINTERIAS <table><tr><td>3</td><td>4</td></tr></table> CUBERTA <table><tr><td>3</td><td></td></tr></table> INSTALACIÓNS <table><tr><td>3</td><td></td></tr></table> GLOBAL <table><tr><td>3</td><td></td></tr></table>	3		3		3	4	3		3		3		MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA <table><tr><td colspan="2"></td></tr></table> FACHADA <table><tr><td colspan="2"></td></tr></table> ALTERACIÓNS <table><tr><td colspan="2"></td></tr></table> Nº DE FASES <table><tr><td></td><td>1</td></tr></table> <table><tr><td colspan="2"></td></tr></table>								1			OBSERVACIÓNS Alteracións: galerías Usos: Cc / Vv	 
3																											
3																											
3	4																										
3																											
3																											
3																											
	1																										
REFERENCIA CATASTRAL: 3364005 NG2736S DIRECCIÓN: RUA ROSALIA DE CASTRO, 12 SUPERFICIE: 180 m² SOAR ☐ EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES ☒	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA <table><tr><td></td><td>4</td></tr></table> FACHADA <table><tr><td></td><td>4</td></tr></table> CARPINTERIAS <table><tr><td></td><td>4</td></tr></table> CUBERTA <table><tr><td></td><td>4</td></tr></table> INSTALACIÓNS <table><tr><td></td><td>4</td></tr></table> GLOBAL <table><tr><td>4</td><td></td></tr></table>		4		4		4		4		4	4		MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA <table><tr><td colspan="2"></td></tr></table> FACHADA <table><tr><td colspan="2"></td></tr></table> Nº DE FASES <table><tr><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td colspan="2"></td></tr></table>									OBSERVACIÓNS Rosalía de Castro 12.	 		
	4																										
	4																										
	4																										
	4																										
	4																										
4																											
REFERENCIA CATASTRAL: 3364009 NG2736S DIRECCIÓN: AVDA GARCIA BARBON, 15 SUPERFICIE: 1.032 m² SOAR ☐ EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES ☒	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA <table><tr><td></td><td>4</td></tr></table> FACHADA <table><tr><td></td><td>4</td></tr></table> CARPINTERIAS <table><tr><td></td><td>4</td></tr></table> CUBERTA <table><tr><td></td><td>4</td></tr></table> INSTALACIÓNS <table><tr><td></td><td>4</td></tr></table> GLOBAL <table><tr><td>4</td><td></td></tr></table>		4		4		4		4		4	4		MODIFICACIÓNS VACIADO <table><tr><td colspan="2"></td></tr></table> FACHADA <table><tr><td colspan="2"></td></tr></table> Nº DE FASES <table><tr><td></td><td>1</td></tr></table> AMPLIACIÓNS E AGREGADOS <table><tr><td colspan="2"></td></tr></table>						1			OBSERVACIÓNS Usos: comercial / hotel.	 		
	4																										
	4																										
	4																										
	4																										
	4																										
4																											
	1																										



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3364010 NG2736S AVDA GARCIA BARBON, 13 388 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 2	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1 AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Agregación: Ático. Obra recente.		
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3364011 NG2736S AVDA GARCIA BARBON, 9 1.214 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 2	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS Obra recente.		
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3364012 NG2736S AVDA GARCIA BARBON, 7 655 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 2	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 1 4 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Tamén hai apeos en fachada. Alteracións: persianas. Usos: Comercial / residencial.		
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3365901 NG2736N RUA AREAL, 18 1.668 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 1 AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Todo Ocupado Agregación : Baixo cuberta Ten unha indicación do ano 1928. Usos: Oficinas		
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3365902 NG2736N RUA AREAL, 20 197 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 2 4 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 2 AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Todo Ocupado Baixo tamén. Usos: Bar / Vv Agregacións: 1 P2 e P3,, 2 Baixocuberta.		
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3365903 NG2736N RUA AREAL, 22 206 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 1 CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS FACHADA APEOS Nº DE FASES 1 AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Todo Ocupado. Apeo: Oco da esquerda Agregacións: P3. Medianeira esq: 2p enfoscada. Ten acceso a un soto con lucernarios a un patio interior.		
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3365904 NG2736N RUA AREAL, 24 161 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Todo Ocupado. Obra de nova planta. Usos: Cc / Vv		



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3365906 NG2736N RUA AREAL, 28 116 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS Todo Ocupado. Medianeira drta: 3p enfoscado Usos: bar / Cc / Vv Forma parte dun conxunto coa da súa esquerda Areal 28, (á dereita está areal 30 33659_07)	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3365907 NG2736N RUA AREAL, 30 104 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS Ocupada toda. Forma parte dun conxunto coa edif da drta Areal 28 33659_06) Os balcons extremos do conxunto tiñan galerías. Usos: Pensión. Alteracións: Peche parcial dun oco de P.Baixa.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3365908 NG2736N RUA REPUBLICA ARGENTINA, 2 548 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS Obra recente. Rep Argentina 2 Medianeira esq: 2p enfoscado. Ocupado todo. Usos: restaurante / Vv	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3365909 NG2736N RUA REPUBLICA ARGENTINA, 4 584 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS Rúa : República Argentina 4 Ocupado todo. Baixo ocupado. Alteración: peche de balcóns. Usos: Cc / Vv.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3365910 NG2736N RUA REPUBLICA ARGENTINA, 6 470 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS República Argentina 6. Ocupado todo. Baixo ocupado. Obra recente. Alteracións: peche de balcóns. Usos: taller-bar / Vv.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3365919 NG2736N RUA INES PEREZ DE CETA, 3 579 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS Inés Pérez de Ceta 3. Obra de nova planta.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3456801 NG2735N RUA BOLIVIA, 20 478 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Cableado exterior. Alteracións na planta baixa.	



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3456802 NG2735N RUA BOLIVIA, 22 285 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 0 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Ampliación duas planta na mesma fase. Cableado exterior. Reposición algunha carpintería e outras doubles ventás.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3456803 NG2735N RUA BOLIVIA, 24 282 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Baixo desocupado, as vivendas non sei, (non hai cartel de venta) pero aparentan baleiras.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3456804 NG2735N RUA BOLIVIA, 26 453 m² ☒	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS Soar vacío, en construción. Licencia:50.066/421 (23-12-2004)	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3456805 NG2735N RUA BOLIVIA, 28 468 m² ☒	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS Soar vacío, en construción. Licencia:50.066/421 (23-12-2004)	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3456806 NG2735N RUA BOLIVIA, 30 425 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 7 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Garaxe na planta baixa.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3456807 NG2735N RUA BOLIVIA, 32 274 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 7 Semiocupada 0 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Dedicado a oficinas as tres primeiras plantas. As tres últimas puxeron dobre acristalamento.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3456808 NG2735N RUA BOLIVIA, 34 194 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Cableado exterior. Carpintería última planta nova, (doble ventana).	



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3456809 NG2735N RUA MEXICO, 56 175 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 2 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Duda si ampliación una o dos plantas (revisar campo y foto aérea).	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3456810 NG2735N RUA MEXICO, 58 165 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Duda ampliación última planta.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3456811 NG2735N RUA MEXICO, 60 180 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3456812 NG2735N RUA MEXICO, 62 195 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3456813 NG2735N RUA MEXICO, 64 173 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 0 Baleiras 3	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 1 AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Humidades nos balcon. Tambien hai desprendemeto nalgún e a armadura está á vista. Agregado na cuberta.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3456814 NG2735N RUA NICARAGUA, 51 169 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 0 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA APEOS Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Posible apeo no baixo. Dobles ventás. Apparente ampliación. O baixo alquílase.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3456815 NG2735N RUA NICARAGUA, 49 376 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 0 Baleiras 2	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 2 2 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Ampliación dunha planta (máis ben feche de terraza), e feche de balcóns. O baixo alquílase.	



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3456816 NG2735N RUA NICARAGUA, 45 179 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 2 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 2 AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Cambio de carpinterías e ventás dobles. Cableado exterior solto.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3456817 NG2735N RUA NICARAGUA, 43 431 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 0 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 2 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Desperdiemo de revestimento na fachada nalgún puntos. Dobles ventás.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3456818 NG2735N RUA NICARAGUA, 41 432 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Cableado exterior.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3456819 NG2735N RUA NICARAGUA, 39 615 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 1 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS O cableado exterior está canalizado.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3456820 NG2735N RUA NICARAGUA, 37 288 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 0 Baleiras 3	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Ampliación na cuberta co peche da terraza.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3456821 NG2735N AVDA GRAN VIA, 49 194 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 7 Semiocupada 0 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 2 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Peche balcóns(alteración) e da terraza da cuberta(ampliación).	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3456822 NG2735N AVDA GRAN VIA, 47 200 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 8 Semiocupada 0 Baleiras 2	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 4 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS As vivendas que están baleiras están á venda. Cambio de carpinterías na sexta planta (ventás dobles).Sucesivas ampliacións (comprobar foto e foto aérea).	



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3456823 NG2735N AVDA GRAN VIA, 45 235 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 8 Semiocupada 0 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 3 CARPINTERIAS 2 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 3 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Peché balcóns nas tres primeiras plantas. Sucesivas ampliacións retranqueadas na cuberta.
EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	☐				
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3457001 NG2735N AVDA GRAN VIA, 31 259 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 7 Semiocupada 0 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Alteración de fachada é o peche dalgunha balconada lateral. Non é moi seguro que non haxa ampliación,(comprobar foto aérea). A vivenda que está baleira se vende. Na maioría das ventás puxeron dobles ventás.
EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	☐				
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3457002 NG2735N RUA VENEZUELA, 50 276 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 7 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS BBVA. Cafetería. Duas vivendas por planta. Ascensor.
EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	☐				 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3457003 NG2735N RUA VENEZUELA, 52 296 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 2 AGREGADOS	OBSERVACIÓNS O baixo. (ebanistería rouco está pechada)
EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	☐				
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3457004 NG2735N RUA VENEZUELA, 54 345 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Non ten aparente modificación. Farmacia no baixo.
EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	☐				
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3457005 NG2735N RUA VENEZUELA, 56 322 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 3 Semiocupada 0 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Pode que a última planta sexa ampliada.
EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	☐				
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3457006 NG2735N RUA VENEZUELA, 58 344 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 3 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS A última planta seguro é ampliada(ver foto) pero a penúltima non está tan claro.
EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	☐				



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	3457007 NG2735N RUA VENEZUELA, 60 331 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Fachada bastante sucia. Balcóns oxidados. Doble ventá na primeira planta.
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	3457008 NG2735N RUA VENEZUELA, 62 390 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 5	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 4 FACHADA 3 4 CARPINTERIAS 3 4 CUBERTA 2 4 INSTALACIÓNS 2 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS En venta de arriba a abaixo.
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	3457009 NG2735N RUA VENEZUELA, 64 213 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Cervecería no baixo. Unha vivenda en aluguer coa carpintería en mal estado.
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	3457010 NG2735N RUA VENEZUELA, 66 198 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 6 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 3 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS A valoración global é dous porque a fachada ten moitos problemas de humidades é de grietas. No baixo: tenda de vodafone, tenda de roupa de tallas grandes e fontanería.
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	3457011 NG2735N RUA MEXICO, 44 194 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Tapería, cafetería no baixo.
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	3457012 NG2735N RUA MEXICO, 46 284 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 3 Semiocupada 0 Baleiras 2	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS O baixo está baleiro.
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	3457013 NG2735N RUA MEXICO, 48 270 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 0 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Pecho de balcóns.





REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3457014 NG2735N RUA MEXICO, 50 271 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Dobles ventás nalgunhas plantas.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3457015 NG2735N RUA MEXICO, 52 210 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Usos: (Bar, tenda de agasallos, floristería).	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3457016 NG2735N RUA BOLIVIA, 35 324 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 7 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 2 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Canalón cheo de humidade. Cableado exterior. Usos: panadería Salinas. As carpinterías consérvanse todas as orixinais.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3457017 NG2735N RUA BOLIVIA, 33 324 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 7 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 2 3 CUBERTA 1 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Pechu un balcón. As carpinterías foron todas cambiadas. Dobles ventás. Sex-shop no baixo.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3457018 NG2735N RUA BOLIVIA, 31 340 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 8 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 2 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Non moi seguro o da ampliación , comprobar foto aérea.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3457019 NG2735N RUA BOLIVIA, 29 310 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 6 Semiocupada 0 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Fachada pintada recentemente. Pechu de dous balcóns. Substitución dalgunha carpintería e algunha dobre ventá.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3457020 NG2735N RUA BOLIVIA, 27 298 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 7 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Fachada pintada recentemente, pechu dalgún balcón e algunha dobre ventá.	



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3457021 NG2735N RUA BOLIVIA, 25 323 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 7 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Tintorería.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3457022 NG2735N RUA BOLIVIA, 23 348 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Na planta baixa garaxe das vivendas. Vivenda nova.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3457023 NG2735N RUA BOLIVIA, 21 268 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 2 Semiocupada 2 Baleiras 3	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2 2	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Ten dous portais, un baixo sin usar(alúgase) o outro pertence ó garaxe do hostel gran vía.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3457024 NG2735N AVDA GRAN VIA, 41 237 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 8 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Uso hostel, (todo ocupado). Restaurante na planta baixa. Duas entreplantas de pendendo da pendente da rua (viaxes ecuador).	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3457025 NG2735N AVDA GRAN VIA, 39 257 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 8 Semiocupada 0 Baleiras 2	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 3 CARPINTERIAS 2 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 3 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS As plantas baleiran pertences á última ampliación que debe ser bastante recente. No baixo axencia inmobiliaria.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3457026 NG2735N AVDA GRAN VIA, 37 261 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 7 Semiocupada 0 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Dobles carpinterías que pechan balconillos. Sucesivas sustitución das carpinterías orixinais.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3457027 NG2735N AVDA GRAN VIA, 35 278 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 8 Semiocupada 0 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 2 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 3 AMPLIACIÓNS E AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Tenda iluminación no baixo. Ampliacións de moi mala calidade. Canalón no medio da ventá.	



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3457028 NG2735N AVDA GRAN VIA, 33 274 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 9 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 2 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 3 AMPLIACIÓNS E AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Ampliacións de moi mala calidade.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3458601 NG2735N AVDA GRAN VIA, 21 117 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 3 Semiocupada 0 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 2 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Comprobar.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3458602 NG2735N RUA ECUADOR, 65 106 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 2	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 2 3 CUBERTA 2 3 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Precisa tratamento de medianeira. Ampliación da planta alta con reposición dos elementos de remate. Comprobar ocupación.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3458603 NG2735N RUA GUATEMALA, 4 105 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 2 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Peches de balcóns. Comprobar ocupación. Obra relativamente recente aínda que teña máis de dez anos.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3458604 NG2735N RUA ECUADOR, 69 241 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 6 Semiocupada 2 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Peches de balcóns e ventanas dobres. Comprobar ocupación. Obra relativamente recente. Ampliación da planta alta con retranqueo e cambio de materiais.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3459001 NG2735N RUA HERNAN CORTES, 13 248 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 0 Baleiras 2	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 FACHADA 3 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Alquilase a entreplanta(inmobiliaria Santoro 986228686). Baixo gimnasio curves. A ampliación é o feche da terraza.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3459002 NG2735N RUA LUIS BRAILLE, 4 271 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 1 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Na cuberta ten os retranqueos propios de PECC.	 



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	3459003 NG2735N RUA LUIS BRAILLE, 6 287 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS Está baleiro porque é de recente construción. (á venda).	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	3459004 NG2735N AVDA GRAN VIA, 16 596 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS Edificio ONCE. Non sei si a estrutura é a orixinal ou está baleirado. Está todo ocupado porque é un edificio institucional.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	3459005 NG2735N AVDA GRAN VIA, 18 260 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA APEOS Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS Alquilase apartamento amueblado (669786898). Hai apeos no garaxe(foto).	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	3459006 NG2735N AVDA GRAN VIA, 20 212 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA APEOS Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS Apeo no garaxe, comprobar.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	3459007 NG2735N AVDA GRAN VIA, 22 614 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Alquilase un piso (700 euros. 986402098) e véndese outro (687171123). Requiere tratamento da medianeira. Peché do balcón da última planta(esquina) e ampliación na cuberta.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	3459008 NG2735N RUA ECUADOR, 61 677 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS Revisar foto, ocupación e modificacións. Intentar entrar para ver fondos.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	3459009 NG2735N RUA ECUADOR, 59 195 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS Todas as carpinterías orixinais, algunhas en bo estado pero outras regular, (a un 50% aproximadamente).	 



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3459010 NG2735N RUA ECUADOR, 57 260 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 1 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS A medianeira require un mellor tratamento. As carpinterías son todas orixinais unhas están ben ou regular ó 50% máis ou menos.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3459011 NG2735N RUA HERNAN CORTES, 19 124 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 2 Semiocupada 0 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Bar na esquina. Hacia a rúa Ecuador son tres plantas e hacia Hernán Cortés hai unha planta máis, (hai un baixo moi alto vacío e en mal estado).	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3459013 NG2735N RUA HERNAN CORTES, 17 185 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Véndese 1 piso(2 habitacións e garaxe. 986226158).	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3459014 NG2735N RUA HERNAN CORTES, 15 770 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 8 Semiocupada 3 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Escola de educación infantil ernán Cortés. Alquilase a entreplanta (986 229173). Ampliación en cuberta e peche. Precisaría dunha limpeza de fachada.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3460001 NG2736S RUA HERNAN CORTES, 9 247 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 8 Semiocupada 3 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 4 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS O peche dos balcóns e o portal parece bastante recién, (puxen un catro pero podería ser un cinco). A valoración xeral podería ser un catro(comprobar).	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3460002 NG2736S RUA MARIA BERDIALES, 34 214 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 1 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS O baixo un está ocupado e o outro non.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3460003 NG2736S RUA MARIA BERDIALES, 36 218 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Algunhas carpinterías están mellor. Última planta é ampliación.	



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3460004 NG2735N AVDA GRAN VIA, 10 2.597 m² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES AGREGADOS	OBSERVACIÓNS A fachada precisaría un mellor mantemento, os revocos están en mal estado. As carpinterías as considerei regular polas persianas. Agregado no faldón da cuberta.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3460901 NG2736S RUA HERNAN CORTES, 1 291 m² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS Doble ventana en las dos primeras plantas. Renovar sobre todo carpinterías y balcones de la última planta. Comprobar ocupación.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3460902 NG2736S RUA URZAIZ, 44 408 m² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Ampliación en tres fases. A orixinal, unha segunda fase na que se engadiron catro plantas e a terceira na que se engadiron dous. Medaneiras moi potentes.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3460903 NG2736S RUA URZAIZ, 46 164 m² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS Parecen duas propiedades porque a primeira metade está restaurada (limpeza) e a outra non	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3460904 NG2736S RUA URZAIZ, 48 248 m² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS Autor: Francisco Castro Represas, arq. 1942.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3460905 NG2736S AVDA GRAN VIA, 2 481 m² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS Revisar ficha entera.(ocupación e modificacións).	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3460906 NG2736S AVDA GRAN VIA, 4 352 m² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Pecho de balcóns, pode que teña máis de 10 anos. Alégase a entreplanta (696987120).	



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3460907 NG2736S AVDA GRAN VIA, 6 304 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 7 Semiocupada 2 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 21 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Peches de balcóns, probablemente teña máis de 10 anos. Alúgase un piso(986229049). Revisar ocupación.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3460908 NG2736S AVDA GRAN VIA, 8 259 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 6 Semiocupada 3 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 4 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS REHABILITACIÓN FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS A fachada debe estar rehabilitada, a pedra está en moi bo estado.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3460909 NG2736S RUA MARIA BERDIALES, 41 201 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 8 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Entrada garaxe no baixo.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3460910 NG2736S RUA MARIA BERDIALES, 39 209 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS O baixo está baleiro. No portal hai debaixo das escaleiras como un posto de "algo", as tres últimas plantas parecen posteriores.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3460911 NG2736S RUA MARIA BERDIALES, 37 207 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Peluquería en planta baixa. As tres última plantas parecen posteriores. Os balcóns están en bastante mal estado sobre todo na planta baixa.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3460912 NG2736S RUA HERNAN CORTES, 7 207 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 3 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Dobles ventás.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3460913 NG2736S RUA HERNAN CORTES, 5 242 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 3 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Panadería no baixo. Ten un ascensor recentemente colocado. A fachada está bastante limpa e en bo estado excepto nos aleiros e nos vós.	



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3460914 NG2736S RUA HERNAN CORTES, 3 237 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Balcóns con valor pero en mal estado(bastante oxidados), (cambiaronse os da primeira planta). Están pintando e renovando as escaleiras.
EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	☒				
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3461001 NG2736S RUA URZAIZ, 22 215 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 1 Semiocupada 2 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 3 FACHADA 2 3 CARPINTERIAS 2 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA APEOS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Alteración de ocos na planta baixa con apeo dos soportes verticais. Local da planta baixa de interés.
EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	☒				
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3461002 NG2736S RUA URZAIZ, 24 615 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 4 3 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS VACIADO FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Baleirado e nova planta dunha edificación existente con mantemento de fachada. Ampliación da planta alta sobre a edificación orixinal e ocupación do fondo da parcela.
EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	☒				
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3461003 NG2736S RUA URZAIZ, 26 686 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 1 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS VACIADO FACHADA APEOS Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Baleirado e nova planta dunha edificación existente con mantemento de fachada. Ampliación da planta baixo cuberta sobre a edificación orixinal. Alteración de ocos na planta baixa (soporte móbil para paso de coches).
EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	☒				
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3461004 NG2736S RUA URZAIZ, 28 939 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS A foto non corresponde. Dobles ventanas en plantas 2, 3 e 4, colocadas polo exterior. O muro medianoiro precisa mantemento. Uso: residencia.
EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	☒				
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3461005 NG2736S RUA URZAIZ, 30 449 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 1 Semiocupada 0 Baleiras 4	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 4 4 CARPINTERIAS 3 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Ampliación da planta alta con reposición dos elementos de remate.
EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	☒				
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3461006 NG2736S RUA URZAIZ, 32 366 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 2 Semiocupada 0 Baleiras 2	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA APEOS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Alteración de ocos na planta baixa. A escalera e estrutura consérvanse en estado regular.
EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	☒				





REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3461007 NG2736S RUA URZAIZ, 34 448 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 FACHADA 2 3 CARPINTERIAS 2 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS
EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	☒				
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3461008 NG2736S RUA URZAIZ, 36 400 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 7 Semiocupada 0 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS VACIADO FACHADA Nº DE FASES 3 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Baleirado e nova planta dunha edificación existente con mantemento de fachada. Ampliación das dúas plantas altas sobre a primeira ampliación (antiga) de dúas plantas sobre a edificación orixinal.
EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	☒				
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3461009 NG2736S RUA URZAIZ, 38 396 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 9 Semiocupada 2 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 1 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Cubrición de terrazas con carpintería de aluminio. Mal estado de medianeiras.
EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	☒				
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3461010 NG2736S RUA URZAIZ, 40 636 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 1 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS A estudar peche de terraza da planta 1 con carpintería de aluminio. Galería comercial en planta baixa de dobre altura, semiocupada. Caixas de instalacións pola fachada. Carpintería antiga na folia exterior de ventana (non orixinal). Tramos de cuberta con aluminio.
EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	☒				
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3461011 NG2736S RUA URZAIZ, 42 288 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Ten algunha crebas na fachada. Dobles carpinterías á R/ Hernán Cortés (as novas exteriores de aluminio; as interiores de madeira en bo estado)
EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	☒				
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3461012 NG2736S RUA HERNAN CORTES, 4 165 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Alteración de ocos na planta baixa. Zonas comúns de interés.
EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	☒				
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3461013 NG2736S RUA HERNAN CORTES, 6 147 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 7 Semiocupada 0 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 FACHADA 2 CARPINTERIAS 1 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Ampliación da planta alta con cambio de materiais. Mantéñense as carpinterías orixinais en tres plantas
EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	☒				



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3461014 NG2736S RUA HERNAN CORTES, 8 176 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas Semiocupada Baleiras	6 0 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	3 2 3 2 2 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Peche de balcóns/terrazas con carpintería de aluminio. Renovación (antiga) de carpinterías: sustitución do aluminio anodizado po lacado.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3461015 NG2736S RUA MARIA BERDIALES, 35 249 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas Semiocupada Baleiras	9 2 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	3 3 2 2 2 2 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Varias ampliacións das plantas altas con retranqueo e cambio de materiais. Baixo uso discoteca	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3461016 NG2736S RUA MARIA BERDIALES, 33 459 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas Semiocupada Baleiras	13 0 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	3 3 3 3 3 3 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Varias ampliacións nas plantas altas con retranqueo e cambio de materiais. Renovación recente do material de fachada (revestimiento de aluminio) A escaleira e portal son orixinais.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3461017 NG2736S RUA MARIA BERDIALES, 29 521 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas Semiocupada Baleiras	2 3 4	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	3 3 3 3 3 3 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Edificación posterior a 1996.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3461018 NG2736S RUA MARIA BERDIALES, 29 270 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas Semiocupada Baleiras	6 0 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	3 3 3 3 3 3 3	MODIFICACIÓNS VACIADO FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Baleirado e nova planta dunha edificación existente con mantemento de fachada. Ampliación das dúas plantas altas sobre a edificación orixinal. Planta baixa con acceso ó garaxe.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3461020 NG2736S RUA MARIA BERDIALES, 25 237 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas Semiocupada Baleiras	2 1 3	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	3 2 2 3 2 2 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Ampliación da planta baixo cuberta con retranqueo e cambio de materiais	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3461021 NG2736S RUA MARIA BERDIALES, 23 161 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas Semiocupada Baleiras	5 0 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	3 3 2 2 2 2 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS	



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3461022 NG2736S RUA MARIA BERDIALES, 21 269 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 3 Semiocupada 3 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 1 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Carpintería renovadas (con distintas calidades e en diferentes fases). Portal novo.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3461023 NG2736S RUA MARIA BERDIALES, 19 641 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 1 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 1 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Garaxe público no soto.Fachada de gresite (en estado regular) combinado con pedra. Carpinterías orixinais de aluminio en mal estado. Cableado visto pola fachada.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3461024 NG2736S RUA MARIA BERDIALES, 17 611 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 1 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Baixo desocupado.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3461025 NG2736S RUA MAGALLANES, 7 378 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 1 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Uso: oficinas. Edificación posterior a 1996.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3461026 NG2736S RUA MAGALLANES, 5 207 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 1 Semiocupada 0 Baleiras 3	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 1 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS E APEOS Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Ampliación da planta alta con retranqueo e cambio de materiais. Cubrición da terraza con materiais inaxeitados. Alteración de ocos na planta baixa. Alteracións no material de cornixa.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3461027 NG2736S RUA MAGALLANES, 3 115 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 1 Semiocupada 1 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Alteración dos ocos na planta baixa.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3461028 NG2736S RUA MARIA BERDIALES, 17 328 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Parcela interior (sin acceso)	



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3461201 NG2736S RUA URZAIZ, 0 9.037 m² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS Parcela correspondente ao "aparcadoiro soterrado de Urzaiz"		
EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	☐						
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3461301 NG2736S PRAZA PORTUGAL, 1 188 m² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS Autor: Francisco Castro Represas, arq. 1938. Usos: Ofc / Ofc / Vv		
EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	☐						
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3461302 NG2736S RUA CHURRUCA, 2 99 m² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS Ocupado o baixo, BALEIRO todo o resto. Uso: bar /		
EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	☐						
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3461303 NG2736S RUA CHURRUCA, 4 100 m² ☒	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS SOLAR		
EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	☐						
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3461305 NG2736S RUA CHURRUCA, 8 97 m² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Ocupado o baixo. Agregados: p3 e P4. usos: bar / Vv		
EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	☐						
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3461306 NG2736S RUA CHURRUCA, 10 102 m² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Ocupado todo. Ampliacións P3, P4. usos: Bar / Vv		
EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	☐						
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3461307 NG2736S RUA CHURRUCA, 12 195 m² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS Enderezo: Churruca 12 e Rogelio Abalde 11 Ocupado todo. Alteracións: Cubrición da terraza polas dúas rúas. Baixo por Rog. Abalde. Non hai pedra por Rogelio Abalde. Usos: Bar / Vv		
EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	☐						



REFERENCIA CATASTRAL: 3461308 NG2736S DIRECCIÓN: RUA ROGELIO ABALDE, 13 SUPERFICIE: 200 m ² SOAR ☐ EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES ☒	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 ☐ FACHADA 2 ☐ CARPINTERIAS 3 ☐ CUBERTA ☐ INSTALACIÓNS ☐ GLOBAL 3 ☐	MODIFICACIÓNS ☐ FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1 ☐ AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Ocupado todo. Alteracións polas dúas fachadas. Agregados polas dúas fachadas: baixocuberta. Enderezo: rogelio Abalde 13 e Churruca 14. usos: pub / Vv		
REFERENCIA CATASTRAL: 3461309 NG2736S DIRECCIÓN: RUA ROGELIO ABALDE, 15 SUPERFICIE: 193 m ² SOAR ☐ EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES ☒	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA ☐ FACHADA 4 ☐ CARPINTERIAS 2 ☐ CUBERTA ☐ INSTALACIÓNS ☐ GLOBAL 3 ☐	MODIFICACIÓNS ☐ FACHADA ☐ Nº DE FASES 1 ☐ ☐	OBSERVACIÓNS Obra recente. Enderezo: Rogelio Abalde 15 e Churruca 16. Ocupado todo. Uso: taller / Vv		
REFERENCIA CATASTRAL: 3461310 NG2736S DIRECCIÓN: RUA CHURRUCA, 18 SUPERFICIE: 122 m ² SOAR ☐ EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES ☒	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA ☐ 4 FACHADA ☐ 4 CARPINTERIAS ☐ 4 CUBERTA ☐ 4 INSTALACIÓNS ☐ 4 GLOBAL ☐ 4	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA ☐ Nº DE FASES 1 ☐ ☐	OBSERVACIÓNS Obra nova		
REFERENCIA CATASTRAL: 3461311 NG2736S DIRECCIÓN: RUA CERVANTES, 18 SUPERFICIE: 187 m ² SOAR ☐ EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES ☒	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 1 ☐ FACHADA 1 ☐ CARPINTERIAS 1 ☐ CUBERTA 2 ☐ INSTALACIÓNS ☐ GLOBAL 1 ☐	MODIFICACIÓNS ☐ FACHADA ☐ Nº DE FASES 1 ☐ AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Agregados P3 Ocupado todo , baixo tamén Tamén é Churruca 20 usos: Cc / Vv		
REFERENCIA CATASTRAL: 3461312 NG2736S DIRECCIÓN: RUA ROGELIO ABALDE, 17 SUPERFICIE: 74 m ² SOAR ☐ EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES ☒	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 ☐ FACHADA 3 ☐ CARPINTERIAS 2 4 ☐ CUBERTA ☐ INSTALACIÓNS ☐ GLOBAL 3 ☐	MODIFICACIÓNS ☐ FACHADA ☐ Nº DE FASES 1 ☐ AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Ocupado todo Fachada sucia. Agregado : P4 uso: -- / Vv		
REFERENCIA CATASTRAL: 3461313 NG2736S DIRECCIÓN: RUA ROGELIO ABALDE, 9 SUPERFICIE: 98 m ² SOAR ☐ EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES ☒	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 ☐ FACHADA 3 ☐ CARPINTERIAS 3 4 ☐ CUBERTA 3 ☐ INSTALACIÓNS ☐ GLOBAL 3 ☐	MODIFICACIÓNS ☐ FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1 ☐ AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Alteracións: baixo Agregados: Baixocuberta.		
REFERENCIA CATASTRAL: 3461314 NG2736S DIRECCIÓN: RUA ROGELIO ABALDE, 7 SUPERFICIE: 95 m ² SOAR ☐ EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES ☒	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA ☐ 4 FACHADA ☐ 4 CARPINTERIAS ☐ 4 CUBERTA ☐ 4 INSTALACIÓNS ☐ 4 GLOBAL ☐ 4	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA ☐ Nº DE FASES 1 ☐ ☐	OBSERVACIÓNS		



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3461315 NG2736S RUA CHURRUCA, 6 200 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS NOVA PLANTA enderezo: Churruca 6, Rogelio Abalde 5. usos: -- / Vv		
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3461316 NG2736S RUA ROGELIO ABALDE, 3 96 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Ocupado todo. Alteracións no baixo. Uso: Bar / Vv		
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3461317 NG2736S RUA ROGELIO ABALDE, 1 96 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Obra nova usos: Cc / Vv		
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3462301 NG2736S RUA ALFONSO XIII, 2 433 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS BALEIRA Enderezo: Alfonso XIII 2 e 1ª Travesía de Santiago de Vigo 5. Ten unha lona publicitaria ocupando toda a fachada a Alfonso XIII.		
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3462302 NG2736S RUA ALFONSO XIII, 4 158 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1 AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Ocupado todo Alteracións: Balcóns. Agregados: baixocuberta. É un conxunto coa parcela colindante. Uso: Cc / Vv		
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3462303 NG2736S RUA ALFONSO XIII, 6 285 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Ocupado o baixo tamén. Alterac: Acabado de PB. Usos: Bar / Vv.		
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3462304 NG2736S RUA ALFONSO XIII, 8 203 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 2 AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Baixo ocupado. Alteracións: carpinterias PB Agregados : P3; P4.		



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3462305 NG2736S RUA ALFONSO XIII, 10 170 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas ☐ 1 Semiocupada ☐ 0 Baleiras ☐ 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA ☐ 3 ☐ FACHADA ☐ 3 ☐ CARPINTERIAS ☐ 4 ☐ CUBERTA ☐ INSTALACIÓNS ☐ GLOBAL ☐ 3 ☐	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES ☐ 1 ☐	OBSERVACIÓNS BALEIRA Medianeira, drta : 1p pedra; esq: 2p enfoscado.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3462306 NG2736S RUA ALFONSO XIII, 12 339 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas ☐ 0 Semiocupada ☐ 2 Baleiras ☐ 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA ☐ 4 ☐ FACHADA ☐ 4 ☐ CARPINTERIAS ☐ 4 ☐ CUBERTA ☐ 4 ☐ INSTALACIÓNS ☐ 4 ☐ GLOBAL ☐ 4 ☐	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES ☐ 1 ☐	OBSERVACIÓNS Baixo baleiro.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3462308 NG2736S RUA ALFONSO XIII, 16 160 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas ☐ 0 Semiocupada ☐ 0 Baleiras ☐ 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA ☐ 3 ☐ FACHADA ☐ 3 ☐ CARPINTERIAS ☐ 3 ☐ 4 ☐ CUBERTA ☐ INSTALACIÓNS ☐ GLOBAL ☐ 4 ☐	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES ☐ 1 ☐	OBSERVACIÓNS Ocupado todo.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3462309 NG2736S RUA ALFONSO XIII, 18 137 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas ☐ 0 Semiocupada ☐ 0 Baleiras ☐ 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA ☐ 1 ☐ FACHADA ☐ 1 ☐ CARPINTERIAS ☐ 0 ☐ CUBERTA ☐ 1 ☐ INSTALACIÓNS ☐ GLOBAL ☐ 1 ☐	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES ☐ 1 ☐ AGREGADOS	OBSERVACIÓNS BALEIRA Medianeira drta: 2p enfoscado.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3462310 NG2736S RUA ALFONSO XIII, 20 101 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas ☐ 0 Semiocupada ☐ 0 Baleiras ☐ 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA ☐ 1 ☐ FACHADA ☐ 1 ☐ CARPINTERIAS ☐ 0 ☐ CUBERTA ☐ 1 ☐ INSTALACIÓNS ☐ GLOBAL ☐ 1 ☐	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES ☐ 1 ☐	OBSERVACIÓNS BALEIRA Medianeira esq 1p enfoscado	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3462311 NG2736S RUA ALFONSO XIII, 22 95 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas ☐ 0 Semiocupada ☐ 0 Baleiras ☐ 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA ☐ 3 ☐ FACHADA ☐ 2 ☐ CARPINTERIAS ☐ 2 ☐ CUBERTA ☐ INSTALACIÓNS ☐ GLOBAL ☐ 2 ☐	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES ☐ 1 ☐ AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Ocupado todo Agregado P4 uso: Bar / Vv	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3462312 NG2736S RUA ALFONSO XIII, 24 82 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas ☐ 3 Semiocupada ☐ 0 Baleiras ☐ 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA ☐ 3 ☐ FACHADA ☐ 2 ☐ CARPINTERIAS ☐ 2 ☐ CUBERTA ☐ INSTALACIÓNS ☐ GLOBAL ☐ 2 ☐	MODIFICACIÓNS FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES ☐ 1 ☐ AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Ocupada toda. Alterac: Acabado PB Agregados: P4. usos: -- / Vv	 



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3462313 NG2736S RUA ALFONSO XIII, 26 132 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1 AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Ocupada toda Agregados: Parte da P4 (por Alfonso XIII) ; P4 por (Uruguay) Enderezo Alfonso XIII 26 , e Uruguay 33. Medianeiras. Dtra 1p enfoscado; esq: 1p chapa usos: Cc / Vv	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3462314 NG2736S RUA ALFONSO XIII, 28 111 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Obra nova. Baixo Baleiro; Semiocupado todo. Usos: -- / Ofc	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3462315 NG2736S RUA CERVANTES, 4 111 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Ocupado todo. Enderezo: Cervantas 4 e Uruguay 35. Alteracións: enfoscado. Ampliacións: P3, P4 uso: Hostel / vv	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3462316 NG2736S RUA URUGUAY, 31 65 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Obra nova. Uso: -- / Vv	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3462317 NG2736S RUA URUGUAY, 29 78 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Ampliacións: P4 Usos: Vv / Vv	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3462318 NG2736S RUA URUGUAY, 27 82 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1 AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Ocupado todo. Agregado: Baixocuberta. Medianeira esq. 1p tela asf. Usos: Bar / Vv	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3462319 NG2736S RUA URUGUAY, 25 107 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Ocupado todo Reforma interior Alterac: Oco de PB, pechado parcial Ampliac: P3, P4 Usos: -- / Hostel	



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3462320 NG2736S RUA URUGUAY, 23 124 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Ocupada toda Alteracións: Ocos comerciais de PB ensanchados. Agregados: P3 uso: -- / hostel	 
EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	☒					
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3462322 NG2736S RUA URUGUAY, 21 136 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS Obra nova en construción. Expediente 4.417 / 421., 25.337/422. Medianeira esq 2p enfoscado.	 
EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	☒					
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3462323 NG2736S RUA URUGUAY, 19 168 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES AMPLIACIÓNS E AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Ocupado todo. Ampliación: P4, P5. Agregados: P6, BC usos: Bar / Hotel	 
EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	☒					
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3462323 NG2736S RUA URUGUAY, 15 851 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 1 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS Obra recente. Ocupado todo. Baixo ocupado.	 
EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	☒					
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3462324 NG2736S RUA URUGUAY, 13 263 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Ocupado todo. Agregado P3 Medianeira drta: 3p tela asfáltica. Usos: Cc / Vv Enderezo: Uruguay 13 e Travesía de Santiago de Vigo 1, 4.	
EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	☒					
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3462701 NG2736S RUA GRAVINA, 10 91 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS Ocupado todo Enderezo: Gravina 10 e Uruguay 24. uso: Bar / Vv	
EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	☒					
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3462702 NG2736S RUA URUGUAY, 26 101 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Ocupado todo. Ampliacións P4 + BC. Uso: -- / Vv.	
EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	☒					



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	3462703 NG2736S RUA URUGUAY, 28 117 m ² ☐ ☒	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 FACHADA 1 CARPINTERIAS 1 4 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Ocupada todo Ampliación: P3 usos: Bar / Cc / Vv	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	3462704 NG2736S RUA URUGUAY, 30 108 m ² ☐ ☒	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 4 CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA APEOS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Ocupado todo. Apeo: marquesina do comercio. Usos: Cc / Vv	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	3462705 NG2736S RUA URUGUAY, 32 96 m ² ☐ ☒	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA APEOS Nº DE FASES 1 AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Ocupado todo Agregado BC. Medianeira esq : 1p tela asf. Usos: Cc / Vv	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	3462706 NG2736S RUA CERVANTES, 6 182 m ² ☐ ☒	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 4 CARPINTERIAS 3 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 1 AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Ocupado todo. Reforma interior. Agregados: BC. Usos: Bar / Vv	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	3462707 NG2736S RUA CERVANTES, 8 231 m ² ☐ ☒	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 1 CARPINTERIAS 1 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 1 AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Ocupadas todas Reforma interior Agregados: P3.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	3462708 NG2736S RUA CERVANTES, 10 223 m ² ☐ ☒	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 FACHADA 3 CARPINTERIAS 2 4 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 1 AGREGADOS	OBSERVACIÓNS cupado todo. Reforma interior. Agregado : Baixo cuberta. Enderezo : Rua Cervantes 10, 12. Fachada sucia.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	3462709 NG2736S RUA CERVANTES, 14 228 m ² ☐ ☒	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 FACHADA 2 CARPINTERIAS 1 4 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Reforma interior Alteracións: PB. Tamén hai un apeo	 



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3462710 NG2736S RUA CERVANTES, 16 123 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Ocupado todo. Agregado: Baixocuberta. Gretas en fachada. Usos: bar / Vv	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3462711 NG2736S RUA CHURRUCA, 11 89 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS Ocupada toda. Nova carpintería enrasada. Usos: Pub / Vv	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3462713 NG2736S RUA CHURRUCA, 7 816 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS É obra nova. O Enderezo é Churruca 7. (non gravina)	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3463302 NG2736S AVDA GARCIA BARBON, 37 887 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS Obra recente. García barbón 37. Roupeiro 10 Todo ocupado.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3463303 NG2736S AVDA GARCIA BARBON, 35 249 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS VACIADO FACHADA Nº DE FASES AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Ocupado todo. García Barbón 35. Agregados: Bufardas. Uso: Hotel.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3463304 NG2736S AVDA GARCIA BARBON, 29 540 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS García Barbón 33. Todo Ocupado Obra nova.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3463307 NG2736S AVDA GARCIA BARBON, 27 497 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS García Barbón 27. Obra nova sobre solar.	 



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3463308 NG2736S AVDA GARCIA BARBON, 25 324 m² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Obra en construción licencia 49.041/421. É unha agregación de dúas parcelas, esta e 34633_09 García Barbón 23,25.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3463309 NG2736S AVDA GARCIA BARBON, 23 299 m² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS VACIADO FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Obra en construción licencia 49.041/421. É unha agregación de dúas parcelas, esta e 34633_08 García Barbón 23,25.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3463310 NG2736S AVDA GARCIA BARBON, 21 258 m² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS García Barbón, 21. Alteracións: peche de balcóns. Obra recente.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3463317 NG2736S RUA ROUPEIRO (GARCIA BARBON), 10 540 m² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Espacio interior de parcela, semella cedido. Ten un parque infantil e accesos a garaxes.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3556001 NG2735N RUA MEXICO, 61 213 m² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3556002 NG2735N RUA PIZARRO, 17 505 m² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS E AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Fachada a tres rúas, cambios carpinterías e dobres ventás. Humidades e verdín nos balcóns. Cableado exterior.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3556003 NG2735N RUA PIZARRO, 21 254 m² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS REHABILITACIÓN FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 2 AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Peche nalgúns balcóns e galerías. Fachada a dúas rúas, o número de plantas varía en función da rua. Unha das que está baleira véndese e a outra está na entreplanta. A cuberta está mal porque o engadidao é de moi mala calidade.	



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3556004 NG2735N RUA PIZARRO, 15 249 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 6 Semiocupada 0 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 2 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Autor: Pascual Bravo Sanfeluú, arq. 1949. Garaxe planta baixa. Cableado exterior.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3556901 NG2735N RUA MEXICO, 45 144 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 2 Semiocupada 0 Baleiras 2	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1		
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3556902 NG2735N RUA VENEZUELA, 70 193 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA APEOS Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Posible apeo no baixo. Ampliación dunha planta retranqueada	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3556903 NG2735N RUA VENEZUELA, 72 168 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 0 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 3 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Carpinterías cambiadas con respecto á foto anterior.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3556904 NG2735N RUA VENEZUELA, 74 157 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 3 Semiocupada 0 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3556905 NG2735N RUA VENEZUELA, 76 155 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 3 Semiocupada 0 Baleiras 3	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 1 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Baixante en mal estado. Manchas de humidades nos vós e cornisas. Ampliación retranqueada na última planta.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3556906 NG2735N RUA VENEZUELA, 78 152 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 1 Semiocupada 2 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS VACIADO FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Mantense a fachada. Dous pisos á venda.	



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3556907 NG2735N RUA VENEZUELA, 80 146 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3556908 NG2735N RUA VENEZUELA, 82 171 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 8 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 3 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Peche balcóns e unha ampliación. Dobles ventás	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3556909 NG2735N RUA VENEZUELA, 84 150 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 7 Semiocupada 0 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Peche balcóns.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3556910 NG2735N RUA VAZQUEZ VARELA, 50 125 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 11 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 1 AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Parece que hai un agregado no baixo cuberta (pero pode ser a caixa do ascensor, comprobar foto aérea).	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3556911 NG2735N RUA PIZARRO, 29 627 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 8 Semiocupada 0 Baleiras 2	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 2 CARPINTERIAS 2 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 1 AGREGADOS	OBSERVACIÓNS	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3556912 NG2735N RUA PIZARRO, 27 167 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 9 Semiocupada 0 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 2 2 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 3 AMPLIACIÓNS E AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Peche balcóns.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3556913 NG2735N RUA PIZARRO, 25 222 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 8 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 2 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Fachada recién pintada. Non aparente ampliación, pero hai un posible apeo na planta baixa.	



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	3556914 NG2735N RUA BOLIVA, 47 549 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 7 Semiocupada 1 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 3 3 CUBERTA 1 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1 	OBSERVACIÓNS Peches balcóns.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	3556915 NG2735N RUA BOLIVA, 45 203 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 2 4 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 2 AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Carpinterías dúas primeiras plantas cambiadas.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	3556916 NG2735N RUA BOLIVA, 43 192 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 2 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Humidades en vós e cornisas. Última planta parece posterior ás dúas primeiras pero cunha linguaxe similar.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	3556917 NG2735N RUA BOLIVA, 41 183 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 2 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1 	OBSERVACIÓNS As carpinterías do segundo piso están cambiadas pero son de mala calidade e tampouco están en moi bó estado.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	3556918 NG2735N RUA BOLIVA, 39 117 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1 	OBSERVACIÓNS	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	3556919 NG2735N RUA MEXICO, 55 147 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 3 Semiocupada 0 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Lectura unitaria da ampliación co respecto ó resto do inmoble.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	3556920 NG2735N RUA MEXICO, 53 188 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 2	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 2 1 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 1 AGREGADOS	OBSERVACIÓNS As carpinterías non están en moi mal estado pero as persianas orixinais (de madeira) si. O agregado da cuberta (o feche da terraza) ten a cuberta de moi mala calidade.	



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3556921 NG2735N RUA MEXICO, 51 408 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Peches balcóns fachada (sustitución balcóns por ventanas). Cableado exterior. Humidades en balcóns e aletos.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3556922 NG2735N RUA MEXICO, 49 124 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 3 Semiocupada 0 Baleiras 2	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 4 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REHABILITACIÓN FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Baixo sen ocupar. Recente limpeza de fachada e renovación de carpinterías, non parece haber un vaciado, as instalacións mantéñense as orixinais (cableado exterior).	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3556923 NG2735N RUA MEXICO, 47 131 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 3 Semiocupada 0 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 2 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Comprobar ampliación.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3556924 NG2735N RUA VENEZUELA, 82(D) 1.198 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 2 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Garaxe París	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3558001 NG2735N AVDA GRAN VÍA, 25 7.022 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 9 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 4 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Corte Inglés.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3558901 NG2735N RUA PARAGUAY, 4 216 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3558902 NG2735N RUA PARAGUAY, 6 74 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS	 



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	3558903 NG2735N RUA PARAGUAY, 10 219 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	3558904 NG2735N RUA MEXICO, 30 203 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 3 Semiocupada 1 Baleiras 2	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 3 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Baixo sin ocupar, tapiado.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	3558906 NG2735N RUA MEXICO, 32 434 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 6 Semiocupada 1 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Todo ocupado, alúgase un estudio e se vende outro.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	3558907 NG2735N RUA MEXICO, 36 193 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 6 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Están colocando un ascensor.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	3558908 NG2735N RUA MEXICO, 38 215 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 0 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 4 FACHADA 2 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Véndese un piso.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	3558909 NG2735N RUA MEXICO, 40 198 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 2 Baleiras 3	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Un piso está á venda, ó resto non o sei, baixo sin ocupar.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	3558910 NG2735N RUA ECUADOR, 79 189 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Baixo caixanova. Comprobar ocupación.	 



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	3558911 NG2735N RUA ECUADOR, 77 100 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 3 Semiocupada 0 Baleiras 2	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 4 FACHADA 4 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Parece rehabilitada pero é unha obras totalmente nova, ampliouse unha planta dende a foto. Están á venta os dous últimos pisos.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	3558912 NG2735N RUA ECUADOR, 75 189 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 FACHADA 1 CARPINTERIAS 2 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Pode que a última planta sexa un engadido posterior.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	3558913 NG2735N RUA ECUADOR, 73 302 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 FACHADA 3 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 3 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	3558914 NG2735N RUA CUBA, 25 188 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1 	OBSERVACIÓNS Os revocos da fachada a pesar de ser de boi boa calidade están bastante deteriorados. Mellorar as medianeiras vistas dos casetóns da cuberta.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	3558915 NG2735N RUA CUBA, 23 98 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 3 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1 	OBSERVACIÓNS O dous da fachada é polo revestimento da fachada da parte superior que está bastante deteriorado. O cartel da tintorería desvirtúa a imaxe do balcón.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	3558917 NG2735N RUA CUBA, 19 489 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES 1 	OBSERVACIÓNS Hotel	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	3558918 NG2735N RUA CUBA, 17 268 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 7 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 4 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Parece que o acabado da fachada é novo. Peche de terrazas con carpinteria de aluminio.	 



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3558919 NG2735N RUA CUBA, 15 200 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 FACHADA 1 CARPINTERIAS 3 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Crebas e xuntas abertas en balcóns e cornisas aínda que non teña humidades.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3558920 NG2735N RUA CUBA, 13 203 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 0 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Medianeira vista en mal estado. Alégase o primeiro piso.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3558921 NG2735N RUA PARAGUAY, 8(A) 110 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Garaxe do inmoble de diante.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3559001 NG2735N AVDA GRAN VÍA, 17 336 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 6 Semiocupada 2 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3559002 NG2735N RUA CUBA, 24 177 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 2 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 4 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REHABILITACIÓN FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Fachada pintada recentemente.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3559003 NG2735N RUA CUBA, 26 416 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 2	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3559004 NG2735N RUA CUBA, 28 178 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Ampliación da planta alta con retranqueo e cambio de materiais.	



REFERENCIA CATASTRAL: 3559005 NG2735N DIRECCIÓN: RUA CUBA, 30 SUPERFICIE: 175 m ² SOAR ☒ EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES ☐		OCUPACIÓN 	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA ☐ ☐ FACHADA ☐ ☐ CARPINTERIAS ☐ ☐ CUBERTA ☐ ☐ INSTALACIÓNS ☐ ☐ GLOBAL ☐	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 	OBSERVACIÓNS Soar baleiro.	
REFERENCIA CATASTRAL: 3559006 NG2735N DIRECCIÓN: RUA CUBA, 32 SUPERFICIE: 103 m ² SOAR ☐ EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES ☐		OCUPACIÓN 	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 ☐ FACHADA 2 ☐ CARPINTERIAS 2 ☐ CUBERTA 2 ☐ INSTALACIÓNS 2 ☐ GLOBAL 2 ☐	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1 	OBSERVACIÓNS	
REFERENCIA CATASTRAL: 3559007 NG2735N DIRECCIÓN: RUA GUATEMALA, 3 SUPERFICIE: 78 m ² SOAR ☐ EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES ☐		OCUPACIÓN 	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA ☐ 4 FACHADA ☐ 4 CARPINTERIAS ☐ 4 CUBERTA ☐ 4 INSTALACIÓNS ☐ 4 GLOBAL ☐ 4	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES 1 	OBSERVACIÓNS	
REFERENCIA CATASTRAL: 3559008 NG2735N DIRECCIÓN: RUA GUATEMALA, 1 SUPERFICIE: 172 m ² SOAR ☐ EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES ☐		OCUPACIÓN 	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 ☐ FACHADA 2 ☐ CARPINTERIAS ☐ 3 CUBERTA 3 ☐ INSTALACIÓNS 2 ☐ GLOBAL ☐ 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1 	OBSERVACIÓNS	
REFERENCIA CATASTRAL: 3559009 NG2735N DIRECCIÓN: AVDA GRAN VÍA, 19 SUPERFICIE: 242 m ² SOAR ☐ EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES ☐		OCUPACIÓN 	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 ☐ FACHADA 3 ☐ CARPINTERIAS 2 ☐ CUBERTA 3 3 INSTALACIÓNS 2 ☐ GLOBAL ☐ 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Ampliación da planta alta con retranqueo e cambio de materiais.	
REFERENCIA CATASTRAL: 3559201 NG2735N DIRECCIÓN: AVDA GRAN VÍA, 9 SUPERFICIE: 319 m ² SOAR ☐ EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES ☐		OCUPACIÓN 	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 ☐ FACHADA 2 ☐ CARPINTERIAS 3 2 CUBERTA 2 ☐ INSTALACIÓNS 2 ☐ GLOBAL ☐ 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 1 AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Fachada precisa mantemento. Cableado visto pola fachada. Canalizacións vistas pola fachada. Manchas de humidade nos petos de remate de cuberta.	
REFERENCIA CATASTRAL: 3559202 NG2735N DIRECCIÓN: RUA BRASIL, 4 SUPERFICIE: 159 m ² SOAR ☐ EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES ☐		OCUPACIÓN 	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 ☐ FACHADA 2 ☐ CARPINTERIAS 2 ☐ CUBERTA 2 ☐ INSTALACIÓNS 2 ☐ GLOBAL ☐ 2	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1 	OBSERVACIÓNS A última planta pode que sexa ampliada.	



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3559203 NG2735N RUA BRASIL, 6 151 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 3 Semiocupada 2 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3559204 NG2735N RUA BRASIL, 8 125 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 3 Semiocupada 2 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 1 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3559205 NG2735N RUA CUBA, 14 121 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 2 Semiocupada 0 Baleiras 2	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUTURA 2 FACHADA 2 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Escalreira interior con bastantes crebas.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3559206 NG2735N RUA CUBA, 16 210 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUTURA 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Medianeira descoidada.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3559207 NG2735N RUA CUBA, 18 172 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 3 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Crebas na parte superior da cornisa e na peza do balcón da galería. A carpintería da galería do piso de arriba está un pouco peor que a de abaixo.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3559209 NG2735N RUA CUBA, 20 246 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 2 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUTURA 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3559210 NG2735N AVDA GRAN VIA, 15 456 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 6 Semiocupada 4 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUTURA 3 FACHADA 4 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS REHABILITACIÓN FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS A fachada parece que está recentemente rehabilitada(limpada), a madeira daldún balcón está desprendida.	 



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3559211 NG2735N AVDA GRAN VIA, 11 531 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 3 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Peche dalgún balcón.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3559801 NG2735N RUA CUBA, 3 167 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 3 Semiocupada 2 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 1 CARPINTERIAS 2 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS A ampliación está en moi mal estado.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3559802 NG2735N RUA BRASIL, 12 353 m² ☒	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS Soar en construción (expediente: 48,534/421).	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3559803 NG2735N RUA BRASIL, 14 200 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 3 Semiocupada 0 Baleiras 2	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 1 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3559804 NG2735N RUA BRASIL, 16 203 m² ☒	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS Soar baleiro ocupado pola terraza da pizzería do lado.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3559805 NG2735N RUA BRASIL, 18 236 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 1 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3559806 NG2735N RUA BRASIL, 20 118 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 3 Semiocupada 2 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 4 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REHABILITACIÓN FACHADA Nº DE FASES 1 AMPLIACIÓNS E AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Fachada rehabilitada.	 



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	3559807 NG2735N RUA MEXICO, 20 190 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 5	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS 	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	3559808 NG2735N RUA MEXICO, 22 186 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 6 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1 AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Cubrición na terraza.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	3559809 NG2735N RUA MEXICO, 24 178 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 3 Semiocupada 1 Baleiras 2	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Na planta baixa entrada a dous garaxes. Obra relativamente recente.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	3559810 NG2735N RUA MEXICO, 26 172 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 6	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS En venta, inmobiliaria Veiga (986 229049/ 607 907291).	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	3559811 NG2735N RUA MEXICO, 28 125 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 1 Semiocupada 2 Baleiras 2	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Duas plantas na ampliación. O baixo está baleiro.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	3559812 NG2735N RUA PARAGUAY, 11 62 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 3 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Os ocos son distintos na última planta(o ritmo e o tamaño é o mesmo cambia a forma, esquina redondeada).	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	3559813 NG2735N RUA PARAGUAY, 9 200 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 2 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Véndese un piso (650 819569).	 



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3559814 NG2735N RUA PARAGUAY, 5 534 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 2 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Peche de balcóns. Alúgase un piso (617 345362). Obra relativamente recente.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3559815 NG2735N RUA CUBA, 7 168 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 5	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3559816 NG2735N RUA CUBA, 5 171 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 1 Semiocupada 0 Baleiras 2	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 FACHADA 1 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA APEOS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Uso baixo, cafetería. Pode que teña un apeo.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3560801 NG2736S RUA URZAIZ, 50 217 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 12 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS REHABILITACIÓN FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Autor: Pascual Bravo Sanfeliú, arq. 1947. Hotel Zenit, parece que está rehabilitado, polo menos a fachada. Habería que estudar a conservación dos elementos interiores e da estrutura	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3560802 NG2736S RUA URZAIZ, 52 167 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Unha ampliación no baixocuberta. A fachada está en peor estado sobre todo na parte de arriba.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3560803 NG2736S RUA URZAIZ, 54 179 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Ampliación da planta alta con reposición dos elementos de remate.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3560804 NG2736S RUA URZAIZ, 56 201 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 0 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS	



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3560805 NG2736S RUA CUBA, 2 207 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 6 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 2 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Ampliación de planta alta co peche da terraza nas pérgolas da cuberta.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3560806 NG2736S RUA CUBA, 4 115 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES 1 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Faltaría ver ocupación	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3560807 NG2736S RUA CUBA, 6 117 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Ampliación da planta alta con reposición dos elementos de remate.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3560808 NG2735N RUA CUBA, 8 195 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS A dimensión dos ocos da fachada está alterada. Ampliación da planta alta con reposición dos elementos de remate.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3560809 NG2735N AVDA GRAN VIA, 7 1.030 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 9 Semiocupada 2 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 3 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 4 4	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Peche dalguns balcóns.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3560810 NG2736S AVDA GRAN VIA, 5 351 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 7 Semiocupada 2 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES 1 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Ten tres entreplantas, véndese unha(986 435622).	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3560811 NG2736S AVDA GRAN VIA, 3 439 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 7 Semiocupada 0 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Fachada limpada, sobre todo a primeira metade. Unha ampliación. Un baixo está baleiro e alúgase. O resto do inmobile pertence ó Hotel Zenit.	



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3561001 NG2736S RUA IRMANDIÑOS, 2 264 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES AMPLIACIÓNS E AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Ocupado todo. Reforma interiro de todas as vivendas. Ampliacións: P3,4 de Cervantes e esquina con irmandiños. Agregados: Baixo cuberta de M. Codax Son duas edificacións agrupadas conformando a cabeza de couzada. Usos: bar / Hostal / Vv	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3561002 NG2736S RUA CERVANTES, 19 252 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA APEOS Nº DE FASES AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Cervantes 19 e Martín Códax 18. Agregado: Bufarda. Usos: Garx- Cc / Vv Ten duas fachadas.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3561003 NG2736S RUA MARTIN CODAX, 20 123 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Reforma interior Ampliacións: (P3), (BC). Usos: rest / Vv	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3561004 NG2736S RUA ROGELIO ABALDE, 21 84 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES AMPLIACIÓNS E AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Ocupado todo Ampliacións: P2, P3 Agregacións: BC usos: -- / Vv	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3561005 NG2736S RUA ROGELIO ABALDE, 23 82 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES AMPLIACIÓNS E AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Ocupado todo. Ampliacións: (P2, P3 a R. Abalde) , (P3 a M. Codax) Agregados: BC a ambas fachadas. Moi perigoso balcón superior. Usos: bar / Vv	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3561006 NG2736S RUA MARTIN CODAX, 24 102 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS usos: -- / Vv	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3561007 NG2736S RUA MARTIN CODAX, 26 99 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS Alteracións: Ocos en PB Medianeira drta 1p enfoscado usos: Bar / Vv	



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3561008 NG2736S RUA MARTIN CODAX, 28 110 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Ruina tapiada	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3561009 NG2736S RUA LEPANTO, 5 353 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Ocupado todo. Alteracións: Carpinterías de galería. A protexer: Medianeiras , esq 3p tela asf. Drta : 2p enfoscado. Usos: saude / saude / Vv é Lepanto 5.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3561010 NG2736S RUA IGLESIAS ESPONDA, 7 58 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Ocupada toda. Usos: Bar	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3561011 NG2736S RUA IGLESIAS ESPONDA, 5 63 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Medianeira dereita 1p tela asf. Usos: bar / vv	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3561012 NG2736S RUA IGLESIAS ESPONDA, 3 61 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Medianeira esq 3p enfoscado. Usos: -- / Vv	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3561013 NG2736S RUA IGLESIAS ESPONDA, 1 69 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS VACIADO FACHADA Nº DE FASES 1 AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Ocupado todo. Baleirado, rehabilitación e nova planta. Agregado : P2, P3 usos: restaurante / Vv	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3561014 NG2736S RUA IRMANDIÑOS, 8 227 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Obra nova: agora é unha unidade parcelaria 35610_14 con 35610_17. (parcela anexa)	



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3561015 NG2736S RUA LEPANTO, 7 226 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Ocupado todo. Reformado Alteracións: Apertura do oco central de PB. Agregados: (P4) ,, (P5 + BC) O oco central de PB está ampliado levemente a cada lado. Usos: saúde / Vv	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3561016 NG2736S RUA LEPANTO, 11 214 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS VACIADO FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Ocupado todo. Baleirado e novaa planta. Agregación: (P4, P5) Os balcóns son diferentes dos do colindante, (lepanto 7) e o edificio é igual. As portas de entrada de ambos son diferentes. É Lepanto 9 Medianeira esquerda 1p enfoscado. Usos: saúde / Vv	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3561017 NG2736S RUA IRMANDIÑOS, 12 157 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS Obra nova: agora é unha unidade parcelaria 35610_17 con 35610_14. (parcela anexa) É irmandiños 8.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3561018 NG2736S RUA IRMANDIÑOS, 14 109 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES AMPLIACIÓNS E AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Alteracións: Ocos en planta 1. Ampliacións : P2, P3. Agregados: Baixo cuberta. Usos: -- / Vv	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3561019 NG2736S RUA IRMANDIÑOS, 16 101 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS Obra nova. Ocupado todo. Ten garaxe. Usos: -- /Vv	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3561020 NG2736S RUA IRMANDIÑOS, 18 305 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA APEOS Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS Obra nova. Ocupado todo. Apeos: no paso a espacio interior. Usos: bar / Vv	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3561021 NG2736S RUA IRMANDIÑOS, 20 81 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA APEOS Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS RUINA BALEIRA Medianeiras , drta 2p enfoscado. Esq 3p enfoscado. Usos: -- / --	



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3561022 NG2736S RUA ALFONSO XIII, 52 105 m² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA APEOS Nº DE FASES AGREGADOS	OBSERVACIÓNS RUINA. Está vallada e tapiada a entrada. Apeos: A Alfonso XIII. Agregados: (P2, P3 e P4) ; (P5)	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3561023 NG2736S RUA ALFONSO XIII, 54 82 m² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES AGREGADOS	OBSERVACIÓNS RUINA BALEIRA Agregados: BC	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3561024 NG2736S RUA LEPANTO, 23 98 m² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Ocupado todo. Alteracións: ocos a Alfonso XIII Agregados P2, P3 Marquesina do bar imponente. Medianeira esq 5p enfoscado.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3561032 NG2736S RUA LEPANTO, 21 91 m² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS Ocupado todo. Obra recente. Rúa Lepanto 21	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3561033 NG2736S RUA LEPANTO, 19 108 m² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Ocupado todo Agregados : P3 Rúa Lepanto 19 Medianeira drta 4 enfosc	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3561034 NG2736S RUA LEPANTO, 17 116 m² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS BALEIRA Ampliacións P3 Casi ruinoso. Rúa Lepanto 17 Medianeira esq 1p enfoscado. Usos: -- / Vv	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3561035 NG2736S RUA LEPANTO, 15 158 m² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA APEOS Nº DE FASES AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Ampliacións: P3, P4 Moi mal tratamento do baixo. Rúa Lepanto 15. usos: Bar / Vv	



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	3561036 NG2736S RUA LEPANTO, 13 117 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS Ocupado todo. Usos: saúde / medicco	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	3561037 NG2736S RUA LEPANTO, 11 156 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS Ocupado todo. Pasadizo a patio de couzada. Usos: -- / Vv	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	3561038 NG2736S RUA LEPANTO, 1 295 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Obra recente. Ocupado todo. Alteracións: galerías. Ampliacións: áticos. Usos: bar / Ofc / Vv	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	3561039 NG2736S RUA URZAIZ, 93 208 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS BALEIRA Alteracións: PB fixeron os ocos mais anchos Ampliacións: (P3) , (P4) Medianeira drta 3p tela asf. Usos: Cc / Vv	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	3561040 NG2736S RUA URZAIZ, 47 219 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA APEOS Nº DE FASES AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Agregados : P4 usos: -- / Vv	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	3561041 NG2736S RUA URZAIZ, 45 226 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS REHABILITACIÓN FACHADA Nº DE FASES AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Ocupado todo rehabilitación. Agregado: P4 usos: Cc / saúde / Vv	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	3561042 NG2736S RUA URZAIZ, 43 365 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS Ocupado todo Reforma interior Alteracións: balcon pechado de P4, cada carpintería e dun xeito diferente, Apeos en PB usos: Banco - Cc / Ofc / Vv	 



REFERENCIA CATASTRAL: 3561043 NG2736S DIRECCIÓN: RUA URZAIZ, 41 SUPERFICIE: 194 m ² SOAR ☐ EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES ☒	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 ☐ FACHADA 2 ☐ CARPINTERIAS 2 4 ☐ CUBERTA ☐ INSTALACIÓNS ☐ GLOBAL 3 ☐	MODIFICACIÓNS REFORMA ☐ FACHADA ☐ ALTERACIÓNS ☐ Nº DE FASES ☐ 1 ☐	OBSERVACIÓNS Ocupado todo Reforma interior Alteracións: carpinterías Fachada luxa Escalreira e portal guapos medianeira drta 2p pedra. Usos: Cc / Ofc		
REFERENCIA CATASTRAL: 3561044 NG2736S DIRECCIÓN: RUA URZAIZ, 39 SUPERFICIE: 183 m ² SOAR ☐ EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES ☒	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 ☐ FACHADA 3 ☐ CARPINTERIAS 2 4 ☐ CUBERTA 2 ☐ INSTALACIÓNS ☐ GLOBAL 3 ☐	MODIFICACIÓNS REFORMA ☐ FACHADA ☐ ALTERACIÓNS ☐ Nº DE FASES ☐ 1 ☐	OBSERVACIÓNS Ocupado todo Riforma interior Alteracións: baranda en cuberta. Usos: ONG / Vv		
REFERENCIA CATASTRAL: 3561045 NG2736S DIRECCIÓN: RUA ROGELIO ABALDE, 19 SUPERFICIE: 171 m ² SOAR ☐ EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES ☒	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 ☐ FACHADA 2 ☐ CARPINTERIAS 1 ☐ CUBERTA 2 ☐ INSTALACIÓNS ☐ GLOBAL 2 ☐	MODIFICACIÓNS FACHADA ☐ ALTERACIÓNS ☐ Nº DE FASES ☐ 1 ☐	OBSERVACIÓNS BALEIRA Fachada luxa. Problema de herdanza de múltiples propietarios. Usos: rest / Vv		
REFERENCIA CATASTRAL: 3561046 NG2736S DIRECCIÓN: RUA CERVANTES, 21 SUPERFICIE: 137 m ² SOAR ☐ EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES ☒	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA ☐ 4 ☐ FACHADA ☐ 4 ☐ CARPINTERIAS ☐ 4 ☐ CUBERTA ☐ 4 ☐ INSTALACIÓNS ☐ 4 ☐ GLOBAL ☐ 4 ☐	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA ☐ FACHADA ☐ Nº DE FASES ☐ 1 ☐	OBSERVACIÓNS obra nova		
REFERENCIA CATASTRAL: 3561048 NG2736S DIRECCIÓN: RUA LEPANTO, 0 SUPERFICIE: 39 m ² SOAR ☒ EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES ☒	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA ☐ FACHADA ☐ CARPINTERIAS ☐ CUBERTA ☐ INSTALACIÓNS ☐ GLOBAL ☐	MODIFICACIÓNS FACHADA ☐ ALTERACIÓNS ☐ Nº DE FASES ☐	OBSERVACIÓNS espacio de interior de couzada, semella agregado pola parcela 35610_20 ou pola 35610_37		
REFERENCIA CATASTRAL: 3561049 NG2736S DIRECCIÓN: RUA LEPANTO, 0 SUPERFICIE: 31 m ² SOAR ☒ EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES ☒	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA ☐ FACHADA ☐ CARPINTERIAS ☐ CUBERTA ☐ INSTALACIÓNS ☐ GLOBAL ☐	MODIFICACIÓNS FACHADA ☐ ALTERACIÓNS ☐ Nº DE FASES ☐	OBSERVACIÓNS espacio de interior de couzada, semella agregado pola parcela 35610_20 ou pola 35610_37		
REFERENCIA CATASTRAL: 3561201 NG2736S DIRECCIÓN: RUA IRMANDIÑOS, 4 SUPERFICIE: 42 m ² SOAR ☐ EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES ☒	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 ☐ FACHADA 2 ☐ CARPINTERIAS 2 ☐ CUBERTA 2 ☐ INSTALACIÓNS ☐ GLOBAL 2 ☐	MODIFICACIÓNS FACHADA ☐ ALTERACIÓNS ☐ Nº DE FASES ☐ 1 ☐	OBSERVACIÓNS Ocupado toda Usos: Bar / Vv Esta en ruína o balcón da planta segunda.		



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3561202 NG2736S RUA IGLESIAS ESPONDA, 2 64 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 2 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 FACHADA 1 CARPINTERIAS 2 4 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Enderezo: Iglesias Esponda 2, Martín Códax 17. usos: Rest / Vv	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3561203 NG2736S RUA IGLESIAS ESPONDA, 4 107 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 1 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Usos: Cc / Cc	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3561204 NG2736S RUA MARTIN CODAX, 19 103 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1 AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Ocupado todo. Reforma interior. Alterac: novo oco portal Agregados: Baixo cuberta. Esta en venta xun 07 usos: Vv	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3561401 NG2736S RUA ALFONSO XIII, 34 132 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS REHABILITACIÓN FACHADA Nº DE FASES 1 AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Ocupado Todo. Agregado P3, P4. Galería desproporcionada en volume.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3561402 NG2736S RUA ALFONSO XIII, 36 139 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 1 FACHADA 0 CARPINTERIAS 1 CUBERTA 0 INSTALACIÓNS GLOBAL 0	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1 AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Está RUINOSA. Agregados... bufardas. Medianeira drta: 3p enfoscado usos: --- / -- BALEIRA toda.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3561403 NG2736S RUA ALFONSO XIII, 38 177 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 2 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 FACHADA 1 CARPINTERIAS 2 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1 AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Agregados: Baixo-cuberta. Persianas en local de P. baixs e carpinterias de Aluminio. Medianeira esq 6p tela así, usos: Cc / Vv	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3561404 NG2736S RUA ALFONSO XIII, 40 170 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1 AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Ocupado todo. Obra recente. Alteración: pechado de balcóns. Agregados: P7, BC. Usos: Cc / Vv	 



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3561405 NG2736S RUA ALFONSO XIII, 42 104 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Ocupado todo. Agregados: Baixo-cuberta. Olla as baixantes. Medianeira: drta , 3p usos: Cc / Vv	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3561406 NG2736S RUA ALFONSO XIII, 44 184 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA APEOS Nº DE FASES AGREGADOS	OBSERVACIÓNS RUINA. BALEIRA Apeos_ local en P. Baixa. Usos: Farmac / Vv	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3561407 NG2736S RUA ALFONSO XIII, 46 136 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Ocupado todo Agregado: P2, P3 Hostal.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3561408 NG2736S RUA ALFONSO XIII, 48 113 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS Ocupado todo. Reforma interior. Medianeiras. Drte: 1p pedra; Esq 3p enfoscado. Usos: -- / Vv	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3561409 NG2736S RUA IRMANDIÑOS, 23 149 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Ocupado todo Agregado : BC usos: -- / Vv	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3561410 NG2736S RUA IRMANDIÑOS, 21 103 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS Carpinterias de planta primeira Medianeiras. Esq 2p enfoscado. Drta 2p enfoscado. Usos: Vv / Vv	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3561411 NG2736S RUA IRMANDIÑOS, 19 114 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES AMPLIACIÓNS E AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Ampliación: P2. Agregado: BC usos: -- / Vv	



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3561412 NG2736S RUA IRMANDIÑOS, 17 155 m² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Ocupado Todo. Alteracións: Baixo-cuberta. Agregados: Baixo-cuberta. Obra recente. Persianas no baixo. Usos: bar / Vv	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3561413 NG2736S RUA IRMANDIÑOS, 15 183 m² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Agregados: Baixo-cuberta Peches con persianas en planta baixa. Usos: -- / Vv	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3561414 NG2736S RUA IRMANDIÑOS, 13 132 m² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS Ocupado todo Alterac: Carpinterías, persianas. Usos: Pub / Vv	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3561415 NG2736S RUA IRMANDIÑOS, 11 127 m² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS Ocupado todo. Olla as carpinterías. Usos: bar _ / Vv É xemelga con 35614_14	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3561416 NG2736S RUA IRMANDIÑOS, 9 124 m² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS Ocupado todo. Usos: -- / Vv	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3561417 NG2736S RUA IRMANDIÑOS, 5 119 m² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS Obra nova. Alteracións: Planta baixa. Usos: Bar / Vv	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3561418 NG2736S RUA MARTIN CODAX, 7 115 m² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Ocupado todo. Usos: Hostal. Agregados : P3	



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3561419 NG2736S RUA MARTIN CODAX, 5 307 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 4 CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Ocupado todo. Hostal.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3561420 NG2736S RUA MARTIN CODAX, 3 88 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1 AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Obra reciente. Ocupado todo. Semelle que había galerías e as pecheron. Alteracións: galerías, porta de acceso. Agregados: P3	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3562101 NG2736S RUA CERVANTES, 1 127 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 2 Semiocupada 0 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA 3 CARPINTERIAS 2 4 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Rúa Cervantes 1, Alfonso XIII 30.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3562102 NG2736S RUA MARTIN CODAX, 2 172 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 3 Semiocupada 0 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS FACHADA APEOS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS É moi probabel que a P3 sexa ubha ampliación. Ocupado todo. Usos: -- / Vv Martín Codax 2 e Alfonso XIII 32	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3562103 NG2736S RUA MARTIN CODAX, 4 98 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 2 4 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 1 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Ocupado Todo Reforma interior Ampliacións: P2, P3. usos: bar / Vv	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3562104 NG2736S RUA MARTIN CODAX, 6 96 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 3 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Ocupado todo usos: bar / vv	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3562105 NG2736S RUA MARTIN CODAX, 8 98 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 3 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1 AMPLIACIÓNS E AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Ocupado todo. Alteracións: ocos a nivel de forxado de P1. Apeos. Ampliacións: P2. Agregados: BC. Usos: bar / Vv	



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3562106 NG2736S RUA MARTIN CODAX, 10 96 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 2 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUTURA 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS REHABILITACIÓN FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Ocupada toda. Rehabilitación. Alteracións: AA en fachada. Usos: rest / restaurant	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3562107 NG2736S RUA MARTIN CODAX, 12 93 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 2 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REHABILITACIÓN FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Ocupado todo. Alteracións: AA en fachada. Usos: bar / Vv	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3562108 NG2736S RUA IRMANDIÑOS, 3 123 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Ocupado todo. Alteracións: equipos de AA, Ocos de PB usos: Pub / Vv	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3562109 NG2736S RUA CERVANTES, 15 112 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 2	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUTURA FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Obra Nova Ocupado todo	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3562110 NG2736S RUA CERVANTES, 13 103 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 4 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA APEOS Nº DE FASES 1 AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Reforma interior. Agregados: laterais de P3. Tremendo Garaxe en planta baixa. Usos: Garaxe / Vv	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3562111 NG2736S RUA CERVANTES, 11 108 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 4 4 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1 AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Ocupado todo. Reforma interior Alteracións: Cuberta amansardada. Apeos en fachada. Agregados: laterais de P3. Garaxe moi desafortunado. Usos: garaxe / Vv	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3562112 NG2736S RUA CERVANTES, 9 115 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1 AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Ocupado todo. Reformaa intriór Alteracións: Balcóns e carpinterías. Agregados: P3 Actuación desafortunada en PB. Porta de entrada desafortunada. Balcóns diferentes	



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3562113 NG2736S RUA CERVANTES, 7 110 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas ☐ Semiocupada ☐ Baleiras ☒	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA ☐ ☐ FACHADA ☐ ☐ CARPINTERIAS ☐ ☐ CUBERTA ☐ ☐ INSTALACIÓNS ☐ ☐ GLOBAL ☐ ☐	MODIFICACIÓNS REFORMA ☐ FACHADA ☐ ☐ Nº DE FASES ☐ ☐ AGREGADOS ☐ ☐	OBSERVACIÓNS Ocupado todo. Reforma interior. Agregados: P3 Balcons diferentes,, persianas en PB. Medianeira esq: 1p tela asf.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3562114 NG2736S RUA CERVANTES, 5 152 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas ☐ Semiocupada ☐ Baleiras ☐	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA ☐ ☐ FACHADA ☐ ☐ CARPINTERIAS ☐ ☐ CUBERTA ☐ ☐ INSTALACIÓNS ☐ ☐ GLOBAL ☐ ☐	MODIFICACIÓNS REFORMA ☐ FACHADA ☐ ☐ Nº DE FASES ☐ ☐ AGREGADOS ☐ ☐	OBSERVACIÓNS BALEIRA Toda. Agregados: (P3) , ... (P4) Conservar fachada de b+2 usos: bar / Vv	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3562115 NG2736S RUA CERVANTES, 3 99 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas ☐ Semiocupada ☐ Baleiras ☐	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA ☐ ☐ FACHADA ☐ ☐ CARPINTERIAS ☐ ☐ CUBERTA ☐ ☐ INSTALACIÓNS ☐ ☐ GLOBAL ☐ ☐	MODIFICACIÓNS REFORMA ☐ FACHADA ☐ ☐ Nº DE FASES ☐ ☐ AGREGADOS ☐ ☐	OBSERVACIÓNS usos: -- / Cc	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3562802 NG2736S RUA ALFONSO XIII, 9 378 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas ☐ Semiocupada ☐ Baleiras ☐	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA ☐ ☐ FACHADA ☐ ☐ CARPINTERIAS ☐ ☐ CUBERTA ☐ ☐ INSTALACIÓNS ☐ ☐ GLOBAL ☐ ☐	MODIFICACIÓNS REFORMA ☐ FACHADA ☐ ☐ ALTERACIÓNS ☐ ☐ Nº DE FASES ☐ ☐ AGREGADOS ☐ ☐	OBSERVACIÓNS Ocupada toda. Alfonso XIII 9 e P. Ramón M. Aller 1. Apeos. Parece completamente reformada no interior. Mantén a escaleira orixinal. Usos: Cc /Vv	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3562803 NG2736S RUA ALFONSO XIII, 3 252 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas ☐ Semiocupada ☐ Baleiras ☐	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA ☐ ☐ FACHADA ☐ ☐ CARPINTERIAS ☐ ☐ CUBERTA ☐ ☐ INSTALACIÓNS ☐ ☐ GLOBAL ☐ ☐	MODIFICACIÓNS REFORMA ☐ FACHADA ☐ ☐ Nº DE FASES ☐ ☐ AGREGADOS ☐ ☐	OBSERVACIÓNS Ocupada toda. Rúa Alfonso XIII 7. Persianas, alteración de carpinterías, escaleira orixinal. Medianeiras: drta 2p enfoscado. Esq: 1p tela asf. Usos: -- / Vv	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3562804 NG2736S RUA ALFONSO XIII, 1 116 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas ☐ Semiocupada ☐ Baleiras ☐	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA ☐ ☐ FACHADA ☐ ☐ CARPINTERIAS ☐ ☐ CUBERTA ☐ ☐ INSTALACIÓNS ☐ ☐ GLOBAL ☐ ☐	MODIFICACIÓNS REFORMA ☐ FACHADA ☐ ☐ Nº DE FASES ☐ ☐ AGREGADOS ☐ ☐	OBSERVACIÓNS Ocupado todo Fachada sucia Alfonso XIII 5. usos: Vv / Vv	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3562805 NG2736S RUA ALFONSO XIII, 3 233 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas ☐ Semiocupada ☐ Baleiras ☐	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA ☐ ☐ FACHADA ☐ ☐ CARPINTERIAS ☐ ☐ CUBERTA ☐ ☐ INSTALACIÓNS ☐ ☐ GLOBAL ☐ ☐	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA ☐ FACHADA ☐ ☐ Nº DE FASES ☐ ☐ AGREGADOS ☐ ☐	OBSERVACIÓNS Alfonso XIII 3 usos: Cc / Vv obra nova	




REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3564003 NG2736S RUA OPORTO, 22 387 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Obra recente.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3564004 NG2736S RUA OPORTO, 24 282 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Obra recente. Alteracións: peche de balcón.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3564005 NG2736S RUA OPORTO, 26 268 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Obra recente. Alteracións: peche de balcóns.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3564006 NG2736S RUA OPORTO, 28 258 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Obra recente. Alteracións: peche de balcóns. Oporto 28 e 30. (e unha unidade con 35640_07)	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3564007 NG2736S RUA OPORTO, 30 314 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Obra recente. Alteracións: peche de balcóns. Oporto 28 e 30. (e unha unidade con 35640_06)	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3564008 NG2736S AVDA GARCIA BARBON, 47 128 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS BALEIRO todo. Alteracións: Galerías. Edificio en venta en xuño 2007.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3564009 NG2736S AVDA GARCIA BARBON, 45 171 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Ocupado todo. Alteracións: enfoscado.	 



REFERENCIA CATASTRAL: 3564010 NG2736S DIRECCIÓN: AVDA GARCIA BARBON, 43 SUPERFICIE: 148 m ² SOAR ☐ EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES ☒	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 ☐ FACHADA 1 ☐ CARPINTERIAS 2 ☐ CUBERTA 2 ☐ INSTALACIÓNS ☐ GLOBAL 2 ☐	MODIFICACIÓNS FACHADA ☐ ALTERACIÓNS ☐ Nº DE FASES 1 ☐ AMPLIACIÓNS ☐	OBSERVACIÓNS Ocupado todo. Alteracións: quitar enfoscado. Apeos tamén ten. Ampliacións: Plantas 3 e 4. Os balcóns de plantas 1 e 2 son iguais. Usos: Cc / Vv.		
REFERENCIA CATASTRAL: 3564011 NG2736S DIRECCIÓN: AVDA GARCIA BARBON, 41 SUPERFICIE: 162 m ² SOAR ☐ EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES ☒	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA ☐ 4 FACHADA ☐ 4 CARPINTERIAS ☐ 4 CUBERTA ☐ 4 INSTALACIÓNS ☐ 4 GLOBAL ☐ 4	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA ☐ FACHADA ☐ ALTERACIÓNS ☐ Nº DE FASES 1 ☐	OBSERVACIÓNS García Barbón 41. Obra nova.		
REFERENCIA CATASTRAL: 3564012 NG2736S DIRECCIÓN: AVDA GARCIA BARBON, 39 SUPERFICIE: 220 m ² SOAR ☐ EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES ☒	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 ☐ FACHADA 3 ☐ CARPINTERIAS 1 4 CUBERTA ☐ INSTALACIÓNS ☐ GLOBAL ☐ 3	MODIFICACIÓNS FACHADA ☐ ALTERACIÓNS ☐ Nº DE FASES 1 ☐	OBSERVACIÓNS García Barbón 39. Alteracións: galerías. Apeos en fachada.		
REFERENCIA CATASTRAL: 3564013 NG2736S DIRECCIÓN: RUA ROUPEIRO (GARCIA BARBON), 4 SUPERFICIE: 386 m ² SOAR ☐ EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES ☒	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA ☐ 4 FACHADA ☐ 4 CARPINTERIAS ☐ 4 CUBERTA ☐ 4 INSTALACIÓNS ☐ 4 GLOBAL ☐ 4	MODIFICACIÓNS FACHADA ☐ ALTERACIÓNS ☐ Nº DE FASES 1 ☐	OBSERVACIÓNS Obra recente. Usos: Ximnasio / Vv.		
REFERENCIA CATASTRAL: 3564014 NG2736S DIRECCIÓN: RUA ROUPEIRO (GARCIA BARBON), 67 SUPERFICIE: 270 m ² SOAR ☐ EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES ☒	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA ☐ 4 FACHADA ☐ 4 CARPINTERIAS ☐ 4 CUBERTA ☐ 4 INSTALACIÓNS ☐ 4 GLOBAL ☐ 4	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA ☐ FACHADA ☐ ALTERACIÓNS ☐ Nº DE FASES 1 ☐	OBSERVACIÓNS Obra recente. Rúa do Roupeiro 6.		
REFERENCIA CATASTRAL: 3564015 NG2736S DIRECCIÓN: RUA ROUPEIRO (GARCIA BARBON), 65 SUPERFICIE: 149 m ² SOAR ☐ EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES ☒	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 1 ☐ FACHADA 1 ☐ CARPINTERIAS 1 ☐ CUBERTA 1 ☐ INSTALACIÓNS 1 ☐ GLOBAL 1 ☐	MODIFICACIÓNS FACHADA ☐ ALTERACIÓNS ☐ Nº DE FASES 1 ☐	OBSERVACIÓNS BALEIRA toda. Rúa do Roupeiro 8.		
REFERENCIA CATASTRAL: 3565001 NG2736N DIRECCIÓN: RUA AREAL, 32 SUPERFICIE: 157 m ² SOAR ☐ EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES ☒	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 ☐ FACHADA 2 ☐ CARPINTERIAS 1 ☐ CUBERTA ☐ INSTALACIÓNS ☐ GLOBAL 2 ☐	MODIFICACIÓNS FACHADA ☐ ALTERACIÓNS ☐ Nº DE FASES 1 ☐	OBSERVACIÓNS BALEIRO todo. Alteracións: Galerías de esquina e galerías a Rep. Argentina.		



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3565002 NG2736N RUA AREAL, 34 172 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas ☐ Semiocupada ☐ Baleiras ☐	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA ☐ ☐ FACHADA ☐ ☐ CARPINTERIAS ☐ ☐ CUBERTA ☐ ☐ INSTALACIÓNS ☐ ☐ GLOBAL ☐ 3	MODIFICACIÓNS FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES ☐ 1	OBSERVACIÓNS Non sei si é correcto unha ocupada. Pode ser que esté todo baleiro. O baixo tamén está baleiro. Alteracións: Galería de aluminio. Usos : -- / Vv.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3565003 NG2736N RUA AREAL, 36(A) 69 m² ☒	OCUPACIÓN Ocupadas ☐ Semiocupada ☐ Baleiras ☐	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA ☐ ☐ FACHADA ☐ ☐ CARPINTERIAS ☐ ☐ CUBERTA ☐ ☐ INSTALACIÓNS ☐ ☐ GLOBAL ☐ ☐	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES ☐ ☐	OBSERVACIÓNS SOLAR. Ten moi pouco fondo.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3565004 NG2736N RUA AREAL, 38 91 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas ☐ Semiocupada ☐ Baleiras ☐	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA ☐ ☐ FACHADA ☐ ☐ CARPINTERIAS ☐ ☐ CUBERTA ☐ ☐ INSTALACIÓNS ☐ ☐ GLOBAL ☐ 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES ☐ 1	OBSERVACIÓNS BALEIRA toda.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3565005 NG2736N RUA AREAL, 40 2.188 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas ☐ Semiocupada ☐ Baleiras ☐	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA ☐ ☐ FACHADA ☐ ☐ CARPINTERIAS ☐ ☐ CUBERTA ☐ 4 INSTALACIÓNS ☐ ☐ GLOBAL ☐ 4	MODIFICACIÓNS FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES ☐ 1	OBSERVACIÓNS Alteracións: Ensanchamento das portas de acceso ao espazo interior "coliseum" usos: Bar / Vv.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3565006 NG2736N RUA AREAL, 42 578 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas ☐ Semiocupada ☐ Baleiras ☐	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA ☐ ☐ FACHADA ☐ ☐ CARPINTERIAS ☐ ☐ CUBERTA ☐ 4 INSTALACIÓNS ☐ ☐ GLOBAL ☐ 4	MODIFICACIÓNS FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES ☐ 1	OBSERVACIÓNS Todo Ocupado, o baixo tamén. Ensanchamento dun oco en PB para acceso de garaxe. Vado de barcos. Colle en alzado 2 balcóns do corpo central. Os 2 da esq. Usos: bar, Cc / Ofic, Vv.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3565007 NG2736N RUA OPORTO, 2 308 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas ☐ Semiocupada ☐ Baleiras ☐	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA ☐ 3 ☐ 4 FACHADA ☐ 3 CARPINTERIAS ☐ 4 ☐ CUBERTA ☐ ☐ INSTALACIÓNS ☐ ☐ GLOBAL ☐ 4	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES ☐ 1	OBSERVACIÓNS Todo Ocupado. Usos: bar / hostel / Vv.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3565008 NG2736N RUA OPORTO, 4 315 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas ☐ Semiocupada ☐ Baleiras ☐	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA ☐ 4 FACHADA ☐ 4 CARPINTERIAS ☐ 4 CUBERTA ☐ 4 INSTALACIÓNS ☐ 4 GLOBAL ☐ 4	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES ☐ 1 AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Obra nova. Agregado: Ático. Usos: aluguer de coches / Vv.	



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3565009 NG2736N RUA OPORTO, 6 410 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Obra recente. O baixo esta baleiro en venta, xun 07.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3565010 NG2736N RUA OPORTO, 10 868 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Obra nova. Todo ocupado (baixo tamén) usos: Supermercado / Of, Vv.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3565011 NG2736N RUA OPORTO, 12 355 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1 AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Obra recente. Todo Ocupado, (baixo tamén) Alteración: peche de balcóns. Agregado: baixo cuberta. Usos: bar / Vv.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3565012 NG2736S RUA OPORTO, 14 323 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Obra Nova. Todo Ocupado. Hai un baixo baleiro. Medianeira dereita 2p, enfoscado. Usos: -- / Vv.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3565019 NG2736N RUA REPUBLICA ARGENTINA, 13 194 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Obra nova. Usos: Garaxe, Cc / Vv	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3565020 NG2736N RUA REPUBLICA ARGENTINA, 11 306 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 1 CARPINTERIAS 0 CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL 1	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS BALEIRA toda. Medianeira drta: 8p, enfoscado.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3565021 NG2736N RUA REPUBLICA ARGENTINA, 7 191 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 1 CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL 1	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS República argentina 11. Medianeira esquerda, 2 enfoscado. BALEIRA toda.	



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3565022 NG2736N RUA REPUBLICA ARGENTINA, 7 175 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 1 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Obra recente. Ocupado todo, baixo tamén.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3565024 NG2736N RUA REPUBLICA ARGENTINA, 3 83 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 1 CUBERTA 1 INSTALACIÓNS GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS forma unha parella coa adxunta. BALEIRA toda. Ten o oco central de planta baixa descentrado. Medianeira drta: 4p, enfoscado.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3565025 NG2736N RUA REPUBLICA ARGENTINA, 3 82 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 3 4 CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA APEOS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Ocupada toda. Parece que o ??Garaxe?? Pode ser un apeo. É unha obra recente. Usos: garaxe / Vv.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3565025 NG2736N RUA AREAL, 36 898 m ² ☒	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS Pistas de Paddle do ximnaxio e espazo de recepción.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3657001 NG2735N RUA MEXICO, 35 331 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 3 Semiocupada 3 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Edificación nova, o baixo está ocupado xa, cafetería.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3657003 NG2735N RUA ECUADOR, 78 130 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 4 CARPINTERIAS 3 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REHABILITACIÓN FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS A fachada atópase en moi bo estado, parece que foi recentemente pintada ou rehabilitada.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3657004 NG2735N RUA ECUADOR, 80 198 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Non ten aparentes modificacións, a fachada ten bastantes problemas de humidades.	



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3657005 NG2735N RUA ECUADOR, 82 163 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 3 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS A fachada ten bastantes problemas de humidades, sobre todo nos aleiros e vós. A segunda planta cambiou as carpinterías pero non se atopaban en tan mal estado.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3657006 NG2735N RUA ECUADOR, 84 1.247 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 3 Semiocupada 2 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Fotos do interior do garaxe que parece que pertencen a esta parcela catastral.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3657008 NG2735N RUA ECUADOR, 88 361 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 7 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Edificación relativamente recente. Algunha carpintería foi restituída e puxeron dobre ventá no 60% dos ocos. Lixeiros problemas de humidade debaixo dos balcóns.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3657009 NG2735N RUA VAZQUEZ VARELA, 40 269 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 1 Semiocupada 0 Baleiras 2	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 FACHADA 1 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 1 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS A última planta parece ampliada pero non é moi seguro, ten exactamente a mesma linguaxe cas anteriores. En xeral o aspecto do inmoible é de bastante abandono. A medianeira que dá ó calexón tería que mellorar o seu aspecto.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3657010 NG2735N RUA VAZQUEZ VARELA, 42 199 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS ¿Ampliación 1 ou dúas plantas?	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3657011 NG2735N RUA VAZQUEZ VARELA, 44 238 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 3 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 1 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3657012 NG2735N RUA VAZQUEZ VARELA, 46 332 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 1 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1 AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Agregado de cuberta a eliminar.	



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3657013 NG2735N RUA VENEZUELA, 71 127 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 6 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Pode que teña máis de dez anos. As escaleiras non parecen moi novas.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3657014 NG2735N RUA VENEZUELA, 69 242 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 FACHADA 2 CARPINTERIAS 3 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA APEOS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Alteracións no baixo, o oco existente cambiou a súa configuración, (non é exactamente un apeo, preguntar).	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3657015 NG2735N RUA VENEZUELA, 67 131 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Hai imaxes do interior do patio, con fachadas bastante descoidadas. Como hai ampliación na última planta a cuberta é nova e atópase en bo estado.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3657016 NG2735N RUA VENEZUELA, 65 139 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 3 Semiocupada 0 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 2 3 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3657017 NG2735N RUA VENEZUELA, 63 138 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Non ten ampliación visible, comprobar foto aérea.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3657018 NG2735N RUA VENEZUELA, 61 140 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Hostal. Neste momento persianas pechadas. A última planta posiblemente sexa ampliada.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3657019 NG2735N RUA VENEZUELA, 59 138 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS	



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3657020 NG2735N RUA VENEZUELA, 57 151 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 1 Semiocupada 0 Baleiras 2	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 FACHADA 1 CARPINTERIAS 2 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1 	OBSERVACIÓNS Tenda alimentación desocupada no baixo.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3657021 NG2735N RUA VENEZUELA, 55 98 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REHABILITACIÓN FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Fachada recentemente pintada e renovación total das carpinterías. A peza de arriba posiblemente sexa unha ampliación	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3657022 NG2735N RUA VENEZUELA, 53 115 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 3 Semiocupada 0 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1 	OBSERVACIÓNS	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3657023 NG2735N RUA MEXICO, 41 596 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 0 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1 	OBSERVACIÓNS A entreplanta está baleira.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3657024 NG2735N RUA MEXICO, 37 474 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 2 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 FACHADA 3 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 1 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3658001 NG2735N RUA PARAGUAY, 12 183 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1 	OBSERVACIÓNS Conservanse as galerías orixinais excepto en dous casos. A fachada está ben nas dúas primeiras plantas pero a última xa ten algunha grieta. Está toda ocupada. Non ten apenas alteracións.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3658002 NG2735N RUA PARAGUAY, 14 122 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 6 Semiocupada 0 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES 1 	OBSERVACIÓNS Baixo sin ocupar.	 



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3658003 NG2735N RUA PARAGUAY, 16 584 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 7 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUTURA 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Pisos baleiros deben estar en venta aunque non hai cartel.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3658004 NG2735N RUA PARAGUAY, 18 273 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 7 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Ampliación na cuberta pero non sei en cantas fases.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3658005 NG2735N RUA PARAGUAY, 20 526 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 7 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3658006 NG2735N RUA PARAGUAY, 22 109 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 1 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS A ampliaciónn ainda que siga o plano da fachada non ocupa toda a planta. Hai unha parte retranqueada e con cambio de materiais.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3658007 NG2735N RUA VAZQUEZ VARELA, 28 92 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 1 Semiocupada 0 Baleiras 2	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUTURA 1 FACHADA 1 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 1 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3658008 NG2735N RUA VAZQUEZ VARELA, 30 102 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 2	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 1	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Fora de escala coa do lado. Aparentemente está deshabitada aínda que hai bombonas fóra. Está apuntalada por dentro.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3658009 NG2735N RUA VAZQUEZ VARELA, 32 106 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Todas as carpinterías están cambiadas, algunhas de mala calidade. Ampliación dunha altura e peche de balcóns. Está pendente ver a ocupación	 



REFERENCIA CATASTRAL: 3658010 NG2735N DIRECCIÓN: RUA VAZQUEZ VARELA, 34 SUPERFICIE: 93 m ² SOAR ☐ EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES ☐	OCUPACIÓN Ocupadas ☐ 7 Semiocupada ☐ 0 Baleiras ☐ 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA ☐ 4 FACHADA ☐ 4 CARPINTERIAS ☐ 4 CUBERTA ☐ 4 INSTALACIÓNS ☐ 4 GLOBAL ☐ 4	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES ☐ 1	OBSERVACIÓNS Baixo sin ocupar.	 
REFERENCIA CATASTRAL: 3658011 NG2735N DIRECCIÓN: RUA VAZQUEZ VARELA, 36 SUPERFICIE: 177 m ² SOAR ☐ EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES ☐	OCUPACIÓN Ocupadas ☐ 5 Semiocupada ☐ 0 Baleiras ☐ 2	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA ☐ 3 FACHADA ☐ 3 CARPINTERIAS ☐ 2 ☐ 3 CUBERTA ☐ 3 INSTALACIÓNS ☐ 2 GLOBAL ☐ 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES ☐ 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Alégase o baixo e a entreplanta. Ampliación arriba(non ocupa todo o fronte da fachada, a metade segue o plano e os materiais da fachada e a outra metade aparece retranqueada e con distentos materiais) e peche do balcón.	 
REFERENCIA CATASTRAL: 3658012 NG2735N DIRECCIÓN: RUA VAZQUEZ VARELA, 38 SUPERFICIE: 136 m ² SOAR ☐ EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES ☐	OCUPACIÓN Ocupadas ☐ 0 Semiocupada ☐ 0 Baleiras ☐ 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA ☐ 3 FACHADA ☐ 3 CARPINTERIAS ☐ 2 ☐ 3 CUBERTA ☐ 3 INSTALACIÓNS ☐ 2 GLOBAL ☐ 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES ☐ 1	OBSERVACIÓNS	 
REFERENCIA CATASTRAL: 3658013 NG2735N DIRECCIÓN: RUA ECUADOR, 97 SUPERFICIE: 129 m ² SOAR ☐ EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES ☐	OCUPACIÓN Ocupadas ☐ 4 Semiocupada ☐ 0 Baleiras ☐ 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA ☐ 3 FACHADA ☐ 3 CARPINTERIAS ☐ 3 CUBERTA ☐ 3 INSTALACIÓNS ☐ 2 GLOBAL ☐ 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES ☐ 1	OBSERVACIÓNS USO da planta baixa: Tenda electrodomésticos.	 
REFERENCIA CATASTRAL: 3658014 NG2735N DIRECCIÓN: RUA ECUADOR, 95 SUPERFICIE: 103 m ² SOAR ☐ EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES ☐	OCUPACIÓN Ocupadas ☐ 4 Semiocupada ☐ 0 Baleiras ☐ 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA ☐ 3 FACHADA ☐ 3 CARPINTERIAS ☐ 3 CUBERTA ☐ 3 INSTALACIÓNS ☐ 2 GLOBAL ☐ 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES ☐ 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS	 
REFERENCIA CATASTRAL: 3658015 NG2735N DIRECCIÓN: RUA ECUADOR, 93 SUPERFICIE: 186 m ² SOAR ☐ EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES ☐	OCUPACIÓN Ocupadas ☐ 0 Semiocupada ☐ 0 Baleiras ☐ 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA ☐ 3 FACHADA ☐ 3 CARPINTERIAS ☐ 3 CUBERTA ☐ 2 INSTALACIÓNS ☐ 2 GLOBAL ☐ 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES ☐ 1	OBSERVACIÓNS Pendente ver a ocupación.	 
REFERENCIA CATASTRAL: 3658016 NG2735N DIRECCIÓN: RUA ECUADOR, 91 SUPERFICIE: 182 m ² SOAR ☐ EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES ☐	OCUPACIÓN Ocupadas ☐ 3 Semiocupada ☐ 0 Baleiras ☐ 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA ☐ 3 FACHADA ☐ 3 CARPINTERIAS ☐ 3 ☐ 2 CUBERTA ☐ 2 INSTALACIÓNS ☐ 2 GLOBAL ☐ 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES ☐ 1	OBSERVACIÓNS	 



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	3658017 NG2735N RUA ECUADOR, 89 147 m ² ☐ ☒	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Ampliación moi precaria na cuberta.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	3658018 NG2735N RUA ECUADOR, 87 142 m ² ☐ ☒	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS REHABILITACIÓN FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Nas dúas primeiras plantas a fachada está rehabilitada.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	3658019 NG2735N RUA ECUADOR, 85 163 m ² ☐ ☒	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS Peche de balcóns.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	3658020 NG2735N RUA ECUADOR, 83 114 m ² ☐ ☒	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS Está baleiro porque está precintado. A estrutura está mal debido ós danos que lle provocou o derribo da obra do lado.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	3658021 NG2735N RUA ECUADOR, 81 210 m ² ☒ ☒	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS Soar baleiro. Expediente de demolición 18330/421.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	3658022 NG2735N RUA MEXICO, 33 165 m ² ☐ ☒	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS Todas as vivendas están á venda, nun baixo hai unha tenda de mobles e o outro está en aluguer.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	3658023 NG2735N RUA MEXICO, 31 143 m ² ☐ ☒	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS	 



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3658024 NG2735N RUA MEXICO, 29 934 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Pendente revisar ocupación.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3658025 NG2735N RUA MEXICO, 27 180 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS No baixo portal do garaxe. Pode que engadiran algunha planta.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3658026 NG2735N RUA PARAGUAY, 18(A) 280 m ² ☒	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS Comprobar.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3658401 NG2735N RUA MEXICO, 13 103 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Peche de balcón na primeira planta.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3658402 NG2735N RUA BRASIL, 24 91 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS A fachada precisaría dun mantemento e limpeza. Panadería Casablanca no baixo, a ventilación do forno ó exterior da fachada.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3658403 NG2735N RUA BRASIL, 26 117 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 1 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Cambio de carpinterías e carpinterías dobles na primeira planta. Ampliación de formigón moi mala.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3658404 NG2735N RUA BRASIL, 28 212 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Parece desocupado pero todos teñen cortiñas iguais.	 



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3658405 NG2735N RUA BRASIL, 32 113 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 3 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Cambio de carpinterías na terceira planta aínda que as orixinais de ferro doce están bastante ben. Desprendementos na fachada sobre todo na parte de arriba. O baixo alégase.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3658406 NG2735N RUA BRASIL, 34 123 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 3 Semiocupada 0 Baleiras 2	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUTURA 3 FACHADA 3 2 CARPINTERIAS 3 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Inmoble do ano 1926, pero cunha ampliación de dúas plantas con linguaxe parecido(conserva o ritmo de ocós e o plano da fachada pero o despece da pedra é distinto). Na planta baixa garaxe e oficinas. Están en peor estado os balcóns novos que os vellos. O baixo tamén está remodelado.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3658407 NG2735N RUA VAZQUEZ VARELA, 16 227 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 3 Semiocupada 2 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Parece que a última planta é ampliación, aínda que a pedra tamén cambia do baixo e o primeiro ó segundo. O canalón metese entre as molduras da pedra.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3658408 NG2735N RUA VAZQUEZ VARELA, 18 199 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 3 Semiocupada 0 Baleiras 2	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Ampliación da planta alta con reposición dos elementos de remate.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3658409 NG2735N RUA VAZQUEZ VARELA, 20 204 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 3 Semiocupada 0 Baleiras 2	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3658410 NG2735N RUA VAZQUEZ VARELA, 22 127 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 2 Semiocupada 0 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3658411 NG2735N RUA VAZQUEZ VARELA, 24 164 m ² ☒	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS Comprobar	 



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	3658412 NG2735N RUA PARAGUAY, 23 189 m ² ☒	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS Comprobar	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	3658413 NG2735N RUA PARAGUAY, 21 172 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS Comprobar.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	3658414 NG2735N RUA PARAGUAY, 19 176 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Ampliación da planta alta con reposición dos elementos de remate. Comprobar.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	3658415 NG2735N RUA PARAGUAY, 17 217 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Ampliación da planta alta con retranqueo e cambio de materiais. Comprobar.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	3658416 NG2735N RUA PARAGUAY, 15 255 m ² ☒	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS Soar baleiro en construción , pásase da parcela 16 á 18, na que se supón que sería a 17 está vaciada pero queda a fachada.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	3658418 NG2735N RUA MEXICO, 19 351 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES AGREGADOS	OBSERVACIÓNS O agragado é a cuberta da terraza. Garaxe en planta baixa. Antenas nas ventás.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	3658419 NG2735N RUA MEXICO, 17 483 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Agregado na cuberta con uralita que cubra a terraza. Dous garaxes en planta baixa. Algúns puxeron doubles ventás pero mantéñense casi todas as carpinterías orixinais.	 



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3658420 NG2735N RUA MEXICO, 15 180 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 1 Semiocupada 0 Baleiras 3	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS A segunda planta alúgase e os dous últimos pisos tamen parecen estar baleiros.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3658421 NG2735N RUA BRASIL, 30 107 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 2 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Patio ocupado polo garaxe da parcela de diante. (comprobar).	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3658422 NG2735N RUA VAZQUEZ VARELA, 22(A) 102 m² ☒	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS Patio interior. Comprobar.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3659601 NG2735N RUA URZAIZ, 68 236 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 9 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 3 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Equipos de aire acondicionado nas ventás. Edificio adicado a oficinas(oficinas Casablanca) por iso considerouse totalmente ocupado.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3659602 NG2735N RUA URZAIZ, 70 213 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 4 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REHABILITACIÓN FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Immoble de 1909 (datado na ventá interior do piso de arriba). Hai bastantes fotos do interior nos que se ve o gran valor do imuble.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3659603 NG2735N RUA URZAIZ, 72 524 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3659604 NG2735N RUA URZAIZ, 74 198 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS última planta ampliada, (máis ben as duas últimas, vese no despece da pedra) . A fachada parece que foi limpiada.	



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3659605 NG2735N RUA URZAIZ, 76 156 m² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Está totalmente baleiro, véndese enteiro (grupo iglepor 687893520). Está bastante abandonado. A última planta parece que é posterior.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3659606 NG2735N RUA VAZQUEZ VARELA, 4 117 m² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Mosaicos balcóns. Planta semisoto, carpinterías cambiadas semisoto e entreplanta, Parece que a fachada ahí está limpada.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3659607 NG2735N RUA VAZQUEZ VARELA, 6 165 m² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS Peché balcón primeira planta.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3659608 NG2735N RUA VAZQUEZ VARELA, 8 187 m² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS Baixo sin ocupar, o resto parece que está ocupado, medianeira con uralita.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3659609 NG2735N RUA VAZQUEZ VARELA, 10 204 m² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Balcóns con grietas, as dúas últimas plantas parece que foros ampliadas, pero siguen o mesmo plano da fachada. Medianeira moi grande de pedra.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3659610 NG2735N RUA VAZQUEZ VARELA, 12 96 m² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Dúas plantas agregadas que non dialogan coa orixinal pero bastante antigas. Totalmente baleiro (candado porta). Verdín nos balcóns. Medianeira en moi mal estado.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3659611 NG2735N RUA VAZQUEZ VARELA, 14 98 m² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Aparentemente está baleira pero había un can no balcón. Valor de conxunto desta peza coa peza do lado. O revestimento dos agregados é de moi mala calidade e atópase en moi mal estado.	



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3659612 NG2735N RUA BRASIL, 19 104 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 3 Semiocupada 2 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 1 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Fachada precisa mantemento. Cableado visto pola fachada. Canalizacións vistas pola fachada. A medianeira precisa dun mellor tratamento.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3659613 NG2735N RUA BRASIL, 17 113 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 FACHADA 4 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS O baixo alúgase (986 424299), a fachada está recentemente limpada.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3659615 NG2735N RUA BRASIL, 15 502 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 6 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Obra nova. Supermercado Día abaixo.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3659616 NG2735N RUA MEXICO, 11 397 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 3 Semiocupada 3 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 4 CARPINTERIAS 3 4 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Alúgase piso amueblado (986371055- 618032130). Peche de balcóns	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3659617 NG2735N RUA MEXICO, 9 207 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 FACHADA 1 2 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Dobles venetás en todos os ocos. Duas alturas ampliadas, Crebas e xuntas abertas na parte de abaixo da fachada (debido probabementemete ó engadido das dúas ultimas plantas).	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3659618 NG2735N RUA MEXICO, 7 206 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 3 AMPLIACIÓNS E AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Ampliación da planta alta con reposición dos elementos de remate. Uso: hotel. Agregado na cuberta.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3659619 NG2735N RUA MEXICO, 5 196 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 0 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 2 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS	



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	3659620 NG2735N RUA MEXICO, 3 117 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Edificio de oficinas. Cableado visto pola fachada.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	3660001 NG2735N RUA URZAIZ, 60 2.313 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Colexio Servas de Xesús.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	3660002 NG2735N RUA URZAIZ, 62 257 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 9 Semiocupada 3 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS Non é moi seguro pero pode que haxa unha ampliación na cuberta.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	3660003 NG2735N RUA URZAIZ, 64 247 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 1 Semiocupada 0 Baleiras 4	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 FACHADA 1 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1 AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Parece que está todo desabitado menso o baixo e o primeiro. Os agragados do baixo cuberta son moi precarios.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	3660004 NG2735N RUA MEXICO, 2 120 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 1 Semiocupada 0 Baleiras 3	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 FACHADA 2 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 1 AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Parece que está baleiro, o baixo seguro.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	3660005 NG2735N RUA MEXICO, 4 95 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 3	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS O baixo está baleiro, o resto do inmoble parece que tamén.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	3660006 NG2735N RUA MEXICO, 6 86 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 6 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS	



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	3660007 NG2735N RUA MEXICO, 8 102 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 3 Semiocupada 0 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1 AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Aragado moi precario.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	3660008 NG2735N RUA MEXICO, 10 95 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 1 Semiocupada 0 Baleiras 2	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1 	OBSERVACIÓNS Solo está ocupado o baixo.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	3660009 NG2735N RUA MEXICO, 12 93 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 3 Semiocupada 0 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Ampliación no mesmo plano da fachada. O ritmo dos ocos mantense (o ancho) pero a altura non.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	3660010 NG2735N RUA MEXICO, 14 143 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 2 Semiocupada 0 Baleiras 4	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Todo baleiro menos o baixo e a última planta que parece que foi ampliada. Ampliación da planta alta con retranqueo e cambio de materiais.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	3660011 NG2735N RUA BRASIL, 9 141 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 3 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1 AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Agregado e suxección da galería non acorde cos materiais do resto do inmobile.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	3660012 NG2735N RUA BRASIL, 5 43 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 2	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 0 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 0 INSTALACIÓNS 0 GLOBAL 0	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1 	OBSERVACIÓNS	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	3660013 NG2735N RUA BRASIL, 7 40 m ² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 2	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 0 FACHADA 0 CARPINTERIAS 0 CUBERTA 0 INSTALACIÓNS 0 GLOBAL 0	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1 	OBSERVACIÓNS	



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3660014 NG2735N RUA MEXICO, 12(A) 79 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 2	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 0 FACHADA 1 CARPINTERIAS 1 CUBERTA 0 INSTALACIÓNS 0 GLOBAL 0	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS
EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	☒				
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3660015 NG2735N RUA MEXICO, 10(A) 78 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 0 FACHADA 1 CARPINTERIAS 1 CUBERTA 0 INSTALACIÓNS 0 GLOBAL 0	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS
EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	☒				
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3660016 NG2735N RUA MEXICO, 8(A) 79 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 2	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 0 FACHADA 0 CARPINTERIAS 0 CUBERTA 0 INSTALACIÓNS 0 GLOBAL 0	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS
EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	☒				
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3661001 NG2736S RUA LEPANTO, 16 101 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1 AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Lepanto 16 Hostal Todo Ocupado. Malas agregación e carpinterías. Medianeira drta: 2p uralita Medianeira esq: 3p uralita
EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	☒				
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3661002 NG2736S RUA LEPANTO, 18 178 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS E AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Lepanto 18. Hotel. Ampliación: Plantas 3, 4, e 5 Agregación: P6. Alteracións: ocos PB., ático (p6).
EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	☒				
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3661003 NG2736S RUA LEPANTO, 20 203 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 2 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Lepanto 20 Alterac: Porta garaxe, carpinterías. Medianeira drta: 4p enfoscado.
EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	☒				
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3661004 NG2736S RUA LEPANTO, 22 252 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 4 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Lepanto 22 Alteracións: carpintería Pb, bufarda.
EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	☒				



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3661005 NG2736S RUA LEPANTO, 24 275 m² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Lepanto 24 Ocupado todo. Alteracions: Carpinterías, ocos PB Agregado: Plantas 4, 5, baixo.cub uso: bar / Vv Cuberta de cobre.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3661006 NG2736S RUA LEPANTO, 26 126 m² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS VACIADO FACHADA Nº DE FASES AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Lepanto 26. É a mesma parcela que a 07, deben estar agregadas. A edificación é única. Obra nova. Observase nos balcóns de P1 qu eo forxado esta elevado. Agregación: Plantas 3, 4, e baixo cuberta. Uso Hotel	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3661007 NG2736S BDA ESTACION, 2 141 m² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS VACIADO FACHADA Nº DE FASES AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Lepanto 26. É a mesma parcela que a 06, deben estar agregadas. A edificación é única. Obra nova. Observase nos balcóns de P1 qu eo forxado esta elevado. Agregación: Plantas 3, 4, e baixo cuberta. Uso Hotel	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3661008 NG2736S BDA ESTACION, 4 103 m² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Baixada a estación. 4. Ano de 1901. Agregados: P3 e P4. Baixo coas carp de alum negro, persianas e oco semipechado. Fases agregadas de forma diferente e en enfoscado.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3661009 NG2736S BDA ESTACION, 6 100 m² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Baixada a estación 6 Balcóns deteriorados. Carpinterías PB alum negro. Agregación: Planta 3 O baixo está ocupado.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3661010 NG2736S BDA ESTACION, 8 99 m² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 	OBSERVACIÓNS baixada a estación 8. Alteración: oco en PB. Engadido de persianas exteriores. Balcóns moi deteriorados. Usos: Cc / Vv	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3661011 NG2736S RUA URZAIZ, 65 136 m² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA APEOS Nº DE FASES 	OBSERVACIÓNS BALEIRA toda usos: Cc / Vv. Urzaiz 65 Medianeiras drta 1p uralita., esq 1p enfoscado. Voadizo importante no local comercial de PB. Acristalamento tipo escaparate. Esta cuberta a fachada cunha lona.	



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3661012 NG2736S RUA URZAIZ, 63 263 m² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Urzaiz 63. Ocupado todo. Agregación: Planta 3. Alteracións: peche e apertura de ocos Mala agregación. Medianeiras rematada en ladrillo visto. Uso: bar / Vv	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3661013 NG2736S RUA URZAIZ, 61 590 m² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS Urzaiz 61. usos: Garaxe / Of. Obra nova., Recuada.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3661014 NG2736S RUA URZAIZ, 59 246 m² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS Urzaiz 59. Recuada en construción. Expdte: 49.943/421. Esta parcela absorbeu as 36610_25,_26,_27,_28,_29,_30 e _31.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3661015 NG2736S RUA URZAIZ, 57 176 m² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS Urzaiz 57. Ocupado todo. Alteracións: bufarda, ocos PB. Medianeira esq 2p, enfoscado. Medianeira drta: vista. Uso: Hostal	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3661016 NG2736S RUA URZAIZ, 55 388 m² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Urzaiz 55 Usos: cc / Vv Agregación : P4. Alteracións: Oco PB. Persianas exteriores, Carpinterías, Letreiros.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3661017 NG2736S RUA URZAIZ, 53 200 m² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Urzaiz 53 uso: Cc / Hostal Medianeira esq: 2p, tela asfáltica. Medianeira drta: 1p enfoscado. Agregación: p3.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3661018 NG2736S RUA LEPANTO, 2 458 m² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS Lepanto 2. Alteracións: porta de garaxe, aplacado plnata baixa, ocos plnata baixa, letreiro, carpinterías. Teñen "porteiro", ascensor vello e escaleiras de madeira. Usos: banco / Of	



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3661019 NG2736S RUA LEPANTO, 4 47 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS Lepanto 4. BALEIRO todo. Medianeira esq: enfoscado 4p Medianeira drta, 3p, tela asfáltica.	
EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	☒					
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3661020 NG2736S RUA LEPANTO, 6 111 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES AMPLIACIÓNS E AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Lepanto 6 Hotel Ampliación : P6 Agregación: ático mala agregación do ático. Marquesiñas en planta baixa.	
EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	☒					
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3661021 NG2736S RUA LEPANTO, 8 147 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS Lepanto 8 Hotel Obra nova.	
EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	☒					
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3661022 NG2736S RUA LEPANTO, 10 168 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS Lepanto 10. Obra nova	
EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	☒					
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3661023 NG2736S RUA LEPANTO, 12 246 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS Lepanto 12. Obra reciente. Alteracións nos ocós de pb. Hotel.	
EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	☒					
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3661024 NG2736S RUA LEPANTO, 14 99 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS Lepanto 14. Obra nova.	
EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	☒					
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3661025 NG2736S RUA URZAIZ, 57(C) 38 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS	
EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	☒					



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3661026 NG2736S RUA URZAIZ, 57(A) 104 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas ☐ Semiocupada ☐ Baleiras ☐	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA ☐ FACHADA ☐ CARPINTERIAS ☐ CUBERTA ☐ INSTALACIÓNS ☐ GLOBAL ☐	MODIFICACIÓNS FACHADA ☐ Nº DE FASES ☐	OBSERVACIÓNS
EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	☐				
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3661027 NG2736S RUA URZAIZ, 57(D) 35 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas ☐ Semiocupada ☐ Baleiras ☐	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA ☐ FACHADA ☐ CARPINTERIAS ☐ CUBERTA ☐ INSTALACIÓNS ☐ GLOBAL ☐	MODIFICACIÓNS FACHADA ☐ Nº DE FASES ☐	OBSERVACIÓNS
EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	☐				
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3661028 NG2736S RUA URZAIZ, 57(E) 14 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas ☐ Semiocupada ☐ Baleiras ☐	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA ☐ FACHADA ☐ CARPINTERIAS ☐ CUBERTA ☐ INSTALACIÓNS ☐ GLOBAL ☐	MODIFICACIÓNS FACHADA ☐ Nº DE FASES ☐	OBSERVACIÓNS
EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	☐				
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3661029 NG2736S RUA URZAIZ, 57 32 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas ☐ Semiocupada ☐ Baleiras ☐	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA ☐ FACHADA ☐ CARPINTERIAS ☐ CUBERTA ☐ INSTALACIÓNS ☐ GLOBAL ☐	MODIFICACIÓNS FACHADA ☐ Nº DE FASES ☐	OBSERVACIÓNS
EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	☐				
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3661030 NG2736S RUA URZAIZ, 57(G) 46 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas ☐ Semiocupada ☐ Baleiras ☐	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA ☐ FACHADA ☐ CARPINTERIAS ☐ CUBERTA ☐ INSTALACIÓNS ☐ GLOBAL ☐	MODIFICACIÓNS FACHADA ☐ Nº DE FASES ☐	OBSERVACIÓNS
EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	☐				
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3661031 NG2736S RUA URZAIZ, 57(B) 46 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas ☐ Semiocupada ☐ Baleiras ☐	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA ☐ FACHADA ☐ CARPINTERIAS ☐ CUBERTA ☐ INSTALACIÓNS ☐ GLOBAL ☐	MODIFICACIÓNS FACHADA ☐ Nº DE FASES ☐	OBSERVACIÓNS
EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	☐				
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3661902 NG2736S RUA ALFONSO XIII, 19 103 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas ☐ Semiocupada ☐ Baleiras ☐	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA ☐ FACHADA ☐ CARPINTERIAS ☐ CUBERTA ☐ INSTALACIÓNS ☐ GLOBAL ☐	MODIFICACIÓNS FACHADA ☐ Nº DE FASES ☐ AGREGADOS ☐	OBSERVACIÓNS Obra recente. Usos: Hotel Agregados: BC
EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	☐				





REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3661903 NG2736S RUA ALFONSO XIII, 17 132 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 2	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1 AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Ocupado todo. Agregados: P6, P7. Obra reciente. Fibrocemento en P6 e P7. Usos: Hotel	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3661904 NG2736S RUA ALFONSO XIII, 15 939 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Nova planta. Usos: ofc / Ofc / Vv.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3661905 NG2736S RUA ALFONSO XIII, 11 590 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Nova planta. Obra reciente. Usos: hotel	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3661906 NG2736S RUA PADRE RAMON M ALLER, 6 1.109 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Obra nova	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3662901 NG2736S TRVA ESCOLAS PUBLICAS, 62 68 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 3 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Ocupada toda.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3662902 NG2736S TRVA ESCOLAS PUBLICAS, 64 46 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 2 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3662903 NG2736S TRVA ESCOLAS PUBLICAS, 66 51 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 2	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 0 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS BALEIRA	



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3662904 NG2736S TRVA ESCOLAS PUBLICAS, 68 54 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 2 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Ocupada toda	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3662905 NG2736S TRVA ESCOLAS PUBLICAS, 70 55 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 2 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 4 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Ocupada toda	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3662906 NG2736S TRVA ESCOLAS PUBLICAS, 72 54 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 2 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1 AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Ocupada toda. Alteracións: ampliación en planta e volume. Agregados: baixo-cuberta.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3663001 NG2736S AVDA GARCIA BARBON, 22 182 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 1 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Av García Barbón 22. usos: Bar / Ofc. Edificio esquina entre alfonso XIII e Urzaiz.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3663002 NG2736S AVDA GARCIA BARBON, 24 486 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 1 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 FACHADA 4 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS VACIADO FACHADA Nº DE FASES 1 AMPLIACIÓNS E AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Obra nova. Mantén as fachadas anteriores e unifica nunha fachada as dúas existentes. Av García Barbón 24 e 26. En construción.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3663004 NG2736S AVDA GARCIA BARBON, 28 557 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 1 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 FACHADA 4 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS VACIADO FACHADA Nº DE FASES 1 AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Ocupado todo. Agregados: Pinatas 4, 5, 6, 7, 8 e baixocuberta. Uso: clínica.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3663005 NG2736S AVDA GARCIA BARBON, 630 965 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 3	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 2 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS FACHADA APEOS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Autor: Francisco Castro Represas, arq. 1939. Moitas alteracións nas carpinterías. Ocos de planta baixa. Usos: bar / Of / Vv.	



REFERENCIA CATASTRAL: 3663006 NG2736S DIRECCIÓN: AVDA GARCIA BARBON, 32 SUPERFICIE: 554 m ² SOAR ☐ EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Obra recente. Estructura de ocos en planta baixa. Usos: sanitarop / Ofc / Vv.	 
REFERENCIA CATASTRAL: 3663007 NG2736S DIRECCIÓN: AVDA GARCIA BARBON, 34 SUPERFICIE: 2.459 m ² SOAR ☐ EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Ocupado todo. Usos: parking / bingo / Ofc / Vv. Av García barbón 34 e 36.	 
REFERENCIA CATASTRAL: 3663008 NG2736S DIRECCIÓN: AVDA GARCIA BARBON, 38 SUPERFICIE: 1.036 m ² SOAR ☐ EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Ocupado todo Garaxe privado. Usos: -- / ofc / Vv.	 
REFERENCIA CATASTRAL: 3663009 NG2736S DIRECCIÓN: AVDA GARCIA BARBON, 40 SUPERFICIE: 103 m ² SOAR ☐ EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 FACHADA 1 CARPINTERIAS 1 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 1 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS FACHADA APEOS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Apeo par escaparates en planta baixa. Alteración de carpinterías e colocación de persianas en pisos. Usos: Cc / Vv.	 
REFERENCIA CATASTRAL: 3663010 NG2736S DIRECCIÓN: AVDA GARCIA BARBON, 42 SUPERFICIE: 100 m ² SOAR ☐ EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REHABILITACIÓN FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1 AGREGADOS	OBSERVACIÓNS É o mesmo hotel que o num 44. Alteracións: Plantas 3, 4, 5, e Baixocuberta. Galerías de pinta 1 e 2. usos: bar / hotel. Ocupado todo.	 
REFERENCIA CATASTRAL: 3663011 NG2736S DIRECCIÓN: AVDA GARCIA BARBON, 44 SUPERFICIE: 104 m ² SOAR ☐ EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Non ten entrada, o seu acceso é polo num 42 de García Barbón.	
REFERENCIA CATASTRAL: 3663012 NG2736S DIRECCIÓN: AVDA GARCIA BARBON, 46 SUPERFICIE: 67 m ² SOAR ☐ EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Tamén é Travesía das escolas públicas 2 usos: Cc / Ofc / Vv	



REFERENCIA CATASTRAL: 3663013 NG2736S DIRECCIÓN: TRVA ESCOLAS PUBLICAS, 4 SUPERFICIE: 32 m² SOAR ☐ EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA ☐ ☐ FACHADA ☐ ☐ CARPINTERIAS ☐ ☐ CUBERTA ☐ ☐ INSTALACIÓNS ☐ ☐ GLOBAL ☐ 4	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA ☐ FACHADA ☐ Nº DE FASES ☐ 1	OBSERVACIÓNS Tamén é Travesía das escolas públicas 2 usos: Cc / Ofc / Vv
REFERENCIA CATASTRAL: 3663014 NG2736S DIRECCIÓN: TRVA ESCOLAS PUBLICAS, 6(A) SUPERFICIE: 34 m² SOAR ☐ EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA ☐ ☐ FACHADA ☐ ☐ CARPINTERIAS ☐ ☐ CUBERTA ☐ ☐ INSTALACIÓNS ☐ ☐ GLOBAL ☐ 1	MODIFICACIÓNS REFORMA ☐ FACHADA ☐ Nº DE FASES ☐ 1	OBSERVACIÓNS Algunha actuación interior en Planta 1. Travesía das escolas públicas 6.
REFERENCIA CATASTRAL: 3663015 NG2736S DIRECCIÓN: TRVA ESCOLAS PUBLICAS, 6(B) SUPERFICIE: 32 m² SOAR ☐ EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA ☐ 2 FACHADA ☐ 2 CARPINTERIAS ☐ 2 CUBERTA ☐ INSTALACIÓNS ☐ GLOBAL ☐ 2	MODIFICACIÓNS FACHADA ☐ Nº DE FASES ☐ 1	OBSERVACIÓNS BALEIRA. Travesía das escolas públicas
REFERENCIA CATASTRAL: 3663016 NG2736S DIRECCIÓN: TRVA ESCOLAS PUBLICAS, 8 SUPERFICIE: 43 m² SOAR ☐ EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA ☐ FACHADA ☐ 2 CARPINTERIAS ☐ 1 4 CUBERTA ☐ 3 INSTALACIÓNS ☐ GLOBAL ☐ 2	MODIFICACIÓNS REFORMA ☐ FACHADA ☐ Nº DE FASES ☐ 1	OBSERVACIÓNS Travesía das escolas públicas 8. Ocupada Parece reformada por dentro e con cuberta nova.
REFERENCIA CATASTRAL: 3663017 NG2736S DIRECCIÓN: TRVA ESCOLAS PUBLICAS, 10 SUPERFICIE: 71 m² SOAR ☐ EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA ☐ 2 FACHADA ☐ 0 CARPINTERIAS ☐ 1 CUBERTA ☐ 1 INSTALACIÓNS ☐ GLOBAL ☐ 1	MODIFICACIÓNS REHABILITACIÓN ☐ FACHADA ☐ Nº DE FASES ☐ 1	OBSERVACIÓNS Travesía das escolas públicas 10. É a mesma edificación que 36630_16, con dúas entradas, polo calexon e pola rúa. Pola rúa a planta baixa e polo calexón aos pisos.
REFERENCIA CATASTRAL: 3663018 NG2736S DIRECCIÓN: TRVA ESCOLAS PUBLICAS, 12 SUPERFICIE: 65 m² SOAR ☐ EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA ☐ 2 FACHADA ☐ 1 CARPINTERIAS ☐ 0 CUBERTA ☐ 1 INSTALACIÓNS ☐ GLOBAL ☐ 1	MODIFICACIÓNS FACHADA ☐ Nº DE FASES ☐ 1	OBSERVACIÓNS Travesía das escolas públicas 12. usos: bar / Vv.
REFERENCIA CATASTRAL: 3663019 NG2736S DIRECCIÓN: TRVA ESCOLAS PUBLICAS, 14 SUPERFICIE: 29 m² SOAR ☐ EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA ☐ FACHADA ☐ CARPINTERIAS ☐ CUBERTA ☐ INSTALACIÓNS ☐ GLOBAL ☐ 1	MODIFICACIÓNS FACHADA ☐ Nº DE FASES ☐ 1	OBSERVACIÓNS BALEIRA.





REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3663020 NG2736S TRVA ESCOLAS PUBLICAS, 16 32 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas Semiocupada Baleiras	0 0 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	2 1 0 1	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES	 1	OBSERVACIÓNS Baleira.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3663021 NG2736S TRVA ESCOLAS PUBLICAS, 18 45 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas Semiocupada Baleiras	0 0 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	 1	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES	 1	OBSERVACIÓNS Ocupada. Travesía das Escolas Públicas 18. Baixo sin uso.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3663022 NG2736S TRVA ESCOLAS PUBLICAS, 20 29 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas Semiocupada Baleiras	1 0 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	2 2 2 2	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES	 1	OBSERVACIÓNS	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3663023 NG2736S TRVA ESCOLAS PUBLICAS, 22 21 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas Semiocupada Baleiras	1 0 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	2 2 2 2	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES	 1	OBSERVACIÓNS Travesía das escolas públicas 20.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3663024 NG2736S TRVA ESCOLAS PUBLICAS, 24 23 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas Semiocupada Baleiras	1 0 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	2 1 2 2 2	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES	 1	OBSERVACIÓNS	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3663025 NG2736S TRVA ESCOLAS PUBLICAS, 26 22 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas Semiocupada Baleiras	0 0 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	 1	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES	 1	OBSERVACIÓNS Travesía das escolas públicas 26.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3663026 NG2736S TRVA ESCOLAS PUBLICAS, 28 77 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas Semiocupada Baleiras	1 2 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	3 2 2 2 1 2	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES	 1	OBSERVACIÓNS Persianas en planta baixa. Usos: bar / Vv	 



REFERENCIA CATASTRAL: 3663027 NG2736S DIRECCIÓN: TRVA ESCOLAS PUBLICAS, 30 SUPERFICIE: 149 m² SOAR ☐ EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA ☐ 4 FACHADA ☐ 4 CARPINTERIAS ☐ 4 CUBERTA ☐ 4 INSTALACIÓNS ☐ 4 GLOBAL ☐ 4	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES ☐ 1	OBSERVACIÓNS Ocupado todo	
REFERENCIA CATASTRAL: 3663028 NG2736S DIRECCIÓN: TRVA ESCOLAS PUBLICAS, 32 SUPERFICIE: 84 m² SOAR ☐ EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA ☐ 2 FACHADA ☐ 2 CARPINTERIAS ☐ 1 4 CUBERTA ☐ INSTALACIÓNS ☐ GLOBAL ☐ 2	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES ☐ 1 AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Agregados: Ático, Galería. Acceso polo calexon ao piso nº 32. É unha unidade de fachada coa seguinte edificación 36630_30. uso: -- / Vv	 
REFERENCIA CATASTRAL: 3663029 NG2736S DIRECCIÓN: TRVA ESCOLAS PUBLICAS, 34 SUPERFICIE: 92 m² SOAR ☐ EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA ☐ FACHADA ☐ CARPINTERIAS ☐ CUBERTA ☐ INSTALACIÓNS ☐ GLOBAL ☐ 1	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES ☐ 1	OBSERVACIÓNS Ocupada	 
REFERENCIA CATASTRAL: 3663030 NG2736S DIRECCIÓN: TRVA ESCOLAS PUBLICAS, 36 SUPERFICIE: 96 m² SOAR ☐ EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA ☐ FACHADA ☐ CARPINTERIAS ☐ 4 CUBERTA ☐ INSTALACIÓNS ☐ GLOBAL ☐ 2	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES ☐ 1 AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Agregados: ático. Acceso polo calexon as plantas superiores, num36. É unha unidade de fachada coa edificación anterior 36630_28.	 
REFERENCIA CATASTRAL: 3663031 NG2736S DIRECCIÓN: TRVA ESCOLAS PUBLICAS, 42 SUPERFICIE: 79 m² SOAR ☐ EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA ☐ 4 FACHADA ☐ 4 CARPINTERIAS ☐ 4 CUBERTA ☐ 4 INSTALACIÓNS ☐ 4 GLOBAL ☐ 4	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES ☐ 1	OBSERVACIÓNS Alteracións: carpinterías. Está reformada interiormente.	
REFERENCIA CATASTRAL: 3663032 NG2736S DIRECCIÓN: TRVA ESCOLAS PUBLICAS, 44 SUPERFICIE: 71 m² SOAR ☐ EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA ☐ FACHADA ☐ 3 CARPINTERIAS ☐ 2 CUBERTA ☐ 4 INSTALACIÓNS ☐ GLOBAL ☐ 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES ☐ 1	OBSERVACIÓNS BALEIRA toda. Cuberta nova.	 
REFERENCIA CATASTRAL: 3663033 NG2736S DIRECCIÓN: TRVA ESCOLAS PUBLICAS, 46 SUPERFICIE: 95 m² SOAR ☐ EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA ☐ FACHADA ☐ CARPINTERIAS ☐ CUBERTA ☐ INSTALACIÓNS ☐ GLOBAL ☐ 4	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES ☐ 1	OBSERVACIÓNS Ocupada.	 



REFERENCIA CATASTRAL: 3663034 NG2736S DIRECCIÓN: TRVA ESCOLAS PUBLICAS, 48 SUPERFICIE: 185 m ² SOAR ☐ EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES ☒	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA ☐ ☐ FACHADA ☐ ☐ CARPINTERIAS ☐ ☐ CUBERTA ☐ ☐ INSTALACIÓNS ☐ ☐ GLOBAL ☐ ☐	MODIFICACIÓNS REFORMA ☐ FACHADA ☐ Nº DE FASES ☐ ☐ AGREGADOS ☐	OBSERVACIÓNS Travesía das escolas públicas 48 e 50. baixo sin uso. Ocupada. Agregado en volume na parte posterior.	 
REFERENCIA CATASTRAL: 3663035 NG2736S DIRECCIÓN: TRVA ESCOLAS PUBLICAS, 52 SUPERFICIE: 46 m ² SOAR ☐ EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES ☒	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA ☐ ☐ FACHADA ☐ ☐ CARPINTERIAS ☐ ☐ CUBERTA ☐ ☐ INSTALACIÓNS ☐ ☐ GLOBAL ☐ ☐	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA ☐ FACHADA ☐ Nº DE FASES ☐ ☐	OBSERVACIÓNS	 
REFERENCIA CATASTRAL: 3663036 NG2736S DIRECCIÓN: AVDA GARCIA BARBON, 38(D) SUPERFICIE: 1.091 m ² SOAR ☒ EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES ☒	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA ☐ ☐ FACHADA ☐ ☐ CARPINTERIAS ☐ ☐ CUBERTA ☐ ☐ INSTALACIÓNS ☐ ☐ GLOBAL ☐ ☐	MODIFICACIÓNS FACHADA ☐ Nº DE FASES ☐ ☐	OBSERVACIÓNS	
REFERENCIA CATASTRAL: 3663404 NG2736S DIRECCIÓN: RUA CANCELEIRO, 18 SUPERFICIE: 424 m ² SOAR ☐ EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES ☒	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA ☐ ☐ FACHADA ☐ ☐ CARPINTERIAS ☐ ☐ CUBERTA ☐ ☐ INSTALACIÓNS ☐ ☐ GLOBAL ☐ ☐	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA ☐ FACHADA ☐ Nº DE FASES ☐ ☐	OBSERVACIÓNS Obra en construción. Expediente 46.544 / 421 Rúa Canceleiro 18 e 20.	 
REFERENCIA CATASTRAL: 3663406 NG2736S DIRECCIÓN: RUA CANCELEIRO, 22 SUPERFICIE: 100 m ² SOAR ☐ EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES ☒	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA ☐ ☐ FACHADA ☐ ☐ CARPINTERIAS ☐ ☐ CUBERTA ☐ ☐ INSTALACIÓNS ☐ ☐ GLOBAL ☐ ☐	MODIFICACIÓNS FACHADA ☐ Nº DE FASES ☐ ☐	OBSERVACIÓNS Está toda ocupada, baixo tamén. Tamén se corresponde con Rúa Canceleiro Interior 2A e 4A.	 
REFERENCIA CATASTRAL: 3663410 NG2736S DIRECCIÓN: RUA CANCELEIRO INTERIOR, 3 SUPERFICIE: 24 m ² SOAR ☐ EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES ☒	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA ☐ ☐ FACHADA ☐ ☐ CARPINTERIAS ☐ ☐ CUBERTA ☐ ☐ INSTALACIÓNS ☐ ☐ GLOBAL ☐ ☐	MODIFICACIÓNS FACHADA ☐ Nº DE FASES ☐ ☐	OBSERVACIÓNS Esta abandonada, medio desmantelada e absorbida pola edificación que ten encima. BALEIRA.	 
REFERENCIA CATASTRAL: 3663411 NG2736S DIRECCIÓN: RUA CANCELEIRO, 10 SUPERFICIE: 107 m ² SOAR ☒ EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES ☒	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA ☐ ☐ FACHADA ☐ ☐ CARPINTERIAS ☐ ☐ CUBERTA ☐ ☐ INSTALACIÓNS ☐ ☐ GLOBAL ☐ ☐	MODIFICACIÓNS FACHADA ☐ Nº DE FASES ☐ ☐	OBSERVACIÓNS SOAR	



REFERENCIA CATASTRAL: 3663412 NG2736S DIRECCIÓN: RUA CANCELEIRO INTERIOR, 1 SUPERFICIE: 44 m ² SOAR ☐ EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES ☐	OCUPACIÓN Ocupadas ☐ Semiocupada ☐ Baleiras ☐	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA ☐ ☐ FACHADA ☐ ☐ CARPINTERIAS ☐ ☐ CUBERTA ☐ ☐ INSTALACIÓNS ☐ ☐ GLOBAL ☐ 0	MODIFICACIÓNS FACHADA ☐ Nº DE FASES ☐ 1	OBSERVACIÓNS Está abandonada e tapiada. BALEIRA.	 
REFERENCIA CATASTRAL: 3663413 NG2736S DIRECCIÓN: RUA CANCELEIRO, 24 SUPERFICIE: 76 m ² SOAR ☐ EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES ☐	OCUPACIÓN Ocupadas ☐ Semiocupada ☐ Baleiras ☐	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA ☐ 3 ☐ FACHADA ☐ 2 ☐ CARPINTERIAS ☐ 3 ☐ CUBERTA ☐ 3 ☐ INSTALACIÓNS ☐ ☐ GLOBAL ☐ 3	MODIFICACIÓNS FACHADA ☐ Nº DE FASES ☐ 1 AGREGADOS ☐	OBSERVACIÓNS Está todo Ocupado excepto unha. O baixo tamén está ocupado. Agregados son P3 e Baixo-cuberta.	 
REFERENCIA CATASTRAL: 3663414 NG2736S DIRECCIÓN: AVDA GARCIA BARBON, 79 SUPERFICIE: 220 m ² SOAR ☐ EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES ☐	OCUPACIÓN Ocupadas ☐ Semiocupada ☐ Baleiras ☐	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA ☐ 2 ☐ FACHADA ☐ 2 ☐ CARPINTERIAS ☐ 1 ☐ CUBERTA ☐ 2 ☐ INSTALACIÓNS ☐ ☐ GLOBAL ☐ 2	MODIFICACIÓNS FACHADA ☐ Nº DE FASES ☐ 1	OBSERVACIÓNS BALEIRO. Queda un local funcionando no soto. Uso: „ / Vv.	
REFERENCIA CATASTRAL: 3663415 NG2736S DIRECCIÓN: AVDA GARCIA BARBON, 77 SUPERFICIE: 179 m ² SOAR ☐ EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES ☐	OCUPACIÓN Ocupadas ☐ Semiocupada ☐ Baleiras ☐	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA ☐ 2 ☐ FACHADA ☐ 2 ☐ CARPINTERIAS ☐ 1 ☐ CUBERTA ☐ 1 ☐ INSTALACIÓNS ☐ ☐ GLOBAL ☐ 1	MODIFICACIÓNS FACHADA ☐ ALTERACIÓNS ☐ Nº DE FASES ☐ 1	OBSERVACIÓNS Alteracións: en planta baixa. Apeos. É de 1908, está en venta todo o edificio. Xun 07.	 
REFERENCIA CATASTRAL: 3663416 NG2736S DIRECCIÓN: AVDA GARCIA BARBON, 75 SUPERFICIE: 174 m ² SOAR ☐ EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES ☐	OCUPACIÓN Ocupadas ☐ Semiocupada ☐ Baleiras ☐	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA ☐ ☐ 4 FACHADA ☐ ☐ 4 CARPINTERIAS ☐ ☐ 4 CUBERTA ☐ ☐ 4 INSTALACIÓNS ☐ ☐ 4 GLOBAL ☐ 4	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA ☐ FACHADA ☐ Nº DE FASES ☐ 1	OBSERVACIÓNS Obra nova. O baixo está baleiro.	 
REFERENCIA CATASTRAL: 3663417 NG2736S DIRECCIÓN: AVDA GARCIA BARBON, 73 SUPERFICIE: 179 m ² SOAR ☐ EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES ☐	OCUPACIÓN Ocupadas ☐ Semiocupada ☐ Baleiras ☐	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA ☐ ☐ 4 FACHADA ☐ ☐ 4 CARPINTERIAS ☐ ☐ 4 CUBERTA ☐ ☐ 4 INSTALACIÓNS ☐ ☐ 4 GLOBAL ☐ 4	MODIFICACIÓNS FACHADA ☐ Nº DE FASES ☐ 1	OBSERVACIÓNS Obra recente. Uso: Bar / Vv.	 
REFERENCIA CATASTRAL: 3663418 NG2736S DIRECCIÓN: AVDA GARCIA BARBON, 71 SUPERFICIE: 186 m ² SOAR ☐ EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES ☐	OCUPACIÓN Ocupadas ☐ 2 Semiocupada ☐ 0 Baleiras ☐ 2	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA ☐ 2 ☐ FACHADA ☐ 1 ☐ CARPINTERIAS ☐ 1 ☐ CUBERTA ☐ ☐ INSTALACIÓNS ☐ ☐ GLOBAL ☐ 2	MODIFICACIÓNS FACHADA ☐ ALTERACIÓNS ☐ Nº DE FASES ☐ 1 AGREGADOS ☐	OBSERVACIÓNS O baixo tamén está ocupado. Alteracións: Galería central. Agregados: Planta 4. Usos: bar / Vv.	 



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3663419 NG2736S AVDA GARCIA BARBON, 69 390 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 1 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 3 CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Obra reciente. Ocupado todo, baixo tamén.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3663420 NG2736S RUA E HERACLIO BOTANA, 2 421 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 4 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 1 AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Tamén é García Barbón 67. -Edificio de Sindicatos- Agregados plantas 6 e 7. Esta ocupado todo.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3663421 NG2736S RUA E HERACLIO BOTANA, 4 135 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Obra recente. Ten acceso por unha praza que parece privada (según un rótulo). Todo Ocupado.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3663422 NG2736S RUA E HERACLIO BOTANA, 6 126 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 1 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Obra reciente. Ten acceso por unha praza privada (según cartel) O baixo esta semiocupado , o resto todo ocupado.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3663423 NG2736S RUA E HERACLIO BOTANA, 8 150 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Obra reciente. Ten acceso por unha praza-patio privada (según cartel). Todo Ocupado.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3664008 NG2736S AVDA GARCIA BARBON, 63(A) 252 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 2 FACHADA 2 CARPINTERIAS 1 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS BALEIRA toda.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3664009 NG2736S AVDA GARCIA BARBON, 65 404 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 0 FACHADA 0 CARPINTERIAS 0 CUBERTA 0 INSTALACIÓNS 0 GLOBAL 0	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS RUINA.	 



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3664010 NG2736S AVDA GARCIA BARBON, 63 734 m² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Ten luces na medianeira da dereita.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3664012 NG2736S AVDA GARCIA BARBON, 51 1.019 m² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS VACIADO FACHADA Nº DE FASES 1 AMPLIACIÓNS E AGREGADOS	OBSERVACIÓNS É un baleirado e mais unha obra de nova planta, debe ser por agregación de parcelas. Ten ampliacións e agregados. Obra Nova.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3664013 NG2736S AVDA GARCIA BARBON, 49 589 m² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES 1 AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Agregado : Ático. Obra Nova. Tamén é OPORTO 19.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3664015 NG2736S AVDA GARCIA BARBON, 63(A) 161 m² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Ruina.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3665001 NG2736N RUA AREAL, 46 875 m² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS REHABILITACIÓN FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Edificio da alcaldía. Está Ocupado.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3665002 NG2736N RUA AREAL, 50 646 m² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Obra Nova. Todo ocupado excepto parte do baixo e locais. Usos: bar / Ofic / Vv.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3665015 NG2736S RUA OPORTO, 11 234 m² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 1 AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Portal moi cuidado. Agregado : p4 de Oporto. Semella unha reforma interior Ocupado todo. Medianeira drt 4p enfoscado.	 



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3665016 NG2736S RUA OPORTO, 9 141 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Ampliación: P3. Ocupado todo. Uso: Bar / Vv.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3665017 NG2736S RUA OPORTO, 7 291 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS Ten acceso a un nivel inferior (é un soto con locais) Baixo semiocupado Baleiro o soto. Usos: bar / Vv Medianeira esquerda 5p, tela asfáltica e enfoscado.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3665018 NG2736S RUA OPORTO, 5 422 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS uso: -- / Vv. Alteracións: terraza superior.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3859001 NG2735N RUA URZAIZ, 78 236 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS Persianas mal estado, baixo rehabilitado.	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3859002 NG2735N RUA URZAIZ, 80 440 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS Puede que la última parte sea agregado (preguntar)	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3859003 NG2735N RUA URZAIZ, 82 276 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES	OBSERVACIÓNS	
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3859004 NG2735N RUA URZAIZ, 84 259 m ² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Cambio de carpinterías en la última planta. Se alquila oficina (617477058).	



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3859005 NG2735N RUA URZAIZ, 86 1.236 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 2 Baleiras 2	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 2	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Véndese(386912815). Alquilase(986489609).
EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	☐				
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3859006 NG2735N RUA URZAIZ, 90 808 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 8 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 2 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Feche algúns balcóns en fachada. Ampliación na terraza. Cambio carpinterías no 50 %. Dobles ventás en dúas vivendas.
EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	☐				
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3859007 NG2735N RUA URZAIZ, 92 808 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 8 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Cambio na proporción do oco do balcón na primeira planta. Ampliación polo peche da terraza.
EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	☐				
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3859008 NG2735N RUA URZAIZ, 94 810 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 2 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Casas lei 1948 de renda limitada. Non ten aparente ampliación pero si feche de balcóns, cambio de carpinterías e dalgun balcóns orixinais.
EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	☐				
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3859009 NG2735N RUA URZAIZ, 96 339 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 7 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Lei 1948 para casas de renda limitada. Aparente ampliación na terraza.
EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	☐				
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3859010 NG2735N PRAZA FERNANDO O CATOLICO, 1 537 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 6 Semiocupada 1 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 2 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Lei 1948 para casas de renda limitada.
EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	☐				
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3859011 NG2735N RUA SANTO DOMINGO, 9 392 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 6 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 2 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Cambio carpinterías e algún balcón. Lei 19 novembro de renda limitada. Non aparente ampliación. Peche dalgun balcón por dentro do patio. Fachada recién pintada.
EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES	☐				



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3859012 NG2735N RUA SANTO DOMINGO, 5 279 m² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS É unha peza que rompe a unidade do conxunto da mazá en canto a tipoloxía, pero mantén as alturas e fondos do resto da mazá. Se conserva en bó estado pero habería que tratar as traseiras.
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3859013 NG2735N RUA SANTO DOMINGO, 3 321 m² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Doble ventá nun 15% dos casos. Mnatén as alturas e fondos acorde co resto da mazá.
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3859014 NG2735N RUA SANTO DOMINGO, 1 778 m² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Escola infantil Os Ánxeles, cambios nalgunhas carpinterías. Vivenda de renta limitada.
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3859015 NG2735N RUA BRASIL, 37 641 m² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Fachada necesitaría mantemento, (limpeza). Dobles ventas no 30% do immobile. Alquilase o baixo (649969418).
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3859016 NG2735N RUA BRASIL, 35 855 m² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 1 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Aparcamento na planta baixa. Aparcamento Brasil. Taller de vehículos ó outro lado, (baleiro). Na cuberta hai unha aparente ampliación pero co mesmo tipo de carpinterías que o resto do immobile. O edificio é bastante recente polo que pode que fose todo feito ó mesmo tempo.
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3859017 NG2735N RUA BRASIL, 33 166 m² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Bazar chino no baixo. Pode que sexa apeado. Vivenda acollida ás leis do 16 de Xullo de 1954 e do 13 de Novembro de 1957.
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3859018 NG2735N RUA BRASIL, 31 337 m² ☐	OCUPACIÓN	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA FACHADA CARPINTERIAS CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Renovación dalgunhas carpinterías e ventás dobles. Entrada garaxe no baixo. Ten un agregado ou ampliación no baixo cuberta.



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3859019 NG2735N RUA BRASIL, 29 158 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 0 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 2 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA Nº DE FASES 2 AMPLIACIÓNS	OBSERVACIÓNS Parece que foi construída en dúas veces, as dúas plantas de arriba parecen posteriores que as dúas primeiras pero seguen a mesma linguaxe.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3859020 NG2735N RUA BRASIL, 27 123 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 2	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS NOVA PLANTA FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS O baixo e unha vivenda está baleiros.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3859021 NG2735N RUA BRASIL, 25 120 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Cambio de carpinterías na planta baixa e no primeiro ventás dobles. Cableado exterior.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3859022 NG2735N RUA BRASIL, 23 102 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 3 Semiocupada 2 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Anteas nos balcóns.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3859023 NG2735N RUA VAZQUEZ VARELA, 7 240 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 4 Semiocupada 0 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Baixo vacío, alquilase(986 221 880)	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3859024 NG2735N RUA VAZQUEZ VARELA, 5 250 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 3 Semiocupada 0 Baleiras 2	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 2 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS REFORMA FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Peches do último balcón.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3859025 NG2735N RUA VAZQUEZ VARELA, 3 253 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 5 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 2 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Acolllida ós beneficiados da Lei 1948 de renda limitada.	 



REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3859026 NG2735N RUA VAZQUEZ VARELA, 1 143 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 6 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 CUBERTA 2 INSTALACIÓNS 3 GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Alúgase o terceiro piso (986126040).	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3864012 NG2736S AVDA GARCIA BARBON, 91 253 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS 4 GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS VACIADO FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Obra nova conservando a fachada de edificación existente. Semiocupada, o baixo está baleiro.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3864013 NG2736S AVDA GARCIA BARBON, 89 251 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 2 CARPINTERIAS 2 CUBERTA INSTALACIÓNS GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA ALTERACIÓNS Nº DE FASES 4 AMPLIACIÓNS E AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Ten un proceso evolutivo en fachada complexo, con ampliacións e agregados. Ten tamén alteracións en fachada. O baixo está baleiro. Está en venda todo o edificio. Xun 07.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3864014 NG2736S AVDA GARCIA BARBON, 87 554 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 1 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 4 FACHADA 4 CARPINTERIAS 3 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS GLOBAL 4	MODIFICACIÓNS REHABILITACIÓN FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Rehabilitación no parece que baleiraran. Medianeira drta 3p tela asfáltica uso: Cc / Of / Vv	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3864015 NG2736S AVDA GARCIA BARBON, 85 271 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 1	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 4 FACHADA 3 CARPINTERIAS 3 4 CUBERTA 4 INSTALACIÓNS GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS Obra recente. Ten o baixo baleiro	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3864016 NG2736S AVDA GARCIA BARBON, 83 309 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 0 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 2 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1 AGREGADOS	OBSERVACIÓNS Ocupado todo. Agregado: Baixo Cuberta retranqueado. Medianeira esq 3p pedra medianeira drta 1p enfoscado. Usos: Cc / Vv.	 
REFERENCIA CATASTRAL: DIRECCIÓN: SUPERFICIE: SOAR	3864017 NG2736S RUA CANCELEIRO, 13 401 m² ☐	OCUPACIÓN Ocupadas 0 Semiocupada 1 Baleiras 0	ESTADO DA EDIFICACIÓN Orx. Nov. ESTRUCTURA 3 FACHADA 3 CARPINTERIAS 2 4 CUBERTA 3 INSTALACIÓNS GLOBAL 3	MODIFICACIÓNS FACHADA Nº DE FASES 1	OBSERVACIÓNS usos: medico / Of / Vv	 



REFERENCIA CATASTRAL:

DIRECCIÓN:

SUPERFICIE:

SOAR

EXISTENCIA DE ELEMENTOS E VALORES DE INTERES

3864018 NG2736S

RUA CANCELEIRO, 11

257 m²

☐

☒

OCUPACIÓN

Ocupadas

Semiocupada

Baleiras

0

0

1

ESTADO DA EDIFICACIÓN

Orx.

Nov.

ESTRUCTURA

FACHADA

CARPINTERIAS

CUBERTA

INSTALACIÓNS

GLOBAL

3

3

2

3

MODIFICACIÓNS

FACHADA

ALTERACIÓNS

Nº DE FASES

AGREGADOS

1

OBSERVACIÓNS

Ocupado todo, mesmo o baixo.

Alteraciós : no baixo.

Agregados: Baixocuberta recuado.

Medianeiras esq: 5p tela asf. Dtrta 5p tela asf.



NOTA: EQUIVALENCIAS DO ESTADODA EDIFICACIÓN: 0.- RUINA,1.- MAL,2.- REGULAR,3.- BEN,4.- MOI BE