

## ACTA DE COMPROBACIÓN MATERIAL DO INVESTIMENTO SUBVENCIONADO

De conformidade co requirido pola normativa aplicable en materia de subvencións, en concreto polo art. 30 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, procédese por medio da presente acta a deixar constancia documental da comprobación material do investimento subvencionado efectuada polo órgano concedente para a súa incorporación ao dito expediente.

A COMPROBACIÓN TEN POR OBXECTO A COMPROBACIÓN MATERIAL DO INVESTIMENTO SUBVENCIONADO CONSONTE AO SEGUINTE

CONVOCATORIA	MT975P
ENTIDADE BENEFICIARIA	CONCELLO DE VIGO
NÚM. EXPTE.	BIOR-126-2023-RES
ACTUACIÓN SUBVENCIONABLE	LIÑA 1. PROXECTOS DE IMPLANTACIÓN, AMPLIACIÓN OU MELLORA DE RECOLLIDA SEPARADA DE BIORRESIDUOS DESTINADOS A INSTALACIÓNS ESCPECÍFICAS DE TRATAMENTO BIOLÓXICO (COMPOSTAXE E/OU DIXESTIÓN ANAEROBIA)
IMPORTE AXUDA QUE RESULTA	1.772.268,36€
PRINCIPAL ELEMENTO TANXIBLE	1 VEHÍCULO ELÉCTRICO DOTADO DE CAIXA ABERTA BASCULANTE DE 10M3 CON PLATAFORMA ELEVADORA 1 VEHÍCULO ELÉCTRICO DOTADO DE CAIXA TRASEIRA PECHADA DE 7 M3 CON SISTEMA DE ELEVACIÓN ELÉCTRICO

REALIZA A COMPROBACIÓN POR PARTE DO ÓRGANO CONCEDENTE:

NOME	Manuel Salgado Blanco
DNI	33846881N
EN CALIDADE DE	Funcionario da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade

POLA ENTIDADE BENEFICIARIA A COMPROBACIÓN FAISE EN PRESENZA DE:

NOME	Benjamin Collazo
DNI	36.110.611 J
EN CALIDADE DE	Xefe de servizo de Limpeza e Residuos. Concello de Vigo



**POÑÉNDOSE DE MANIFESTO O SEGUINTE:**

Na fase de xustificación da subvención que motiva a presente comprobación, a entidade local beneficiaria xustifica gastos subvencionables destinados a adquisición de **activos ou investimentos taxibiles** tales como:

Materiais	Unidades
Vehículo eléctrico dotado de caixa aberta basculante de 10 m3 con plataforma elevadora	1
Vehículo eléctrico dotado de caixa traseira pechada de 7m3 con sistema de elevación eléctrico	1

Por outra banda, cómpre ter en conta as obrigas establecidas **en materia de información e comunicación**, sobre o apoio procedente dos fondos do Mecanismo de recuperación e resiliencia tal como reflicte o artigo 34 do Regulamento (UE) nº 2021/241 do Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de febreiro de 2021, polo que se establece o Mecanismo de recuperación e resiliencia, incorporadas como Anexo IV da orde de convocatria.

**REALIZADA DE OFICIO A COMPROBACIÓN CONSTÁTASE:**

**Realízase exclusivamente a comprobación material dos seguintes activos taxibiles subvencionables:**

Materiais	Unidades
Vehículo eléctrico dotado de caixa aberta basculante de 10 m3 con plataforma elevadora vehículo eléctrico de caixa aberta basculante e plataforma. Trátase dun chasis FUSO eCANTER e motor de 110 CV de potencia, cunha MMA de 4.250 kg, e una capacidade de carga de 410 kg. Para recollida de orgánica vexetal con sacas de rafia	1 <i>MATRÍCULA: 1345 MxB</i> <i>Bastidor: TYBFEAVKELDA20361</i>
Vehículo eléctrico dotado de caixa traseira pechada de 7m3 con sistema de elevación eléctrico Para a recollida de biorresiduos dispónse de un vehículo eléctrico con chasis FUSO eCANTER 7C18e e motor de 180CV de potencia, cunha MMA de 7.490 g e una capacidade de carga de 1.200 kg	1 <i>MATRÍCULA: 7250 MZL</i> <i>Bastidor: TYBFE7KELDA20731</i>

Acompróbase o cumprimento das obrigas de publicidade nunha mostra dos seguintes activos subvencionables.


Caldeiros domésticos de biorresiduos, Bolsas compostables de uso doméstico, Caldeiros comunitarios de biorresiduos, Sistemas de achega para o porta a porta, Sistemas de identificación de usuario e pesada, Contedores para a vía pública, Construción de áreas de achega e control de acceso, Sacas reutilizables para a recollida de restos vexetais 700 €14.56 €10,192.00, Caldeiros para biorresiduos de grandes xeradores, Bolsas e fundas compostables para biorresiduos de grandes xeradores

**Acta asinada en duplicado exemplar en:**

LUGAR

*Vigo*

DATA

*25/05/2025*
**polos intervinientes na comprobación:**
**POLO ÓRGANO CONCEDENTE**
  
*Manuel Suárez Blanco*
**POLA ENTIDADE BENEFICIARIA**
  
*Benjamín Calles 36.110.6117*
